



PINTURA PARA HIERRO

CLIMAS EXTREMOS

Efecto forja

- **Alta resistencia a los rayos U.V., al agua y a las sales marinas.**
- **Aplicación directa sobre metal oxidado o pintado.**



USO

Se aplica sobre metales ferrosos y aleaciones que contengan hierro (fundición, acero...) sometidos a condiciones climáticas muy adversas: hierro al borde del mar, en montaña o expuestos a una orientación sur...

Soportes exteriores de tipo: portones, verjas, barreras, barandillas, ferretería...

Aplicación: Pincel o Pistola

Secado Al tacto: 4h

Secado entre capas: 12h

Rendimiento por capa: 1L = +/- 16m²

Limpieza: AGUARRAS

CARACTERISTICAS

- Proporciona al soporte un bello acabado parecido al del hierro forjado.
- Barrera a la humedad y a las sales marinas que impide el desarrollo del óxido.
- Resistencia a los rayos UV para una alta durabilidad de los colores.
- Protección antioxido reforzada para una aplicación directa sobre metal, incluso oxidado o pintado.
- Alta resistencia a los golpes y a la dilatación del metal sin descascarillarse.
- No gotea durante la aplicación y envuelve las aristas metálicas para una protección óptima.

PREPARACIÓN

- El soporte debe estar limpio, seco y sin grasa.
- Hierro nuevo: desengrasar.
- Hierro oxidado: cepillar las partes no adheridas con un cepillo metálico.
- Hierro pintado, pintura estropeada: quitar la pintura descascarillada con el Super Decapante Especial Metal V33 y desengrasar.
- Hierro pintado, pintura en buen estado: Lavar y lijar ligeramente para quitar el brillo a la película.

APLICACIÓN

Remover bien antes de usar.

- Aplicar con pincel, rodillo de pelo medio en 2 capas no diluidas o con pistola, a temperatura ambiente entre 10° y 25°C con tiempo seco.
- Dejar secar durante 12 horas, lijar, quitar el polvo y aplicar la 2ª capa.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

R10: Inflamable . R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S29: No tirar los residuos por el desagüe. S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Contiene carboxilatos de cobalto y metiletilcetoxima. Puede provocar una reacción alérgica. Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 410 g/l. Para conservar un bote abierto, poner el producto que sobra en un bote más pequeño y muy bien cerrado. Limpiar sus herramientas con agua. Contribuya a la preservación del medio ambiente no tirando los residuos al desagüe. Lleve el bote vacío así como los productos no utilizados al punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento). Cerrar el bote después de su uso.