

## Ausbesserungsfarbe



INNEN UND  
AUßEN



WETTER-  
BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR  
NACH  
6 STUNDEN



EMISSIONSBARM  
LÖSEMITTELFREI  
WEICHMACHERFREI

mit Ausbesserungsbürste – für kleine Schönheitsreparaturen

### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Gebrauchsfertige weiße Dispersionsfarbe mit integrierter Bürste für kleinere Schönheitskorrekturen im Innen- und Außenbereich.

Gisbau-Produktcode: M-DF01

#### Farbton

Weiß

#### Inhaltsstoffe

Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Mit integrierter Bürste verstreichen.

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur.

#### Verarbeitungshinweise

Nicht unter + 5°C verarbeiten. Die Tube vor Gebrauch gut durchkneten und Schraubverschluss entfernen. Durch leichten Druck auf die Tube wird die integrierte Bürste mit der Farbe gefüllt. swingcolor® Ausbesserungsfarbe gleichmäßig auf die auszubessernde Stelle auftragen.

#### Technische Hinweise

Bitte beachten Sie, das der Weißfarbton der Ausbesserungsfarbe vom Farbton Ihrer Wand- oder Fassadenfarbe abweichen. Fett-, Wasser- und Russflecken mit einer Isolierfarbe überstreichen. Schimmelflecken nicht überstreichen sondern Schimmel entfernen.

#### Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Überstreichbar je nach Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes in der Regel nach ca. 6 Stunden. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

#### Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Leimfarben und k Reidende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder abbürsten. Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

### 3. Nach der Verarbeitung

#### Entsorgung

Nur restentleerte Tuben zum Recycling geben. Tuben mit eingetrockneten Farbresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Farbreste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV / VeVa) entsorgen.

#### Werkzeugreinigung

Reinigen Sie die Bürste direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmen Wasser um ein Eintrocknen zu verhindern.

#### Lagerung/Transport

Kühl, aber frostfrei lagern.  
Anbruchgebände dicht verschließen.

### 4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von swingcolor® Ausbesserungsfarbe sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. +49 (0)180 5326655 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.).

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

### 5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6286)