




www.bosch-automotive-catalog.com



2015 | 2016



www.bosch-automotive-catalog.com



BOSCH




ALFA ROMEO










Brera 1.8 Tbi	1,8	147	939 B1.000 <M6>	05.09-12.10			S 0039
2.0 JTDM	2,0	120/125	844 A2.000; 939 B3.000 <M120>	02.09-12.10			S 0039
2.2 JTS	2,2	136	939 A5.000 <M50>	01.06-12.10	P 7016		S 0039
2.4 JTDM 20V	2,4	147/154	939 A3.000 <M95>; 939 A9.000	04.06-12.10	P 7021		S 0039
3.2 JTS 24V, JTS 24V Q4	3,2	191/195	939 A.000 <M61>; 939 A.000 <M62>	01.06-12.10			S 0039
Giulietta 1.4 BiFuel, TB	1,4	77/85/88/120/125	198 A4.000 <M20>; 940 A2.000 <MultiAir>; 940 A6.000; 940 B...; 955 A8.000 <MultiAir>	04.10-→	P 9256		
GT 1.8 TS	1,8	103-106	AR32205 <M1>	10.03-12.10	P 3300		S 3156
1.9 JTD 16V	1,9	110/125	937 A5.000 <M15>; 937 A5.000 <M92>; 937 A.6000 <M94>	10.03-12.10	P 3300	N 2048	S 3086
2.0 JTS	2,0	119/121	932 A2.000 <M6>; 937 A1.000 <M5>	10.03-12.10			S 3156
3.2 V6	3,2	176	936A000 <M10>	10.03-12.10	P 3351		S 3791
Giulietta 1.4	1,4	88	940 B7.000	08.13-→	P 9256		
MiTo 1.3 JTD	1,3	70	199 B1.000 <M95>	10.08-→			S 0002
1.4	1,4	51	955 A9.000	05.11-→	P 2041		S 0036
		77	955 A6.000 <M16>	10.09-→	P 9256		
1.4 BiFuel, i.e., i.e. Turbo	1,4	88/110	198 A1.000; 198 A4.000 <M20>	05.08-→	P 9256		S 0057
1.4 i.e.	1,4	57	350 A1.000	06.11-→	P 2041		S 0036
		70	199 A6.000 <M15>	09.08-→			S 0036
1.4 i.e. 16V	1,4	57-58	955 A1.000 <M14>	08.08-→	P 2041		S 3317
1.4 Turbo	1,4	103	955 B1.000	12.13-→	P 9256		
1.4 Turbo, 16V Turbo	1,4	99/120/125	940 A2.000 <MultiAir>; 955 A... <M22>	10.09-→	P 9256		S 0057
1.6 JTD	1,6	88	955 A3.000 <M88>	08.08-→			S 0057
Spider 1.8 Tbi	1,8	147	939 B1.000 <M66>	05.09-12.10			S 0039
2.0 JTDM	2,0	120/125	844 A2.000; 939 B3.000 <M120>	04.09-12.10			S 0039
2.2 JTS	2,2	136	939 A5.000 <M50>	03.06-12.10	P 7016		S 0039
2.4 JTDM 20V	2,4	147/154	939 A3.000 <M95>; 939 A9.000	03.07-12.10	P 7021		S 0039
3.2 JTS 24V, JTS 24V Q4	3,2	191	939 A.000 <M61>; 939 A.000 <M62>	09.06-12.10			S 0039
147 1.6 TS 16V, TS 16V ECO	1,6	77/88	AR 32104 <M5>; AR 37203 <M1>	11.00-12.10	P 3300		S 3156
1.9 JTDM, JTDM 16V	1,9	85/88/93/125	937 A.3000 <M88>; 937 A.4000 <M16>; 937 A.6000 <M94>; 939 A7.000 <M87>	06.03-12.10	P 3300	N 2048	S 3086
159 1.8 i	1,8	103	939 A4.000 <M41>	03.06-11.11	P 7006		S 0039
1.8 Tbi	1,8	147	939 B1.000 <M66>	05.09-11.11			S 0039
1.9 JTDM 8V/16V	1,9	85/100	939 A7.000 <M87>; 937 A8.000 <M91>	01.06-12.08	MHF	P 9248	S 0039
1.9 JTDM 8V, JTDM 16V	1,9	88/110	939 A1.000 <M88>; 939 A2.000 <M92>	06.05-12.08		P 9248	S 0039
1.9 JTS	1,9	118	939 A6.000 <M47>	06.05-12.08	P 7016		S 0039
2.0 JTDM, JTDM 16V	2,0	100/120/125	844 A2.000; 939 B3.000 <M120>; 939 B4.000	05.09-12.11			S 0039
2.2 JTS	2,2	136	939 A5.000 <M50>	06.05-12.08	P 7016		S 0039
2.4 JTD 20V, JTDM 20V	2,4	147/154	939 A3.000 <M95>; 939 A9.000	06.05-12.08	P 7021		S 0039
3.2 JTS	3,2	191-195	939 A.000 <M61>; 939 A.000 <M62>	01.06-12.08			S 0039
166 2.0 T.S. 16V	2,0	110	AR 36301 <M2>	09.00-10.07	AG	P 3300	S 3791
					GS	P 3300	S 3329
2.4 JTD	2,4	100-110	839 A6.000/841 C.000 <M21/M22>	09.00-10.07	AG		N 2048
					GS		N 2048
					TW	P 3300	
						P 3354	
2.4 JTD 20V	2,4	120/128/129	841 G.000/841 H.000 <M25/M26>; 841 M.000 <M27>; 841 N.000 <M28>	06.03-10.07	AG	P 3300	N 2048
					GS	P 3300	N 2048
2.5 V6 24V	2,5	140	AR 34201 <M10>	07.98-12.06		P 3351	
			AR 36201 <M11>	09.00-10.07	AG	P 3351	S 3791
					GS	P 3351	S 3329













AUDI

A1 (8X1,8XA) 1.2 TFSI	1,2	63	CBZA <DB1>	05.10->		F 5959	
1.4 TFSI	1,4	90/103/136	CAVG <DP4>; CAXA <D4X>; CNVA <D4X>; CPTA <DF6>; CTHG <DP4>	05.10->		F 5959	
1.6 TDI	1,6	66/77	CAYB <D36>; CAYC <D38>	03.11-> 05.10-04.11	P 7023		N 6500
2.0 TDI	2,0	100/105	CFHB <D92>; CFHD <D92>	09.11->	P 7023		
2.0 TFSI quattro	2,0	188	CDLH <D81>	03.12->	P 9243	F 5959	
A3 (8L1,8P1,8P7,8PA) 1.2 TFSI	1,2	77	CBZB <DB0>	11.09-05.13		F 5959	S 9405
1.4 TFSI	1,4	92	CAXC <D33>	06.07-06.08 07.08-05.10	P 9301 P 7079	F 5959 F 5959	S 9405 S 9405
			CMSA <D33>	04.10-05.10 06.10-03.13	P 7079 P 9301	F 5959 F 5959	S 9405 S 9405
1.6	1,6	75	BSE <MW6>; BSF <MW6>; CCSA <MW6>; CMXA <MW6>	06.05-08.12 07.08-03.13	P 3314 P 3314	F 3006 F 3006	S 9405 S 9405
1.6 FSI	1,6	85	BLF; BLP	06.04-09.07	P 9301	F 5959	S 3315
1.6 TDI	1,6	66/77	CAYB <D36>; CAYC <D38>	05.09-03.13	P 7023	N 0008	S 9404
1.8 TFSI, TFSI quattro	1,8	118	BYT BZB <D67>	11.06-06.07 06.07-05.08	P 7080 P 7080	F 5273 F 5273	S 9404 S 9404
				04.08-01.09	P 7080	F 5959	S 9404
			CDA A <D67>	07.08-05.13	P 7080	F 5959	S 9404
1.9 TDI	1,9	77	BKC Fg.-Nr. 8P..6..176 001->	06.03-05.06 03.06-05.06	P 9192		N 0008
			BLS <D3W>	11.05-05.10	P 9192		S 9404
			Fg.-Nr. 8P..6..176 001->	03.06-05.10			N 0008
			BXE <D3W>	06.06-05.10	P 9192	N 0008	S 9404
2.0 FSI	2,0	110	BVY; BVZ PR-Code 1A2 PR-Code 1A5	11.05-06.08 11.05-06.08 DRR 11.05-06.08 DRR	P 9243		F 5273 F 5959
2.0 TDI, TDI quattro	2,0	100	AVZ Fg.-Nr. 8P..6..176 001->	05.03-06.08 03.06-06.08	P 9192		S 9404 N 0008
		100/103/125	CBAA <D94>; CBAB <D91>; CBBB <D93>	07.08-05.10	P 9192	N 0008	S 9404
			CFFA <D94>; CFFB <D91>; CFGB <D93>; CLJA <D91>	11.09-03.13	P 7023	N 0008	S 9404
		103	BKD; BMM Fg.-Nr. 8P..6..176 001->	05.03-06.08 03.06-06.08	P 9192		S 9404 N 0008
		120/125	BMN; BUY	03.06-06.08	P 9192	N 0008	S 9404
2.0 TFSI, TFSI quattro	2,0	147	BWA <D2L>	11.05-06.08 11.05-05.09	P 9243 P 9192	F 5273 F 5959	S 3102 S 3102
			CAWB <D2L>	06.07-06.08	P 7080	F 5273	S 9404
				04.08-01.09	P 7080	F 5959	S 9404
			CCZA <D2L>	07.08-05.13	P 7080	F 5959	S 9404
3.2 quattro	3,2	184	BDB; BMJ; BUB <D6D> PR-Code 1A1 PR-Code 1A5	07.03-05.09 07.03-05.09	P 9192 P 9192	F 3006 F 5959	
A3 (8V1,8V7,8VA,8VS) 1.6	1,6	75	BSE <MW6>	09.08-05.10	P 3314	F 3006	S 9405
1.6 TDI	1,6	77	CAYC <D38>	05.09-05.13	P 7023	N 0008	S 9404
1.8 TFSI	1,8	118	BYT; BZB <D67>	11.06-06.08	P 7080	F 5273	S 9404
			CDAA <D67>	07.08-08.12	P 7080	F 5959	S 9404
A4 Allroad (8KH) 2.0 TDI	2,0	100/105/110/120/130	CGLC <DE2>; CGLD <D95>; CJCA <D92>; CJCB <D94>; CJCD <DN4>	11.11->	P 7023	N 2068	S 0157
		100/105/120	CAGA <D92>; CAGB <D94>; CAHB <D95>	04.09-01.12	P 9192	N 2068	S 0157
		120	CNHC <D95>	11.13->		N 2068	
2.0 TFSI, TFSI flexible fuel	2,0	155	CDCN <D2D>	04.09-05.13	P 7080		S 0157
		155/162	CPMA <D2D>; CPMB <D60>	03.12->	P 7080		S 0157
		165	CNCD <DF7>	05.13->			S 0157



								
	//ccm	kW	Typ					
AUDI (Fortsetzung)								
A4 Allroad (8KH) 3.0 TDI	3,0	176	CCWA <D50>	04.09-01.12		P 7066	N 2068	
		180	CDUC <D43>; CKVB <D43>; CKVC <D43>	01.12→			N 2068	
A4 (B6) 1.8 i Turbo	1,8	120	BFB; BKB	01.03-08.08		P 3012		S 3046
1.8 T	1,8	125	AMB	10.02-06.06		P 3314		S 3046
2.0 i TFSI	2,0	147	BGB	11.05-11.06		P 9243	F 3012	S 3046
2.4, i	2,4	120/125	AMM; BDV	04.01-02.07		P 3313	F 5318	S 3046
3.0, i quattro, quattro	3,0	160/162	ASN; BBJ	12.00→		P 3313	F 5318	S 3046
A4 (B7) 1.6	1,6	75	ALZ	11.04-06.08		P 3314	F 5318	S 3046
1.8 T, T quattro	1,8	120	BFB	11.04-03.09		P 7004		S 3046
1.9 TDI	1,9	85	BKE; BRB	11.04-06.08		P 9619	N 6374	S 3046
2.0	2,0	96	ALT	11.04-06.08		P 3314	F 5318	S 3046
2.0 TDI, TDI quattro	2,0	89/93/120	BVA; BVF; BVG	11.05-06.08		P 9192	N 6429	S 3046
		100/103/125	BRD; BRE; BRF	06.05-06.08		P 9192	N 6429	S 3046
		100/103	BPW; BRC	11.04-06.08		P 9619	N 6374	S 3046
2.0 TFSI, TFSI quattro	2,0	125	BPJ	03.07-06.08		P 9243	F 3012	S 3046
		162	BUL	06.05-06.08		P 9243	F 3012	S 3046
2.5 TDI	2,5	120	BDG	11.04-05.06		P 9152	N 0509	S 3046
2.7 TDI	2,7	120/132	BPP <D1N>; BSG <D1W>	11.05-03.09		P 7002/1	N 6431	S 3046
3.0, quattro	3,0	160	BBJ	11.04-05.06		P 3313	F 5318	S 3046
3.0 TDI quattro	3,0	150	BKN	01.05-03.09		P 7002/1	N 6431	S 3046
		171	ASB <D1D>	01.06-03.09		P 7002/1	N 6431	S 3046
3.2 FSI, FSI quattro	3,2	188	AUK	01.05-03.09		P 9268	F 3012	S 3046
A4 (B8) 1.8 TFSI, TFSI quattro	1,8	88	CDHA <D2S>	06.08-11.13		P 7080		S 0157
		88/118	CABA <D2S>; CABB <D67>	11.07-05.08		P 7080		S 0157
		118	CDHB <D67>	06.08-03.12		P 7080		S 0157
		125	CJEB <D6J>	11.11-11.13				S 0157
2.0 TDI, TDI quattro	2,0	88/100/105/110/120/125/130	CAGA <D92>; CAGB <D94>; CAGC <D90>; CAHA <D93>; CAHB <D95>	11.10→		P 7023	N 2068	S 0157
			CGLC <DE2>; CGLD <D95>; CJCA <D92>; CJCB <D94>; CJCC <D90>; CJCD <DN4>					
			CMEA <D92>	05.10-03.12		P 9192	N 2068	S 0157
			CMFA <D92>; CMFB <DN4>	11.11→		P 7023	N 2068	S 0157
			CNHC <D95>	09.13-03.14			N 2068	
		140	CNHA <DE5>	09.13-03.14			N 2068	
2.0 TFSI, TFSI flexible fuel, TFSI quattro, TFSI quattro flexible fuel	2,0	132/155	CDNB <D64>; CDNC <D2D>; CFKA <D64>	06.08-11.13		P 7080		S 0157
		155/162	CPMA <D2D>; CPMB <D60>	03.12-11.13		P 7080		S 0157
		162	CAED <D60>	05.13-11.13		P 7080		S 0157
		165	CNCD <DF7>	05.13→				S 0157
2.7 TDI	2,7	120/140	CAMA <D4V>; CAMB <D1W>					
			Fg.-Nr. →8K..8A021 989, →8K..8N009 060	11.07-03.08		P 7002/1	N 2068	
			Fg.-Nr. 8K..8A021 990→, 8K..8N009 060→	04.08-05.08		P 7066	N 2068	
			CGKA <D4V>; CGKB <D1W>	06.08-03.12		P 7066	N 2068	
3.0 TDI quattro	3,0	155/176	CCLA <D50>; CCWA <D50>; CCWB <D1V>	04.08-03.12		P 7066	N 2068	
		176	CAPA <D50>					
			Fg.-Nr. →8K..8A021 989, →8K..8N009 060	11.07-03.08		P 7002/1	N 2068	
			Fg.-Nr. 8K..8A021 990→, 8K..8N009 060→	04.08-05.08		P 7066	N 2068	
3.0 TDI, TDI quattro	3,0	150/180	CDUC <D43>; CKVB <D43>; CKVC <D43>; CLAB <D1Q>	11.11→			N 2068	
3.0 TFSI quattro	3,0	200	CMUA <D08>	02.12→		P 9268		
3.2 FSI, FSI quattro	3,2	195	CALA <D6W>	01.08-03.12		P 9268		
A4 (BKH) 2.0 TDI	2,0	125	CAHA <D93>	04.09-01.12		P 9192	N 2068	
		140	CNHA <DE5>	11.13→			N 2068	
A5 (8F7,8TA,8T3) 1.8 TFSI	1,8	118	CDHB <D67>	05.09-03.12		P 7080		S 0157
		125	CABD <D6J>	10.07-11.08		P 7080		S 0157
			CJEB <D6J>	08.11→				S 0157
2.0 TDI, TDI quattro	2,0	100/105/110/120/125/130/140	CAGA <D92>; CAGB <D94>; CAHA <D93>; CAHB <D95>	01.08-03.12		P 9192	N 2068	S 0157
			CGLC <DE2>; CGLD <D95>; CJCA <D92>; CJCB <D94>; CJCD <DN4>	08.11→		P 7023	N 2068	S 0157
			CMEA <D92>	05.10-03.12		P 9192	N 2068	S 0157
			CMFA <D92>; CMFB <DN4>	11.11→		P 7023	N 2068	S 0157

								
A5 (8F7,8TA,8T3)	2,0	132/155	CDNB <D64>; CDNC <D2D>	09.08→		P 7080		S 0157
2.0 TFSI, TFSI quattro		155/162	CAEB <D2D>; CAED <D60>	06.08→		P 7080		S 0157
		165	CNCD <DF7>	05.13-11.13				S 0157
2.0 TFSI quattro flexible fuel	2,0	155/162	CPMA <D2D>; CPMB <D60>	03.12-11.13		P 7080		S 0157
2.7 TDI	2,7	120/140	CAMA <D4V>; CAMB <D1W>					
			Fg.-Nr. →8T..8..032 149	07.07-01.08		P 7002/1	N 2068	
			Fg.-Nr. 8T..8..032 149→	02.08-05.08		P 7066	N 2068	
			CGKA <D4V>; CGKB <D1W>	05.08-03.12		P 7066	N 2068	
3.0 FSI quattro, TFSI quattro	3,0	200	CMUA <D08>	11.11→		P 9268		
3.0 TDI, TDI quattro	3,0	150/180	CDUC <D43>; CKVB <D43>; CKVC <D43>; CLAB <D1Q>	08.11→			N 2068	
		155/176	CCWA <D50>; CCWB <D1V>	03.08-03.12		P 7066	N 2068	
		176	CAPA <D50>	06.07-05.08		P 7002/1	N 2068	
3.2 FSI, FSI quattro	3,2	195	CALA <D6W>	06.07-03.12		P 9268		
A6 Allroad (C5,C6) 2.7 TDI	2,7	120/132	BPP <D1N>; BSG <D1W>					
			Fg.-Nr. →4F..8..112 000	05.06-02.08		P 7002/1		S 0028
			Fg.-Nr. 4F..8..112 001→	03.08-10.08		P 7066		S 0028
			Fg.-Nr. →4F..8..176 910	05.06-08.08			N 6459	
		120/140	CANC <D4V>; CAND <D1W>	10.08-08.11		P 7066		S 0028
3.0 TDI	3,0	155	BNG <D1V>	05.06-05.07		P 7002/1	N 6459	S 0028
		155/176	CDYA <D50>; CDYB <D1V>; CDYC <D50>	10.08-08.11		P 7066		S 0028
		171	ASB <D1D>					
			Fg.-Nr. →4F..8..112 000	05.06-02.08		P 7002/1		S 0028
			Fg.-Nr. 4F..8..112 001→	03.08-10.08		P 7066		S 0028
			Fg.-Nr. →4F..8..176 910	05.06-08.08			N 6459	
3.0 TFSI	3,0	213	CAJA <D12>	10.08-08.11		P 9268	F 3012	S 0198
3.2 FSI	3,2	188	AUK <D2G>	05.06-10.08		P 9268	F 3012	S 0198
A6 Allroad (C7) 3.0 TFSI	3,0	228	CGWD <D18>	01.12→		P 9268		
A6 (C6) 2.0 i Turbo, TFSI	2,0	125	BPJ; BPJ <D6G>	06.05-08.11		P 9243	F 3012	S 0027
2.0 TDI	2,0	89/100/ 103	BRE; BRF; BVG	06.05-10.08		P 9192	N 6429	S 0027
2.0 TDI, TDI e	2,0	100/120/ 125	CAGB <D94>; CAHA <D93>; CAHB <D95>	10.08-08.11		P 9192	N 2066	S 0027
2.4, quattro	2,4	130	BDW	04.04-10.08		P 9268	F 3003	S 0198
2.7 TDI	2,7	120/132	BSG <D1W>; BPP <D1N>					
			Fg.-Nr. →4F..8..112 223, →4F..8Y000 168	11.04-02.08		P 7002/1	N 6459	S 0028
			Fg.-Nr. 4F..8..112 224→, 4F..8Y000 169→	03.08-10.08		P 7066	N 6459	S 0028
		140	CAN; CANA <D4V>; CANB; CANC <D4V>; CAND <D1W>	08.09→		P 7066		S 0028
2.7 TDI quattro	2,7	120/132	BSG <D1W>; BPP <D1N>	06.05-10.08			N 6459	
			Fg.-Nr. →4F..6..250 000	06.05-05.06				S 0028
			Fg.-Nr. 4F..7..000 001→	06.06-10.08				S 0198
			Fg.-Nr. →4F..8..112 223, →4F..8Y000 168	06.05-02.08		P 7002/1		
			Fg.-Nr. 4F..8..112 224→, 4F..8Y000 169→	03.08-10.08		P 7066		
2.8 FSI, FSI quattro, i	2,8	140/154/ 162	BDX; CCDA <DB2>; CCEA <DB3>	07.04→		P 9268	F 3012	S 0198
2.8 i	2,8	140	BBG	08.04-09.08		P 3313	F 5264	S 9870
3.0, quattro	3,0	160	BBJ	04.04-05.06		P 3313	F 3003	S 0198
3.0 TDI quattro	3,0	155	BNG <D1V>	04.04-10.08			N 6459	
			Fg.-Nr. →4F..6..250 000	04.04-05.06				S 0028
			Fg.-Nr. 4F..7..000 001→	06.06-10.08				S 0198
			Fg.-Nr. →4F..8..112 223, →4F..8Y000 168	04.04-02.08		P 7002/1		
			Fg.-Nr. 4F..8..112 224→, 4F..8Y000 169→	03.08-10.08		P 7066		
		155/176	CDYA <D50>; CDYB <D1V>; CDYC <D50>	10.08-08.11		P 7066		S 0028
		165	BMK	04.04-05.06		P 7002/1	N 6459	S 0028






AUDI (Fortsetzung)								
A6 (C6) 3.0 TDI quattro	3,0	171	ASB <D1D> Fg.-Nr. →4F..8..112 223, →4F..8Y000 168 Fg.-Nr. 4F..8..112 224→, 4F..8Y000 169→	06.06-02.08		P 7002/1	N 6459	S 0198
				03.08-10.08		P 7066	N 6459	S 0198
3.0 TFSI quattro	3,0	213/220	CAJA <D12>; CCAA <D13>	10.08-09.11		P 9268	F 3012	S 0198
3.2 FSI, FSI quattro	3,2	183	BYU	09.06-10.08		P 9268	F 3012	S 0198
		188	AUK; BKH	04.04-10.08		P 9268	F 3012	S 0198
		195	CALA <D6W>	03.09-08.11		P 9268	F 3012	S 0198
4.2 FSI quattro	4,2	257	BJV <MN5>	06.06-08.11		P 7011	F 3012	S 0198
4.2 quattro	4,2	246	BAT	04.04-05.06		P 7007	F 3003	S 0198
A6 (C7) 2.0 FSI	2,0	132	CAEB <D2D>; CAED <D60>; CDNB <D64>	06.11→		P 7080		
2.0 TDI	2,0	100/120/ 130	CGLC <DE2>; CGLD <D95>; CGL E <D94>	02.11→		P 7023		
		130	CMGB <DE2>	05.11→		P 7023		
2.0 TFSI Hybrid	2,0	155	CHJA <D69>	11.11→		P 7080		
2.0 TFSI, TFSI quattro	2,0	132/155/ 165	CAEB <D2D>; CAED <D60>; CDNB <D64>	03.11→		P 7080		
2.8 FSI, FSI quattro	2,8	150	CHVA <D05>	11.10→		P 9268		
3.0 TFSI quattro	3,0	220/228	CGWB <D13>; CGWD <D18>; CGXB <D18>	11.10→		P 9268		
A7 2.8 FSI, FSI quattro	2,8	150	CHVA <D05>; CNYA <D05>	10.10→		P 9268		
3.0 TFSI quattro	3,0	220/228	CGWB <D13>; CGWD <D18>; CGXB <D18>; CHMA <D13>; CTUA <D18>	07.10→		P 9268		
A8 (D2,D3,D4) 2.0 TFSI Hybrid	2,0	155	CHJA <D69>	02.12→		P 7080		
2.8 FSI	2,8	154	BDX	09.07-07.10		P 9268	F 3012	S 9400
3.0, quattro	3,0	160	BBJ	07.03-05.06		P 3313		S 9400
3.0 TDI quattro	3,0	150	CLAB <D1Q>	09.11-04.14			N 2068	
		155	BNG <D1V> Fg.-Nr. →4E..8..011 500 Fg.-Nr. 4E..8..011 501→	11.03-02.08 03.08-07.10		P 7002/1 P 7066	N 6458 N 6458	
		155/176/ 184/190	CMHA <D13>; CPNA <TH1>; CPNB <D50>; CTBA <DD7>; CTBB <TH1>	03.12→			N 2068	
		155/184	CDTA <D51>; CDTB <D1V>; CDTC <TF1>	07.10→			N 2068	
		171	ASB <D1D> Fg.-Nr. →4E..8..011 500 Fg.-Nr. 4E..8..011 501→	01.04-02.08 03.08-07.10		P 7002/1 P 7066	N 6458 N 6458	
3.0 TFSI quattro	3,0	213/228/ 245	CGWA <D12>; CGWD <D18>; CGXC <D11>	07.10-04.14		P 9268		
		245	CMDA <D11>; CTUB <D11>	06.10-04.14		P 9268		
3.2 FSI, FSI quattro	3,2	191	BPK	06.05-07.10		P 9268	F 3012	S 9400
4.2 FSI quattro	4,2	257	BJV <MN5>	06.06-07.10		P 7011	F 3012	S 9400
		273	CDRA <D79>	11.09-04.14		P 7011		
4.2 quattro	4,2	246	BFM	11.02-05.06		P 7007		S 9400
4.2 TDI quattro	4,2	240	BVN Fg.-Nr. →4E..8..011 500 Fg.-Nr. 4E..8..011 501→	07.05-02.08 03.08-07.10		P 7002/1 P 7066	N 6458 N 6458	
		258/283	CDSB <DD2>; CTEC <TE5>	11.09→		P 7066	N 2068	
Q3 2.0	2,0	125	CRH	11.12→			F 5906	
2.0 TDI, TDI quattro	2,0	76-103/ 120/130	CFFA <D94>; CFFB <D91>; CFGC <DE2>; CFGD <D95>	06.11→		P 7023		S 9404
		103/130	CLJA <D91>; CLLB <DE2>	06.11→		P 7023		S 9404
		147	CGM	11.12→			F 5906	
2.0 TFSI quattro	2,0	125/155	CCZC <D6G>; CPSA <D2D>	06.11→		P 7080		S 9404
Q5 (8RB,8R7) 2.0 TDI, TDI quattro	2,0	100/105/ 120/125/ 130	CAGA <D92>; CAGB <D94>; CAHA <D93>; CAHB <D95> CGLA <D95>; CGLB <D93>; CGLC <DE2>; CGLD <D95> CJCA <D92>; CJCB <D94>; CJCD <DN4>; CMGA <D93>	11.08-09.10 05.10→ 05.10→		P 9192 P 7023 P 7023	S 0157 S 0157 N 2068	S 0157 S 0157 S 0157
		130	CMGB <DE2>	06.12→		P 7023		S 0157
2.0 TFSI Hybrid quattro	2,0	155-180	CHJA <D69>	06.11→		P 7080		S 0157
2.0 TFSI quattro	2,0	132/155	CDNB <D64>; CDNC <D2D>	11.08-09.12		P 7080		S 0157
		155	CAEB <D2D>	05.10-09.12		P 7080		S 0157
		162	CPMB <D60>	05.13→		P 7080		S 0157
		165	CNCD <DF7>	06.12→				S 0157
2.0 TFSI quattro flexible fuel	2,0	155-157	CPMA <D2D>	07.12→		P 7080		S 0157

Q5 (8RB,8R7) 3.0 TDI quattro	3,0	155/176	CCWA <D50>; CCWB <D1V>	11.08-09.12		P 7066		
		176/184/190	CPNB <D50>; CTBA <DD7>; CTBC <D51>	09.13→			N 2068	
3.0 TFSI quattro	3,0	200	CTUC <D08>; CTVA <D08>	06.12→		P 9268		
3.2 FSI quattro	3,2	199	CALB <DC0>	11.08-09.12		P 9268		
Q5 (83B) 2.0 TFSI quattro	2,0	155	CADA	01.10→				S 0157
Q7 3.0 TDI	3,0	150/176/180	CJGA <D50>; CJGC <D1Q>; CJGD <D43>; CJMA <D1Q>	05.10→			N 2068	S 9190
		155	BUN <D1V>	03.06-11.07		P 7002/1		S 9190
		155/176	CASA <D50>; CASB <D1V>					
			Fg.-Nr. →4L..8..050 765	09.07-02.08		P 7002/1		S 9190
			Fg.-Nr. 4L..8..050 766→	03.08-05.10		P 7066		S 9190
		171	BUG <D1D>	08.06-02.08		P 7002/1		S 9190
				03.08-05.08		P 7066		S 9190
		176	CCMA <D50>	06.09-05.11		P 7066		S 9190
		176/180	CNRB <D50>; CRCA <D43>; CLZB <D43>	05.11→			N 2068	S 9190
3.0 TFSI	3,0	200-249	CJTB <G1G>; CJTC <D08>; CJWB <G1G>; CJWC <D08>; CJWE <DC3>	05.10→		P 9268		S 9190
		206/245	CTWA <D11>; CTWB <DC3>	05.12→		P 9268		S 9190
		245	CNA A <D11>	05.10→		P 9268		S 9190
3.6 FSI	3,6	206	BHK <D3B>	03.07-05.10		P 9142		S 9190
4.2 FSI	4,2	257	BAR <T8T>	03.06-05.10		P 7011		S 9190
4.2 TDI	4,2	240	BTR <D1S>	03.07-06.09		P 7002/1		S 9190
		250	CCFA <D57>	06.09-05.10		P 7066		S 9190
6.0 TDI	6,0	368	CCGA <D56>	09.08-04.12		P 7066		
S3 (8L1,8P1,8PA) 2.0 TFSI quattro	2,0	188/195	BHZ; BZC					
			PR-Code 1A2	11.06-06.08		P 9243	F 5273	S 0178
			PR-Code 1A5	11.06-06.08		P 9243	F 5959	S 0178
			CDLA <D3Q>; CDLC <D81>	07.08-03.13		P 9243	F 5959	S 0178
S4 (B5,B6,B7,B8) 3.0 TFSI quattro	3,0	245	CAKA <D11>; CGWC <D11>; CGXC <D11>; CTUB <D11>	03.09→		P 9268		
4.2 quattro	4,2	253	BBK	03.03-03.09		P 7007	F 5318	
S5 (8F7,8T3,8TA) 3.0 TFSI quattro	3,0	245/265	CAKA <D11>; CCBA <D11>; CGWC <D11>; CGXC <D11>; CTUB <D11>	05.09→		P 9268		
4.2 quattro	4,2	260	CAUA <D0A>	06.07-03.12		P 7011		
TT 1.8 T, T quattro	1,8	110	AUM	01.01-06.06		P 3314	F 5318	S 3714
		120/132/140/165/180	AUG; AUQ <MQ7>; BAM; BFV <D7D>; BVP; BVR	08.00-06.06		P 3314	F 5318	S 3714
1.8 TFSI	1,8	118	CDAA <D67>	06.08→		P 7080	F 5959	S 9404
2.0 TDI quattro	2,0	125	CBBB <D93>	06.08-06.10		P 9192	N 0008	S 9404
			CFGB <D93>	05.10→		P 7023	N 0008	S 9404
2.0 TFSI, TFSI quattro	2,0	147	BPY <D2L>; BWA <D2L>	07.06-06.10		P 9243	F 5959	S 3102
			CCZA <D2L>; CCTA <D2L>	06.08-06.10		P 7080	F 5959	S 9404
		155	CESA <D2D>; CETA <D2D>	05.10→		P 7080	F 5959	S 9404
		195/200	CDLA <D3Q>; CDLB <D14>; CDMA <D3Q>	05.08→		P 9243	F 5959	
2.5 TFSI quattro	2,5	250/265	CEPA <D07>; CEPB <D06>	07.09→		P 9243	F 5959	

BMW










Serie X1 (E84) X1 116 d sDrive	2,0	85	N47 D20C	07.12→				S 0119
X1 116 i sDrive	1,6	105	N20 B16A	05.13→				S 0149
X1 118 d sDrive	2,0	100-105	N47 D20C	11.09-06.12		P 7072		S 0119
X1 118 d sDrive, 20 d ed sDrive, 20 d sDrive, 20 s xDrive	2,0	105/120/135	N47 D20C <N47N>	09.11→				S 0119
X1 118 d xDrive	2,0	100-105	N47 D20C	11.09-02.10		P 7072		S 0119






BMW (Fortsetzung)

Serie X1 (E84) X 1 18i sDrive	2,0	100-110	N46 B20B	03.10-→	P 9262	S 0018
X 1 20 d sDrive, 20 d xDrive	2,0	120-130	N47 D20C	10.09-06.12	P 7072	S 0119
X 1 20i sDrive; xDrive	2,0	135	N20 B20A	09.11-→		S 0149
X 1 23 d xDrive	2,0	150	N47 D20D	10.09-06.12	P 7072	S 0119
X 1 25 d xDrive	2,0	160	N47 D20D	07.12-→		S 0119
X 1 25i xDrive	3,0	160	N52 B30A <N52N>	03.10-→	P 9269	S 0029
X 1 28i xDrive	2,0	180	N20 B20A	03.11-→		S 0149
	3,0	190	N52 B30A <N52N>	10.09-08.11	P 9269	S 0029
Serie X3 (E83) X 3 2.0 d	2,0	110	20 4D 4 <M 47N>	10.04-09.07	P 9185	N 6457 S 3588
X 3 2.0 d, 18 d xDrive, 20 d xDrive	2,0	105/120-130	N47 D20...; N47 D20A; N47 D20C	09.07-08.10	P 7072	N 6457 S 0147
X 3 2.0i, 20i xDrive	2,0	110	N46 B20B <NG4>	09.05-08.10	P 9262	
X 3 2.5 si, 25i xDrive	2,5	160	N52 B25... <NG6>	09.06-08.10	P 9269	
X 3 2.5i	2,5	141	25 6S 5 <M 54>	03.04-08.06	P 7003	S 3004
X 3 3.0 d	3,0	150	30 6D 2 <M 57N>	01.04-09.05	P 9252	N 6457 S 3589
		160	30 6D 3 <M 57N2>	09.05-08.06	P 9252	N 6457 S 3589
				09.06-08.08	P 9252	N 6457 S 0147
X 3 30 d xDrive	3,0	155-160	30 6D 3 <M 57N2>	09.08-08.10	P 9252	N 6457 S 0147
X 3 3.0 sd, 35 d xDrive	3,0	210	30 6D 5	09.06-08.10	P 9252	N 6457 S 0147
X 3 3.0 si, 30i xDrive	3,0	200	N52 B30... <NG6>; N52 B30... <N52N>	09.06-08.10	P 9269	
X 3 3.0i	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	01.04-08.06	P 7003	S 3004
Serie X3 (F25) X 3 20i xDrive	2,0	135	N20 B20A	09.11-→	TW P 9269	
X 3 28i xDrive	2,0	180	N20 B20A	04.12-→	P 9269	
X 3 28i xDrive, 35i xDrive	3,0	190/225	N52 B30... <N52N>; N55 B30A	10.10-→	P 9269	
Serie X5 (E70) X 5 M50d	3,0	280	N57 D30C	04.12-06.13	P 7072	N 6457
X 5 30 d xDrive, 40 d xDrive	3,0	155-190/225	N57 D30A; N57 D30B <N57Z>	04.10-06.13		N 6457
X 5 3.0 d, 30 d xDrive	3,0	155-173	30 6D 3 <M 57N2>	03.07-03.10	P 9252	N 6457 S 3589
X 5 3.0 sd, 35 d xDrive	3,0	210	30 6D 5	10.07-03.10	P 9252	N 6457
X 5 3.0 si, 30i xDrive, 35i xDrive	3,0	200/225	N52 B30... <NG6>; N55 B30A	11.06-06.13	P 9269	
Serie X5 (F15) X 5 M 50 d	3,0	280	N57 D30C	11.13-→	P 7072	N 6457
X 5 25 D sDrive, 25 d xDrive	2,0	160	N47 D20D	12.13-→		N 6457
X 5 30 d xDrive, 40 d xDrive	3,0	190/230	N57 D30A <N57Z>; N57 D30B	11.13-→		N 6457
X 5 35i xDrive	3,0	225	N55 B30A	11.13-→	P 9269	
Serie X6 (E71) X 6 30 d xDrive	3,0	155-180	N57 D30A	04.10-→		N 6457
		173	30 6D 3 <M 57N2>	05.08-03.10	P 9252	N 6457 S 3589
X 6 35 d xDrive	3,0	210	30 6D 5	05.08-03.10	P 9252	N 6457
X 6 35i xDrive	3,0	225	N54 B30A; N55 B30A	03.08-→	P 9269	
X 6 40 d xDrive	3,0	225	N57 D30B <N57Z>	04.10-→		N 6457
X 6 M50 d	3,0	280	N57 D30C	04.12-→	P 7072	N 6457
Serie Z4 (E85;E86;E89) Z 4 M 3.2	3,2	252	32 6S 4 <S 54 B 32>	02.06-08.08	P 9264	S 3094
Z 4 18i sDrive, 20i sDrive, 28i sDrive	2,0	115/135/180	N20 B20A	09.11-→		S 0149
Z 4 2.0i	2,0	110	N46 B20... <NG4>	03.05-08.08	P 9262	
Z 4 23i sDrive	2,5	150	N52 B25... <NG6>	04.09-08.11	P 9269	S 0149
Z 4 2.5 si, 2.5i	2,5	130/160	N52 B25... <NG6>	02.06-08.08	P 9269	
Z 4 3.0 si	3,0	195	N52 B30... <NG6>	02.06-08.08	P 9269	
Z 4 30i sDrive	3,0	190	N52 B30... <NG6>	04.09-08.11	P 9269	S 0149
Z 4 35i sDrive, 35is sDrive	3,0	225/250	N54 B30A	04.09-→	P 9269	S 0148
Serie 1 (E81;E82;E87;E88) 116 d	2,0	66-85	N47 D20...	03.09-12.11	P 7072	N 6457 S 0119
116 i	1,6	85	N45 B16A <NG4>	09.04-02.07	P 9262	S 0095
		90	N43 B16A <NG4>	03.07-12.11	P 9262	S 0018
		2,0	90 N43 B20A <NG4>	09.07-11.11	P 9262	S 0095
		2,0	90 N43 B20A <NG4>	03.09-12.11	P 9262	S 0018
118 d	2,0	90	20 4D 4 <M 47N>	09.04-03.07	P 9185	N 6457 S 3588
		100-105	N47 D20D	03.07-10.13	P 7072	N 6457 S 0119
118 i	2,0	95/100/105	N43 B20A <NG4>; N46 B20B <NG4>	11.04-10.13	P 9262	S 0018
120 d	2,0	120	20 4D 4 <M 47N>	09.04-03.07	P 9185	N 6457 S 3588
		120-130	N47 D20...	03.07-10.13	P 7072	N 6457 S 0119
120 i	2,0	110/115/120/125	N43 B20A <NG4>; N46 B20... <NG4>; N46B20... <NG4>	09.04-10.13	P 9262	S 0018
123 d	2,0	150	N47 D20...	09.07-09.13	P 7072	N 6457 S 0119
125 i	3,0	160	N52 B30... <NG6>	03.08-10.13	PFN P 9269	S 0029
130 i	3,0	190/195	N52 B30... <NG6>	09.05-12.11	P 9269	S 0029
135 i	3,0	225	N54 B30A <NG6>	10.07-02.10	P 9269	S 0148
		225-240	N55 B30A <NG6>	03.10-10.13	P 9269	
Serie 1 (F20;F21) M 135i, i xDrive	3,0	235	N55 B30A	07.12-→	P 9269	










								
Serie 3 (E90;E91;E92;E93)	2,0	85	N47 D20C	09.09-02.10		P 7072		S 0119
316 d			N47 D20C <N47N>	03.10-05.12				S 0119
316 i	1,6	85	N45 B16A <NG4>	09.05-08.07		P 9262		S 0095
				09.07-10.11		P 9262		S 0018
			N43 B16A <NG4>	09.07-06.13		P 9262		S 0095
318 d	2,0	90	20 4D 4 <M 47N>	09.05-09.07		P 9185		S 3588
			100-105 N47 D20...	09.07-02.10		P 7072		S 0119
318 i	2,0	95-100	N46 B20... <NG4>; N46 B20B <NG4>	09.05-10.11		P 9262		S 0018
			100-105 N43 B20A <NG4>	09.07-05.12		P 9262		S 0018
			115 N46B20CC	02.09-→		P 9262		S 0029
320 d	2,0	110/120	20 4D 4 <M 47N>	03.05-09.07		P 9185		S 3588
			120-135 N47 D20C <N47N>	03.10-10.13				S 0119
320 d, d xDrive	2,0	120-130	N47 D20...; N47 D20C	03.07-03.10		P 7072		S 0119
320 d ed, d xDrive	2,0	120-135	N47 D20C <N47N>	03.10-05.12				S 0119
320 i, si	2,0	110/115/120/125/127	N43 B20A <NG4>; N45 B20A <NG4>; N46 B20... <NG4>; N46 B20B <NG4>	09.05-10.13		P 9262		S 0018
323 i	2,5	130	N52 B25... <NG6>	09.05-12.11		P 9269		S 0030
					PFN			S 0029
			N52 B25A... <NG6>	09.06-04.12		P 9269		S 0029
325 d	3,0	145	30 6D 3 <M 57N2>	09.06-02.10		P 9252		S 3589
			150 N57 D30A	03.10-09.13				S 0119
325 i	2,5	160	N52 B25... <NG6>	03.05-09.13	TW	P 9269		S 0029
			N52 B25BF <NG6>	07.04-→		P 9269		S 0029
			3,0 155-160 N53 B30A <NG6>	09.07-06.13		P 9269		S 0029
325 i xDrive	2,5	160	N52 B25A <N52N>	09.08-04.13		P 9269		S 0029
			3,0 160 N53 B30A <NG6>	09.08-05.12	PFN	P 9269		S 0029
325 i xDrive, xi	3,0	155-160	N53 B30A <NG6>	09.07-06.13		P 9269		S 0029
325 xi	2,5	160	N52 B25A... <NG6>	09.05-08.08		P 9269		S 0029
			3,0 160 N53 B30A <NG6>	09.07-08.08		P 9269		S 0029
328 i	3,0	170-172	N51 B30A <NG6>	09.06-07.13		P 9269		S 0030
330 d, d xDrive	3,0	180	N57 D30A	09.08-09.13				S 0119
330 d, xd	3,0	170	30 6D 3 <M 57N2>	09.05-02.09		P 9252		S 3589
330 i	3,0	190-200	N52 B30... <NG6>	03.05-12.11		P 9269		S 0030
					PFN			S 0029
			N52 B30... <N52N>	03.07-09.13	PFN	P 9269		S 0029
			200 N52 B30... <NG6>	09.06-08.12		P 9269		S 0029
330 i xDrive	3,0	200	N53 B30A <NG6>	09.08-06.13		P 9269		S 0029
330 xi	3,0	190	N52 B30A <NG6>	09.05-09.07		P 9269		S 0030
					PFN			S 0029
			200 N52 B30A <NG6>	09.06-09.07		P 9269		S 0029
			N53 B30A <NG6>	09.07-08.08		P 9269		S 0029
335 d	3,0	210	30 6D 5	09.06-03.13		P 9252		S 0119
335 i, i xDrive	3,0	225-240	N55 B30A <NG6>	03.10-10.13		P 9269		S 0148
335 i, i xDrive, xi	3,0	225	N54 B30A <NG6>	09.06-03.10		P 9269		S 0148
Serie 3 (F30;F31) 335 i, i xDrive	3,0	225	N55 B30A	03.13-→		P 9269		
Serie 3 (F30;F31;F80) ActiveHybrid 335 i, i xDrive	3,0	225-250	N55 B30A	09.12-→	TW	P 9269		
Serie 3 GT (F34) 325 i, i xDrive	3,0	225	N55 B30A	06.13-→		P 9269		
Serie 5 (E39) 528 i	2,8	142	28 6S 1/2 <M 52 B 28>	09.95-11.12		P 7003	F 5905	S 3004
Serie 5 (E60;E61) 520 d	2,0	110/120	20 4D 4 <M 47N>	09.05-02.08		P 9185	N 6457	S 3588
			120-130 N47 D20...	09.07-08.10		P 7072	N 6457	S 3164
520 i	2,0	115/120-125	N43 B20A <NG4>; N46 B20B <NG4>	09.07-08.10		P 9262		S 3101
520 Li	2,0	115	N46 B20CD	03.09-09.10		P 9262		S 0029
			2,5 144 N52 B25AF	01.11-→		P 9269		
523 i, Li	2,5	130-167	N52 B25... <NG6>; N53 B25A <NG6>	03.05-08.10		P 9269		S 3094
525 d	2,5	120/130	25 6D 2	05.04-03.07		P 9252	N 6457	S 3589





BMW (Fortsetzung)							
Serie 5 (E60;E61) 525 d, d xDrive, xd	3,0	145	30 6D 3 <M 57N2>	03.07-08.10	P 9252	N 6457	S 3589
525 i, i xDrive, xi	3,0	160	N53 B30A <NG6>	03.07-08.10	P 9269		S 3094
525 i, Li, xi	2,5	160	N52 B25... <NG6>	03.05-08.10	P 9269		S 3094
530 d, d xDrive, xd	3,0	160/170/173	30 6D 2 <M 57N>; 30 6D 3 <M 57N2>	07.03-08.10	P 9252	N 6457	S 3589
530 i, i xDrive, Li, xi	3,0	190-200	N52 B30... <NG6>	03.05-03.10	P 9269		S 3094
			N53 B30A <NG6>	03.07-08.10	P 9269		S 3094
535 d	3,0	200/210	30 6D 4; 30 6D 5	09.04-08.10	P 9252	N 6457	S 3164
540 i	4,0	225	N62 B40A <NGV8>	09.05-02.10			S 3101
550 i	4,8	270	N62 B48B <NGV8>	09.05-08.10			S 3101
Serie 5 (F07) 528 i GT	2,0	180	N20 B20A	07.13->			S 0149
Serie 5 (F10;F11) Active Hybrid	3,0	225-250	N55 B30A	11.11->	TW	P 9269	
518 d	2,0	105/110	B47 D20A; N47 D20C <N47N>	07.13->		N 6457	
520 d, d ed, d xDrive	2,0	135	N47 D20C <N47N>	05.10->		N 6457	
		140	B47 D20A	06.14->		N 6457	
520 i	2,0	135	N20 B20...	09.11->			S 0149
523 i	2,5	150	N52 B25... <N52N>	03.10-08.11	P 9269		
	3,0	150	N53 B30A	03.10-08.11	P 9269		
525 d	3,0	150	N57 D30A	03.10-08.11		N 6457	
525 d, d xDrive	2,0	160	N47 D20D <N47S1>	09.11->		N 6457	
528 i	2,0	180	N20 B20A	09.11->			S 0149
	3,0	190-200	N52 B30... <N52N>; N53 B30A	03.10-08.11	P 9269		
528 i xDrive	2,0	180	N20 B20A	09.11->	TW	P 9269	S 0149
530 d, d xDrive	3,0	180/190	N57 D30A; N57 D30A <N57>	03.10->		N 6457	
530 i	3,0	200	N52 B30... <N52N>; N52 B30A <N52N>; N53 B30A; N53 B30A <N53N>	09.11->	P 9269		
535 d, d xDrive	3,0	220/230	N57 D30B <N57S>; N57 D30B <N57Z>	09.10->		N 6457	
535 i, i xDrive	3,0	225	N55 B30A	03.10->	P 9269		
550 d xDrive	3,0	280	N57 D30C	03.12->	P 7072	N 6457	
Serie 5 GT (F07) 520 d	2,0	135	N47 D20C	07.12->		N 6457	
530 d, d xDrive	3,0	155/180/190	N57 D30A; N57 D30A <N57>	10.09->		N 6457	
535 d, d xDrive	3,0	220/230	N57 D30B <N57S>; N57 D30B <N57Z>	03.10->		N 6457	
535 i, i xDrive	3,0	225	N55 B30A	10.09->	P 9269		
Serie 6 (E63;E64) 630 i	3,0	190/200	N52 B30... <NG6>; N53 B30A <NG6>	09.04-07.10	P 9269		S 3094
635 d	3,0	210	30 6D 5	09.07-07.10	P 9252	N 6457	S 3164
650 i	4,8	270	N62 B48B <NGV8>	09.05-07.10			S 3101
Serie 6 (F06;F12;F13) 640 d, d xDrive	3,0	230	N57 D30B <N57Z>	09.11->		N 6457	
640 i, xDrive	3,0	235	N55 B30A <NG6>	03.11->	P 9269		
Serie 7 (E65;E66) 730 d	3,0	160/170	30 6D 2 <M 57N>; 30 6D 3 <M 57N2>	10.02-10.08	P 9252	N 6457	S 3589
730 i, Li	3,0	190	N52 B30... <NG6>	04.05-10.08	P 9269		
745 d	4,4	220/242	44 8D 1	03.05-10.08	P 9185	N 6457	
760 i, Li	6,0	327	N73 B60... <NGV12>	12.02-10.08	ZE RUL	F 3002	S 3091
Serie 7 (F01;F02) 730 d, d xDrive, Ld	3,0	180/190	N57 D30A	11.08->		N 6457	
730 i, Li	3,0	190	N52 B30... <N52N>	05.09->	P 9269		
740 d, d xDrive	3,0	225/230	N57 D30B <N57Z>	09.09->		N 6457	
740 i, Li, Li xDrive	3,0	235/240	N54 B30A; N55 B30A	11.08->	P 9269		
750 d xDrive, Ld xDrive	3,0	280	N57 D30C	07.12->	P 7072	N 6457	
Serie 7 (F04) AktiveHybrid	3,0	235-260	N55 B30A	07.12->	P 9269		

CHEVROLET							
Aveo 1.2	1,2	51/63	A 12 XEL <Ecotec Euro 5>; A 12 XER <Ecotec Euro 5>	06.11->	P 7006		
		55/62	B12D1	04.08-12.11		F 5976	S 0043
1.4	1,4	74	A 14 XER <Ecotec Euro 5>	06.11->	GS	P 7006	F 5976 S 0043
			F14D4	04.08-12.11		P 7006	F 5976 S 0043
1.4 i	1,4	69	F14D3	02.06-10.08		P 3079	F 5976 S 0043
			L95	07.05->		P 3079	F 5976
1.4 Turbo	1,4	103	A 14 NET <Ecotec>	06.13->		P 7006	
1.6	1,6	85	F16D4 <Ecotec Euro 5>	06.11->		P 7006	
1.6 i	1,6	75	A16DMS	03.06-09.10		P 3079	


								
Captiva 2.0 CDRI, CDRI 4x4	2,0	93/110	Z20S	10.06-02.11			N 0001	
2.4, 4x4	2,4	100-104	Z24 S...	10.06-02.11		P 3370		
		123	LE... <Euro 5>	04.11→		P 7016		
Cruze 1.4, Turbo	1,4	74/103	A 14 NET <Ecotec>; A 14 XER <Ecotec Euro 5>	07.12→		P 7006		
1.6	1,6	80	F16D3	05.09→		P 3079		
		83/86/88/89/91	F16D4; F16D4 <Ecotec Euro 5>; LDE	05.09→		P 7006		
1.7 CDI	1,7	81/96	A 17 DTS; <LKR>	01.12→		P 7073	N 2062	
1.8	1,8	104	F18D4; F18D4 <Euro 5>	05.09→		P 7006	N 2062	
2.0 CDI	2,0	110/120	Z20D1 <Euro 5>; Z20S1	05.09→			N 2062	
Matiz 0.8 i	0,8	38	A08S3	02.05-12.10		P 2058	F 5969	
1.0 i	1,0	48	B10S1	02.05-12.10		P 2058	F 5969	
Spark 0.8 i	0,8	37,5	M-TEC (F8CV)	06.03→		P 2058	F 5969	S 9166
		38	A08S3	02.05-12.10		P 2058	F 5969	
1.0 i	1,0	47	B10S1	01.98→		P 2058	F 5969	S 9166
		48	B10S1	02.05-12.10		P 2058	F 5969	

CHRYSLER

Voyager 2.4 i, i4x4	2,4	108	EDZ	01.01-12.07		P 3271	N 4457	S 9194
2.5 CRD, CRD 4x4	2,5	105	ENJ	01.02-08.07			N 4457	S 9194
2.8 CRD, CRD 4x4	2,8	110	ENR	08.04-12.07		P 3258	N 4457	S 9194
3.3 i, i4x4	3,3	128-134	EGA	01.01-12.07		P 3251		S 9194
		128	EGV <H>	01.08→		P 3271		
3.8 i V6, i V6 AWD	3,8	160	EGH	03.01-12.07		P 3251		S 9194
		142	EGL	09.07→		P 3271		










CITROEN


Berlingo 1.1 i	1,1	44	HFX <TU1JP>	11.02-04.08	LBE SBE			S 3158 S 3159
			Mot.-Nr. →4413114	11.02-04.08		P 9193	F 5287	
			Mot.-Nr. 4413115→	11.02-04.08		P 9249	F 5287	
1.4 i	1,4	55	KFW <TU3JP/TU3A>	11.02-03.10	LBE SBE			S 3158 S 3159
			Mot.-Nr. →4717577	11.02-03.10		P 9193	F 5287	
			Mot.-Nr. 4717578→	11.02-03.10		P 9249	F 5287	
1.6, i16V	1,6	66	NFR <TU5JP4B>	05.08-11.11		P 9249	F 5287	
		80	NFU <TU5JP4>	11.02-04.08			F 5287	
					LBE SBE			S 3325 S 3159
			Org.-Nr. 10073→	07.04-04.08		P 9249		
				05.08-11.11		P 9249	F 5287	
1.6 HDi	1,6	55/66	9HS <DV6TED4BU/FAP>; 9HT <DV6B/DV6BUTED4>; 9HV <DV6TED4/FAP>; 9HW <DV6B>; 9HX <DV6ATED4>; 9HX <DV6ATED4/DV6AUTED4>	07.05-10.11		P 9238		S 3160
		55/66/68/82/84	9H... <DV6C>; 9HF <DV6DTED>; 9HJ <DV6DTE M>; 9HK <DV6ETED M>; 9HL <DV6C>; 9HN <DV6ETED4>	03.10→		P 9238		
		68	9HP <DV6DTE D>	10.10→		P 9238		
		80	9HZ <DV6TED4>	05.08-11.11		P 9238		S 3160
1.6 VTi	1,6	72/88	5FK <EP6C B>; 5FS <EP6C>	11.09→		P 9249	F 5287	S 0050
1.9 D	1,9	52	WJY <DW8B>	11.02-04.08		P 3355	N 1703	S 9182
2.0 HDi	2,0	66	RHY <DW10TD>	11.02-04.08		P 3355	N 0000	S 9182
C-Crosser 2.0, 4x4	2,0	108	AFZ <4B11 MMC>	11.10-01.13		P 2041		
2.2 HDi 4x4	2,2	115	4HK <DW12ME5>; 4HN <DW12METED4/FAP>	09.07-01.13		P 9249		
2.4 4x4	2,4	125	SF... <4B12 MMC>	11.07-01.13		P 2041		




CITROEN (Fortsetzung)

C1 1.0	1,0	50	1KR <CFA/384F Euro 4>; 1KR <CFB 384F Euro 5>	06.05→		P 2028		S 3971
1.4 HDi	1,4	40	8HT <DV4TD>	06.05→		P 9238		S 3076
					IHI		N 6460	
C2 1.1	1,1	44	HFX <TU1JP/TU1A>	09.03-12.09	LBE SBE			S 3158 S 3159
			Mot.-Nr. →4413114	09.03-12.09		P 9193	F 5287	
			Mot.-Nr. 4413115→	09.03-12.09		P 9249	F 5287	
1.4	1,4	55	KFV <TU3JP/TU3A>	09.03-12.09	LBE SBE			S 3158 S 3159
			Mot.-Nr. →4717577	09.03-12.09		P 9193	F 5287	
			Mot.-Nr. 4717578→	09.03-12.09		P 9249	F 5287	
1.4 HDi	1,4	50	8H... <DV4TD>	09.03-12.09		P 9238		S 3076
					IHI		N 6460	
1.4 i	1,4	56	TU3AF	07.06-07.07		P 9249		
1.4 16V	1,4	65	KFU <ET3J4>	12.05-12.08		P 9249	F 5287	
					LBE SBE			S 3158 S 3159
1.6	1,6	80	NFU <TU5JP4>	09.03-12.09			F 5287	
					LBE SBE			S 3325 S 3159
			Org.-Nr. 10073→	07.04-12.09		P 9249		
1.6 HDi	1,6	80	9HZ <DV6TED4>	07.07-05.09		P 9238		S 3160
1.6 i	1,6	78	N6A10FX3APSA	07.06-07.07		P 9249		
			N6A10XA3APSA <TU5JP>	10.07-07.08		P 9249		
1.6 VTS	1,6	90	NFS <TU5JP4S>	10.04-05.09		P 9249	F 5287	
			Org.-Nr. →11794	10.04-03.09	LBE SBE			S 3325 S 3159
			Org.-Nr. 11795→	04.09-05.09				S 3325
C3 1.0 VTi	1,0	50	ZMZ <EB0>	09.12→		P 3355	F 5287	
1.1	1,1	44	HFV <TU1AE5>	09.09→		P 9249	F 5287	
			Org.-Nr. →12410	09.09-11.10				S 3158
1.1 i	1,1	44	HFX <TU1A>	09.05-09.09		P 9249	F 5287	
					LBE			S 3158
			Org.-Nr. →11794	09.05-03.09	SBE			S 3159
1.2 VTi	1,2	60	HMZ <EB2>	03.12→		P 3355	F 5287	
1.4	1,4	54	KFT <TU3AE5>	09.09→		P 9249	F 5287	
			Org.-Nr. →12410	09.09-11.10				S 3158
1.4 HDi	1,4	50	8H... <DV4C>	06.10→		P 9238		
			8HZ <DV4TD>	09.05→		P 9238		S 3076
					IHI		N 6460	
1.4 i	1,4	54	KFV <TU3A/TU3JP>	09.05-09.09		P 9249	F 5287	
					LBE			S 3158
			Org.-Nr. →11794	09.05-03.09	SBE			S 3159
1.4 VTi, VTi LPG	1,4	70-72	8F... <EP3C>; 8FN <EP3C GAS>	09.09→		P 9249	F 5287	S 0050
1.6 HDi	1,6	55/68/ 82/84	9HD <DV6C>; 9HJ <DV6DTED M>; 9HK <DV6ETED M>; 9HP <DV6DTED>; 9HR <DV6C>	09.09→		P 9238		
		66/80	9HX <DV6ATED4>; 9HZ <DV6TED4>	09.05→		P 9238		S 3160
1.6 VTi	1,6	88	5FS <EP6C>	09.09→		P 9249	F 5287	S 0050
C3 Picasso 1.4	1,4	70	8FS <EP3>	02.09→		P 9249	F 5287	S 0050
1.4 VTi, VTi LPG	1,4	70	8F... <EP3C>; 8FN <EP3C GAS>	01.10→		P 9249	F 5287	S 0050
1.6	1,6	84-88	5F... <EP6>	02.09→		P 9249	F 5287	S 0050
1.6 HDi	1,6	66/80	9HX <DV6ATED4>; 9HZ <DV6TED4 FAP>	02.09-12.11		P 9238		S 3160
		68/82/84	9HD <DV6C>; 9HP <DV6DTED>; 9HR <DV6C>	03.10→		P 9238		
1.6 VTi	1,6	88	5FS <EP6C>	01.10→		P 9249	F 5287	S 0050
C3 Pluriel 1.4	1,4	54	KFV <TU3A/L5>	10.05-10.12		P 9249	F 5287	
					LBE SBE			S 3158 S 3159
		55	KFV <TU3JP>	05.03-10.12	LBE SBE			S 3158 S 3159
			Mot.-Nr. →4717577	05.03-10.12		P 9193	F 5287	
			Mot.-Nr. 4717578→	05.03-10.12		P 9249	F 5287	
1.4 HDi	1,4	50	8H... <DV4TD>	10.03-01.10		P 9238		S 3076
					IHI		N 6460	
1.6 16V	1,6	80	NFU <TU5JP4>	05.03-10.12			F 5287	
					LBE SBE			S 3325 S 3159
			Org.-Nr. 10073→	07.04-10.12		P 9249		
C4 1.4	1,4	65	KFU <ET3J4>	11.04-09.10		P 9249	F 5287	S 3592
1.4 VTi	1,4	70	8F... <EP3C>	09.10→		P 9249	F 5287	S 0050
1.6	1,6	88	5FW <EP6>	07.08-09.10		P 9249	F 5287	S 0050
1.6, 16V	1,6	80	N... <TU5JP4>; NFU <TU5JP4>	11.04→		P 9249	F 5287	

								
C4 1.6 HDi	1,6	66/80	9HV <DV6TED4/FAP>; 9HX <DV6ATED4>; 9HZ <DV6TED4 FAP>	11.04-12.10		P 9238		S 3160
		68/82/84	9HD <DV6C>; 9HG <DV6C M>; 9HJ <DV6DTE M>; 9HP <DV6DTE D>; 9HR <DV6C>	09.10→		P 9238		
		80	9H... <DV6TED4>	11.04-09.10		P 9238		S 3160
			9HD <DV6C>; 9HG <DV6C M>; 9HJ <DV6DTE M>; 9HP <DV6DTE D>; 9HR <DV6C>	04.10→		P 9238		
1.6 i BioFlex	1,6	80	N6A <TU5JP4>	09.07-07.08		P 9249		
1.6 LPG, VTi	1,6	88	5FL <EP6C GAS>; 5FS <EP6C>	09.10→		P 9249	F 5287	S 0050
1.6 THP	1,6	103	5FT <EP6DT>	07.08-07.09		P 9249	F 5287	S 0151
		110	5FX <EP6DT>	07.08-09.10		P 9249	F 5287	
			Org.-Nr. →11920	07.08-07.09				S 0151
		115	5FV <EP6CDT>	09.10→		P 9249	F 5287	
1.8 HDi, HDi 4x4	1,8	103	6HZ <4N13 MMC>	09.13→		P 2041		
2.0	2,0	103	RFJ <EW10A>	11.04-12.10		P 9249	F 5287	S 0120
		130	RFK <EW10J4S>	11.04-03.08		P 3355	F 5287	
2.0 HDi	2,0	80	RHZ <DW10ATED>	07.06-12.10		P 3261	N 0000	
		100	RHR <DW10BTED4>	11.04-01.10		P 9249	N 1723	
					AG			S 0150
					GS,MPR			S 3098
			Org.-Nr. →11682	11.04-11.08	GS,MPR			S 3098
			Org.-Nr. 11683→	12.08-01.10	GS,MPR			S 0150
		103	RHF <DW10BTED4>	07.08-09.10		P 9249	N 1723	
					AG			S 0150
			Org.-Nr. →11682	07.08-11.08	GS			S 3098
			Org.-Nr. 11683→	12.08-09.10	GS			S 0150
		110	RHE <DW10CTED4 FAP DTR>	09.10→		P 9249		S 0150
C4 Aircross 1.6	1,6	85	NKZ <4A92 MMC>	03.12→		P 2041		
1.6 HDi, HDi 4x4	1,6	82/84	9HD <DV6C>; 9HR <DV6C>	03.12→		P 9238		
1.8 HDi, HDi 4x4	1,8	110	6HZ <4N13 MMC>	03.12→		P 2041		
2.0, 4x4	2,0	113	AF... <4B11 MMC>	03.12→		P 2041		
C4 Picasso 1.6	1,6	88	5FW <EP6>	07.08-04.10		P 9249	F 5287	S 0050
1.6, VTi	1,6	88	5FS <EP6C>	04.10→		P 9249	F 5287	S 0050
1.6 HDi	1,6	68/85	9HC <DV6C>; 9HP <DV6DTE D>	02.13→		P 9238		
		80	9H... <DV6TED4>	10.06-12.11		P 9238		S 3160
		82	9H... <DV6C>	05.10→		P 9238		
1.6 THP	1,6	103	5FT <EP6DT>	07.08-11.09		P 9249	F 5287	
			Org.-Nr. →11920	07.08-07.09				S 0151
		110	5FX <EP6DT>	07.08-12.11		P 9249	F 5287	
			Org.-Nr. →11920	07.08-07.09				S 0151
		115	5FV <EP6CDT>	03.10→		P 9249	F 5287	
1.8	1,8	92	6FY <EW7A>	10.06-12.11		P 9249	F 5287	S 0120
2.0	2,0	103	RFJ <EW10A>	10.06-10.08		P 9249	F 5287	S 0120
2.0 Blue HDi	2,0	100/110	AHV <DW10FD>; AHX <DW10FD>	02.13→		P 3355		
2.0 HDi	2,0	100	RHJ <DW10BTED4>; RHR <DW10BTED4>	10.06-12.11		P 9249	N 1723	S 0150
		110/120	RH... <DW10CTED4 FAP>; RHH <DW10CTED4 FAP>	07.09→		P 9249		S 0150
C5 1.6, VTi	1,6	88	5FS <EP6C>	09.10→		P 9249	F 5287	S 0050
1.6 HDi	1,6	80	9H... <DV6TED4>; 9HZ <DV6TED4>	10.04-07.10		P 9238		S 3327
		82/84	9H... <DV6C>	03.10→		P 9238		
1.6 THP	1,6	110/120	5FM <EP6CDT M>; 5FN <EP6CDT>	09.09→		P 9249	F 5287	
		115	5FV <EP6CDT>	09.09→		P 9249	F 5287	
1.8, i	1,8	92	6FY <EW7A>	09.05-01.11		P 9249	F 5287	S 3591
2.0	2,0	103	RFJ <EW10A>	04.08-01.10		P 9249	F 5287	S 3591
2.0 HDi	2,0	93-100	RHR... <DW10BTED4>	10.04-03.08		P 9249	N 1723	S 3596
		100-103	RH... <DW10BTED4>	04.08→		P 9249	N 1723	S 3596
		100/110/120	RHD <DW10CTED4>; RHE <DW10CTED4 FAP>; RHH <DW10CTED4 FAP>	09.09→		P 9249		S 3596
2.0i	2,0	103	RFJ <EW10A>	10.04-03.08		P 9249	F 5287	S 3591





CITROEN (Fortsetzung)

C5 2.2 HDi	2,2	120-125	4H... <DW12BTED4>; 4H... <DW12BTED4>	03.06-09.09	P 9249		
		150	4HL <DW12C>	07.10->	P 9249		S 3596
2.3i	2,3	126	PSA3FY10XP01	10.09->		F 5287	
2.7 HDi	2,7	150	UHZ <DT17TED4>	04.08-07.09	P 9307		
3.0, 24V	3,0	155	XFV <ES9A>	04.08-04.09	P 3355	F 5287	S 3591
3.0i	3,0	155	XFU <ES9A>	10.04-04.07	P 3355	F 5287	S 3591
		162	10FJ5PXFVPSA	10.09->	P 3355	F 5287	
C6 2.2 HDi	2,2	120-125	4H... <DW12BTED4>	06.06-07.10	P 9249		
2.7 HDi	2,7	150	UHZ <DT17TED4>	11.05-07.09	P 9307		
3.0	3,0	155	XFV <ES9A>	11.05-02.09	P 3355	F 5287	S 3591
C8 2.0 HDi	2,0	88/100	RHK <DW10UTED4>; RHR <DW10BTED4>	03.06-05.10	P 9249	N 1723	S 0058
		100/120	RHD <DW10CB PEF DTR>; RHH <DW10CTED4 FAP>	06.10->	P 9249		S 0058
2.0 16V	2,0	100	RFN <EW10J4>	06.02-05.06	P 3355	F 5287	S 2200
		103	RFJ <EW10A>	10.05-05.10	P 9249		S 2200
2.2 HDi	2,2	94	4HW <DW12TED4/FAP>	06.02-07.06	P 3355	N 0000	S 2200
		120-125	4H... <DW12BTED4>	09.07-05.10	P 9249		S 0058
2.2 16V	2,2	116	3FZ <EW12J4>	06.02-05.06	P 3355	F 5287	S 2200
3.0	2,9	150	XFW <ES9J4S>	10.02-05.06	P 3261	F 5287	S 2200
DS3 1.2 Vti	1,2	60	HMZ <EB2>; HMZ <EB2F>	06.12->	P 3355	F 5287	
1.4 HDi 8V	1,4	50	8H... <DV4C>	03.10->	P 9238		
1.4 VTI, VTI LPG	1,4	70-72	8F... <EP3C>; 8FN <EP3C GAS>	01.10->	P 9249	F 5287	S 0050
1.6 HDi	1,6	68/82/84	9HD <DV6C>; 9HP <DV6DTE>; 9HR <DV6C>	11.09->	P 9238		
1.6 THP	1,6	110	5FD <EP6DTS>; 5FF <EP6DTS>; 5FM <EP6CDT M>; 5FN <EP6CDT>; 5FR <EP6DT>	01.13->	P 9249	F 5287	
		110/115	5FV <EP6CDT>; 5FX <EP6DT>	01.10->	P 9249	F 5287	
1.6 THP, THP Racing	1,6	110/115/120/149/152	5FD <EP6DTS>; 5FF <EP6DTS>; 5FM <EP6CDT M>; 5FN <EP6CDT>; 5FR <EP6DT>	01.10->	P 9249	F 5287	
1.6 VTI	1,6	88	5FS <EP6C>	01.10->	P 9249	F 5287	S 0050
DS4 1.6 HDi, HDi 16V	1,6	68/82/84	9HD <DV6C>; 9HP <DV6DTE>; 9HR <DV6C>	03.11->	P 9238		
1.6 THP	1,6	110/120	5FE <EP6CDT MD>; 5FM <EP6CDT M>	03.11->	P 9249	F 5287	
		115/147	5FU <EP6CDTX>; 5FV <EP6CDT>	03.11->	P 9249	F 5287	S 0050
1.6 VTI	1,6	88	5FS <EP6C>	03.11->	P 9249	F 5287	S 0050
2.0 HDi, HDi 16V	2,0	100/120	RHD <DW10CB PEF DTR>; RHH <DW10CTED4 FAP>	03.11->	P 9249		S 0150
DS5 1.6 HDi	1,6	82/84	9HD <DV6C>; 9HR <DV6C>	09.11->	P 9238		
1.6 i	1,6	147	5F03	09.13->	P 9249		
1.6 THP	1,6	110/115/120-121/147	5FE <EP6CDT MD>; 5FM <EP6CDT M>; 5FU <EP6CDTX>; 5FV <EP6CDT>	09.11->	P 9249	F 5287	
2.0 Blue HDi	2,0	132	AHW <DW10FC FAP>	09.13->	P 3355		
2.0 HDi	2,0	100/120	RHD <DW10CB PEF DTR>; RHH <DW10CTED4 FAP>	09.11->	P 9249		S 0150
2.0 HDi Hybrid4 4x4	2,0	120-147	RHC <DW10CTED4/Hybrid>	09.11->	P 3355		S 0150
Jumper 2.2 HDi	2,2	74	4HV <22DT>	06.06-12.11	P 9249	N 0001	
		81/96/110	4HG <PUMA C/PC81 EURO5>; 4HH <PUMA C/PC96 EURO5>; 4HJ <PUMA C/PC110 EURO5>	06.11-09.13	P 9249	N 0001	
		88	4HU <22DT>	06.06-12.11	P 9249	N 0001	S 0059
		95	4HM <22DT>	07.10-12.11	P 9249	N 0001	
Jumpy 1.6 HDi	1,6	66	9HH <DV6DU M>; 9HM <DV6U C>	12.10->	P 9238		
			9HU <DV6UTED4>	02.07->	P 9238		S 3327
1.6 i	1,6	58	220 A2.000 <1580 SPI>	10.95-01.07	P 3261		S 2200
			Org.-Nr. 7161->	08.96-01.07		F 5287	
1.9 D, D Turbo	1,9	51/52	WJY <DW8B>; WJZ <DW8>	10.98-01.07	P 3355	N 1703	S 2200
		50-52/66/67-68	DHX <XUD9TE>; D8B <XUD9TF>; D9B <XUD9A>	10.95-01.07	P 3261	N 9291	S 2200
2.0 HDi	2,0	70	RHX <DW10BTED>	10.99-01.07	NW4 P 3355	N 0000	S 2200
					N13	N L013	S 2200
		72/94	AHY <DW10CE PEF>; AHZ <DW10CD PEF>	07.11->	P 9249		S 0058
		80	RHZ <DW10ATED>	10.99-01.07	P 3355	N L013	S 2200
		81	RHW <DW10ATED4>	06.00-01.07	P 3355		S 2200
			Org.-Nr. 8911->	05.01-01.07		N 0000	
		88	RH... <DW10UTED4>	02.07->	P 9249	N 1723	S 0058
		100	RHR <DW10BTED4>	02.07->	P 9249	N 1723	S 0058
		120	RHH <DW10CTED4 FAP>	04.10->	P 9249		S 0058
2.0 i	2,0	100	RFN <EW10J4>	04.00-01.07	P 3355	F 5287	S 2200
2.0 16V	2,0	103	RFH <EW10A>	02.07->	P 9249	F 5287	S 2200

Xsara 1.6 i16V	1,6	80	NFU <TU5JP4>	09.00-03.10			F 5287	LBE	S 3526
								SBE	S 0010
2.0 HDi	2,0	66	Org.-Nr. 10073→	07.04-03.10		P 9249			
			RHY <DW10TD>	09.00-03.10		P 3355		S 0010	
		80	Org.-Nr. 9338→	07.02-03.10		BO		N 0000	
			RHZ <DW10ATED>	09.00-03.10		P 3355		S 0010	
2.0i	2,0	99	PSARFN10LH46 <EW10>	03.03-02.07		P 3355	F 5287	S 0010	
2.0i16V	2,0	100	RFN <EW10J4>	09.00-01.07		P 3355	F 5287		
								LBE	S 3280
								SBE	S 0010
Xsara Picasso 1.6 HDi	1,6	66/80	9H... <DV6TED4>; 9HX <DV6ATED4>	05.04-04.10		P 9238		S 3160	
1.6i	1,6	66	NFZ <TU5JP/L3>	01.00-04.10		P 3355	F 5287		
								LBE	S 3526
		74	NFV <TU5JP/L4>	01.00-04.10			F 5287		
								SBE	S 0010
								LBE	S 3526
								SBE	S 0010
1.6i16V	1,6	80	Org.-Nr. 10097→	08.04-04.10		P 9249			
			NFU <TU5JP4>	09.05-04.10		P 9249	F 5287		
1.8i	1,8	85	N6A <TU5JP4>	03.05-04.10		P 9249	F 5287		
			6FZ <EW7J4>	01.00-04.10		P 3355	F 5287		
								LBE	S 3280
								SBE	S 0010
2.0 HDi	2,0	66	RHY <DW10TD>	01.00-04.10		P 3355		S 0010	
			Org.-Nr. 8974→	07.01-04.10			N 0000		
2.0i16V	2,0	100	RF... <EW10J4>	03.01-04.10		P 3355	F 5287		
								LBE	S 3280
								SBE	S 0010

DACIA

Dokker 1.6	1,6	61	K7M 8...; K7M 812	07.12→		P 3336				
Duster 1.5 dCi	1,5	63	K9K 796	10.09→		P 7022		S 0051		
1.5 dCi, dCi 4x4	1,5	66/79/80/81	K9K 858; K9K 892; K9K 894;	10.09→		P 7022				
			K9K 896; K9K 898							
1.6, 4x4	1,6	77	K4M...; K4M 6...; K4M 606; K4M 696	10.09→		P 3336		S 3529		
Lodgy 1.5 dCi	1,5	79	K9K 846	03.12→		P 7022				
1.6	1,6	61	K7M 8...; K7M 812	03.12→		P 3336				
Logan 1.2	1,1	53/55	D4F 73...; D4F 732; D4F 734	07.04→		P 4025		S 3660		
1.4	1,4	55	K7J 71...	07.04→		P 3336		S 3311		
1.5 dCi	1,5	48	K9K 790	06.05-04.07		P 3336		S 3163		
				05.07→		P 3336		S 0051		
				06.05→			SWA	N 2072		
							SWA	N 2019		
1.6	1,6	62	K7M 800	10.05-09.07		P 3336		S 0051		
				10.07→		P 7022		S 0051		
		64	K7M 7...	10.05→			SWA	N 2072		
							SWA	N 2019		
1.6 16V	1,6	77	K4M 69...	11.10→		P 7022		S 0051		
				10.05→		P 7022		S 0051		
1.6	1,6	62	K7M 800	11.10→		P 3336	F 5287	S 3311		
				07.04→		P 3336		S 3311		
1.6 16V	1,6	77	K4M 69...	01.07→		P 3336	F 5287	S 3311		
				12.05→		P 3336		S 3529		
Sandero 1.2	1,1	53/55	D4F 73...; D4F 732; D4F 734	06.08→		P 4025		S 3660		
1.4	1,4	55	K7J 71...	06.08→		P 3336		S 3311		
1.5 dCi	1,5	48	K9K 790	06.08→		P 3336		S 0051		
				55/65	K9K 892	11.10→		P 7022		
				63	K9K 796	06.08→		P 7022		S 0051
1.6	1,6	62/64	K7M 7...; K7M 8...	06.08→		P 3336		S 3311		
1.6 16V	1,6	77	K4M 69...	11.10→		P 3336		S 3529		















DAIHATSU

Charade 1.3 VVT	1,3	73	1NRFE	03.11→			S 3972
Cuore 1.0 i	1,0	43	EJ 1KRFE	03.03-12.07	P 2058		
				04.07-06.11	P 2058		
				07.11→	P 2028		
Terios 1.3 i, i4WD	1,3	63	K3VE	05.00→	P 2058		
1.5 i, i4WD	1,5	77	3SZVE	01.06→	P 2058		
Trevis 1.0	1,0	43	EJVE	08.06→	P 2058		

FIAT

Bravo 1.4	1,4	66	192 B2.000	03.10→	P 2041		S 3317	
1.4 16V	1,4	66	192 B2.000 <M5>; 192 B2.000 <M7>	03.07-12.09	P 2041		S 3317	
1.4 Turbo	1,4	88/103/110	198 A1.000; 198 A4.000; 198 A7.000	03.10→	P 9256			
1.4 Turbo 16V	1,4	88/110	198 A1.000 <M21>; 198 A4.000 <M20>	07.07-12.09	PRF P 9256			
1.9 Multijet	1,9	66/85/88/110	192 A8.000 <M88>; 192 B4.000 <M87>; 192 B5.000 <M83>; 937 A5.000 <M92>	03.07-12.09	P 3300		S 0041	
Croma 1.8 i.e.	1,8	103	939 A4.000 <M41>	06.05-12.10	P 7006		S 3578	
1.9 JTD 8V, 16V	1,9	85/88/100/110	939 A1.000 <M88>; 939 A2.000 <M92>; 939 A7.000 <M87>; 939 A8.000 <M91>	06.05-12.10	P 9248		S 3579	
2.2 i.e.	2,2	108	194 A1.000 <M49>	06.05-12.10	P 7016		S 3579	
2.4 JTD	2,4	147	939 A3.000 <M95>	06.05-12.10	P 7021			
Doblo 1.3 Multijet	1,3	55/62	199 A2.000 <M73>; 223 A9.000 <M71>	10.05-12.10			S 0002	
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
								S 0002
	66		199 A3.000 <M72>	02.10→			S 0002	
					SSJ, UFI	P 7067		
					PRF, SSJ	P 9256		
1.4	1,4	70	843 A1.000 <M10>	02.10→	P 2041		S 3317	
1.4, Natural Power	1,4	88	198 A4.000	06.10→	P 9256			
1.4 i.e.	1,4	55-57	350 A1.000 <M11>	10.05→	P 2041		S 0036	
1.6 Multijet	1,6	66/74/77	198 A3.000 <M76>; 263 A...; 263 A3.000 <M76>	02.10→			S 0057	
1.9 Multijet	1,9	74/77	223 B1.000 <M84>; 223 B2.000 <M86>	10.05-12.10	P 3300	N 2049	S 3307	
							S 3307	
				10.05-12.10	P 3300		S 3307	
2.0 Multijet	2,0	99	263 A1.000 <M120>	02.10→			S 0057	
Doblo Cargo 1.3 JTD 16V, Multijet	1,3	51/55	188 A9.000 <M20>; 199 A2.000 <M73>	02.04-12.10			N 0001	
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
								S 0002
1.3 Multijet	1,3	62	223 A9.000 <M71>	10.05-12.10		N 0001	S 0002	
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
	66		199 A3.000 <M72>	02.10→			S 0002	
					SSJ, UFI	P 7067		
					PRF, SSJ	P 9256		
1.4	1,4	70	843 A1.000 <M10>	02.10→	P 2041		S 3317	
1.4, Natural Power	1,4	88	198 A4.000	06.10→	P 9256			
1.4 i.e.	1,4	55-57	350 A1.000 <M11>	10.05→	P 2041		S 0036	
1.6 i.e. 16V Bipower	1,6	68-76	182 B6.000 <M6/M11>; 182 B6.000 <M26>	01.03-12.10	P 3111		S 3307	
1.6 Multijet	1,6	66/74/77	198 A3.000 <M76>; 263 A...; 263 A3.000 <M76>	02.10→			S 0057	
1.9 Multijet	1,9	74/77	223 B1.000 <M84>; 223 B2.000 <M86>	10.05-12.10	P 3300	N 2049	S 3307	
							S 3307	
				10.05-12.10	P 3300		S 3307	
2.0 Multijet	2,0	99	263 A1.000 <M120>	02.10→			S 0057	
Ducato 2.3 JTD, JTD EGR	2,3	81	F1AE0481C <M10>; F1AE0481C <M11>	01.08-12.11	P 7024	N 0001	S 3790	
2.3 Multijet	2,3	83/96/109	F1AE3481D; F1AE3481E; F1AE3481G	06.11→	P 7024		S 0059	
3.0 Multijet	3,0	130	F1CE348IE	06.11→	P 7083		S 0059	
100 Multijet	2,2	74	4HV <M93>	06.06→	P 9249	N 0001	S 0059	
120 Multijet, Multijet Maxi	2,3	88	F1AE0481D <M94>	06.06→	P 7024	N 0001	S 0059	
130 Multijet, Multijet Maxi	2,3	96	F1AE0481N <M95>	06.06→	P 7024	N 0001	S 0059	
140 Natural Power	3,0	100	F1CE0441A <M90>	06.06→	P 7083		S 0059	
150 Multijet	3,0	107	F1CE3481N <M97>	04.10→	P 7083	N 0001	S 0059	
160 Multijet, Multijet Maxi	3,0	115/116	F1CE0481D <M96>; F1CE3481M <M99>	06.06→	P 7083	N 0001	S 0059	

								
Fiorino 1.3 Multijet	1,3	55	199 A2.000 <M73>	12.07→			N 2049	S 0002
					PRF,TW	P 9256		
					TW,UFI	P 7067		
1.4	1,4	54	KFT <Euro 5>; KfV <M11 - Euro 4>	12.07→		P 9249		
1.4 Natural Power	1,4	51-57	350 A1.000 <M18>	10.09→		P 2041		S 0036
Idea 1.2 16V	1,2	59	188 A5.000 <M6>	01.04-12.12		P 2041		S 3317
	1,4	70	843 A1.000 <M10>	01.04-12.12		P 2041		S 3317
1.3 Multijet	1,3	51/66	188 A9.000 <M30>; 199 A3.000 <M72>	01.04-11.10				S 0002
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
			Ricam.Nr 177346→	01.06-11.10			N 0001	
1.4 16V	1,4	66	192 B2.000 <M15>	01.04-12.12		P 2041		S 3317
1.4 8V	1,4	57	350 A1.000 <M11>	11.04-12.12		P 2041		S 0036
1.4 8V LPG	1,4	57	350 A1.000 <M7>	09.08-12.12		P 2041		S 0036
1.6 Multijet	1,6	88	350 A2.000 <M78>	04.08-12.12				S 3553
1.9 Multijet	1,9	74	188 B2.000 <M40>	01.04-12.12		P 3300		S 3553
			Ricam.Nr 177346→	01.06-12.12			N 0001	
Linea 1.3 Multijet	1,3	66	199 A3.000 <M72>	03.07→				S 0002
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
1.4	1,4	57	350 A1.000 <M13>	03.07→		P 2041		S 0036
1.4 Turbo	1,4	88	198 A4.000 <M20>	03.07→		P 9256		S 0057
1.4 16V	1,4	66	199 A6.000 <M14>	11.08→		P 2041		S 3317
1.6 Multijet	1,6	77	198 A3.000 <M76>	10.08→				S 0057
Multipla 1.6 Blupower, 16V, 16V Bipower CNG, 16V LPG	1,6	68-76	182 A4.000 <M1>; 182 B6.000 <M3>; 182 B6.000 <M4>; 182 B6.000 <M8>; 182 B6.000 <M9>; 186 A3.000 <M3>	01.99-12.10		P 3111		S 3289
1.9 JTD	1,9	85	186 A8.000 <M7/EU3>					
			Ricam.Nr 21552226→2199652	03.03-12.10		P 3300	N 2048	S 3324
			Ricam.Nr 2199653→	04.02-12.10		P 3300	N 0001	S 3324
		85/88	186 A8.000 <M87/EU4>; 186 A9.000 <M88>	10.03-12.10		P 3300	N 0001	S 3324
Panda 1.1	1,1	39	187 A1.000	01.09-12.11	TW	P 2041		S 3316
1.1 i.e.	1,1	40	187 A1.000 <M1>					
			Mot.-Nr. →1890665	10.03-12.09		P 3300		S 3316
			Mot.-Nr. 1890666→	10.03-12.09		P 2041		S 3316
1.2	1,2	44	188 A4.000 <ECOCF4>	01.09-12.11	TW	P 2041		S 3316
1.2, LPG, 4x4	1,2	51	169 A4.000; 169 A4.000 <ECOCF5>	09.10→		P 2041		S 0036
1.2 i.e., i.e. 4x4	1,2	44	188 A4.000 <M5>					
			Mot.-Nr. →1890665	10.03-12.09		P 3300		S 3316
			Mot.-Nr. 1890666→	10.03-12.09		P 2041		S 3316
1.2 i.e. LPG; Natural Power	1,2	38-44	188 A4.000 <M4/M6>	12.06-12.09		P 2041		S 3316
1.3 JTD, JTD 4x4	1,3	52	188 A8.000 <M10>	01.04-12.09			N 0001	S 0002
					PRF	P 9256		
		52/55	169 A1.000 <M73>; 188 A8.000 <ECOCF4>	05.06-09.10			N 0001	S 0002
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
1.4, i.e. 16V	1,4	74	169 A3.000; 169 A3.000 <M17>	10.06-09.10		P 2041		S 0053
1.4 Natural Power	1,4	51-57	350 A1.000	09.10-12.12		P 2041		S 0036
Punto 1.2, 8V	1,2	48	199 A4.000; 199 A4.000 <ECOCF4; M4>	10.09→		P 2041		S 0036
		51	169 A4.000; 169 A4.000 <ECOCF5>	09.10→		P 2041		S 0036
1.2 Bipower	1,2	44	188 A4.000 <M4>	07.03-05.06		P 2041		S 3521
				06.06-12.10		P 2041		S 3316
1.2 i 8V, i.e. 8V	1,2	44	188 A4.000 <M1>; 188 A4.000 <M1/M2>					
			Mot.-Nr. →2935743	07.03-12.10		P 2041		S 3521
			Mot.-Nr. 2935744→	07.03-12.10		P 2041		S 3316
1.2 i 16V, i.e. 16V	1,2	59	188 A5.000 <M5/CF2>; 188 A5.000 <M6>; 188 A5.000 <M6/CF3>	07.99-12.10		P 2041		S 3520
1.2 LPG	1,2	44	188 A4.000 <M3>	08.07-12.10		P 2041		S 3316
1.3 MJTD 16V	1,3	51/52	188 A9.000 <M20>	07.03-12.10			N 0001	S 0002
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		






FIAT (Fortsetzung)							
Punto 1.3 Multijet	1,3	51/55	199 A2.000 <ECOCF4>; 199 B2.000 <ECOCF4>	10.09-12.11			
					PRF UFI	P 9256 P 7067	N 2049 S 0002
		66	199 A3.000 <M72>	10.09-12.11			S 0002
					PRF UFI	P 9256 P 7067	
1.4, 16V	1,4	77	955 A6.000 955 A2.000	10.09→		P 9256	
				12.09→		P 9256	S 0057
1.4 i.e. 16V	1,4	70	843 A1.000 <M10>	07.03-12.10		P 2041	S 3317
1.6 Multijet	1,6	88	955 A3.000 <M78>	10.09-12.11			S 0057
1.8 i16V, i.e. 16V	1,8	96	183 A1.000 <M10>; 188 A6.000 <M11>; 188 A6.000 <M15>	07.99-12.10		P 3300	S 3553
1.9 JTD 8V	1,9	63	188 A7.000 <M25>	07.03-12.10		P 3354	N 0001 S 3553
			188 B2.000 <M30>	07.03-12.10		P 3300	N 0001 S 3553
Punto Grande 1.2	1,2	48	199 A4.000 <M4>	10.05-12.11		P 2041	S 0036
			169 A4.000	09.10-12.11		P 2041	S 0036
1.3 Multijet	1,3	51/55	199 A2.000 <M73>; 199 B2.000 <ECOCF4>	10.05-12.11			N 2049 S 0002
					PRF UFI	P 9256 P 7067	
		66	199 A3.000 <M72>	10.05-12.09			S 0002
					PRF UFI	P 9256 P 7067	
1.4	1,4	55/57	199 A7.000 <M12>; 350 A1.000 <M11>	10.05-12.11		P 2041	S 0036
			199 A6.000 <M14>	03.06-12.09		P 2041	S 3317
			198 A4.000 <M20>; 199 A8.000	06.07-12.10		P 9256	S 0057
1.4 CNG; LPG	1,4	56	350 A1.000 <M7/M18>	09.08-12.11		P 2041	S 0036
1.6 Multijet	1,6	88	955 A3.000 <M78>	08.08-12.09			S 0057
1.9 Multijet	1,9	85/88/96	199 A5.000 <M89>; 939 A1.000 <M88>; 939 A7.000 <M87>	10.05-12.09	MHF	P 9248	S 0057
Qubo 1.3 Multijet	1,3	55	199 A2.000 <M73>	09.08→			N 2049 S 0002
					PRF,TW TW,UFI	P 9256 P 7067	
1.4	1,4	54-55	KFT <Euro 5>; KFV <M11 - Euro 4>	09.08→		P 9249	
1.4 Natural Power	1,4	51-57	350 A1.000 <M18>	10.09→		P 2041	S 0036
Scudo 1.6 Multijet	1,6	66	9HU <M1 - Euro 4>	01.07→		P 9238	S 3327
			9HO7 <M2 - Euro 5>	03.12→		P 9238	
1.9 D	1,9	51/52	WJY <M12>; WJZ <M5>	06.98-01.07		P 3355	N 1703 S 2200
2.0 Multijet	2,0	88	RHG <M6>; RHK <M5>	01.07→		P 9249	N 1723 S 0058
			94 RH02 <M7>	04.11→		P 9249	S 0058
			100 RHR <M10>	01.07→		P 9249	N 1723 S 0058
			120 RHH <M15>	01.07→		P 9249	S 0058
2.0 16V	2,0	100	RFN <M10>	05.00-01.07		P 3355	S 2200
2.0 8V;16V JTD	2,0	70/81	RHM <M11>; RHX <M7/M14>	06.04-01.07		P 3355	N 0000 S 2200
Sedici 1.6, 4x4	1,6	79	M16A <M40>	05.06-08.09		P 3276	S 0201
			M16A <M40>	08.09→		P 3276	
1.9 JTD, JTD 4x4	1,9	88	D19AA <M88>	05.06-09.09			N 0001 S 0056
					MHF	P 9248	
2.0 JTD, JTD 4x4	2,0	99	D20AA <M120>	08.09→			N 0001
Seicento 1100	1,1	40	187 A1.000 <M3-MPI>				
			Fg.-Nr. →01051576 Fg.-Nr. 01051577→	09.00-12.10 09.00-12.10		P 3300 P 2041	S 3330 S 3330
Stilo 1.4 16V	1,4	66/70	192 B2.000 <M6>; 843 A1.000 <M5>	01.04-12.07		P 2041	S 3317
1.6 16V	1,6	77	192 B3.000 <M55>	07.05-12.07			S 3152
1.6 16V, 16V Natural Power	1,6	76	182 B6.000 <M8>; 182 B6.000 <M10>	10.01-12.07		P 3111	S 3155
1.8 16V	1,8	98	192 A4.000 <M20>	10.01-12.07		P 3300	S 3152
1.9 JTD 16V	1,9	93/103	192 A5.000 <M60>; 937 A4.000 <M61>	01.04-12.07		P 3300	N 2048 S 0041
1.9 JTD 8V	1,9	59	192 A3.000 <M40>				
			Ricam.Nr →0252018	10.01-12.07		P 3300	N 4314 S 0041
			Ricam.Nr 0252019→	10.01-12.07		P 3300	N 2048 S 0041
			66 192 B5.000 <M83>	10.05-12.07		P 3300	S 0041
			85 192 A1.000 <M50>	02.03-12.07			S 0041
			Ricam.Nr →0252018	10.01-12.07		P 3300	N 4314
			Ricam.Nr 0252019→	10.01-12.07		P 3300	N 2048
88 192 A8.000 <M88>	07.05-12.07		P 3300	S 0041			
1.9 JTD 8V, JTD 16V	1,9	74/100	192 A9.000 <M45>; 192 B1.000 <M62>	01.04-12.07		P 3300	N 2048 S 0041
			85/110 937 A5.000 <M92>; 937 A7.000 <M87>	07.05-12.07		P 3300	S 0041
2.4 20V	2,4	125	192 A2.000 <M30>	10.01-12.07		P 3300	S 3152
Ulysse 2.0 16V JTD	2,0	88/100	RHK <M8>; RHR <M9>	02.06-12.10		P 9249	N 1723 S 0058
2.2 16V JTD	2,2	94	4HW <M10>	10.02-09.07		P 3355	N 0000
			Ricam.Nr →9428	10.02-09.07			S 2200
			125 4HT <M11,M12,M13>	10.07-12.10		P 9249	S 0058

500 1.2	1,2	51	169 A4.000 169 A4.000 <M8>	07.09→ 07.07→ 06.10→		P 2041		S 0036 S 0036
1.2 LPG	1,2	51	169 A4.000	09.10→		P 2041		S 0036
1.3 MJTD, Multijet	1,3	55	169 A1.000; 169 A1.000 <M73>	07.07-12.12			N 0001	S 0002
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
1.4	1,4	74	169 A3.000; 169 A3.000 <M17>	07.07→	TW	P 2041		S 0053
1.4 Abarth	1,4	99/103/ 118/132	312 A...; 312 A1.000; 312 A1.000 <M20>; 312 A3.000; 312A3000...	05.08→		P 9256		
500L 1.4	1,4	70	843 A1.000	09.12→		P 2041		S 3317

FORD

B-Max 1.0 EcoBoost	1,0	74/88-92	M1J... <Euro5>; SFJ... <Euro 5>	08.12→				S 0135
1.4	1,4	63/66	RTJC; SPJ... <Euro 5>	08.12→		P 7078		S 0135
1.5 TDCi	1,5	55	UGJC <Euro5>	08.12→		P 9238		S 0135
1.6 TDCi	1,6	70	T3J... <Euro5>	08.12→		P 9238		S 0135
1.6 Ti-VCT	1,6	77	IQJA <Euro5>	08.12→		P 7078		S 0135
C-MAX 1.0 EcoBoost	1,0	74/92	M1DA <Euro5>; M2DA <Euro5>	10.12→				S 0136
1.6	1,6	74	SHD... <Euro3>	03.07-07.10		P 7078		S 0136
1.6 EcoBoost, Ti-VCT, Ti-VCT FlexiFuel	1,6	77/ 86-88/ 92/110/ 132-134	IQD... <Euro5>; JQD... <Euro5>; JTD... <Euro5>; MUDA <Euro5>; PNDA <Euro5>	08.10→		P 7078	F 3009	S 0136
1.6 TDCi	1,6	70/85 80	T1D... <Euro5>; T3D... <Euro5> G8D... <Euro3>	08.10→ 03.07-07.10		P 9238 P 9238	N 2046	S 0136 S 0136
1.6 Ti-VCT	1,6	63	XTDA <Euro5>	08.11→		P 7078	F 3009	S 0136
1.8, FFV	1,8	90-92	QQD... <Euro4>; Q7DA <Euro4>	03.07-07.10		P 3363		S 0136
1.8 TDCi	1,8	85	KKDA <Euro4>	03.07-07.10		P 7017		S 0136
2.0	2,0	107	AOD... <Euro4>	03.07-07.10		P 3363	F 3009	S 0136
2.0 CNG, LPG	2,0	93-107	SYDA <Euro4>	03.07-07.10		P 3363	F 3009	S 0136
2.0 TDCi	2,0	81/100 85/100/ 103/120	G6D... <Euro4>; IXDA <Euro4> TXD... <Euro5>; TYDA <Euro5>; UFD... <Euro5>; UKDB <Euro5>	03.07-07.10 08.10→		P 9249 P 9249	N 1723	S 0136 S 0136
Fiesta V 1.25 i	1,2	51/55	FUJ... <Euro3>; M7J... <Duratec 16V SFI>	12.02-09.08		P 7078	F 5926	S 3593
1.3 i	1,3	44/51	A9J... <Duratec EFI>; BAJA <Duratec 8V SFI>	11.01-09.08		P 3259	F 5926	S 3593
1.4 i	1,4	56-59	FXJ... <Euro4>	11.01-09.08		P 7078	F 5926	S 3593
1.4 TDCi	1,4	50	F6J... <Duratorq TDCi>	11.01-09.08		P 9238		S 3076
					IHI		N 6460	
1.6 i	1,6	74	FYJ... <Euro4>	11.01-09.08		P 7078	F 5926	S 3593
1.6 TDCi	1,6	66	HHJ... <Euro3/Euro4>	11.04-09.08		P 9238		S 0110
2.0 i ST150	2,0	110	N4JB <Duratec 16V SFI>	11.04-09.08		P 3363	F 5926	
Fiesta VI 1.25 i	1,2	44/60	SNJ... <Euro 5>; STJ... <Euro 5>	07.08-11.12		P 7078		S 0135
1.4 i, LPG	1,4	68-71	RTJ... <Euro 5>; SPJ... <Euro 4>	07.08-11.12		P 7078		S 0135
1.4 TDCi	1,4	50	F6J... <Euro4>	07.08-11.12		P 9238		S 3076
					IHI		N 6460	
		51	KVJA <Euro5>	09.10-11.12		P 9238		S 0135
1.6 TDCi, TDCi ECOnetic	1,6	55/66 55/70	HHJ... <Euro4>; HHJF <Euro4> TZJ... <Euro5>; T3JA <Euro5>; UBJA <Euro5>	07.08-11.12 03.10-11.12		P 9238 P 9238	N 2046	S 0135 S 0135
1.6 Ti-VCT	1,6	88/99	HXJ... <Euro5>; RVJA <Euro4>; U5JA <Euro5>	07.08-11.12		P 7078		S 0135
Fiesta VII 1.0 Eco Boost, EcoBoost, GDI	1,0	48/59/ 74/92	M1JE <Euro 5>; P4J... <Euro5>; SFJ... <Euro5>; XMJ... <Euro5>	11.12→				S 0135
1.25	1,2	44/60	SNJB <Euro 5>; STJB <Euro 5>	11.12→		P 7078		S 0135
1.4	1,4	68-71	RTJB <Euro 5>; SPJC <Euro5>	11.12→		P 7078		S 0135
1.5 TDCi	1,5	55	UGJ... <Euro4>	11.12→		P 9238		S 0135
1.6 EcoBoost	1,6	134	JTJA <Euro5>	01.13→		P 7078		S 0135
1.6 TDCi, TDCi ECOnetic	1,6	70	TZJ... <Euro5>; T3JA <Euro5>	11.12→		P 9238		S 0135
1.6 Ti-VCT	1,6	77	IQJA <Euro5>	11.12→		P 7078		S 0135
Focus C-Max 1.6, Ti-VCT	1,6	74/85	HWD... <Euro3/Euro4>; HXDA <ZH16,Zetec-SE,Ti-VCT>; SIDA <Duratec 16V HPDC>	09.03-03.07		P 7078		S 3323
1.6 TDCi	1,6	66/80	... <Euro3>; G8D... <Euro3>	06.03-03.07 11.05-03.07		P 9238	N 2046	S 3099












FORD ►


D-F

DAIHATSU • FIAT • FORD


FORD (Fortsetzung)

Focus C-Max 1.8	1,8	88	CSDA <Duratec-HE SFI>; CSDB <Duratec-HE SFI>	06.03-05.04	P 3363		S 3323
1.8, FFV	1,8	90-92	QQD... <Euro4>; Q7DA <Euro4>	04.04-03.07	P 3363		S 3323
1.8 TDCi	1,8	85	KKDA <Euro4>	04.05-03.07	P 7017		S 3096
2.0	2,0	107	AOD... <Euro4>	04.04-03.07	P 3363	F 3009	S 3323
2.0 CNG	2,0	93-107	SYDA <Euro4>	11.05-03.07	P 3363	F 3009	S 3323
2.0 TDCi	2,0	98-100	G6D... <Euro4>	06.03-03.07	P 9249	N 1723	
				FIR			S 3096
Focus II [04;08] 1.4 i	1,4	59	ASD... <Euro4>	07.04-01.08	P 7078		
				FIR			S 3323
				03.07-01.08 FIZ			S 0136
			ASDA <Euro4>	12.07-12.11	P 7078		S 0136
1.6 i	1,6	74	HWD... <Euro3/Euro4>	07.04-03.07	FIR		S 3323
				04.07-01.08 FIZ			S 0136
				07.04-01.08	P 7078		
			SHD... <Euro5>	04.07-07.10	P 7078		
				FIR			S 3323
				FIZ			S 0136
			SHDA <Euro4>	03.07-03.07	P 7078		S 3323
				04.07-01.08	P 7078		S 0136
1.6 TDCi	1,6	66	GPD... <Euro4/Euro5>	12.07-12.11	P 9238	N 2046	S 0136
			HHD... <Euro3>	11.05-01.08	P 9238	N 2046	
				07.04-01.08 FIR			S 3099
				03.07-01.08 FIZ			S 0136
				12.07-12.11	P 9238	N 2046	S 0136
		74-80	G8D... <Euro3>	11.05-01.08	P 9238	N 2046	
				07.04-01.08 FIR			S 3099
				03.07-01.08 FIZ			S 0136
			G8D... <Euro3/Euro4/Euro5>; G8D... <Euro4/Euro5>	12.07-12.11	P 9238	N 2046	S 0136
1.6 Ti-VCT	1,6	85	HXD... <ZH16,Zetec-SE,TI-VCT>	07.04-03.07	P 7078		S 3323
				04.07-01.08	P 7078		S 0136
		85-88	SIDA <Euro4>	12.07-12.11	P 7078		S 0136
1.8 FFV	1,8	92	QQDB <Euro4>; Q7DA <Euro4>	07.04-01.08	P 3363		
				FIR			S 3323
				03.07-01.08 FIZ			S 0136
1.8 Flexifuel	1,8	92	QQDB <Euro4>; Q7DA <Euro4>	12.07-12.11	P 3363		S 0136
1.8 i	1,8	92	QQDB <Euro4>; Q7DA <Euro4>	05.05-01.08	P 3363		
				FIR			S 3323
				03.07-01.08 FIZ			S 0136
1.8 TDCi	1,8	85	KKD... <Euro4>	04.05-01.08			
				FIR			S 3096
				03.07-01.08 FIZ			S 0136
2.0 CNG, LPG	2,0	93-107	SYDA <Euro4>	01.08-12.11	P 3363	F 3009	S 0136
2.0 i	2,0	107	AOD... <Euro4>	07.04-03.07			S 3323
				07.04-07.10	P 3363	F 3009	
				07.06-07.10 FIR			S 3323
				03.07-07.10 FIZ			S 0136
			AOD... <Euro4/Euro5>; AOD... <Euro5>	12.07-12.11	P 3363	F 3009	S 0136
2.0 TDCi	2,0	81	IXDA <Euro4>	12.07-12.11	P 9249	N 1723	S 0136
		98-100	G6D... <Euro4>	07.04-01.08	P 9249	N 1723	
				FIR			S 3096
				03.07-12.11 FIZ			S 0136
		100	G6D... <Euro4>	07.06-12.11	P 9249	N 1723	
				07.06-07.10 FIR			S 3096
				03.07-12.11 FIZ			S 0136
2.5 i RS	2,5	224	JZDA <Euro4>	01.09-12.11	P 9244		S 0136
2.5 i ST	2,5	166	HYDA <Euro4>	10.05-12.11	P 9244		S 3583
Focus III [11] 1.0 EcoBoost, ECOBoost	1,0	74/92	M1DA <Euro5>; M2DA <Euro5>	02.12->			S 0136
1.6 EcoBoost	1,6	110/134	JQD... <Euro5>; JTD... <Euro5>	01.11->	P 7078		S 0136
1.6 TDCi	1,6	70/85	T1D... <Euro5>; T3D... <Euro5>	01.11->	P 9238		S 0136
1.6 TDCi ECOnetic	1,6	77	NGD... <Euro5>	06.12->	P 9238		S 0136
1.6 Ti-VCT	1,6	63/77/92	XTDA <Euro5>; IQD... <Euro5>; PND... <Euro 5>	01.11-05.12 01.11->	P 7078		S 0136
1.6 Ti-VCT FlexiFuel	1,6	86-88	MUDA <Euro5>	01.11-05.12 01.11->	P 7078		S 0136
2.0 EcoBoost ST	2,0	184	R9DA <Euro5>	06.12->			S 0136
2.0 GDI Ti-VCT	2,0	110-125	XQDA <Euro5>	09.11->		F 3009	S 0136
2.0 TDCi	2,0	85/100/ 103/ 120-125	TXDB <Euro5>; TYDA <Euro5>; UFDB <Euro5>; UKDB <Euro5>	01.11->	P 9249		S 0136
Fusion 1.25 i	1,2	55	FUJ... <Euro3>	03.05-06.12	P 7078	F 5926	S 3593
1.4 i	1,4	56-59	UTJA <Euro5>; FXJ... <Euro4>	10.02-06.12	P 7078	F 5926	S 3593
1.4 TDCi	1,4	50	F6J... <Euro4>	10.02-06.12	P 9238		S 3076
				IHI		N 6460	
1.6 i; i 16V	1,6	74	FYJ... <Euro5>; FYJA <Euro4>	10.02-06.12	P 7078	F 5926	S 3593
1.6 TDCi	1,6	66	HHJ... <Euro3/Euro4>	11.04-06.12	P 9238		S 0110

								
Galaxy 1.6 EcoBoost	1,6	118	JTW... <Euro5>	11.10→		P 7078		S 0109
1.6 TDCi	1,6	85	T1W... <Euro5>	02.11→		P 9238		S 0109
1.8 TDCi	1,8	74/92	FFWA <Euro4>; QYWA <Euro4>	03.06-03.10		P 7017		S 0109
1.9 TDI	1,9	85/96/110	AUY; ASZ; BTB <19PPD>	04.00-08.06		P 9619	N 6334	S 3089
2.0	2,0	107	AOW... <Euro5>	03.06→		P 3363		S 0109
2.0 EcoBoost SCTi	2,0	147-149	TNW... <Euro5>	03.10→				S 0109
2.0 FlexiFuel	2,0	107	TBW... <Euro5>	03.08→		P 3363		S 0109
2.0i	2,0	85	ZVSA <DL20 DOHC, SEFI>	01.01-08.06		P 3259	F 5264	S 3089
2.0 TDCi	2,0	85/96/100	AZWA <Euro4>; AZWC <Euro4>; KLWA <Euro4>	03.06-12.12		P 9249	N 1723	S 0109
		85/100/103/120	TXWA <Euro5>; TYWA <Euro5>; UFWA <Euro5>; UKWA <Euro5>	03.10→		P 9249		S 0109
		103	QXW... <Euro3>	03.06→		P 9249	N 1723	S 0109
2.2 TDCi	2,2	129/147	KNW... <Euro5>; Q4WA <Euro4>	03.08→		P 9249		
2.3i	2,3	103/107	E5SA <DH23 DOHC, 16V-SEFI>; E5SB <DH23 DOHC, 16V-SEFI>	04.00-08.06		P 3259	F 5264	S 3089
2.8i	2,8	128	AAA <VV28, CD-VR6 SEFI>	04.00-08.06		P 9192	F 5264	S 3089
Ka 1.2	1,2	51	169 A 4.000 <Euro4/Euro5>	09.08→		P 2041		S 0036
1.3i	1,3	44/51	A9A <Duratec 8V SFI>; A9B <Duratec 8V SFI>; BAA <Duratec 8V SFI>	10.02-09.08		P 3259	F 5324	S 0096
1.3 TDCi	1,3	55	169 A... <Euro4/Euro5>	09.08-10.10			N 2049	S 0002
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
1.6i	1,6	70	CD... <ZH, ZETEC ROCAM>	07.03-09.08		P 3259	F 5324	S 0096
Kuga 1.6 EcoBoost, EcoBoost 4x4	1,6	110/134	JQM... <Euro 5>; JTMA <Euro 5>	11.12→		P 7078		S 0136
2.0 TDCi, TDCi 4x4	2,0	100	G6DG <Euro4>	02.08-11.12		P 9249	N 1723	S 0136
		100/103/120-123	TXDA <Euro5>; TXMA <Euro 5>; UFDA <Euro5>; UFMA <Euro 5>; UKDA <Euro5>; UKMA <Euro 5>	04.10→		P 9249		S 0136
2.5i 4x4	2,5	147	HYD... <Euro5>	12.08-11.12		P 9244		S 3583
Mondeo III [01] 1.8i	1,8	81/92	CGB... <Duratec-HE SFI>; CGBA <Duratec-HE SFI>; CGBB <Duratec-HE SFI>; CHB... <Duratec-HE SFI>; CHBA <Duratec-HE SFI>; CHBB <Duratec-HE SFI>	10.00-03.07		P 3363	F 5927	S 3047
		96	CFBA <Duratec-Sci PDI>	06.03-03.07		P 3363	F 5927	S 3047
						P 9257		S 3047
2.0i	2,0	107	CJB... <Duratec-HE SFI>; CJBA <Duratec-HE SFI>; CJBB <Duratec-HE SFI>	10.00-03.07 10.02-03.07	MOK MOK	P 3363 P 9257	F 5927	S 3047
2.0 TDCi	2,0	66	SDBA <Duratorq-TDCi>	04.06-03.07		P 9239	N 6508	S 3047
		85/96	FMBA <Duratorq-TDCi>; HJB... <Duratorq-TDCi>; HJBA <Duratorq-TDCi>; HJBB <Duratorq-TDCi>; HJBC <Duratorq-TDCi>; N7B... <Duratorq-TDCi>	10.01-03.07		P 9239	N 6508	S 3047
2.0 TDDi	2,0	66	D5BA <Duratorq-DI>	10.00-03.07		P 9239		S 3047
2.2 TDCi	2,2	110-114	QJB... <Duratorq-TDCi>	08.04-03.07		P 9239	N 6508	S 3047
2.5i	2,5	125	LCBD <Duratec-VE SFI>	10.00-03.07		P 3333	F 5927	S 3047
3.0i, iST220	3,0	150/166	MEBA <Duratec-ST SFI>; REBA <Duratec-SE SFI>	02.02-03.07		P 3333	F 5927	S 3047
Mondeo IV (07) 1.6 EcoBoost, Ti-VCT	1,6	81/88/92/118	JTB... <Euro5>; KGBA <Euro5>; PNBA <Euro4>; RHBA <Euro4>	02.07→		P 7078		S 0109
1.6 TDCi	1,6	85	T1B... <Euro5>	02.11→		P 9238		S 0109
1.8 TDCi, TDCi eco	1,8	74/92	FFBA <Euro4>; KHBA <Euro4>; QYBA <Euro4>	02.07-11.10		P 7017		S 0109
2.0	2,0	107	AOB... <Euro5>	02.07→		P 3363		S 0109
2.0 EcoBoost SCTi	2,0	146-149/176,5	TNB... <Euro5>; TPBA <Euro5>	03.10→				S 0109
2.0 Flexifuel, LPG	2,0	104-107	TBB... <Euro5>	02.08→		P 3363		S 0109
2.0 TDCi, TDCi eco	2,0	85/100/103/120	AZBC <Euro4>; KLBA <Euro4>; LPBA <Euro4>; QXB... <Euro3>; QXB... <Euro3/Euro4>	02.07-03.12		P 9249	N 2128	S 0109





FORD (Fortsetzung)							
Mondeo IV (07) 2.0 TDCi, TDCi eco	2,0	85/100/103/120	TXB... <Euro5>; TYBA <Euro5>; UFB... <Euro5>; UKB... <Euro5>; UKBA <Euro5>	03.10-03.12	P 9249	N 2128	S 0109
		96	AZBA <Euro4>	02.07-02.10	P 9249	N 2128	S 0109
2.2 TDCi	2,2	129/147	KNB... <Euro5>; Q4BA <Euro4>	03.08->	P 9249		
2.3	2,3	118	SEBA <Euro4>	09.07->	P 3363		S 0109
					P 9257		S 0109
2.5	2,5	162	HU... <Euro4>	02.07-03.10	P 9244		S 3583
S-MAX 1.6 EcoBoost	1,6	118	JTW... <Euro5>	11.10->	P 7078		S 0109
1.6 TDCi	1,6	85	T1W... <Euro5>	02.11->	P 9238		S 0109
1.8 TDCi	1,8	74/92	FFWA <Euro4>; QYWA <Euro4>	03.06-03.10	P 7017		S 0109
2.0	2,0	107	AOW... <Euro5>	03.06->	P 3363		S 0109
2.0 EcoBoost SCTi	2,0	147-149/176	TNW... <Euro5>; TPWA <Euro5>	03.10->			S 0109
2.0 FlexiFuel	2,0	107	TBW... <Euro5>	03.08->	P 3363		S 0109
2.0 TDCi	2,0	85/96/100/103	AZWA <Euro4>; AZWC <Euro4>; KLWA <Euro4>; QXW... <Euro3>	03.06->	P 9249	N 1723	S 0109
		85/100/103/120	TXWA <Euro5>; TYWA <Euro5>; UFWA <Euro5>; UKWA <Euro5>	03.10->	P 9249		S 0109
2.2 TDCi	2,2	129/147	KNW... <Euro5>; Q4WA <Euro4>	03.08->	P 9249		
2.3i	2,3	118	Duratec-HE/L3	03.07->			S 0109
2.5	2,5	162	HUWA <Euro4>	03.06-03.10	P 9244		S 3583
Tourneo Connect 1.0 EcoBoost	1,0	74	M2GA <Euro5>	09.13->			S 0136
1.6 EcoBoost	1,6	110-112	JQGA <Euro5>	09.13->	P 7078		S 0136
1.6 TDCi	1,6	55/70/85	TZG... <Euro5>; T1GA <Euro5>; UBGGA <Euro5>	09.13->	P 9238		S 0136
1.8i, LPG	1,8	81-85	EYPA <Euro3>; EYPC <Euro3>	05.02-06.10	P 3259	F 5939	S 3686
1.8 TDCi	1,8	66-67/81	HCP... <93EEC>; P9P... <Euro4/Euro5>; RWP...; R3PA <Euro4>	05.02->	P 3252	N 6508	S 3686
1.8 TDDi	1,8	55	BHPA <Euro3>; BHPB <93EEC>	05.02-10.05	MH MIH	N 6407	S 3686
				11.05-06.10		N 6406	
Transit 2.2 TDCi; TDCi HDT (FT250-FT350)	2,2	63/81/103	PGF... <95EEC/Euro4>; P8F... <Euro4>; QVFA <Euro4>	04.06-12.07	TW		S 0370
				04.06-09.11		P 9249	
					TW		S 0106
		74/92/114	CVFF <Euro 5>; CYFF <Euro 5>; DRF... <Euro5>	09.11->		P 9249	
			DRR... <Euro4/Euro5>	09.11-12.13			S 0370
					TW	P 9249	
		85	SRF... <Euro4/Euro5>	10.08-09.11		P 9249	S 0106
		92	CYFF <Euro 5>	09.12->		P 9249	
			CYR... <Euro4/Euro5>	09.11-12.13			S 0370
					TW	P 9249	
		96	QWF... <95EEC/Euro3>	04.06-08.07		P 9249	S 0106
		99	USR... <Euro5>	09.11-12.13			S 0370
					TW	P 9249	
		103	UHF... <Euro5>	09.11-12.13	TW	P 9249	
		114	CVFF <Euro 5>	09.12->		P 9249	
			CVR... <Euro4/Euro5>	09.11-12.13			S 0370
					TW	P 9249	
2.2 TDCi, TDCi HDT (FT350-FT460)	2,2	74/92/99/114	CVR... <Euro4/Euro5>; CYR... <Euro4/Euro5>; DRR... <Euro4/Euro5>; USR... <Euro5>	09.11-12.13			S 0370
					TW	P 9249	
2.3i, iCNG, iLPG (FT300/FT330/FT350)	2,3	100-107	GZF... <Euro3/Euro4>; GZFC <Euro4>	04.06-09.11		P 3363	F 5927 S 0370
2.4 TDCi, TDCi 4x4 (FT300-FT460)	2,4	74/85/103	H9F... <95EEC/Euro4>; JXF... <Euro4>; PHF... <95EEC/Euro4>	07.06-09.11		P 9249	S 0370
3.2 TDCi (FT350/FT460)	3,2	147	SAF... <Euro4>	08.07-09.11		P 9249	

HONDA

Accord [CU/CW] 2.0	2,0	115	R20A3	09.08->		P 7077	
2.2 i-DTEC, i-DTEC Type S	2,2	110/132	N22B1; N22B2	07.08->		P 7068	
2.4	2,4	148	K24Z3	07.08->		P 7077	
Civic [FB] 1.8	1,8	104	R18Z1	09.11->		P 7077	
Civic [FD] 1.3	1,3	70-85	LDA2	01.06-12.10		P 7077	
1.6	1,6	92	R16A...	09.06-08.11		P 7077	S 0098
1.6i VTEC	1,6	92	R16A2	06.06-08.10		P 7077	
1.8	1,8	103	R18...	10.08-08.11		P 7077	S 0098
Civic [FK/FN] 1.4	1,3	61	L13A7	01.06-10.08		P 7077	S 0161
		73	L13Z1	10.08-12.11		P 7077	S 0132
1.8	1,8	103	R18A2	09.05-12.11		P 7077	S 0098
1.8, i-VTEC	1,8	104	R18Z4	09.11->		P 7077	
2.0 Type R	2,0	148	K20Z4	01.07-12.11		P 7077	
2.2 CTDi	2,2	103	N22A2	09.05-12.11		P 7068	N 2063 S 0160
2.2 i-DTEC	2,2	110	N22B4	09.11-12.13		P 7068	
Civic [UH] 1.8i	1,8	97	R18A11 <i-VTEC>	06.06->		P 7077	


	l/100km	kW	Typ					
CR-V [RE] 2.0 i4WD, i-VTEC, i-VTEC 4WD	2,0	110/114	R20A2; R20A9		09.06→		P 7077	
2.2 CTDi 4x4	2,2	103	N22A2		01.07-12.09		P 7068	N 2063 S 0159
2.2 i-DTEC, i-DTEC 4x4	2,2	110	N22B3; N22B4		01.10→		P 7068	
Insight 1.0 i	1,0	56	ECA1		01.00-12.06		P 7077	
1.3 Hybrid	1,3	65-75	LDA3 <MF6>		03.09-02.14		P 7077	
Jazz 1.2	1,2	55-57	L12A1		01.06-12.08		P 7077	
			Mot.-Nr. →4000000		03.02-12.08			S 9191
			Mot.-Nr. 4000001→		03.02-12.08			S 0054
		66	L12B1; L12B2		10.08→		P 7077	
1.3 Hybrid	1,3	65-75	LDA3 <MF6>		09.10→		P 7077	
1.4	1,3	61	L13A1		09.05-12.08		P 7077	S 0054
		73	L13Z1; L13Z2		10.08→		P 7077	
1.5 i16V	1,5	66	L15A2		01.04-09.08 TEN		P 7077	

HYUNDAI

Accent 1.4	1,4	70-71	G4EE <(A5) 14AD>		04.06-02.12		P 3316	S 0048
1.5 CRDi	1,5	57-60	D3-EA		01.02-06.06		P 9308	S 0062
		81	D4FA <(1B) U15>		04.06-01.07 TW			S 0048
					04.06-02.12 TW		P 7062	S 0093
1.5 i12V	1,5	69	Alpha		10.99→			F 2161
1.6	1,6	82	G4ED <(A7) 16AD>		04.06-02.12		P 3316	S 0048
1.6 i16V	1,6	76	Alpha		10.01-09.08		P 3316	F 2161
Accent blue 1.4	1,4	80	G4FA <(D1) 14GM>		01.11→		P 3316	
Atos 1.1 i	1,1	43-46	G4H...		06.03-03.08		P 7025	
Genesis 2.0 T	2,0	157/202	G4KF <(L7) 20TR>		09.10→		P 3316	
Getz 1.1	1,1	46-49	G4HD		09.02-06.09		P 2061	S 3097
1.1 i	1,1	49	G4HG		04.07-02.10			S 3097
1.3 i	1,3	60-63	G4E-A		07.03→		P 3316	
1.4	1,4	71	G4EE... <(A5) 14AD>		09.05-06.09		P 3316	S 3097
1.6	1,6	77-78	G4ED...		09.02-06.09		P 3316	S 3097
ix20 1.4, CRDi	1,4	57/66	D4FC <(1G) U142>; D4FC-M <(1G) U142>; G4FA		10.10→			S 0137
1.6, CRDi	1,6	85/92/94	D4FB <(1E) U162>; G4FC <(D2) 16GM>		10.10→			S 0137
ix35 2.0, 4x4	2,0	120-122	G4KD <(L5) 20T2>		01.10-08.13 TW		P 3316	
		112-113	G4NA <2.0L-NU>		09.13→		P 3316	
2.4 4x4	2,4	128-130	G4KE <(L6) 24T2>		11.10→		P 3316	
i10 1.0, LPGi	1,0	48/49	G3LA <(K2) 10KP>; <K2 Kappa>		09.13→		P 7025	
1.1, LPG	1,1	47/49/51	<(E3) 11EP>; G4HG <(E3) 11EP>; G4HG-5 <(E3) 11EP>		03.08-09.13		P 7025	S 0127
1.1 CRDi	1,1	55	D3FA <(1A) U11>		03.08-12.10		P 7062	
1.2	1,2	64	G4LA <(K3) 12KP>; <(K3) 12KP>		09.13→		P 7025	
1.2, LPG	1,2	54/57/63	G4LA <(K3) 12KP>; <(K3) 12KP>		08.08-09.13		P 7025	
i20 1.1 CRDi	1,1	55	D3FA <(1H) U112>		03.12→			S 0137
1.2	1,2	57	G4LA <(K3) 12KP>		01.09-03.12		P 7025	S 0137
		63	G4LA <(K3) 12KP>		03.12→ TW		P 7025	S 0137
1.4	1,4	74	G4FA <(D1) 14GM>		01.09→		P 3316	S 0137
1.4 CRDi	1,4	55/66	D4FC <(1D) U14/(1G) U142>		10.08→			S 0137
1.6	1,6	91-93	G4FC <(D2) 16GM>		01.09-03.12		P 3316	S 0137
1.6 CRDi	1,6	85/94	D4FB <(1E) U162>		01.09-03.12			S 0137
i30 1.4, LPG	1,4	76-80	G4FA <(D1) 14GM>		09.07-09.12		P 3316	S 0063
1.6, LPG	1,6	85-93	G4FC <(D2) 16GM>		09.07-09.12		P 3316	S 0063
1.6 CRDi	1,6	66/81-85	D4FB <(1C) U16/(1E) U162>		09.07-02.08		P 7062	S 0063
		94	D4FB <(1E) U162>		11.08-09.12			S 0063
2.0, LPG	2,0	100/105	G4GC... <(B2) 20BT>; G4GC <(B2) 20BT>		09.07-01.13		P 3316	S 0063
2.0 CRDi	2,0	100-103	D4EA <(2B) D20>		09.07-03.11		P 7061	S 0063
i40 2.0	2,0	110	<(2G) N20>		11.11→		P 3316	
Matrix 1.5 CRDi	1,5	75	D4FA <TDI>		02.05-08.06		P 7062	S 3584
		81	D4FA-G <TDI>		09.06-06.08		P 7062	S 3584
1.6 i	1,6	66/76	G4ED-G; G4ED-L		08.01-04.10		P 3316	S 3584
1.8 i	1,8	90	G4GB-G <Beta>		08.01-04.10		P 3316	S 3584
Terracan 2.4 i	2,4	92	G4G4S4M		11.06→		P 3316	F 5912 S 3580
2.9 CRDi	2,9	110/120	J3		11.01-10.06		P 3366	S 3580
3.5 iV6	3,5	143-147	G6CU; G6CU1 <Sigma>		07.01-10.06		P 3316	S 3580
3.5 i4WD	3,5	140	G6CU; G6CU1 <Sigma>		03.03→		P 3316	S 3580
Tucson 2.0 CRDi, CRDi 4x4	2,0	83/100-103	D4EA...; D4EA <(2B) D20>		08.04-12.06 N25		P 7069	
					08.04-03.10			S 0044
							P 7061	

HYUNDAI • KIA • LANCIA • LAND ROVER GROUP • MAZDA ▶

H-M HONDA • HYUNDAI • KIA • LANCIA • LAND ROVER GROUP • MAZDA




HYUNDAI (Fortsetzung)










Tucson 2.0 CRDi, CRDi 4x4	2,0	110	D4EA...; D4EA <(2B) D20>	01.09-03.10			
					N25	P 7061	S 0044
2.0 D 4WD	2,0	82	D4EA	04.05-01.10		P 7018	
2.0i, i 4x4	2,0	104	G4GC	09.04-03.10		P 3316	S 0044
2.7 i 4x4	2,7	129	G6BA...	09.04-03.10		P 3316	S 0044

KIA

Carens 1.6	1,6	91-97	G4FC <GAMMA>	02.09->		P 3316	
1.6 i	1,6	77	S6D	09.02-08.06		P 2061	F 5973 S 9179
1.8 i	1,8	93	TB	09.02-08.06		P 2061	F 5973 S 9179
		123	T8D	01.01->		P 2041	
2.0 CRDi	2,0	83	D4EA	04.02-08.06	EU5	P 7061	N 4314 S 9179
					EU5	P 7069	N 4314 S 9179
2.0 CRDi VGT	2,0	103	D4EA	09.05-08.06		P 7061	N 4314 S 9179
2.0 CVT	2,0	106	G4KA	09.06->		P 3316	
2.0 i	2,0	102	G4GC	08.04-08.06		P 3316	F 5973 S 9179
Cee'd 1.4	1,4	66/77/80	G4FA	11.06-12.12		P 3316	S 0063
1.6	1,6	85-93	G4FC	11.06-12.12		P 3316	S 0063
1.6 CRDi	1,6	66/85	D4FB; D4FB-L	11.06-04.08		P 7062	S 0063
		94	D4FB; D4FB-L	09.10-12.12			S 0063
2.0	2,0	105	G4GC	11.06-12.12		P 3316	S 0063
2.0 CRDi	2,0	103	D4EA-F	09.07-12.12		P 7061	S 0063
Cee'd 1.6 GDI	1,6	150	G4FJ <D2 Gamma>	10.13->		P 3316	
Cerato 1.5 CRDi	1,5	75	D4FA	03.04-11.09		P 7062	S 0044
1.6	1,6	93	G4FC <1.6 GAMMA>	08.10->		P 3316	S 0063
1.6, i	1,6	77/90	G4ED; G4FC	03.04-11.09		P 3316	
1.6 CRDi	1,6	85	D4FB	06.05-04.08		P 7062	S 0044
1.8 i	1,8	94	G4GB	09.05-01.08		P 3316	
2.0	2,0	110	<2.0 THETA II>	12.08->		P 3316	S 0063
2.0 CRDi	2,0	83	D4EA	03.04-11.09		P 7069	S 0044
2.0 i	2,0	105	G4GC	03.04-11.09		P 3316	
Optima 1.8 i	1,8	94	G4GB	09.04->		P 3316	
2.0	2,0	110/121-125	G4KD <2.0L-Theta2>; G4NA <2.0L-NU>; G4NE	03.12->		P 3316	
2.0 Hybrid	2,0	110-140	G4KD <2.0L-Theta2>; G4NA <2.0L-NU>; G4NE	10.12->		P 3316	
2.0 i	2,0	101	G4GC	09.04->		P 3316	F 5912
2.4	2,4	131-132	G4KE <2.4L-Theta2>	03.12->		P 3316	
Picanto 1.0 i	1,0	45-46	G4HE	05.04-01.11		P 2061	S 0060
1.1 CRDi	1,1	55	D3FA <1.1L-U2>	11.05-01.11		P 7062	
1.1 i	1,1	48	G4HG	05.04-01.11		P 2061	S 0060
Pro Cee'd 1.4	1,4	66/77/80	G4FA; G4FA-L	10.07-12.12		P 3316	S 0063
1.6	1,6	85-93	G4FC	03.08-12.12		P 3316	S 0063
1.6 CRDi	1,6	66/85	D4FB; D4FB-FL	03.08-04.08		P 7062	S 0063
		94	D4FB; D4FB-FL	09.10-12.12			S 0063
1.6 GDI	1,6	150	G4FJ <D2 Gamma>	04.13->		P 3316	
2.0	2,0	105	G4GC	03.08-12.12		P 3316	S 0063
2.0 CRDi	2,0	103	D4EA	03.08-12.12		P 7061	S 0063
Sorento 2.4	2,4	128	G4KE	09.09-09.12		P 3316	
2.4 i	2,4	102	G4JS	03.03-04.06		P 3316	S 9180
2.4 4x4	2,4	128	G4KE	09.09->		P 3316	
2.5 CRDi	2,5	103	D4CB	07.02-05.06			N 4310
				07.02-08.09		P 3366	S 9180
		125	D4CB	03.06-08.09		P 3366	
3.5 i	3,5	144	G6CU	03.03-08.09		P 3316	S 9180
Soul 1.6 CRDi	1,6	85/94	D4FB <Euro 4>	01.09-07.11			S 0137
1.6 GDi	1,6	103	G4FD	08.11->		P 3316	
1.6 i	1,6	90	G4FC; G4FC <Euro 4>	12.09->		P 3316	S 0137
1.6 i CVT	1,6	77/91-93	G4FC; G4FC <Euro 4>	01.09-07.11		P 3316	S 0137
		95		08.11->		P 3316	
Sportage 2.0, i, i 4x4, 4x4	2,0	104	G4GC	09.04-05.10		P 3316	S 0044
2.0 CRDi, CRDi 4x4	2,0	83	D4EA	09.04-04.07		P 7069	S 0044
		100-103/110	D4EA...; D4EA-V	01.06-04.07		P 7061	S 0044
2.7 i 4x4, 4x4	2,7	129	G6BA	09.04-05.10		P 3316	S 0044
Venga 1.4	1,4	66	G4FA <1400 GAMMA>	12.09->		P 3316	S 0137
1.4 CRDi	1,4	55-57/66	D4FC <1.4L-U2>	12.09->			S 0137
1.6	1,6	92	G4FC <1600 GAMMA>	12.09->		P 3316	S 0137
1.6 CRDi	1,6	85/94	D4FB <1600 U2>	12.09->			S 0137

LANCIA

Delta 1.4 i BiFuel, i 16V	1,4	88/103/110	198 A 1.000 <M21>; 198 A4.000 <M20>; 198 A7.000	07.08->		P 9256	
Musa 1.3 Multijet	1,3	51	188 A9.000 <M30>	10.04->			N 0001
					EU4		S 0002
					PRF	P 9256	
					UFI	P 7067	


								
Musa 1.3 Multijet	1,3	66	199 A3.000 <M72>	01.06→			N 0001	S 0002
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
1.4, LPG	1,4	55/57	350A1000 <M7/M11>	03.05→		P 2041		S 0036
1.4 16V	1,4	66/70	192B2000 <M15>; 843A1000 <M10>	10.04→		P 2041		S 3317
1.6 Multijet	1,6	85/88	350 A2.000 <M78>; 350 A3.000 <M77>	10.07→				S 3553
1.9 Multijet	1,9	74	188 B2.000 <M40>	10.04→		P 3300	N 0001	S 3553
Phedra 2.0 JTD 16V	2,0	88/100	RHK <M8>; RHR <M9>	03.06-12.10		P 9249	N 1723	S 0058
2.2 JTD 16V	2,2	95	4HW <M10>	09.02-09.07		P 3355	N 0000	S 2200
		120/125	4HP <DW12BTED4>; 4HT <M11,M12,M13>	10.07-12.10		P 9249		S 0058
Thesis 2.0 Turbo 20V	2,0	136	841E.000 <M1>	07.03-12.09		P 3300		S 3329
2.4 JTD 20V	2,4	136	841 P.000 <M99 CF4>	03.06-12.09		P 3300	N 2048	S 3329
2.4 20V	2,4	125	841D.000 <M5>	07.03-12.09				S 3329
3.2 V6 24V	3,2	169	841A.000 <M11>	08.03-12.09				S 3329
Ypsilon 1.2	1,2	51	169 A4.000	06.11→		P 2041		S 0036
1.2 8V	1,2	44	188 A4.000 <M1>	06.03-11.11		P 2041		S 3316
1.2 Bi-Fuel	1,2	51	169 A4.000	02.12→		P 2041		S 0036
1.3 Multijet	1,3	55/66/77	199 A2.000 <M73>; 199 A3.000 <M72>; 199 A3.000 <M105>	10.06-11.11	EU4			S 0002
					EU5		N 0001	
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
1.4 16V	1,4	70	843A1000 <M10> Mot.-Nr. 2935744→	06.03-11.11		P 2041		S 3317

LAND ROVER GROUP

Defender 2.5 Td5	2,5	90	Td5; Td5 10P	06.98-07.07		P 3342		S 3549
Discovery III 2.7 TDV6	2,7	140-147	276DT	09.04-08.09		P 9307		S 0099
4.0	4,0	156-161	406PN	09.04-08.09				S 0099
4.4	4,4	220	448PN	09.04-08.09		P 3367		S 0099
Discovery IV 2.7 TDV6	2,7	140	276DT	09.09-08.10		P 9307		S 0099
3.0 SDV6; TDV6	3,0	155/ 180-200	306DT	09.09→				S 0099
4.0 V6	4,0	161	406PN	09.09→				S 0099
Freelander II 2.2 Td4	2,2	110-118	224DT	10.06→		P 9249		S 0104
3.2 i6	3,2	170-171	B6324S	10.06-11.12		P 7075		S 0104
Freelander 2 2.2 eD4, SD4	2,2	110/140	DW12BTED4; 224DT	09.10→		P 9249		S 0104
Range Rover Evoque 2.2 eD4, SD4, TD4	2,2	110/140	224DT	09.11→		P 9249		S 0104
Range Rover III 3.6 TDV8	3,6	200	3.6 32V Lion	09.06-08.09				S 9190
4.2	4,2	291/ 220-225	AJ-V8; AJ 4.4	03.05-08.09		P 3367		S 9190
Range Rover IV 3.6 TDV8	3,6	200	368DT	09.09-01.13				S 9190
Range Rover Sport 2.7 TD AWD	2,7	140	276DT	03.05-08.09		P 9307		S 0099
3.0 SD, TD	3,0	155-188	306DT	09.09-08.13				S 0099
3.6 TD	3,6	200		01.07-08.13				S 0099
4.2	4,2	286-287	428 PS	03.05-08.09		P 3367		S 0099
4.4	4,4	220-225	448 PN	03.05-08.09		P 3367		S 0099

MAZDA

CX-5 2.2 D, D 4x4	2,2	110/129	SH <SKYACTIV-D>	01.12→		P 3363	N 4438	S 0165
2.2 TD	2,2	129	SH-VPTS	02.12→			N 4438	
CX-7 2.2 MZR CD 4x4	2,2	120/127	R2	06.09→		P 3316	N 4438	
2.3 MZR DISI Turbo 4x4	2,3	175/191	L3					
			Fg.-Nr. ER*9**200001→	07.09→		P 3363		
			Fg.-Nr. →ER*9**200000	04.07-06.09		P 9257		
2.5	2,5	120	L5	01.11→		P 3363		
MX-5 1.8	1,8	93	L8	07.05→		P 3363		
2.0	2,0	118	LF	07.05→		P 3363		
2 1.25	1,2	55	FUJA	02.03-06.07		P 7078	F 5926	S 3593
1.3	1,3	55/62-63	ZJ	06.07→		P 2061		S 9184
1.3i	1,3	63	ZJ	01.08→				S 9184
1.4	1,4	59	FXJA <Euro4>	02.03-06.07		P 7078	F 5926	S 3593
1.4 D Turbo	1,4	50	F6JA	02.03-06.07		P 9238		S 3076
					IHI		N 6460	












MAZDA ►




MAZDA (Fortsetzung)						
2 1.5	1,5	75-76	ZY	06.07→	P 2061	S 9184
1.6	1,6	74	FYJA	02.03-06.07		F 5926 S 3593
1.6 CD		70	Y6	08.10→	P 9238	S 0135
3 1.4	1,3	59	ZJ	08.03-12.08	P 2061	S 9184
1.6	1,6	77	Z6	07.03-12.08	P 2061	S 9184
1.6 i	1,6	79	Z6	07.07→		S 9184
1.6 MZ-CD	1,6	66/80	Y6			
			Fg.-Nr. 502448→	12.03-12.08	P 9238	N 2046 S 3099
1.6 MZR	1,6	77	Z6	12.08→	P 2061	S 9184
1.6 MZR-CD	1,6	80-81	Y6	12.08-07.11	P 9238	N 2046 S 0136
		85	Y6	10.10-10.13	P 9238	S 0136
2.0	2,0	110	LF	07.03-12.08	P 3363	S 0129
2.0 i	2,0	110	LF	03.06→	P 9257	
2.0 MZR	2,0	110	LF...	12.08→	P 3363	S 0129
2.0 MZR DISI	2,0	111	LF...	12.08→	P 3363	
2.0 MZR-CD	2,0	105	RF7J	12.06-12.08	P 3316	N 4438 S 0129
2.2 D	2,2	110	SH <SKYACTIV-D>	07.13→	P 3363	N 4438 S 0165
2.2 MZR-CD	2,2	110/136	R2	01.09-10.13	P 3316	N 4438 S 0129
2.3 MPS	2,3	184-191	L3	07.06-12.08	P 9257	S 0129
		191	L3 DISI	09.09→	P 3363	S 0129
5 1.6 CD	1,6	85	Y6	06.10→	P 9238	S 0136
1.8	1,8	85	L8	02.05→	P 3363	S 0129
2.0	2,0	106/107	LF	02.05→	P 3363	S 0129
2.0 CD	2,0	81/105	RF	03.05-12.11	P 3316	N 4438 S 0129
2.0 DISI	2,0	110	LF	06.10→	P 3363	
6 1.8	1,8	88	L8			
			Fg.-Nr. 176451→	02.02-12.07	P 3363	S 9188
1.8 MZR	1,8	88	L8; L813	08.07-12.12	P 3363	S 9188
2.0	2,0	104-108	LF	02.02-12.07	P 3363	S 9188
2.0 i	2,0	108	LF	06.04-02.07	P 9257	S 9188
2.0 MZR, MZR DISI	2,0	108/114	LF	08.07-12.12	P 3363	S 9188
2.0 MZR-CD	2,0	103	RF	11.07-01.10	P 3316	N 4438 S 9188
2.2 D	2,2	110/129	SH <SKYACTIV-D>	08.12→	P 3363	N 4438 S 0165
2.2 MZR-CD	2,2	92/95/ 120/132/ 136	R2	10.08-12.12	P 3316	S 9188
					FIH FIU	N 4438 N 4438
2.3	2,3	122	L3	02.02-08.08	P 9257	S 9188
2.3 i	2,3	120	L3	04.04-02.07	P 9257	S 9188
2.3 MPS 4x4	2,3	191	L3 DISI	07.05-08.07	P 9257	
2.3 4x4	2,3	119	L3	08.02-12.07	P 9257	S 9188
2.5 MZR	2,5	125	L5			
			Fg.-Nr. →246851	08.07-06.09	P 9257	S 9188
			Fg.-Nr. 246852→	07.09-12.12	P 3363	S 9188

MERCEDES-BENZ

Serie A (169) 150/160	1,5	70	M 266.920 <E 15>	09.04-10.11	P 9306	S 3585
160 CDI	2,0	60	OM 640.942 <DE 20 LA>			
			Mot.-Nr. →...30553857	09.04-11.08	SWA P 9272	N 4437 S 3594
			Mot.-Nr. ...30553858→	12.08-10.11	SWA P 9272	N 2065 S 3594
170/180	1,7	85	M 266.940 <E 17>	09.04-10.11	P 9306	S 3585
180 CDI	2,0	80	OM 640.940 <DE 20 LA>			
			Mot.-Nr. →...30553857	09.04-11.08	SWA P 9272	N 4437 S 3594
			Mot.-Nr. ...30553858→	12.08-10.11	SWA P 9272	N 2065 S 3594
200, Turbo	2,0	100/142	M 266.960 <E 20>; M 266.980 <E 20 LA>	04.04-10.11	P 9306	S 3585
200 CDI	2,0	103	OM 640.941 <DE 20 LA>			
			Mot.-Nr. →...30553857	09.04-11.08	SWA P 9272	N 4437 S 3594
			Mot.-Nr. ...30553858→	12.08-10.11	SWA P 9272	N 2065 S 3594
Serie B (245) 150/160	1,5	70	M 266.920 <E 15>	04.05-04.11	P 9306	S 3585
170/180	1,7	85	M 266.940 <E 17>	04.05-04.11	P 9306	S 3585
170/180 NGT	2,0	85	M 266.960 <E 20>	05.08-04.11	P 9306	S 3585
180 CDI	2,0	80	OM 640.940 <DE 20 LA>			
			Mot.-Nr. →...30553857	04.05-11.08	SWA P 9272	N 4437 S 3594
			Mot.-Nr. ...30553858→	12.08-05.11	SWA P 9272	N 2065 S 3594
200, Turbo	2,0	100/142	M 266.960 <E 20>; M 266.980 <E 20 LA>	04.05-04.11	P 9306	S 3585
200 CDI	2,0	100-103	OM 640.941 <DE 20 LA>			
			Mot.-Nr. →...30553857	04.05-11.08	SWA P 9272	N 4437 S 3594
			Mot.-Nr. ...30553858→	12.08-05.11	SWA P 9272	N 2065 S 3594
Serie C (203) 55 AMG	5,4	270	M 113.988 <E 55>	02.04-08.07	P 9263	F 5003/1 S 3071
160 KOMPRESSOR	1,8	90	M 271.921 <KE 16 ML>	06.05-02.08	P 9261	F 5003/1 S 9401
180 KOMPRESSOR	1,8	105	M 271.946 <KE 18 ML>	09.02-02.08	P 9261	F 5003/1 S 9401
200 CDI	2,2	75/90	OM 646.962 <DE 22 LA>; OM64696... <DE 22 LA>	03.03-02.08	P 7001	N 4437 S 0024
200 CGI KOMPRESSOR, KOMPRESSOR	1,8	120/125	M 271.940 <KE 18 ML>; M 271.942 <DE 18 ML>	09.02-02.08	P 9261	F 5003/1 S 9401
220 CDI	2,2	100-105	OM 611.962 <DE LA>		RAP	N 4416
		105-110	OM 646.963 <DE 22 LA>	03.03-02.08	P 7001	N 4437 S 0024
230	2,5	150	M 272.920 <E 25>	06.05-02.08	P 9263	F 5003/1 S 3071


								
Serie C (203) 280 , 4MATIC	3,0	170	M 272.940 <E 30>; M 272.941 <E 30>	06.05-08.07		P 9263	F 5003/1	S 3071
320 CDI	3,0	165	OM 642.910 <D 30>	09.04-08.07		P 7008		
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
					SWA		N 2056	
					SWA		N 4437	
350 , 4MATIC	3,5	200	M 272.960 <E 35>; M 272.970 <E 35>	06.05-02.08		P 9263	F 5003/1	S 3071
Serie C (204) 63 AMG	6,2	336/358/373/380	M 156.985 <E 63>	02.08→				S 0152
180 CDI	2,1	88	OM 651.913 <D 22 LHD RED>	10.10→				S 0133
					HEI,SWA		N 2065	
180 CGI	1,8	115	M 271.820 <DE 18 EVO RED>	01.09-04.12				S 0134
180 KOMPRESSOR	1,8	115	M 271.952 <KE 18 ML>	01.07-10.08		P 9261		S 9401
180 KOMPRESSOR, KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY	1,6	115	M 271.910 <KE 16 ML>	04.08-04.10		P 9261		S 9401
200 , CGI	1,8	135	M 271.8... <DE 18 EVO>; M 271.860 <DE 18 EVO>	04.09→				S 0134
200 CDI	2,1	100	OM 651.913 <D 22 LHD RED>	04.08→				S 0133
					HEI,SWA		N 2065	
	2,2	100	OM 646.81... <DE 22 LA LL>; OM 646.811 <DE 22 LA LL>	01.07-12.10		P 7001		
					SWA		N 4437	
					SWA		N 2056	
200 KOMPRESSOR	1,8	135	M 271.950 <KE 18 ML>	03.07-04.10		P 9261		S 9401
220 CDI	2,1	120-125	OM 651.911 <D 22 G>; OM 651.911 <D 22 LHD>	12.08→				S 0133
					HEI,SWA		N 2065	
	2,2	120-125	OM 646.811 <DE 22 LA LL>	03.07-04.09		P 7001		
					SWA		N 4437	
					SWA		N 2056	
230 , 4MATIC	2,5	150	M 272.921 <KE 25>; M 272.911 <E 25>	08.07-04.09		P 9263		S 3071
250 CDI	2,1/2,2	150	OM 651.911 <D 22 LHD>	09.08→	HEI,SWA TW		N 2065	
					HEI,SWA			S 0133
250 CDI 4MATIC	2,1	150	OM 651.912 <D 22 LHD>	04.10→			N 2065	
250 CGI	1,8	150	M 271.860 <DE 18 EVO>	04.09→				S 0134
280 , 4MATIC	3,0	170	M 272.947 <KE 30>; M 272.948 <E 30>	03.07-04.09		P 9263		S 3071
300 , 4MATIC	3,0	170	M 272.947 <KE 30>; M 272.948 <E 30>	04.09-12.11		P 9263		S 3071
300 CDI 4MATIC	3,0	170	OM 642.832 <D 30 LHD>	03.11→		P 7008		
				09.11→	HEI,SWA		N 2065	
320 CDI; CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.960/642.961 <D 30>	06.07-04.09		P 7008		
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
					SWA		N 2056	
					SWA		N 4437	
350 , 4MATIC	3,5	200	M 272.961 <KE 35>; M 272.971 <E 35>	03.07-12.10		P 9263		S 3071
350 CDI; CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.960 <D 30>; OM 642.961 <D 30>	05.09-09.10		P 7008		
					FIH,SWA		N 2065	
					FIU,SWA		N 4437	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
		170	OM 642.830 <D 30 LHD>	10.09-01.11		P 7008		
			OM 642.832 <D 30 LHD>	10.09→		P 7008		
					HEI,SWA		N 2065	
		195	OM 642.834	02.11→		P 7008		
350 CGI	3,5	215	M 272.982 <DES 35>	09.08-01.11		P 9263		S 3071
Serie CL (215,216) 55 AMG KOMPRESSOR	5,4	368	M 113.991 <E 55 ML AMG>	09.02-08.06		P 9263	F 5275	
63 AMG	6,2	386	M 156.984 <E 63>	01.07-07.10				S 0152
65 AMG	6,0	450/463	M 275.980 <E60>; M 275.982 <E 60>	09.03→				S 9402
500	5,0	225	M 113.960 <E50>	09.99-05.06		P 9263	F 5003/1	S 3071
500 , 4MATIC	5,5	285	M 273.961 <E 55>; M 273.968 <E 55>	06.06-07.10		P 9263		S 3071
600	5,5	368	M 275.950 <E55>	09.02-08.06			F 5968	S 9402
		380	M 275.953 <E 55>	09.06→				S 9402
Serie CLC (203) 160	1,6	95	M 271.9... <KE 16 ML>; M 271.911 <KE 16 ML>	02.09-10.10		P 9261	F 5003/1	S 9401
180/200 KOMPRESSOR	1,8	105/135	M 271.946/271.957 <KE 18 ML>	03.08-05.10		P 9261	F 5003/1	S 9401
200/220 CDI	2,2	90/110	OM 646.96... <DE 22 LA>	03.08-05.10		P 7001	N 4437	S 0024





MERCEDES-BENZ (Fortsetzung)							
Serie CLC (203) 230	2,5	150	M 272.920 <E 25>	03.08-05.10	P 9263	F 5003/1	S 3071
350	3,5	200	M 272.960 <E 35>	03.08-05.10	P 9263	F 5003/1	S 3071
Serie CLK (208,209) 55 AMG	5,4	270	M 113.987 <E 55>	08.01-08.06	P 9263	F 5003/1	S 3071
63 AMG	6,2	354/373	M 156.982 <E 63>	09.06-12.09			S 0152
200 CGI KOMPRESSOR	1,8	120/125	M 271.940 <KE 18 ML>; M 271.942 <DE 18 ML>	05.02-09.06	P 9261	F 5003/1	S 9401
200 KOMPRESSOR	1,8	135	M 271.955 <KE 18 ML>	10.06-12.09	P 9261	F 5003/1	S 9401
220 CDI	2,1	100-110	OM 646.966 <DE 22 LA>	04.05-04.09	P 7001	N 4437	S 0024
280	3,0	170	M 272.940 <E 30>	04.05-12.09	P 9263	F 5003/1	S 3071
320 CDI	3,0	165	OM 642.910 <D 30>	04.05-12.09	P 7008		
					LAB		S 0215
					RAB		S 0216
					SWA	N 2056	
					SWA	N 4437	
350	3,5	200	M 272.960 <E 35>	04.05-12.09	P 9263	F 5003/1	S 3071
500	5,0	225	M 113.968 <E 50>	05.02-07.06	P 9263	F 5003/1	S 3071
	5,5	285	M 273.967 <E 55>	09.06-12.09	P 9263		S 3071
Serie CLS (218,219) 55 AMG	5,4	350	M 113.990 <E 55>	06.04-08.06	P 9263		
63 AMG	6,2	378	M 156.983 <E 63>	04.06-02.11			S 0152
250 CDI	2,1	150	OM 651.924 <D 22 LHD>	07.10-→	HEI,SWA	N 2065	
					TW		S 0133
				06.12-→	TW	N 2065	S 0133
280/300	3,0	170	M 272.943 <E 30>	01.08-09.09	P 9263		S 3071
320/350 CDI	3,0	155-165	OM 642.920 <D 30>	05.05-09.09	P 7008		
					LAB		S 0215
					RAB		S 0216
					SCJ	N 2056	
					SCJ	N 4437	
350, CGI	3,5	200/215	M 272.964 <E 35>; M 272.985 <DE 35>	06.04-09.10	P 9263		S 3071
500	5,0	225	M 113.967 <E 50>	06.04-04.06	P 9263		S 3071
	5,5	285	M 273.960 <E 55>	04.06-09.10	P 9263		S 3071
Serie E (207,212) 63 AMG	6,2	386	M 156.985 <E 63>; M 156.985 <M 156 E63>	04.09-04.11			S 0152
200 CDI	2,1	100	OM 651.925 <D 22 LHD RED>	04.09-→	HEI,SWA	N 2065	
					SCJ		S 0133
200 CGI	1,8	135	M 271.8... <DE 18 EVO>	04.09-12.13			S 0134
200 NGT	1,8	120	M 271.958 <KE 18 ML>	01.11-04.13	P 9261		S 9401
220 BlueTec	2,1	130	OM 651.911 <D 22 G>	05.14-→	TW	N 2065	
220 CDI	2,1	120-125	OM 651.924 <D 22 LL>	12.08-→	HEI,SWA	N 2065	
					SCJ		S 0133
250	1,8	150	M 272.923 <E 25>	05.09-12.11	P 9263		S 3071
250 CDI	2,1	150	OM 651.911 <D 22 G>; OM 651.924 <D 22 LHD>	12.08-→	HEI,SWA	N 2065	
					TW		S 0133
300 BlueTec	3,0	170	OM 642.852 <D 30 LHD>	08.12-→	P 7008		
300 BlueTec Hybrid	2,1	150	OM 651.924 <D 22 LHD>	04.12-→	TW		S 0133
					3PO,TW	N 2065	
300 CDI	3,0	150/170	OM 642.850 <D 30 LHD>	10.09-12.13	P 7008		
					SWA,V44	N 2065	
					LAB,SCJ		S 0215
					RAB,SCJ		S 0216
				12.09-12.13	HEI,SWA	N 2065	
		170	OM 642.852 <D 30 LHD>	08.11-12.13	P 7008		
					LAB,SCJ		S 0215
					RAB,SCJ		S 0216
350	3,5	200	M 272.98... <E 35>	04.09-→	P 9263		S 3071
350 BlueTec	3,0	155	OM 642.850 <D 30 LHD>	04.09-12.13	P 7008		
					HEI,SWA	N 2065	
					LAB,SCJ		S 0215
					RAB,SCJ		S 0216
350 BlueTec, CDI	3,0	185-190	OM 642.852 <D 30 LHD>	08.12-→	P 7008		
		185-190/195	OM 642.838 <D 30 LHD>	04.11-→	P 7008		
350 BlueTec 4MATIC	3,0	185-190	OM 642.85... <D 30 LHD>	08.12-→	P 7008		
					LAB		S 0215
					RAB		S 0216
			OM 642.858 <D 30 LHD REP GEST>	08.12-→	P 7008		
350 CDI	3,0	170	OM 642.836 <D 30>	02.09-03.11	P 7008		
					SWA	N 4437	
			OM 642.836 <D 30 LHD>	01.10-01.11	P 7008		
					SWA	N 2065	
			OM 642.850 <D 30 LHD>	08.08-11.10	P 7008		
					HEI,SWA	N 2065	
		195	OM 642.852 <D 30 LHD>	12.10-→	P 7008		
					LAB,SCJ		S 0215
					RAB,SCJ		S 0216
350 CDI 4MATIC	3,0	170	OM 642.856 <D 30 LHD>	04.09-11.10	P 7008		
					HEI,SWA	N 2065	
		195	OM 642.858 <D 30 LHD REP GEST>	12.10-→	P 7008		
					LAB,SCJ		S 0215
					RAB,SCJ		S 0216
350 CGI	3,5	215	M 272.98... <E 35>	02.09-01.11	P 9263		S 3071
350 4MATIC	3,5	200	M 272.977 <E 35>	01.09-08.11	P 9263		S 3071
500	5,5	285	M 273.971 <E 55 KE>	04.09-08.11	P 9263		S 3071










Serie E (207,212) 500, 4MATIC	5,5	285	M 273.966 <E 55>; M 273.970 <E 55>	01.09-08.11		P 9263		S 3071
Serie E (211) 55 AMG KOMPRESSOR	5,4	350	M 113.990 <E 55>	10.02-05.06		P 9263		
63 AMG	6,2	378	M 156.983 <E 63>	06.06-08.09				S 0152
200 CDI	2,1	75/90	OM 646.951 <DE 22 LA>	07.02-12.06		P 7001	N 4437	S 3333
		100	OM 646.821... <DE 22 LA LL>	04.06-03.09		P 7001	N 4437	S 0205
			OM 646.821 <DE 22 LA LL>	04.07-08.09		P 7001		S 0205
							N 4437	
200 KOMPRESSOR, KOMPRESSOR NGT	1,8	120/135	M 271.941 <KE 18 ML>; M 271.956 <KE 18 ML>	03.02-08.09		P 9261		S 9401
220 CDI	2,1	100/110	OM 646.961 <DE 22 LA>	03.02-08.09		P 7001	N 4437	S 3333
		120-125	OM 646.821 <DE 22 LA LL>	04.06-08.09		P 7001	N 4437	S 0205
230	2,5	150	M 272.922 <E 25>	09.07-08.09		P 9263		S 3071
240, 4MATIC	2,6	130	M 112.913 <E 26>; M 112.917 <E 26>	03.02-08.09		P 9263		S 3071
280, 4MATIC	3,0	170	M 272.943 <E 30>; M 272.944 <E 30>	04.05-08.09		P 9263		S 3071
280 CDI, CDI 4MATIC	3,0	140	OM 642.920 <D 30>; OM 642.921 <D 30>	04.05-08.09		P 7008	N 4437	
						LAB		S 0215
						RAB		S 0216
300 BlueTec	3,0	155	OM 642.920 <D 30>	12.07-01.09		P 7008		
						SWA	N 4437	
						LAB		S 0215
						RAB		S 0216
						SWA	N 2056	
320 CDI	3,0	165	OM 642.920 <D 30>	04.05-03.09		P 7008		
							N 4437	
				04.05-08.09		P 7008	N 4437	
						LAB		S 0215
						RAB		S 0216
	3,2	150	OM 648.961 <DE 32 LA>	11.02-08.06		P 9126	N 4437	
			Fg.-Nr. A 196440 →	11.02-08.06				S 3334
			Fg.-Nr. → A 196439	11.02-08.06				S 3333
320 CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.921 <D 30>	04.05-08.09		P 7008	N 4437	
						LAB		S 0215
						RAB		S 0216
350, 4MATIC	3,5	200	M 272.964 <E 35>; M 272.972 <E 35>	02.05-08.09		P 9263		S 3071
350 CGI	3,5	215	M 272.985 <DE 35>	12.07-08.09		P 9263		S 3071
420 CDI	4,0	231	OM 629.910 <DE 40 LL>	09.05-01.09		P 7076	N 4437	
500	5,0	225	M 113.967 <E 50>	03.02-03.06				S 3071
						P 9263		
				09.03-03.06		P 9263		S 3071
500, 4MATIC	5,5	285	M 273.960 <E 55>; M 273.962 <E 55>	04.06-03.09				S 3071
						P 9263		
				04.06-08.09		P 9263		S 3071
500 4MATIC	5,0	225	M 113.969 <E 50>	09.03-08.06				S 3071
						P 9263		
Serie G (460,461,463) 55 AMG KOMPRESSOR	5,4	350-373	M 113.993 <E 55>	04.04-08.11		P 9263	F 5275	
65 AMG	6,0	450	M 279.982 <E60>	04.12 →				S 9402
270 CDI	2,7	115	OM 612.965 <DE LA>					
			Mot.-Nr. → 30 044707	10.01-08.06		P 7001	N 1704	S 3065
			Mot.-Nr. 30 044708 →	10.01-08.06		P 7001	N 4416	S 3065
320	3,2	154/158	M 112.945 <E 32>	06.97-08.06		P 9263	F 5003/1	S 3071
						LLE	F 5203	
320 CDI	3,0	165	OM 642.970	09.06-12.09		P 7008	N 2056	
						LAB		S 0215
						RAB		S 0216
350 BlueTec	3,0	155-165	OM 642... Mot.-Typ 642.970	07.10 →		P 7008		
				07.10 →			N 2056	
400 CDI	4,0	184	OM 628.962 <DE40LARL>	12.00-08.06		P 7003/1	N 6464	
						LUM,XXX		S 3053
500	5,0	225	M 113.962	09.01-08.08		P 9263	F 5003/1	S 3071
	5,5	285	M 273.963 <E55>	06.08 →		P 9263	F 5003/1	S 3071
Serie GL 320 CDI BlueTec 4MATIC	3,0	155	OM 642.820 <D 30 LHD>	09.08-08.09		P 7008		
						LAB,SCJ		S 0215
						RAB,SCJ		S 0216
						TW	N 2065	
























MERCEDES-BENZ (Fortsetzung)


Serie GL 320 CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.940 <D 30>	02.06-04.09		P 7008		
					FIH,SWA		N 2065	
					FIH,TW, WAS		N 2056	
					FIU		N 4437	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
350 BlueTec 4MATIC	3,0	155	OM 642.820 <D 30 LHD>	04.09-12.12		P 7008	N 2065	
					MFG, SWA,V44			
					LAB			S 0215
					MFG,V44		N 2056	
					RAB			S 0216
		190	OM 642.826 <D 30 LHD>	08.12→		P 7008		
350 CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.940 <D 30>	05.09-08.10		P 7008		
					FIH,SWA		N 2065	
					FIH,TW, WAS		N 2056	
					FIU		N 4437	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
		195	OM 642.822 <D 30 LHD>	09.10-12.12		P 7008		
420 CDI 4MATIC	4,0	225	OM 629.912 <DE 40 LA>	02.06-04.09		P 7076	N 4437	
450 CDI 4MATIC	4,0	225	OM 629.912 <DE 40 LA>	05.09-12.12		P 7076	N 4437	
450 4MATIC	4,7	250	M 273.923 <E 46>	02.06-12.12		P 9263		S 3071
500 4MATIC	5,5	285	M 273.963 <E 55>	02.06-12.12		P 9263		S 3071
Serie GLK 200 CDI	2,1	100-105	OM 651.91... <D 22 LHD RED>	07.10→	SWA,V44		N 2065	S 0133
220 BlueTec 4MATIC	2,1	125	OM 651.912 <D 22 LHD>	03.12→	TW		N 2065	
220 CDI, CDI 4MATIC	2,1	120-125	OM 651.912 <D 22 LHD>; OM 651.916 <D 22 LHD>	04.09→	SWA,V44		N 2065	S 0133
250 CDI 4MATIC	2,1	150	OM 651.912 <D 22 LHD>	04.09-12.13	SWA,V44		N 2065	S 0133
280/300 4MATIC	3,0	170	M 272.948 <E 30>	09.08-12.12		P 9263		S 3071
320 CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.961 <D 30>	09.08-04.09		P 7008		
					FIH,SWA		N 2065	
					FIU		N 4437	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
350, 4MATIC	3,5	200	M 272.971 <E 35>; M 272.991 <E 35>	09.08→		P 9263		S 3071
350 CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.961 <D 30>	05.09-02.10		P 7008		
					FIH,SWA		N 2065	
					FIU		N 4437	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
		170	OM 642.832 <D 30 LHD>	04.09-03.12		P 7008	N 2065	
					SWA,V44			
		195	OM 642.835 <D 30 RHD>	03.12→		P 7008		
Serie ML (163,164) 63 AMG	6,2	375	M 156.980 <E 63>	02.06-11.10				S 0152
280 CDI 4MATIC	3,0	140	OM 642.940 <D 30>	07.05-04.09		P 7008		
					FIH,SWA		N 2065	
					FIH,TW, WAS		N 2056	
					FIU		N 4437	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
300 CDI 4MATIC	3,0	140	OM 642.940 <D 30>	05.09-12.10		P 7008		
					FIH,SWA		N 2065	
					FIH,TW, WAS		N 2056	
					FIU		N 4437	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
		150	OM 642.820 <D 30 LHD>	05.09-07.11		P 7008	N 2065	
					MFG, SWA,V44			
					LAB,SCJ			S 0215
					MFG,V44		N 2056	
					RAB,SCJ			S 0216
320 CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.940 <D 30>	03.05-04.09		P 7008		
					FIH,SWA		N 2065	
					FIH,TW, WAS		N 2056	
					FIU		N 4437	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
350 BlueTec 4MATIC	3,0	155	OM 642.820 <D 30 LHD>	05.09-07.11		P 7008		
					LAB,SCJ			S 0215
					RAB,SCJ			S 0216
					V44		N 2065	

								
Serie ML (163,164) 350 CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.940 <D 30>	05.09-01.10		P 7008		
					FIH,SWA		N 2065	
					FIH,MFG, WAS		N 2056	
					FIU		N 4437	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
		170	OM 642.820 <D 30 LHD>	02.10-08.11		P 7008		
					MFG, SWA,V44		N 2065	
					MFG,V44		N 2056	
					LAB,SCJ			S 0215
					RAB,SCJ			S 0216
350 4MATIC	3,5	200	M 272.967 <E 35>	09.05-06.11		P 9263		S 3071
420 CDI 4MATIC	4,0	225	OM 629.912 <DE 40 LA>	02.06-04.09		P 7076	N 4437	
450 CDI 4MATIC	4,0	225	OM 629.912 <DE 40 LA>	05.09-01.11		P 7076	N 4437	
500 4MATIC	5,0	225	M 113.964 <E 50>	09.05-08.07		P 9263		S 3071
	5,5	285	M 273.963 <E 55>	09.07-07.11		P 9263		S 3071
Serie ML (166) 350 BlueTec 4MATIC	3,0	190	OM 642.826 <D 30 LHD>	06.11-→		P 7008		
Serie R 63 AMG 4MATIC	6,2	375	M 156.980 <E 63>	04.06-08.07				S 0152
280, 4MATIC	3,0	170	M 272.945 <E 30>	05.07-12.11		P 9263		S 3071
280 CDI, CDI 4MATIC	3,0	140	OM 642.950 <D 30>	04.06-04.09		P 7008		
					FIH,SWA		N 2065	
					FIU,SWA		N 4437	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
300	3,0	170	M 272.945 <E 30>	05.09-09.11		P 9263		S 3071
300 CDI	3,0	140	OM 642... <D 30 LHD>	05.10-10.12		P 7008		
					LAB,SCJ			S 0215
					RAB,SCJ			S 0216
					TW		N 2065	
300 CDI, CDI 4MATIC	3,0	140	OM 642.950 <D 30>	05.09-05.10		P 7008		
					FIH,SWA		N 2065	
					FIU,SWA		N 4437	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
320 CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642... <D 30 LHD>	06.07-05.09		P 7008		
					LAB,SCJ			S 0215
					RAB,SCJ			S 0216
					TW		N 2065	
			OM 642.950 <D 30>	09.05-04.09		P 7008		
					FIH,SWA		N 2065	
					FIU,SWA		N 4437	
					FIU,WAS		N 2056	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
350, 4MATIC	3,5	200	M 272.967 <E 35>	09.05-10.12		P 9263		S 3071
350 BlueTec 4MATIC	3,0	155	OM 642.870 <D 30 LHD>	05.09-10.12		P 7008		
					LAB,SCJ			S 0215
					RAB,SCJ			S 0216
					V44		N 2065	
350 CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.950 <D 30>	05.09-05.10		P 7008		
					FIH,SWA		N 2065	
					FIU,SWA		N 4437	
					FIU,WAS		N 2056	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
		195	OM 642.872 <D 30>	05.10-10.12		P 7008		
					LAB,SCJ			S 0215
					RAB,SCJ			S 0216
500 4MATIC	5,0	225	M 113.971 <E 50>	02.06-04.07		P 9263		S 3071
		285	M 273.963 <E 55>	05.07-10.12		P 9263		S 3071
Serie S (221) 63 AMG	6,2	386	M 156.984 <E 63>	12.06-07.10				S 0152
65 AMG	6,0	450/463	M 275.982 <E 60>	07.06-12.13				S 9402
280	3,0	170	M 272.946 <E 30>	09.05-12.09		P 9263		S 3071
320 CDI	3,0	173	OM 642.930 <D 30>	12.05-04.09		P 7008		
					SWA		N 4437	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
320 CDI 4MATIC	3,0	173	OM 642.932 <D 30>	12.06-04.09		P 7008	N 4437	
					LAB			S 0215
					RAB			S 0216
350, 4MATIC	3,5	200	M 272.965 <E 35>; M 272.975 <E 35>	09.05-01.11		P 9263		S 3071



								
	//ccm	kW	Typ					
MERCEDES-BENZ (Fortsetzung)								
Serie S (221) 350 BlueTec, BlueTec 4MATIC	3,0	190	OM 642.862 <D 30 LHD>; OM 642.868 <D 30 LHD>	07.10→		P 7008		
350 CDI	3,0	173	OM 642.930 <D 30>	05.09-06.10		P 7008		
						FIH,SWA	N 2065	
						FIU,SWA	N 4437	
						LAB		S 0215
						RAB		S 0216
350 CDI 4MATIC	3,0	173	OM 642.932 <D 30>	05.09-06.10		P 7008		
						FIU	N 2065	
						LAB		S 0215
						RAB		S 0216
400 Hybrid	3,5	205	M 272.974 <E 35>	04.09→		P 9263		
420 CDI	4,0	235	OM 629.911 <DE 40 LA>	12.06-04.09		P 7076	N 4437	
450	4,7	250	M 273.922 <E 46>	06.06-07.10		P 9263		S 3071
450 CDI	4,0	235	OM 629.911 <DE 40 LA>	05.09-06.10		P 7076	N 4437	
450 4MATIC	4,7	250	M 273.924 <E 46>	06.06-07.10		P 9263		S 3071
500, 4MATIC	5,5	285	M 273.961 <E 55>; M 273.968 <E 55>	09.05-01.11		P 9263		S 3071
600	5,5	380	M 275.953 <E 55>	12.05→				S 9402
Serie SL (230) 55 AMG	5,4	368/380	M 113.992 <E 55>; M 113.995 <E 55>	10.01-03.08		P 9263	F 5275	
63 AMG	6,2	386	M 156.981 <E 63>	01.08-12.11				S 0152
65 AMG	6,0	450	M 275.98... <E 60>	09.04-12.11	NOR			S 9402
280/300	3,0	170	M 272.949 <E 30>	01.08-12.11		P 9263	F 5003/1	S 3071
350	3,5	200	M 272.966 <E 35>	01.06-12.07		P 9263		S 3071
		232	M 272.968 <E 35>	01.08-12.11		P 9263	F 5003/1	
500	5,5	285	M 273.965 <E 55>	01.06-11.12		P 9263	F 5003/1	S 3071
Serie SL (231) 65 AMG	6,0	463	M 279.981 <E 60>	03.12→				S 9402
Serie SLK (170,171,172) 55 AMG	5,4	265	M 113.989 <E 55>	04.04-11.10				S 3071
200	1,8	135	M 271.861 <DE 18 EVO>	01.11→				S 0134
	1,8	120/135	M 271.944 <KE 18 ML>; M 271.954 <KE 18 ML>	04.04-11.10		P 9261		S 9401
200 KOMPRESSOR								
250	1,8	150	M 271.861 <DE 18 EVO>	01.11→				S 0134
280/300	3,0	170	M 272.942 <E 30>	05.05-11.10		P 9263		S 3071
350	3,5	200	M 272.963 <E 35>	04.04-11.07		P 9263		S 3071
		224	M 272.969 <E 35>	12.07-02.11		P 9263		
Serie SLR (199) 5.4, 722 Edition	5,4	460/478	M 155.980 <M 155 E 55>	04.04-12.09				S 3752
Sprinter 209 CDI	2,1	65	OM 646.984 DE 22 LA <Euro 4>	04.06-12.09		P 7001		S 0055
						SWA	N 4437	
						SWA	N 2056	
210 CDI	2,1	70	OM 651.955 DE 22 LA <Euro 5>	03.09→				S 0055
						SWA,XHI	N 2065	
211 CDI	2,1	80	OM 646.985 DE 22 LA <Euro 4>	04.06-09.11		P 7001		S 0055
						SWA	N 4437	
						SWA	N 2056	
		85	OM 651.955 DE 22 LA <Euro 5>	06.11→				S 0055
						SWA,XHI	N 2065	
213 CDI	2,1	95	OM 646.986 DE 22 LA <Euro 4>	04.06-09.11		P 7001		S 0055
						SWA	N 4437	
						SWA	N 2056	
			OM 651... <Euro 5>	03.09→				S 0055
						SWA,XHI	N 2065	
215 CDI	2,1	110	OM 646.9... <Euro 4>	04.06-12.11		P 7001		S 0055
						SWA	N 4437	
						SWA	N 2056	
			OM 651.955 DE 22 LA <Euro 5>	06.11→				S 0055
						SWA,XHI	N 2065	
216	1,8	115	M 271.951 <M 271 E 18 ML>	09.08→		P 9261	F 5975	S 9401
216 CDI	2,1	120	OM 651.95... <Euro 5>	03.09→				S 0055
						SWA,XHI	N 2065	
218 CDI	3,0	135	OM 642... <Euro 4>	04.06-03.09		P 7008		S 0055
						SWA	N 4437	
						SWA	N 2056	
219 CDI	3,0	140	OM642... <Euro 5>	03.09→		P 7008		S 0055
			Mot.-Typ 642.896	03.09→	3PO,SWA		N 2065	
			Mot.-Typ 642.992	03.09→	SWA		N 4437	
					WAS		N 2056	
224	3,5	190	M 272.979 <Euro 4>	04.06→		P 9263		S 0055
309 CDI	2,1	65	OM 646.984 DE 22 LA <Euro 4>	04.06-12.09		P 7001		S 0055
						SWA	N 4437	
						SWA	N 2056	
310 CDI	2,1	70	OM 651.955 DE 22 LA <Euro 5>	03.09→				S 0055
						SWA,XHI	N 2065	
311 CDI	2,1	80	OM 646.985 DE 22 LA <Euro 4>	04.06-09.11		P 7001		S 0055
						SWA	N 4437	
						SWA	N 2056	
		85	OM 651.955 DE 22 LA <Euro 5>	06.11→				S 0055
						SWA,XHI	N 2065	
313 CDI	2,1	95	OM 646.986 DE 22 LA <Euro 4>	04.06-09.11		P 7001		S 0055
						SWA	N 4437	
						SWA	N 2056	
			OM 651... <Euro 5>	03.09→				S 0055
						SWA,XHI	N 2065	

								
Sprinter 315 CDI	2,1	110	OM 646.9... <Euro 4>	04.06-09.11		P 7001		S 0055
					SWA		N 4437	
					SWA		N 2056	
			OM 651.955 DE 22 LA <Euro 5>	06.11→				S 0055
					SWA,XHI		N 2065	
316 , NGT	1,8	115	M 271.951 <M 271 E 18 ML>	09.08→		P 9261	F 5975	S 9401
316 CDI	2,1	120	OM 651.95... <Euro 5>	03.09→				S 0055
					SWA,XHI		N 2065	
318 CDI	3,0	135	OM 642... <Euro 4>	04.06-03.09		P 7008		S 0055
					SWA		N 4437	
					SWA		N 2056	
319 CDI	3,0	140	OM642... <Euro 5>	03.09→		P 7008		S 0055
			Mot.-Typ 642.896	03.09→	3PO,SWA		N 2065	
			Mot.-Typ 642.992	03.09→	SWA		N 4437	
					WAS		N 2056	
324	3,5	190	M 272.979 <Euro 4>	04.06→		P 9263		S 0055
411 CDI	2,1	80	OM 646.985 DE 22 LA <Euro 4>	04.06-09.11		P 7001		S 0055
					SWA		N 4437	
					SWA		N 2056	
413 CDI	2,1	95	OM 651... <Euro 5>	03.09→				S 0055
					SWA,XHI		N 2065	
415 CDI	2,1	110	OM 646.9... <Euro 4>	04.06-09.11		P 7001		S 0055
					SWA		N 4437	
					SWA		N 2056	
416 CDI	2,1	120	OM 651.95... <Euro 5>	03.09→				S 0055
					SWA,XHI		N 2065	
418 CDI	3,0	135	OM 642... <Euro 4>	04.06-03.09		P 7008		S 0055
					SWA		N 4437	
					SWA		N 2056	
419 CDI	3,0	140	OM642... <Euro 5>	03.09→		P 7008		S 0055
			Mot.-Typ 642.896	03.09→	3PO,SWA		N 2065	
			Mot.-Typ 642.992	03.09→	SWA		N 4437	
					WAS		N 2056	
424	3,5	190	M 272.979 <Euro 4>	04.06→		P 9263		S 0055
509 CDI	2,1	65	OM 646.984 DE 22 LA <Euro 4>	04.06-12.09		P 7001		S 0055
					SWA		N 4437	
					SWA		N 2056	
510 CDI	2,1	70	OM 651.955 DE 22 LA <Euro 5>	03.09→				S 0055
					SWA,XHI		N 2065	
511 CDI	2,1	80	OM 646.985 DE 22 LA <Euro 4>	04.06-09.11		P 7001		S 0055
					SWA		N 4437	
					SWA		N 2056	
513 CDI	2,1	95	OM 651... <Euro 5>	03.09→				S 0055
					SWA,XHI		N 2065	
515 CDI	2,1	110	OM 646.9... <Euro 4>	04.06-09.11		P 7001		S 0055
					SWA		N 4437	
					SWA		N 2056	
			OM 651.955 DE 22 LA <Euro 5>	06.11→				S 0055
					SWA,XHI		N 2065	
516 , NGT	1,8	115	M 271.951 <M 271 E 18 ML>	09.08→		P 9261	F 5975	S 9401
516 CDI	2,1	120	OM 651.95... <Euro 5>	03.09→				S 0055
					SWA,XHI		N 2065	
518 CDI	3,0	135	OM 642... <Euro 4>	04.06-03.09		P 7008		S 0055
					SWA		N 4437	
					SWA		N 2056	
519 CDI	3,0	140	OM642... <Euro 5>	03.09→		P 7008		S 0055
			Mot.-Typ 642.896	03.09→	3PO,SWA		N 2065	
			Mot.-Typ 642.992	03.09→	SWA		N 4437	
					WAS		N 2056	
524	3,5	190	M 272.979 <Euro 4>	04.06→		P 9263		S 0055
Vario 613 D	4,2	95	OM 900.917 (904 LA) <Euro 4 (BlueTec)>	09.06→		P 7040	N 1707	S 3626
616 D	4,2	115	OM 900.918 (904 LA) <Euro 4 (BlueTec)>	09.06→		P 7040	N 1707	S 3626
618 D	4,2	130	OM 900.919 (904 LA) <Euro 4 (BlueTec)>	09.06→		P 7040	N 1707	S 3626
813 D/DA	4,2	95	OM 900.917 (904 LA) <Euro 4 (BlueTec)>	09.06→		P 7040	N 1707	S 3626
816 D/DA	4,2	115	OM 900.918 (904 LA) <Euro 4 (BlueTec)>	09.06→		P 7040	N 1707	S 3626
818 D/DA	4,2	130	OM 900.919 (904 LA) <Euro 4 (BlueTec)>	09.06→		P 7040	N 1707	S 3626
Viano 2.0/2.2 CDI	2,1	80/85/110	OM 646.98... <OM 646 DE22LA>	09.03-12.10		P 7001		S 0122
					SWA		N 4437	
					SWA		N 2056	



MERCEDES-BENZ ►



MERCEDES-BENZ



MERCEDES-BENZ (Fortsetzung)










Viano 2.0/2.2 CDI	2,1	100/120	OM 651.940 <OM 651 DE22LA>	07.10→			
3.0 CDI	3,0	150	OM 642.990 <OM 642 DE 30LA>	04.06-08.10		P 7008	S 0122
					SWA		N 4437
		165	OM 642.890 <OM 642 DE 30LA>	07.10→		P 7008	
3.2	3,2	140/160	M 112.951 <M 112.E32>	09.03-12.07		P 9263	F 5975 S 0122
3.5	3,5	190	M 272.978 <M272 E35>	09.07→		P 9263	F 5975 S 0122
3.7	3,7	170	M 112.976 <M 112.E37>	06.04-08.07		P 9263	F 5975 S 0122
Vito 109 CDI	2,1	65/70	OM 646.980 <OM 646 DE22LA>; OM 646.983 <OM 646 DE22LA>	10.03-07.10		P 7001	S 0122
					SWA		N 4437
					SWA		N 2056
110/113/116 CDI	2,1	70/100	OM 651.940 <OM 651 DE22LA>	07.10→			S 0122
111/115 CDI	2,1	80/85/ 110	OM 646.981 <OM 646 DE22LA>; OM 646.982 <OM 646 DE22LA>	10.03-07.10		P 7001	S 0122
					SWA		N 4437
					SWA		N 2056
119/122	3,2	140/160	M 112.951 <M 112.E32>	10.03-12.10		P 9263	F 5975 S 0122
120 CDI	3,0	150	642.990 <OM 642 DE30LA>	04.06-07.10		P 7008	
					SWA		N 4437
122 CDI	3,0	165	OM 642.890 <OM 642 DE 30LA>	07.10→		P 7008	
123	3,7	170	M 112.976 <M 112.E37>	06.04-08.07		P 9263	F 5975 S 0122
126	3,5	190	M 272.978 <M272 E35>	09.07→		P 9263	F 5975 S 0122

MINI (BMW)

Cooper One 1.4	1,4	55/70	N12 B14A	03.07-02.10		P 9249	S 0050
[R55/R56/R57/R58/R59]							
1.6	1,6	55/72	N16 B16A	03.10-11.13		P 9249	S 0050
1.6 D	1,6	66	N47 C16A	08.10→			N 6457
			9HZ	09.09-07.10		P 9238	S 3327
Cooper One [R60] 1.6	1,6	72	N16 B16A	09.10→		P 9249	
					FML		S 0050
Cooper [R50/R52/R53] 1.4 D	1,4	55/65	1 ND <W17 D14A>	03.03-11.06		P 2044	N 6462
1.6	1,6	66	W10 B16A...	07.04-07.08		P 9197	S 3100
		66/85	W10 B16A...	06.01-07.08		P 9197	
				07.04-07.08	AG		S 3306
					GS		S 3100
1.6 S	1,6	120-125	W11 B16A	03.02-07.08		P 9197	
					FIR		S 9181
Cooper 1.6	1,6	85-90	N16 B16A	03.10→		P 9249	
[R55/R56/R57/58/R59]					FML		S 0050
1.6	1,6	88	N12 B16...	11.06-08.10		P 9249	S 0050
					FML		S 3327
1.6 D	1,6	80	9HZ	03.07-07.10		P 9238	S 3327
		82	N47 C16A	08.10→			N 6457
1.6 S	1,6	120-128	N14 B16A.; N14 B16AB	11.06-07.10		P 9249	S 0151
		120/135/ 147	N18 B16A	03.10→		P 9249	
2.0 D, SD	2,0	82/100/ 105	N47 C20A	03.11→			N 6457
Cooper [R60/R61] 1.6, ALL4	1,6	85-90	N16 B16A	09.10→		P 9249	
					FML		S 0050
1.6 ALL4, S, S ALL4	1,6	90/120/ 135/147	N18 B16A	09.10→		P 9249	
2.0 SD	2,0	100-105	N47 C20A	09.11→			N 6457
John Cooper Works 1.6	1,6	147/ 154-160	W11 B16A	10.03-11.06		P 9197	
[R52/R53]							
John Cooper Works 1.6, GP	1,6	155/160	N14 B16C; N18 B16C	07.08→		P 9249	
[R55/R56/R57/R58/R59]							
John Cooper Works 1.6 ALL4,	1,6	160	N18 B16C	11.12→		P 9249	
[R60/R61] ALL4							


MITSUBISHI

ASX 1.6	1,6	86	4A92	04.10→		P 2041	
1.8	1,8	103	4B10	05.10→		P 2041	
1.8 Di-D, Di-D 4x4	1,8	85/110	4N13	04.10→		P 2041	S 3952
2.0, 4x4	2,0	109-110	4B11	05.10→		P 2041	
2.2 Di-D 4x4	2,3	110	4N14	05.13→		P 2041	S 3952
Colt 1.1	1,1	55	3A91	08.04-06.10		P 3372	S 3599
				07.10-12.12		P 2041	S 3599
1.3	1,3	70	4A90	04.04-06.10		P 3372	S 3599
				07.10-04.13		P 2041	S 3599
1.5	1,5	80	4A91	04.04-06.10		P 3372	S 3599
1.5 Di-D	1,5	50/70	OM 639.939	08.04-09.08			N 4437 S 0006
1.5 Turbo	1,5	110	4G15	01.05-04.13		P 3316	S 0006
Grandis 2.0 Di-D	2,0	100-103	B...	06.05-11.10		P 9192	N 2086
2.4	2,4	121	4G69	01.04-02.07		P 3316	
				03.07-11.10	WW	P 3316	
L 200 2.4 i4WD	2,4	97	4G64 Kat.	01.96-12.07		P 2041	S 3965
					WW	P 3316	
2.5 D, D Turbo Interc. 2WD, D Turbo Interc. 4WD, D 2WD, D 4WD	2,5	55-64/ 73-85	4D56	06.95-12.07		P 2042	N 0508 S 9186

								
L 200 2.5 Di-D	2,5	94-100	4D56	04.10-11.12		P 2042		
2.5 Di-D 4x4	2,5	100/123/131	4D56	04.10→ 12.05-11.12 12.05→	HEI HEI	P 2042	N 4438	
Lancer [CA/CB/CD] 2.0 i	2,0	84	4G63	02.00→				S 3965
Lancer [CX] 1.5	1,5	80	4A91	07.08-06.10		P 3372		
1.6	1,6	86	4A92	07.10→		P 2041		
1.8	1,8	103	4B10; 4J10	07.08→		P 2041		
1.8 Di-D	1,8	85/110	4N13	07.10→		P 2041		S 3952
2.0 Di-D	2,0	103	B...	08.08-08.10		P 9192	N 2086	
2.0 4x4	2,0	177	4B11	07.08-09.11		P 3316		
Lancer [CY/CZ] 1.5	1,5	80	4A91	03.07-06.10 07.10-09.11		P 3372 P 2041		
1.6	1,6	86	4A92	07.10→		P 2041		
1.8	1,8	103-105	4B10; 4J10	02.08→		P 2041		
1.8 Di-D	1,8	85/110	4N13	07.10→		P 2041		S 3952
2.0 Di-D	2,0	103	B...	02.08-08.10		P 9192	N 2086	
2.0 i	2,0	114	4B11 <DOHC MIVEC 16v>	07.07→		P 2041		
2.0 4x4	2,0	177	4B11	03.07-09.11 10.11-06.12		P 3316 P 2041		
Outlander PHEV 4WD	2,0	87	4B11	05.13→		P 2041		
2.0, 4WD	2,0	107-118 110	4B11 4J11	04.12→ 04.12→		P 2041 P 2041		
2.0, 4x4	2,0	108-110	4B11	09.07-12.12		P 2041		
2.0 Di-D 4x4	2,0	103	BSY	02.07-06.10		P 9192	N 2086	
2.0 i Turbo 4WD, i 2WD, i 4WD	2,0	100/148	4G63	02.03-09.07		P 3316		S 3969
2.2 Di-D, Di-D 4x4	2,3	103/110/ 130	4N14	07.10→		P 2041		S 3952
2.2 Di-D 4x4	2,2	115	4H... <DW12ME5>	07.10-12.12		P 9249		
2.4, i, 4x4	2,4	125	4B12	09.07-12.12		P 2041		
2.4 i 4x4	2,4	118	4G64S4M; 4G69 MIVEC	09.03-09.07		P 3316		S 3969
2.4 4WD	2,4	123	4B12	04.12→		P 2041		
3.0 4x4	3,0	162/169	6B31	09.07→		P 2041		
Pajero 2.4 i Sport	2,4	94	4G64S4M	02.03→		P 2041	F 5914	
2.5 Di-D	2,5	131	4D56	10.09→		P 2042	N 4438	
2.5 TD, TD+	2,5	73-85/98	4D56	08.98-02.09		P 2042	N 0508	S 9169
2.8 D Turbo	2,8	92	4M40	09.03→				S 9109
3.0	3,0	131 162-163	6G72 6B31	09.08→ 07.08→		P 3316 P 2041		S 3339
3.0 i V6	3,0	130	6G72	07.96-02.09	TW	P 3316	F 5914	S 3965
3.0 i V6 4WD	3,0	133	6G72	02.03→		P 3316		S 3339
3.2 D Turbo 4WD	3,2	123	4M41	01.03→		P 3316		S 3339
3.2 Di-D	3,2	118-125/ 140/147	4M41	09.06→		P 2063	N 4438	S 3339
3.5 i	3,5	140	6G74 DOHC 24V; 6G74 Kat.	01.00→		P 3316	F 5914	
3.5 i 24V	3,5	147-153	6G74	01.95→			F 5914	
3.8	3,8	184	6G75	09.06→		P 3316		S 3339
3.8 i 4WD	3,8	150 158-204	6G75 6G75	06.05-02.08 01.03→				S 3339
						P 3316		

NISSAN

Almera 1.6	1,6	75 79	K4M QG16	11.12→ 01.06-09.11		P 3336 P 2041		S 3529
Almera [H14/H15/H17] 1.8 i	1,8	88	GA18DE	12.00→		P 7001/1	F 5326	S 9051
Cube 1.5 dCi	1,5	81	K9K	10.09-03.11		P 7022		S 3595
1.6	1,6	81	HR16DE	08.09-03.11	TW	P 7001/1	N 6468	S 0101
Juke 1.5 dCi	1,5	81	K9K <Euro 5>	07.10→		P 7022		S 3595
			K9K 636	05.13→	TW		N 6468	S 3274
1.6, DIG-T, DIG-T 4x4	1,6	69/86/ 140/147	HR16DE <Euro 5>; MR16DDT	07.10→		P 7001/1		S 3274
Kubistar 1.1 i 16V	1,1	55-56	D4F...	07.03-03.09	TW	P 4025		S 3078
1.1 i 8V	1,1	44	D7F...	07.03-03.09				S 0011
1.4 i	1,4	55	K7J	07.03-03.09	TW	P 4025		
1.5 D Turbo 60, D Turbo 70, D Turbo 80	1,5	40-45/ 48-50/ 60-62	K9K...	07.03-04.07 07.03-03.09	TW	P 7022 P 3336		S 3163
1.6 i	1,6	70-71	K4M...	07.03-03.09				S 3529
					TW	P 3336		
Micra [K12E] 1.2 i	1,2	48/59	CG12DE; CR12DE	11.02-10.10		P 2060		S 3273
1.4 i	1,4	65	CGA3DE; CR14DE	11.02-10.10		P 2060		S 3273



NISSAN • OPEL ►












MINI • MITSUBISHI • NISSAN • OPEL




NISSAN (Fortsetzung)						
Micra [K12E] 1.5 D Turbo	1,5	60-63	K9K...	08.03-08.07	P 3336	
				08.03-10.10		
						N 6468
			Mot.-Nr. K9K 270	09.07-10.10	P 3336	
			Mot.-Nr. K9K 276	09.07-10.10	P 7022	
1.6 i	1,6	81	HR16DE	06.05-10.10	P 7001/1	S 0101
Micra [K13K] 1.2 DIG-S	1,2	72	HR12DDR	03.11-04.12	P 7001/1	
Murano 2.5 dCi 4x4	2,5	140	YD25DDTI	05.10-→	P 2003	
3.5 i 4x4	3,5	172	VQ35DE	11.04-12.08	P 7001/1	S 9051
3.5 4x4	3,5	188-195	VQ35DE	06.08-→	P 7001/1	S 9051
Navara 2.5 dCi	2,5	106/120	YD25DDTI	05.05-→	P 2003	S 0033
2.5 dCi 4x4	2,5	106	YD25DDTI	05.12-→	P 2003	S 0033
		126-128	YD25DDTI	05.05-06.06	KZQ	N 4451
				05.05-12.09	P 2003	S 0033
		140	YD25DDTI	01.10-→	P 2003	S 0033
3.0 D Turbo 4x4	3,0	110	ZD30	11.01-→	P 9271	N 4439
3.0 dCi 4x4	3,0	170	V9X	05.10-→		S 0033
Note 1.4	1,4	65	CR14DE	01.06-→	P 2060	S 3273
1.5 dCi	1,5	50	K9K	01.06-12.08	P 3336	N 6468 S 3595
		63	K9K	01.06-09.07	TW	P 3336 N 6468 S 3595
				10.07-12.11	TW	P 7022 N 6468 S 3595
		66/76	K9K	01.08-→	TW	P 7022 N 6468 S 3595
1.6	1,6	81	HR16DE	01.06-→	P 7001/1	S 0101
NV200 1.5 dCi	1,5	63/66/81	K9K	08.09-→	P 7022	S 3595
					TW	N 6468
1.6	1,6	81	HR16DE	08.09-→	P 7001/1	S 0101
NV400 2.3 dCi 100 FWD, dCi 100 RWD, dCi 125 FWD, dCi 125 RWD, dCi 150 FWD, dCi 150 RWD	2,3	74/92/107-110	M9T...; M9T 6...	09.11-→	TW	N 1724
Pathfinder 2.5 dCi 4x4	2,5	128	YD25DDTI	01.05-06.06	P 2003	N 4451 S 0033
		140	YD25DDTI	01.10-→	P 2003	S 0033
3.0 dCi 4x4	3,0	170	V9X	05.10-→		S 0033
Patrol GR 3.0 dCi 4x4	3,0	118	ZD30DDTI	01.07-03.10	P 9271	N 2059
3.0 Di Hardtop 4x4, Di 4x4	3,0	116	ZD30DDTI	02.00-03.10	P 9271	N 4281
4.8	4,8	180-185	TB48DE	10.02-03.10	P 2041	
				04.07-03.10		F 5326
4.8 i 4x4	4,8	190	TB48DE	08.04-→	P 2041	F 5326
Pickup 2.4 i	2,4	98	KA24DE	11.01-01.08	P 7001/1	F 5326
2.4 i 4WD	2,4	98	KA24DE	11.01-01.08	P 7001/1	F 5326
2.5 D Turbo, D Turbo 4WD	2,5	98	YD25	11.01-01.08	P 9284	S 0199
					FMV.NOR	N 4281
2.5 dCi, dCi 4x4	2,5	98	YD25DDTI	02.08-12.11	P 2003	N 4281
3.2 D 4WD	3,2	76	QD32	02.97-12.07	P 3357	N 4439
Primera 1.6	1,6	78-80	QG16DE	12.01-06.10	P 2061	S 9051
1.8	1,8	85	QG18DE	12.01-07.10	P 2061	S 9051
1.9 D Turbo	1,9	85-88	F9Q	02.05-07.10	P 7022	N 1705
2.2 D Turbo	2,2	93/100-102	YD22DDT	12.01-09.10		N 4451 S 9051
				04.03-09.10	P 2003	
Qashqai 1.5 dCi	1,5	76-78	K9K	12.06-09.07	P 3336	S 0101
				10.07-→	P 7022	S 0101
		78/81	K9K	08.08-→	P 7022	S 0101
1.6	1,6	84-89	HR16DE	12.06-→	P 7001/1	S 0126
1.6 dCi, dCi 4x4	1,6	96	R9M	07.11-→		S 0126
2.0 , 4x4	2,0	103-106	MR20DE	12.06-→	P 7001/1	S 0126
2.0 dCi, dCi 4x4	2,0	110	M9R	04.07-→	P 7014	S 0126
X-Trail 2.0 , 4x4	2,0	104-106	MR20DE	04.07-→	P 7001/1	S 0126
2.0 dCi, dCi 4x4	2,0	110/127	M9R	04.07-→	P 7014	S 0126
2.0 4x2, 4x4	2,0	103	QR20DE	06.01-03.07	P 7001/1	S 9051
2.0 4x4	2,0	104	MR20DE	10.09-→	P 7001/1	S 0126
2.2 D Turbo 4x4	2,2	84	YD22ETI	06.01-08.06	P 9284	N 4281 S 9051
2.5 i	2,5	132	QR25DE	09.01-→	P 7001/1	S 9051
2.5 i 4WD	2,5	132-135	QR25DE	09.01-→	P 7001/1	S 9051
2.5 4x4	2,5	121	QR25DE	09.02-03.07	P 7001/1	S 9051
		124	QR25DE	04.07-→	P 7001/1	
					TW	S 3274
				10.09-→	P 7001/1	S 3274
350 Z 3.5	3,5	206-222	VQ35DE	09.02-→	P 7001/1	S 9051
		230	VQ35HR	09.06-04.09	P 7001/1	
370 Z 3.7	3,7	241-243	VQ37VHR	04.09-→	P 7001/1	

OPEL

Adam 1.2	1,2	51	A 12 XEL <Ecotec>	03.13-→	P 7006	
1.4, LPG	1,4	64/74	A 14 XEL <ecoFlex>; A 14 XEL <Twinport ECO>; A 14 XER <ecoFlex>	03.13-→	P 7006	
Agila 1.0 i, Twinport	1,0	43/44	Z 10 XE; Z 10 XEP <Twinport ECO>			
			Mot.-Nr. →19MA9234	06.00-02.08	P 7015	S 3153
			Mot.-Nr. 19MA9235-→	06.00-02.08	P 7006	S 3153
1.0 Twinport	1,0	48-50	K 10 B <Ecotec>	03.08-→	P 2058	
1.2 i, Twinport	1,2	55/59	Z 12 XE; Z 12 XEP <Ecotec>			
			Mot.-Nr. →19MA9234	06.00-02.08	P 7015	S 3153
			Mot.-Nr. 19MA9235-→	06.00-02.08	P 7006	S 3153
1.2 Twinport	1,2	63-69	K 12 B <Ecotec>	03.08-→	P 2058	


								
Agila 1.3 CDTI	1,2	55	D 13 A	03.08→			N 0001	
					PRF	P 7067		
						P 9256		
			Z 13 DTJ	07.08→		P 7067	N 0001	
	1,3	51	Z 13 DT <Ecotec>	08.03-02.08			N 0001	S 9173
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
Ampera 1.4 Hybrid	1,4	111-174	A 14 XFL	10.11→		P 3370		
Antara 2.0 CDTI, CDTI 4x4	2,0	93/110	Z 20 DM; Z 20 DMH	05.06-12.11			N 0001	
2.4, 4x4	2,4	104	Z 24 XE <Ecotec>	05.06-12.11		P 3079		
		123	A 24 X...	11.10→		P 7016		
Astra G 1.4 Twinport	1,4	66	Z 14 XEP <Twinport Ecotec> Mot.-Nr. →19MA9234	09.03-06.09		P 7015	F 5273	S 3281
			Mot.-Nr. 19MA9235→	09.03-06.09		P 7006	F 5273	S 3281
1.6 i, i Twinport, Twinport	1,6	74/76	Z 16 XE <Ecotec>; Z 16 XEP <Ecotec>	09.00-07.09		P 3370	F 5273	S 3281
1.7 CDTI, DTI	1,7	55/59	Y 17 DT <Ecotec Turbo>; Y 17 DT <Turbo>; Z 17 DTL <Turbo Ecotec>	09.00-07.09		P 9199	N 9656	S 3281
Astra H 1.2 i Twinport, Twinport	1,2	59	Z 12 XEP Mot.-Nr. →19MA9234	03.07-03.09		P 7015		S 3281
			Mot.-Nr. 19MA9235→	03.07-03.09		P 7006		S 3281
1.3 CDTI	1,2	66	Z 13 DTH <Ecotec>	06.05-03.10			N 0001	S 0013
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
1.4, i, Twinport	1,4	55/66	Z 14 XEL <Ecotec>; Z 14 XEP <Twinport Ecotec> Mot.-Nr. →19MA9234	03.04-03.10		P 7015		S 3281
			Mot.-Nr. 19MA9235→	03.04-03.10		P 7006		S 3281
1.6, i	1,6	85	A 16 XER <Ecotec>	01.07→		P 7006		S 3281
			Z 16 XER <Ecotec>	12.06-10.10		P 7006		S 3281
1.6 i Turbo, Turbo	1,6	132	Z 16 LET <Ecotec>	02.07-10.10		P 7006		S 0012
1.6 i, Twinport	1,6	76-77	Z 16 XE... <Ecotec>; Z 16 XEP <Ecotec>	03.04-03.08		P 3370		S 3281
1.6 Turbo	1,6	132	A 16 LET <Ecotec>	02.07-12.12		P 7006		S 0012
1.7 CDTI	1,7	59	Z 17 DTL <Turbo Ecotec>	03.04-03.07		P 9199	N 9656	S 0013
		74	Z 17 DTH	03.04-08.07		P 9199	N 9656	S 0013
		81	Z 17 DTJ <Ecotec>	02.07-03.10		P 7073		S 0012
		81/92	A 17 DTJ <Ecotec>; A 17 DTR <Ecotec>	02.07→		P 7073		S 0012
		92	Z 17 DTR <Turbo Ecotec>	02.07-03.10		P 7073		S 0012
1.8, i	1,8	92	Z 18 XE <Ecotec>	03.04-02.09		P 3370		S 3281
		103	Z 18 XER <Ecotec>	08.05-12.10		P 7006		S 3281
1.9, CDTi, CDTI	1,9	74/88/110	Z 19 DT <Ecotec>; Z 19 DTH <Ecotec>; Z 19 DTJ <Turbo Ecotec>; Z 19 DTL <Ecotec>	04.04-10.10		P 9248	N 0001	S 0012
2.0 i Turbo, Turbo	2,0	125/147/177	Z 20 LEH <Ecotec>; Z 20 LEL <Ecotec>; Z 20 LER <Ecotec>	03.04-10.10		P 3370		S 3281
2.2 Direct	2,2	110	Z 22 YH <Ecotec>	04.04-03.10		P 7016		S 0012
Astra J 1.3 CDTI	1,2	66-70	A 13 DTE <ecoFLEX>	09.09→			N 2062	
1.4, i, i Turbo, Turbo	1,4	64/74/88/103	A 14 NEL <Ecotec>; A 14 NEL <Turbo ecoFLEX>; A 14 NET <Ecotec>; A 14 NET <Turbo ecoFLEX>; A 14 XEL <ecoFlex>; A 14 XER <ecoFlex>	09.09→		P 7006		
1.6, i, i Turbo, Turbo	1,6	85/125/132/147	A 16 LET <Ecotec>; A 16 SHT; A 16 XER <Ecotec>; A 16 XHT	09.09→		P 7006		
1.6 CDTI	1,6	100	B 16 DTH	10.13→			N 2062	
1.7, CDTI	1,7	74/81/96	A 17 DTC <Ecotec>; A 17 DTE <ecoFlex>; A 17 DTF <ecoFlex>; A 17 DTJ <Ecotec>; A 17 DTL; A 17 DTN	09.09→		P 7073	N 2062	
		92/96	A 17 DTR <Ecotec>; A 17 DTS <Ecotec>	09.09→		P 7073	N 2062	
1.8	1,8	103	A 18 XER <Ecotec>	11.11→		P 7006		
2.0	2,0	96	Z 20 DTJ	03.12→			N 2062	
2.0, CDTI	2,0	118/121/143	A 20 DTH <ecoFlex>; A 20 DTR <Ecotec>	09.09→			N 2062	
2.0 Turbo	2,0	206	A 20 NFT <OPC Ecotec>	06.12→		P 7016		
Cascada 1.4 Turbo	1,4	88/103	A 14 NEL <Turbo ecoFLEX>; A 14 NET <Turbo ecoFLEX>	03.13→		P 7006		
1.6 Turbo	1,6	125	A 16 XHT	03.13→		P 7006		
2.0 CDTI	2,0	121/143	A 20 DTH <ecoFlex>; A 20 DTR <Ecotec>	03.13→			N 2062	





OPEL (Fortsetzung)								
Combo 1.3 CDTI	1,3	51	Y 13 DT <Ecotec>; Z 13 DT <Ecotec>	09.04-09.07			N 0001	
					PRF	P 9256		S 0020
					TW			S 3055
					UFI	P 7067		
		55	Z 13 DTJ <Ecotec>	10.05-01.12			N 0001	S 0020
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
1.4	1,4	70	A 14 FP	02.12→		P 2041		
		88	A 14 FC <CNG Turbo ecoFLEX>	02.12→		P 9256		
1.4 i Twinport	1,4	66	Z 14 XEP <Twinport Ecotec>					
			Mot.-Nr. →19MA9234	09.04-01.11		P 7015	F 5273	
			Mot.-Nr. 19MA9235→	09.04-01.11		P 7006	F 5273	
1.6	1,6	66/74/77	A 16 FDH <ecoFLEX>; A 16 FDL <ecoFLEX>	02.12→				S 0057
1.6 CNG	1,6	69	Z 16 YNG <Ecotec Gasmotor>	06.06-01.11		P 3079	F 5273	
		71	Y 16 YNG <Ecotec-Gas CNG>	04.05-05.06		P 3370	F 5273	S 3055
1.7 CDTI	1,7	74	Z 17 DTH	09.04-01.11		P 9199		
					TW			S 0020
2.0	2,0	99	A 20 FD <ecoFLEX>	02.12→				S 0057
Corsa D 1.0 Twinport	1,0	44	Z 10 XEP <Twinport ECO>					
			Mot.-Nr. →19MA9234	07.06-10.09		P 7015		S 0097
			Mot.-Nr. 19MA9235→	07.06-10.09		P 7006		S 0097
		48	A 10 XEP <Twinport ECO>	12.09→		P 7006		S 0097
1.2 LPG, Twinport	1,2	51/57/59/63	A 12 XEL <Ecotec>; A 12 XER <Ecotec>; Z 12 XEP; Z 12 XEP <Ecotec>					
			Mot.-Nr. →19MA9234	07.06→		P 7015		S 0097
			Mot.-Nr. 19MA9235→	07.06→		P 7006		S 0097
1.3 CDTI	1,2	55/66	Z 13 DTH <Ecotec>; Z 13 DTJ <Ecotec>	07.06-07.10	PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
			Fg.-Nr. →96129269	07.06-07.10			N 2051	S 0049
			Fg.-Nr. 96129270→	07.06-07.10			N 6503	S 0049
		55/70	A 13 DT...; A 13 DTC <Ecotec>	10.10→			N 6503	S 0049
		70	Z 13 DTE	12.09-09.10			N 6503	S 0049
1.4 LPG, Twinport	1,4	64/66	Z 14 XEP; Z 14 XEP <Twinport ECO>					
			Mot.-Nr. →19MA9234	07.06-11.10		P 7015		S 0097
			Mot.-Nr. 19MA9235→	07.06-11.10		P 7006		S 0097
1.4 Twinport	1,4	64/74	A 14 XEL <Twinport ECO>; A 14 XER <ecoFlex>	12.09→		P 7006		S 0097
1.4 Twinport Turbo	1,4	88	A 14 NEL <ecoFLEX Turbo>	07.12→		P 7006		S 0049
1.6 i OPC Turbo, i Turbo	1,6	110/141/155	A 16 LEL <Turbo ECOTEC>; A 16 LER <OPC Turbo ECOTEC>; A 16 LES <OPC Turbo ECOTEC>; Z 16 LEL <Turbo ECOTEC>; Z 16 LER <OPC Turbo ECOTEC>	02.07→		P 7006		S 0049
1.7 CDTI	1,7	92	A 17 DTR <Ecotec>; Z 17 DTR <Turbo Ecotec>	07.06-02.09		P 7073		S 0049
		96	A 17 DTS <Ecotec>	12.09→		P 7073	N 6503	
GT 2.0 Turbo	2,0	191-194	Z 20 NHH <Turbo Ecotec>	06.07-12.09		P 7016		
Insignia 1.4 , LPG, Turbo, Turbo LPG	1,4	103	A 14 NET <Ecotec>; B 14 NET	09.11→		P 7006		
1.6	1,6	85	A 16 XER <Ecotec>	09.08→		P 7006		S 0111
		125	A 16 XHT	07.13→		P 7006		
		132	A 16 LET <Ecotec>	09.08→		P 7006		
1.8	1,8	103	A 18 XER <Ecotec>	09.08→		P 7006		S 0111
2.0 , Turbo, Turbo 4x4	2,0	162	A 20 NHT; A 20 NFT <Ecotec>	09.08→		P 7016		
		184	A 20 NFT <Ecotec>	03.12→		P 7016		
2.0 CDTI; CDTI 4x4	2,0	81/88/96/103/118/140-143	A 20 DT... <ecoFlex>; A 20 DT... <Ecotec>; A 20 DTE; A 20 DTH <ecoFlex>; A 20 DTR <Ecotec>	09.08→			N 2062	
Meriva 1.3 CDTI	1,2	55/70	A 13 DTC <Ecotec>; A 13 DTE <ecoFLEX>	04.10→			N 2062	
	1,3	51	Y 13 DT <Ecotec>; Z 13 DT <Ecotec>	04.05-03.10				S 0020
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
			Fg.-Nr. →64138771	04.05-03.10			N 0001	
			Fg.-Nr. 64138772→	04.05-03.10			N 2054	
		55	Z 13 DTJ <Ecotec>	09.03-03.10				S 0020
					PRF	P 9256		
					UFI	P 7067		
			Fg.-Nr. →64088960	09.03-03.10			N 0001	
			Fg.-Nr. 64088961→	09.03-03.10			N 2054	
1.4 ecoFLEX, Ecotec, Turbo	1,4	74/88/103	A 14 NEL <ecoFLEX>; A 14 NET <Ecotec>; A 14 XER <ecoFlex>; B 14 NEL; B 14 NET; B 14 XER	04.10→		P 7006		
1.4 i Twinport	1,4	66	Z 14 XEP <Twinport Ecotec>					
			Mot.-Nr. →19MA9234	07.04-03.10		P 7015	F 5273	S 3055
			Mot.-Nr. 19MA9235→	07.04-03.10		P 7006	F 5273	S 3055
1.6 i, i 16V Twinport	1,6	64/74/77	Z 16 SE <Ecotec>; Z 16 XE <Ecotec>; Z 16 XEP <Ecotec>	03.03-03.10		P 3370	F 5273	S 3055
1.6 i OPC Turbo	1,6	132	Z 16 LET <Ecotec>	09.05-03.10		P 7006	F 5273	S 0020
1.7 CDTI	1,7	74	Z 17 DTH	09.03-09.09		P 9199	N 9656	S 3055
		74/81/96	A 17 DT <Ecotec>; A 17 DTC <Ecotec>; A 17 DTI; A 17 DTS <Ecotec>	06.10→		P 7073	N 2062	

Meriva 1.7 CDTI	1,7	92	A 17 D... <Ecotec; Turbo Ecotec> Fg.-Nr. →84094750	09.06-03.10		P 7073		S 0020
1.8 i 16V	1,8	92	Z 18 XE <Ecotec>	03.03-03.10		P 3370	F 5273	S 3055
Mokka 1.4 Turbo ecoFLEX, Turbo ecoFLEX 4x4	1,4	103	A 14 NET; A 14 NET <Ecotec>	09.12→		P 7006		
1.6 ecoFLEX	1,6	85	A 16 XER <Ecotec>	09.12→		P 7006		
1.7 CDTI ecoFLEX	1,7	96	A 17 DTS <Ecotec>	09.12→		P 7073		
1.8, 4x4	1,8	103	A 18 XER <Ecotec>	09.12→		P 7006		
Movano 2.3 CDTI FWD, CDTI RWD	2,3	74/92/107	M9T 67...; M9T 69... M9T 87...; M9T 89...	04.10→ 10.12→	H12 TW		N 1724 N 1724	
2.5 DTI	2,5	73-74	G9U-754 <ECC99/102A>	10.01-03.10		P 9198		S 0014
					DHI H12,PRF H90,PRF		N 1720 N 1724 N 2047	
		74/88	G9U-650	08.06-06.10		P 7014		S 0166
					H12,PRF H90,PRF		N 1724 N 2047	
		84	G9U-7... <ECC99/102A>	10.01-10.07		P 9198		
					DHI H12,PRF H90,PRF		N 1720 N 1724 N 2047	
		88	G9U-632	08.06-03.10		P 7014		S 0014 S 0166 S 0166
					H12,PRF H90,PRF		N 1724 N 2047	
		107	G9U-632	08.06-03.10		P 7014	N 1705	S 0166
Tigra 1.3 CDTI	1,3	51	Z 13 DT <Ecotec>	06.04-03.09			N 0001	S 0020
					PRF UFI	P 9256 P 7067		
		66	Z 14 XEP <Twinport Ecotec> Mot.-Nr. →19MA9234 Mot.-Nr. 19MA9235→	06.04-12.09 06.04-12.09		P 7015 P 7006	F 5273 F 5273	S 3055 S 3055
1.8 i	1,8	92	Z 18 XE <Ecotec>	06.04-12.09		P 3370	F 5273	S 3055
Vectra C 1.8 i, i GTS	1,8	103	Z 18 XER <Ecotec>	01.06-10.08		P 7006	F 5273	S 3578
1.9 CDTI, CDTI GTS	1,9	74/88/110	Z 19 DT <Ecotec>; Z 19 DTH <Ecotec>; Z 19 DTL <Ecotec>	04.04-10.08		P 9248	N 0001	S 3579
2.0 Turbo, Turbo GTS	2,0	129	Z 20 NET <Ecotec>	03.03-10.08		P 7016	F 5273	S 3579
2.2 Direct, Direct GTS, i, i GTS	2,2	108/110-114	Z 22 SE <Ecotec>; Z 22 YH <Ecotec>	09.01-10.08		P 7016	F 5273	S 3579
2.8 GTS Turbo, Turbo	2,8	169/184-188/206	Z 28 NEL <Ecotec>; Z 28 NET <Ecotec>	08.05-10.08			F 5273	S 9193
Vivaro 2.0 CDTI	2,0	66/84	M9R 6... M9R 780	12.10→ 08.06→			N 1724 N 2047	S 0103
					H12,PRF H90,PRF	P 7014	N 1720 N 1724 N 2047	
2.0 16V	2,0	86-88	F4R...	03.01→		P 3336	F 5287	S 3529
2.5 CDTI	2,5	84	G9U-630 <Turbo-Ecotec>	08.06-06.08		P 7014		S 0103
					DHI,H96 H12,PRF H90,PRF		N 1720 N 1724 N 2047	
		107	G9U-630,G9MB6 <Turbo>	08.06→		P 7014	N 1724 N 2047	S 0103
					H12,PRF H90,PRF		N 1724 N 2047	
Zafira 1.4 Turbo	1,4	88/103	A 14 NEL <ecoFLEX Turbo>; A 14 NET <Ecotec>	01.12→		P 7006		
1.6 CDTI	1,6	100	B 16 DTH	05.13→			N 2062	
1.6 CNG	1,6	69-71	Z 16 YNG <Ecotec Gasmotor>	09.05-03.10		P 3370		S 3281
1.6 CNG Turbo	1,6	110	A 16 XNT <CNG-eco Flex>; Z 16 XNT <CNG-eco Flex>	03.09→		P 7006		S 0012
1.6 i	1,6	77	Z 16 XEP <Ecotec>; Z 16 XE1 <Ecotec>	07.05-02.09		P 3370		S 3281
		85	A 16 XER <Ecotec>; Z 16 XER <Ecotec>	03.07→		P 7006		S 3281
1.6 Turbo	1,6	125/147	A 16 XHT; A 16 SHT	04.13→		P 7006		
1.7 CDTI	1,7	81/92	A 17 DTJ <Ecotec>; A 17 DTR <Ecotec>; Z 17 DTJ <Ecotec>; Z 17 DTR <Turbo Ecotec>	03.08→		P 7073		S 0012
1.8 i	1,8	85-88 103	A 18 XEL A 18 XER <Ecotec> Z 18 XER <Ecotec>	01.12→ 09.09→ 07.05-08.09		P 7006 P 7006 P 7006	F 5273	S 3281 S 3281
1.8 LPG	1,8	101-103	Z 18 XER <eco Flex>	03.10-12.10		P 7006		S 3281
1.9 CDTI	1,9	74/88/110	Z 19 DT <Ecotec>; Z 19 DTH <Ecotec>; Z 19 DTL <Ecotec>	07.05-12.10		P 9248	N 0001	S 0012















OPEL (Fortsetzung)							
Zafira 2.0 CDTI	2,0	81/96/121/143	A 20 DT... <ecoFlex>; A 20 DTH <ecoFlex>; A 20 DTL <Ecotec>; A 20 DTR <Ecotec>	01.12→			N 2062
2.0i Turbo	2,0	147/177	Z 20 LEH <Ecotec>; Z 20 LER <Ecotec>	07.05-12.10	P 3079		S 3281
2.2i Direct	2,2	110	Z 22 YH <Ecotec>	07.05-12.10	P 7016		

PEUGEOT

Bipper 1.4	1,4	54	KFT <TU3AE5>; KJV <TU3A>	02.08→			P 9249	
1.4 HDi	1,4	50	8HS <DV4TED>	02.08→			P 9238	S 3076
					IHI			N 6460
Boxer 2.2 HDi	2,2	74	4HV <22DT>	06.06-12.11			P 9249	N 0001
		81/96/110	4HG <PUMA C/PC81 EURO5>; 4HH <PUMA C/PC96 EURO5>; 4HJ <PUMA C/PC110 EURO5>	06.11-09.13			P 9249	N 0001
		88	4HU <22DT>	06.06-12.11			P 9249	N 0001
		95	4HM <22DT>	07.10-12.11			P 9249	N 0001
3.0 HDi	3,0	107/115	F1CE3481... <30 DT PEF EURO5>	01.10→			P 7083	N 0001
		116	F1CE0481D <SOFIM F 30DT/PEF>	06.06-08.08 Y45			P 7083	N 0001
		130	F1CE3481E <30 DT PEF EURO5>	06.06-12.11			P 7083	
Expert (G9,U64) 1.6 HDi	1,6	66	9HH <DV6DU M>; 9HM <DV6U C>	12.10→			P 9238	
			9HU <DV6UTED4>	02.07→			P 9238	S 3327
1.8 i	1,8	70	L6B <XU7JP>					
			Org.-Nr. 7875→	09.96-01.07			P 3355	F 5287
								S 2200
1.9 D	1,9	51/52	WJY <DW8B>; WJZ <DW8>	06.98-01.07			P 3355	N 1703
2.0 HDi	2,0	70	RHX <DW10BTED>					
			Org.-Nr. 9156→	01.02-01.07			P 3355	N 0000
		72/94	AHY <DW10CE PEF>; AHZ <DW10CD PEF>	07.11→			P 9249	S 0058
		80	RHZ <DW10ATED>	10.99-01.07			P 3355	N L013
		81	RHW <DW10ATED4/L4>					
			Org.-Nr. 8911→	05.01-01.07			P 3355	N 0000
		88	RH... <DW10UTED4>	02.07→			P 9249	N 1723
		100	RHR <DW10BTED4>	02.07→			P 9249	N 1723
		120	RHH <DW10CTED4 FAP>	04.10→			P 9249	S 0058
2.0i 16V	2,0	100	RFN <EW10J4>	03.00-01.07			P 3355	F 5287
		103	RF... <EW10A>	02.07→			P 9249	F 5287
Partner (M4,M5,B9) 1.4 i	1,4	55	KFW <TU3JP>	09.02-04.08				F 5287
					LBE			S 3158
					SBE			S 3159
			Mot.-Nr. →4717577	09.02-04.08			P 9193	
			Mot.-Nr. 4717578→	09.02-04.08			P 9249	
1.6 HDi	1,6	55/66	9HS <DV6TED4BU/FAP>; 9HT <DV6B/DV6BUTED4>; 9HV <DV6TED4/FAP>; 9HW <DV6BTED4>; 9HX <DV6ATED4>; 9HX <DV6ATED4/DV6AUTED4>	07.05-02.12			P 9238	S 3160
		55/66/68/82/84	9H... <DV6C>; 9HF <DV6DTED>; 9HJ <DV6DTE M>; 9HK <DV6ETED M>; 9HL <DV6C>; 9HN <DV6ETED4>	03.10→			P 9238	
		68	9HP <DV6DTE D>	10.10→			P 9238	
		80-81	9HZ <DV6TED4/FAP>	05.08-02.12			P 9238	S 3160
1.6i 16V	1,6	66	NFR <TU5JP4B>	05.08-02.12			P 9249	F 5287
		80	NFU <TU5JP4>	09.00-08.02			P 9193	F 5287
					FMV			S 0023
				09.02-04.08	LBE			F 5287
					SBE			F 5287
			Org.-Nr. 10073→	07.04-04.08			P 9249	
1.6 VTI	1,6	72/88	5FK <EP6C B>; 5FS <EP6C>	09.09→			P 9249	F 5287
RCZ 1.6 THP	1,6	110/115/120/147/199	5FE <EP6CDT MD>; 5FG <EP6CDTR>; 5FM <EP6CDT M>; 5FU <EP6CDTX>; 5FV <EP6CDT>	01.10→			P 9249	F 5287
2.0 HDi	2,0	120	RHH <DW10CTED4 FAP>	01.10→			P 9249	S 0150
4x4 1.8 HDI	1,8	103	6HZ <4N13 MMC>	09.13→			P 2041	
107 1.0	1,0	50	1KR <CFA/384F Euro 4>; 1KR <CFB 384F Euro 5>	06.05→			P 2028	S 3971
1.4 HDi	1,4	40	8HT <DV4TD>	06.05→			P 9238	S 3076
					IHI			N 6460
206 (T1) 1.4	1,4	55	KFW <TU3JP/TU3A>	02.06-03.09				F 5287
					FMV,IF5			S 3592
					LBE,NL4			S 3526
					NL4,SBE			S 0010
			Mot.-Nr. →4717577	02.06-03.09			P 9193	
			Mot.-Nr. 4717578→	02.06-03.09			P 9249	
1.4 HDi, HDi 16V	1,4	50	8H... <DV4TD>	09.01-12.10			P 9238	S 3076
					IHI			N 6460
1.4 i	1,4	55	KFX <TU3JP>; K6C/ K6D <TU3JP>	06.98-02.09				F 5287
			Org.-Nr. 7980 77→	06.98-02.09			P 3261	S 3526
			Org.-Nr. 10584 YQ→, 10584 YN→, 7980 88→, 7980 83→, 8362 81→	06.98-02.09			P 3355	
1.6 HDi	1,6	80	9H... <DV6TED4>	05.04-03.07			P 9238	S 3160

								
206 (T1) 1.6i	1,6	66	NFZ <TU5JP> Org.-Nr. 7980 77→ Org.-Nr. 10584 YN→, 10458 UW→, 7980 88→, 7980 83→, 8362 81→	06.98-08.07 06.98-08.07 06.98-08.07		P 3261 P 3355	F 5287	S 3526
1.6i 16V	1,6	80	NFU <TU5JP4> Org.-Nr. 10073→ Org.-Nr. 10255→	03.00-08.07 09.00-03.07 LBE,TW 07.04-08.07 01.05-08.07 FL5		P 9249	F 5287	S 0010
206+ (T3E) 1.1	1,1	44	HFV <TU1AE5> HFX <TU1A>	03.10→ 03.09→		P 9249 P 9249	F 5287 F 5287	S 3592
1.4	1,4	54 55	KFT <TU3AE5> KF... <TU3A>	04.10→ 03.09→	FMV	P 9249 P 9249	F 5287 F 5287	S 3592
1.4 HDi	1,4	50	8HR <DV4C> 8HZ <DV4TD>	06.10→ 03.09→		P 9238 P 9238		S 3076
1.6	1,6	80	NFU <TU5JP4>	02.11→		P 9249		S 3592
207+ 1.4	1,4	54	KFT <TU3AE5>	11.12→		P 9249	F 5287	
1.4 HDi	1,4	50	8HR <DV4C>	11.12→		P 9238		
207 (A7,T3) 1.4	1,4	54	KF... <TU3A> Org.-Nr. →11829 Org.-Nr. 11830→ KFT <TU3AE5> Org.-Nr. →12410	05.06-06.09 05.06-04.09 SBE 05.09-06.09 SBE 07.09→		P 9249	F 5287	S 3158
1.4, VTi	1,4	70-72	8F... <EP3C>; 8FS <EP3>	06.07→		P 9249	F 5287	S 0050
1.4 HDi	1,4	50	8HR <DV4C> 8HZ <DV4TD>	05.10-12.11 05.06-04.10		P 9238 P 9238		S 3076
1.4 16V	1,4	65	KFU <ET3J4>	05.06-06.08		P 9249	F 5287	S 3158
1.6, VTi	1,6	88	5FS <EP6C>; 5FW <EP6>	03.07→		P 9249	F 5287	S 0050
1.6 HDi	1,6	66	9HV <DV6TED4/FAP>; 9HX <DV6ATED4> 68/82 9HP <DV6DTE>; 9HR <DV6C> 80 9H... <DV6TED4>	05.06-04.11 02.10→ 05.06-02.11		P 9238 P 9238		S 3160
1.6i	1,6	80-81	N... <TU5JP4>	05.06-08.07		P 9249	F 5287	S 3325
1.6 RC, THP RC	1,6	128	5FY <EP6DTS>	04.07-02.11		P 9249	F 5287	S 0151
1.6 THP	1,6	110 115	5FX <EP6DT> 5FR <EP6DT/EURO 5>	07.06→ 04.10→		P 9249 P 9249	F 5287 F 5287	S 0151
208 1.0 VTi	1,0	50	ZMZ <EB0>	01.12→		P 3355	F 5287	
1.2 THP	1,2	81	HNZ <EB2DT>	01.14→		P 3355		
1.2 VTi	1,2	60	HMZ <EB2>; HMZ <EB2F>	01.12→		P 3355	F 5287	
1.4 HDi	1,4	50	8H... <DV4C>	01.12→		P 9238		
1.4 VTi, VTi LPG	1,4	70	8F... <EP3C>; 8FN <EP3C GAS>	01.12→		P 9249	F 5287	S 0050
1.6 HDi	1,6	55/68/ 82/84	9HD <DV6C>; 9HJ <DV6DTE M>; 9HK <DV6ETED M>; 9HP <DV6DTE>; 9HR <DV6C>	01.12→		P 9238		
1.6 HTP	1,6	115	5FV <EP6CDT>	01.12→		P 9249	F 5287	
1.6 THP GTi	1,6	147	5FU <EP6CDTX>	09.12→		P 9249		
1.6 VTi	1,6	88	5FS <EP6C>	01.12→		P 9249	F 5287	S 0050
307 1.6i	1,6		N6A10FX3APSA <TU3.2>	04.10→			F 5287	
307 (T5,T6) 1.4i, i 16V	1,4	65	KFU <ET3J4>	11.03-05.08		P 9249	F 5287	S 3592
1.6 HDi	1,6	66/80	9H... <DV6TED4>; 9HV <DV6TED4/FAP>; 9HX <DV6ATED4>	02.04-05.08		P 9238		S 3160
1.6i 16V	1,6	78	NFU <TU5JP4> Org.-Nr. →10072 Org.-Nr. 10073→	06.04→ 06.04→		P 9193 P 9249	F 5287 F 5287	S 3090 S 3090
1.6i 16V BioFlex	1,6	80	NFU <TU5JP4>	06.05-05.08		P 9249	F 5287	
2.0 HDi	2,0	100	RHR <DW10BTED4/FAP>	10.03-03.09	AG GS	P 9249	N 1723	S 0150
2.0i	2,0	99 103 108	EW10J4 RFJ <EW10A> EW10A <O135HN>	06.04-02.07 06.05-03.09 04.06-02.07		P 3355 P 9249	F 5287 F 5287	S 0120 S 0120 S 0120
2.0i 16V	2,0		PSARFN10LH3X	06.04-02.07		P 3355	F 5287	S 3090
308 1.2 VTi	1,2	60	HMZ <EB2>	07.13→		P 3355	F 5287	
1.4, VTi	1,4	70/72	8FR <EP3C>; 8FS <EP3>	09.07-01.14		P 9249	F 5287	S 0050
1.6	1,6	80 85 88	N... <TU5JP4> NFP <EC5> 5FW <EP6>	07.08-04.12 07.13→ 09.07-01.14		P 9249 P 9249 P 9249	F 5287 F 5287 F 5287	S 0050
1.6 BioFlex	1,6	82	N6A <TU5JP4>	03.09-04.12		P 9249		
1.6 GTi THP, THP GTi	1,6	147	5FU <EP6CDTX>	05.10→		P 9249	F 5287	
1.6 HDi	1,6	66	9HV <DV6TED4/FAP>; 9HX <DV6ATED4>	09.07-03.10		P 9238		S 3160





PEUGEOT (Fortsetzung)							
308 1.6 HDi	1,6	68/80/82/84/85	9HC <DV6C>; 9HD <DV6C>; 9HG <DV6C M>; 9HJ <DV6DTE M>; 9HP <DV6DTE D>; 9HR <DV6C>	03.09->	P 9238		
1.6 THP	1,6	80	9H... <DV6TED4>	09.07-03.10	P 9238		S 3160
		92	5FA <EP6CDT>	07.13->	P 9249		
		103	5FT <EP6DT> Org.-Nr. ->11920	11.07-07.09	P 9249	F 5287	S 0151
		110/120	5FE <EP6CDT MD>; 5FM <EP6CDT M>	01.11->	P 9249	F 5287	
		110/128	5FX <EP6DT>; 5FY <EP6DTS> Org.-Nr. ->11920	09.07-07.09	P 9249	F 5287	S 0151
115	5FV <EP6CDT>	09.09->	P 9249	F 5287			
1.6 VTi	1,6	88	5FS <EP6C>; 5FS <EP6C M>	03.09->	P 9249	F 5287	S 0050
2.0	2,0	103	RFJ <EW10A>	05.08-04.12	P 9249	F 5287	S 0120
2.0 HDi	2,0	100-103	RH... <DW10BTED4>	09.07-01.14	P 9249	N 1723	S 0150
		100/110	RHD <DW10CB PEF DTR>; RHE <DW10CTED4 FAP DTR>	10.10->	P 9249		S 0150
		120	RHH <DW10CTED4 FAP>	09.09->	P 9249		S 0150
407 1.6 HDi	1,6	80	9H... <DV6TED4>	05.04-02.11	P 9238		S 3327
1.8	1,8	92	6FY <EW7A>	10.05-02.11	P 9249	F 5287	S 3591
2.0	2,0	103	RFJ <EW10A>	10.05-02.11	P 9249	F 5287	S 3591
2.0 HDi	2,0	100-103	RH... <DW10BTED4>	05.04-02.11	P 9249	N 1723	S 3596
2.0 HDi, HDi 16V	2,0	100-110/120	RH... <DW10CTED4 FAP>; RHE <DW10CTED4 FAP>; RHH <DW10CTED4 FAP>	07.09-12.11	P 9249		
2.2	2,2	116/120	3FY <EW12J4 / L5>; 3FZ <EW12J4>	05.04-06.09	P 3355	F 5287	S 3591
2.2 HDi	2,2	120-125	4H... <DW12BTED4>	05.06-07.10	P 9249		
2.7 HDi	2,7	150	UHZ <DT17TED4>	10.05-06.09	P 9307		
3.0	3,0	155	XFV <ES9A>	05.04-06.09	P 3355	F 5287	S 3591
508 1.6 HDi	1,6	82/84	9H... <DV6C>	10.10->	P 9238		
1.6 i THP, THP	1,6	110/120	5FM <EP6CDT M>; 5FN <EP6CDT>	11.10->	P 9249	F 5287	
1.6 THP	1,6	115	5FV <EP6CDT>	11.10->	P 9249	F 5287	
1.6 VTi	1,6	85	5FH <EP6C>	11.10->	P 9249	F 5287	S 0050
		88	5FS <EP6C>	10.10->	P 9249	F 5287	S 0050
2.0 Blue HDi, HDi	2,0	110/132	AHW <DW10FC FAP>; AHX <DW10FD>	01.13->	P 3355		
2.0 HDi	2,0	100-103	RH... <DW10BTED4>	10.10->	P 9249	N 1723	
		100/120	RHD <DW10CTED4 FAP>; RHH <DW10CTED4 FAP>	10.10->	P 9249		
2.0 HDi HYbrid 4x4	2,0	120-147	RHC <DW10CTED4/HYbrid>	09.11->	P 3355		
2.2 HDi	2,2	150	4HL <DW12C>	10.10->	P 9249		
607 (Z8,Z9) 2.2	2,2	116/120	3FY <EW12J4>; 3FZ <EW12J4>	12.04-12.07	P 3355	F 5287	S 2200
		98	4HX <DW12TED4>	12.04-12.07	P 3355	N 0000	S 2200
2.2 HDi	2,2	125	4H... <DW12BTED4>	05.06-04.09	P 9249		
		150	UHZ <DT17TED4>	12.04-12.10	P 9307		
3.0	3,0	155	XFV <ES9A>	12.04-01.09	P 3355	F 5287	
807 2.0 HDi	2,0	88/100	RHK <DW10UTED4>; RHR <DW10BTED4>	03.06-05.10	P 9249	N 1723	S 0058
		100/120	RHD <DW10CB PEF DTR>; RHH <DW10CTED4 FAP>	06.10->	P 9249		S 0058
		103	RFJ <EW10A>	10.05-05.10	P 9249		S 2200
2.2 HDi	2,2	120-125	4H... <DW12BTED4>	09.07-05.10	P 9249		S 0058
1007 1.4	1,4	54/65	KFU <ET3J4>; KFV <TU3A/L5>; KFV <TU3JP>	04.05-02.11	LBE SBE P 9249	F 5287	S 3158
		50	8HX <DV4TD>; 8HZ <DV4TD/CEE2000>	04.05-01.09	P 9238		S 3076
1.6	1,6	80	NFU <TU5JP4>	04.05-02.11	LBE SBE P 9249	F 5287	S 3325
		80	9HZ <DV6TED4>	03.07-02.11	P 9238		S 3159
2008 1.2 VTi	1,2	60	HMZ <EB2>; HMZ <EB2F>	03.13->	P 3355	F 5287	
1.4 HDi	1,4	50	8H... <DV4C>	03.13->	P 9238		
1.6 HDi	1,6	68/84	9HD <DV6C>; 9HP <DV6DTE D>	03.13->	P 9238		
1.6 VTi	1,6	88	5FS <EP6C>	03.13->	P 9249	F 5287	S 0050
3008 1.6	1,6	88	5FW <EP6>	05.09->	P 9249	F 5287	S 0050
1.6 HDi	1,6	80	9HZ <DV6TED4/FAP>	05.09->	P 9238		S 3160
		82/84	9HD <DV6C>; 9HR <DV6C>	11.09->	P 9238		
		110	5FX <EP6DT> Org.-Nr. ->11920	05.09-07.09	P 9249		S 0151
		110/120	5FE <EP6CDT MD>; 5FM <EP6CDT M>	01.11->	P 9249	F 5287	
		115	5FV <EP6CDT>	05.09->	P 9249	F 5287	
120-121	5GZ <EP6FDT>	09.13->	P 9249				
1.6 VTi	1,6	88	5FS <EP6C>	09.09->	P 9249	F 5287	S 0050
2.0 HDi	2,0	100/110/120	RHD <DW10CB PEF DTR>; RHE <DW10CTED4 FAP>; RHH <DW10CTED4 FAP>	05.09->	P 9249		S 0150
		120-147	RHC <DW10CTED4/HYbrid>	09.10->	P 3355		S 0150
4007 2.0, 4x4	2,0	108	AFZ <4B11 MMC>	11.10-11.12	P 2041		
2.2 HDi 4x4	2,2	115	4HK <DW12ME5>; 4HN <DW12METED4 /FAP>	09.07-11.12	P 9249		
2.4 4x4	2,4	125	SF... <4B12 MMC>	11.07-11.12	P 2041		
4008 1.6	1,6	85	NKZ <4A92 MMC>	03.12->	P 2041		
1.6 HDi, HDi 4x4	1,6	82/84	9HD <DV6C>; 9HR <DV6C>	03.12->	P 9238		
1.8 HDi, HDi, HDi 4x4	1,8	103/110	6HZ <4N13 MMC>	03.12->	P 2041		
2.0, 4x4	2,0	113	AF... <4B11 MMC>	03.12->	P 2041		
5008 1.6	1,6	88	5FS <EP6C>	09.09->	P 9249	F 5287	S 0050
		88	5FW <EP6>	09.09->	P 9249		S 0050
1.6 HDi	1,6	80	9HZ... <DV6TED4/FAP>	09.09-12.10	P 9238		S 3160


5008 1.6 HDi	1,6	82/84	9HD <DV6C>; 9HR <DV6C>	11.09→		P 9238		
1.6 HTP	1,6	110/120	5FE <EP6CDT MD>; 5FM <EP6CDT M>	09.12→		P 9249	F 5287	
1.6 THP	1,6	115	5FV <EP6CDT>	09.09→		P 9249	F 5287	
		121	5GZ <EP6FDT>	09.13→		P 9249		
2.0 HDi	2,0	100/110/ 120	RHD <DW10CB PEF DTR>; RHE <DW10CTED4 FAP>; RHH <DW10CTED4 FAP>	09.09→		P 9249		S 0150










PORSCHE

Boxster 2.7	2,7	176/180	M96.22; M96.23; M96.25; M97.20	09.04-01.09		P 9144		
3.2 S	3,2	206	M96.21; M96.24; M96.26	09.04-08.06		P 9144		
3.4 S	3,4	217-223	M97.2...	09.06-08.08		P 9144		
Carrera GT 5.7	5,7	450	M80.01	09.03-08.06		P 9144		
Cayenne 3.0	3,0	180	MCR.CA	06.11→				S 9190
Cayenne (92A,9PA) 3.0	3,0	176	M05.9D; M05.9E	09.08-08.11		P 7066		S 9190
3.0, S Hybrid	3,0	155/245 245	MCG...; MCR.CB M06.EC	06.11→ 09.10-08.11				S 9190 S 9190
3.2	3,2	184	M02.2Y	09.02-01.07		P 9142		S 9190
3.6	3,6	213/220	M55.01; M55.02	02.07-08.11		P 9142		S 9190
4.2 S	4,2	281-285	MCU.DB	09.12→		P 7066		S 9190
4.5 S	4,5	250	M48.00	09.02-01.07		P 9144		S 9190
4.5 Turbo	4,5	331	M48.50	09.02-01.07		P 9144		S 9190
4.5 Turbo, Turbo S	4,5	368/383	M48.50	09.03-01.07		P 9144		S 9190
				ZE				S 9190
4.8 GTS, S, Turbo	4,8	283/294/ 298/309/ 368-411	M48.01; M48.01G; M48.02; M48.51	02.07→		P 7102		S 9190
		368/405	M48.52	09.10→		P 7102		S 9190
4.8 Turbo S	4,8	397-404	M48.51T	02.07-08.10		P 7102		S 9190
				ZE				S 9190
Cayman 2.7	2,7	180	M97.20	09.06-01.09		P 9144		
3.4 S, S Sport	3,4	217/223	M97.21; M97.22	11.05-01.09		P 9144		
Panamera 3.0 S Hybrid	3,0	245	MCG...	06.11→		P 9268		
3.6, 4	3,6	220-228	MC...; M46.20; M46.40	05.10→		P 7102		
4.8 GTS, S, Turbo, Turbo Executive, Turbo S, Turbo S Executive, 4S	4,8	294/316/ 324/368/ 382/404/ 419	MCW.BA; MCX...; M48.20; M48.40; M48.70	03.09→		P 7102		
911 (991) 3.4 Carrera, Carrera 4S, 4	3,4	257	MA1.04	12.11→		P 7102		
3.8 Carrera S, Carrera 4S, Turbo, 4S	3,8	294-316/ 383	MA1.03; MA1.71	11.11→		P 7102		
911 (997) 3.6 Carrera, Carrera 4, 4	3,6	235-239 254	M96.05 MA1.02	08.04-05.08 06.08-09.12		P 9144 P 7102		
3.6 GT2, GT3	3,6	305/390	M97.70S; M97.76	03.06-08.09		P 9144		
3.6 GT2 RS	3,6	456	M97.70	09.10-08.11		P 9144		
3.6 Turbo Carrera	3,6	353	M97.70	03.06-08.09		P 9144		
3.8, Carrera GTS, Carrera S, Carrera 4 GTS, Carrera 4S, Sport Classic, Turbo, Turbo S, 4S	3,8	283/300/ 368/390	MA1.01; MA1.01S; MA1.70	06.08→		P 7102		
3.8 Carrera S, Carrera 4S, 4S	3,8	261	M97.01	08.04-05.08		P 9144		
3.8 GT3, GT3 RS	3,8	320/331	M97.77	08.09-08.11		P 9144		
4.0 GT3 RS	4,0	368	M97.74	07.11-08.12		P 9144		


RENAULT

Clio III (BR/CR/KR) 1.2	1,2	48	D4F 740	06.05-12.08		P 4025	F 5287	S 3660
		55	D4F 740; 742; 764	06.05→		P 4025	F 2161	S 3660
1.2 Tce	1,1	74	D4F 78...	08.07→		P 4025	F 2161	S 3595
1.4	1,4	72	K4J 780	06.05→		P 3336	F 2161	S 0047
1.5 dCi	1,5	50	K9K 768	06.05-06.07				S 3595
				07.07→				S 0047
				06.05-09.07		P 3336		
				09.07→		P 7022		
				06.05→	WAS		N 7015	
		50/63	K9K 760; K9K 762	06.05-10.09				S 0047
				06.05-08.07	WAS	P 3336	N 7015	
				09.07-10.09		P 7022		
		50/65	K9K 750; K9K 752	11.05→		P 3336		S 3595
				06.05→	WAS		N 7015	
		55/65	K9K 770	11.10→		P 7022		S 0047
				06.05→	WAS		N 7015	



								
RENAULT (Fortsetzung)								
Clio III (BR/CR/KR) 1.5 dCi	1,5	63/78	K9K 764; K9K 766	06.05→				S 0047
					WAS		N 7015	
				06.05-09.07		P 3336		
				10.07→		P 7022		
		78	K9K 772	03.06→			N 7015	S 0047
					WAS			
				03.06-08.07		P 3336		
				09.07→		P 7022		
1.6, 16V	1,6	65/82/94	K4M 800; K4M 801; K4M 804; K4M 862	06.05→		P 3336	F 2161	S 0047
2.0	2,0	102	M4R 700; M4R 701	06.05→		P 7001/1	F 2161	S 0047
2.0 R.S.	2,0	147,5	F4R 832	11.09→		P 3336	F 2161	S 0047
2.0 Sport	2,0	145	F4R 830	12.05-07.14		P 3336	F 2161	S 0047
Clio IV (BH) 1.2	1,1	55	D4F 744	05.12→		P 4025		S 3660
	1,2	55	D4F 740	05.12→		P 4025		S 3660
1.6 R.S.	1,6	147	M5M 400	12.12→		P 7001/1		
Clio IV (KH) 1.2	1,2	54	D4F 740	11.12→		P 4025		S 3660
Espace IV 1.9 dCi	1,9	88	F9Q 680; F9Q 820; F9Q 826	11.02-12.06		P 7022	N 1705	S 3075
2.0, 16V	2,0	100	F4R 790; F4R 791; F4R 792	11.02→		P 3336	F 2161	S 3529
2.0 dCi	2,0	96/110/127	M9R 81...; M9R 740; M9R 760; M9R 761; M9R 812; M9R 814; M9R 815	05.05→		P 7014	N 1705	S 3075
2.0 TCe	2,0	125	F4R 796; F4R 797; F4R 896; F4R 897	06.04→		P 3336	F 2161	S 3075
2.2 dCi	2,2	102	G9T 645	07.05→		P 7014	N 1705	S 3075
3.0 dCi	3,0	130/133	P9X 701; P9X 715	11.02→		P 9302	N 1705	S 3075
3.5	3,5	177	V4Y 711; V4Y 715	11.02→		P 2061	F 2161	S 3075
Grand Scenic II 1.4 16V	1,4	72	K4J 730; K4J 740	05.03-04.09		P 3336	F 2161	S 3529
1.5 dCi	1,5	74-78	K9K 728	05.03-08.07		P 3336		S 9406
				09.07-04.09		P 7022		S 9406
				05.03-08.07		P 3336		S 9406
				09.07-04.09		P 7022		S 9406
			Komp.Nr. R6351060	05.03-04.09	SWA		N 6469	
			K9K 732	09.04-08.07		P 3336	N 2016	S 3573
				09.07-04.09		P 7022	N 2016	S 3573
1.6 16V	1,6	83	K4M 760; K4M 761; K4M 762; K4M 766; K4M 782; K4M 812; K4M 813	05.03-04.09		P 3336	F 2161	S 9406
			K4M 764; K4M 788	05.03-04.09		P 3336	F 2161	S 3529
1.9 dCi	1,9	81/88/96	F9Q 803; F9Q 804; F9Q 812; F9Q 816; F9Q 818	05.03-04.09		P 7022	N 1705	S 3573
2.0 dCi	2,0	110	M9R 700; M9R 721	09.04-04.09		P 7014	N 2016	S 3573
			M9R 720	09.04-04.09				S 3573
2.0 16V	2,0	99	F4R 770; F4R 771	05.03-04.09		P 3336	F 2161	S 9406
2.0 16V Turbo	2,0	120	F4R 776	06.03-04.09		P 3336	F 2161	S 3573
Grand Scenic III 1.2	1,2	85/97	H5F 400; H5F 404	05.12→			F 2161	S 0138
1.4	1,4	96	H4J 700	05.09→			F 2161	S 0138
1.5 dCi	1,5	63/70/77	K9K 830; K9K 832; K9K 846	05.09→		P 7022	N 2067	S 0138
		81	K9K 83... K9K 636	05.09→		P 7022	N 2067	S 0138
				07.12→				S 0138
1.6	1,6	79/81	K4M 858; K4M 866	05.09→		P 3336	F 2161	S 0138
1.6 dCi	1,6	96	R9M 402	03.11→				S 0138
1.9 dCi	1,9	96	F9Q 870; F9Q 872	05.09→			N 2067	S 0138
2.0	2,0	103	M4R 711	05.09→		P 7001/1	F 2161	S 0139
2.0 dCi	2,0	110/118	M9R 610; M9R 615	05.09→		P 7014	N 2067	
Kangoo I 1.0i	1,0	43	D7D 700; D7D 760	09.98-12.07			F 2161	S 0011
				04.03-12.07		P 4025		
1.0i 16V	1,0	50	D4D 700; D4D 720	02.01-12.07			F 2161	S 3078
				03.03-12.07		P 4025		
1.2 GPL, i	1,2	44	D7F 710	10.97-12.07		P 3292	F 2161	S 0011
			D7F 720; D7F 722; D7F 726	10.97-12.07			F 2161	S 0011
				03.03-12.07		P 4025		
1.2i	1,2	44	D7F 744; D7F 746; D7F 764	05.00-12.07			F 2161	S 0011
				03.03-12.07		P 4025		
			D7F 766	03.02-12.07		P 4025	F 2161	S 0011
1.2i 16V	1,2	55	D4F 712	05.00-12.07			F 2161	S 3078
				03.03-12.07		P 4025		
			D4F 730	04.04-12.07		P 4025	F 2161	S 3660
1.4i	1,4	55	E7J 634; E7J 635	09.98-12.07		P 3336	F 2161	S 3311
			E7J 780	10.97-12.07		P 3336	F 2161	S 3606
			K7J 700; K7J 701	06.00-12.07		P 3336	F 2161	S 3311
1.5 DCI	1,5	45/50/62	K9K 714; K9K 716; K9K 718	04.05-08.07		P 3336		S 0051
				09.07-12.07		P 7022		S 0051
1.6i, i4x4	1,6	66	K7M 746	09.99-12.07		P 3336	F 2161	S 3311
		70	K4M 708; K4M 730; K4M 732; K4M 750; K4M 752; K4M 753; K4M 754	06.00-12.07		P 3336	F 2161	S 3529
1.9 D	1,9	40	F8Q 662	10.97-12.07		P 7022		S 3773
					BO,PRF LUC		N 9657	
		47-48	F8Q 630	10.97-12.07		P 7022	N 1712	S 3773
					BO,PRF LUC		N 9657	
			F8Q 632	01.98-12.07		P 3336	N 1712	S 0015
					BO,PRF LUC		N 9657	
1.9 DCI, DCI 4x4	1,9	59-62	F9Q 790	05.00-12.07		P 7022	N 6461	S 3531
1.9 DTI, DTI 4x4	1,9	59	F9Q 780; F9Q 782	09.98-12.07		P 7022		S 3531
					LUC PRF		N 1712	
							N 9657	

Kangoo II 1.2	1,2	84	H5F 400	09.13→			F 2161	S 0138
1.5 dCi	1,5	66	K9K...	03.11→		P 7022		
		81	K9K 636	02.13→				S 0138
1.5 DCI	1,5	50/63/76/78/80	K9K 800; K9K 802; K9K 804; K9K 806; K9K 812	01.08→		P 7022	N 2081	
		55	K9K 808	03.11→	SWA	P 7022		
1.6	1,6	64	K7M 750	01.08→		P 3336	F 2161	
1.6 16V	1,6	72/78	K4M 830; K4M 831; K4M 834	01.08→		P 3336	F 2161	S 3529
Koleos 2.0 dCi	2,0	127	M9R 86...	09.13→		P 7014		
2.0 dCi, dCi 4x4	2,0	110/127	M9R 830; M9R 832; M9R 833	09.08→		P 7014		S 0126
2.5, 4x4	2,5	126	2TR 700	09.08→		P 7001/1		S 3274
Laguna III 1.5 dCi	1,5	47-81	K9K...	07.12→		P 7022		S 0052
		81	K9K...	07.12→		P 7022		S 0052
			K9K 780	07.07-05.09	SWA		N 2081	
				07.07→		P 7022		S 0052
			K9K 846	01.13→		P 7022	N 2067	S 0138
1.6	1,6	83	K4M 824	10.07→		P 3336	F 2161	
2.0	2,0	103	M4R 704	10.07→		P 7001/1	F 2161	
2.0 dCi	2,0	96/110/127	M9R 802; M9R 805	10.07-05.09	SWA		N 2081	
			M9R 857; M9R 858	12.11→		P 7014		S 0052
		110	M9R 742	10.07→		P 7014		S 0052
					SWA		N 2081	
		127/131	M9R 800; M9R 816	10.07-05.09	SWA		N 2081	
				10.07→		P 7014		
2.0 TCe	2,0	125/150	F4R 800; F4R 811; F4R 813	10.07→		P 3336	F 2161	S 0052
3.0 dCi	3,0	173	V9X 791; V9X 891	02.08-05.09	SWA		N 2081	
3.5	3,5	175	V4Y 713	02.08→		P 7001/1	F 2161	
Master 2.3 dCi	2,3	74-92/107	M9T 6... <120CG/CH/CK>; M9T 69... <120CD/CE/CL>; M9T 670 <120BU/BV>; M9T 672 <120CA/CB>; M9T 676 <120BX/BY>; M9T 678 <120BZ>	02.10-08.10	TW		N 2047	
		110	M9T 880; M9T 898	10.12→	WAS		N 1724	
2.5 dCi	2,5	74/88/107	G9U 632 (MY) <Euro 4>; G9U 632 (M1) <120BQ, Euro 4>; G9U 650 (M1) <120BO, Euro 4>; G9U 650 (M2) <120BN, Euro 4>	11.06-04.10		P 7014	N 1724	S 0166
					H12		N 2047	
					H90		N 2047	
					TW		N 2047	
		84	G9U 750; G9U 754	10.03-01.10		P 9198		S 0166
					DHI, H96		N 1720	
					H90		N 2047	
					TW		N 2047	
Megane II 1.4, 16V	1,4	72	K4J 730; K4J 732; K4J 740	11.02-10.09		P 3336	F 2161	S 3529
1.5 DCI	1,5	60	K9K 722	11.02-10.09		P 3336		S 9406
			K9K 728	11.02-09.07		P 3336		S 9406
				10.07-10.09		P 7022		S 9406
			K9K 729	11.02-09.07		P 3336		S 9406
				10.07-10.09		P 7022		S 9406
			Komp.Nr. R6351060	11.02-05.09	SWA		N 6469	
		76/78	K9K 732; K9K 734	11.02-09.07		P 3336		S 3573
				10.07-03.10		P 7022		S 3573
				11.02-03.10	SWA		N 2016	
					SWA		N 2061	
1.6 Flex-Fuel	1,6	77	K4M 856	02.08-05.09		P 3336	F 2161	S 3529
1.6, 16V	1,6	83	K4M 760; K4M 761; K4M 812; K4M 813	11.02-03.10		P 3336	F 2161	S 9406
			K4M 762; K4M 768	10.05-05.09		P 3336	F 2161	S 9406
				10.05-10.09		P 3336	F 2161	S 3529
			K4M 764; K4M 788	11.02-10.09		P 3336	F 2161	S 3529
1.6 16V Flex-Fuel	1,6	77	K4M 856	01.07-10.08		P 3336		S 3529
1.9 DCI	1,9	68/88/96	F9Q 800; F9Q 803; F9Q 804; F9Q 808; F9Q 814	11.02-03.10		P 7022	N 1705	S 3573
2.0, 16V	2,0	99	F4R 770; F4R 771	09.02-03.10		P 3336	F 2161	S 9406
2.0 DCI	2,0	110/127	M9R 700; M9R 722; M9R 724	09.04-03.10		P 7014		S 3573
					SWA		N 2016	
					SWA		N 2061	
2.0T, 16V Sport	2,0	120/165	F4R 774; F4R 776	03.03-03.10		P 3336	F 2161	S 3573
Megane III [BZ] 1.2	1,2	85/97	H5F 400; H5F 404	01.12→			F 2161	S 0138
1.4	1,4	96	H4J 700	11.08→		P 7022	F 2161	S 0138
1.5 dCi	1,5	66/78/81	K9K 830; K9K 832; K9K 834; K9K 836	11.08→		P 7022	N 2067	S 0138
		70	K9K 8...	09.13→		P 7022	N 2067	S 0138
1.6	1,6	74/79/81	K4M 848; K4M 858; K4M 866	11.08→		P 3336	F 2161	S 0138
		81-85	H4M 729	11.12→		P 7001/1	F 2161	S 0138
		82	K4M 838; K4M 839	11.11→		P 3336	F 2161	
1.6 dCi	1,6	96	R9M 402	01.12→				S 0138
1.9 dCi	1,9	96	F9Q 870; F9Q 872	11.08→			N 2067	S 0138
2.0	2,0	103	M4R 711	11.08→		P 7001/1	F 2161	S 0139
2.0 dCi	2,0	110/118/120	M9R 610; M9R 615	11.08→		P 7014	N 2067	





RENAULT (Fortsetzung)							
Megane III [BZ] 2.0 Tce	2,0	132/140/162	F4R 870; F4R 872; F4R 874	11.08→	P 7022	F 2161	
Megane III [DZ] 1.2	1,2	85/97	H5F 400; H5F 404	01.12→		F 2161	S 0138
1.4	1,4	96	H4J 700	01.09→	P 7022	F 2161	S 0138
1.5 dCi	1,5	66/78/81	K9K 830; K9K 832; K9K 834; K9K 836	01.09→	P 7022	N 2067	S 0138
		70	K9K 8...	09.13→	P 7022	N 2067	S 0138
		81	K9K 636	09.13→			S 0138
1.6	1,6	74/81	K4M 848; K4M 858	01.09→	P 3336	F 2161	S 0138
		81	K4M 866	01.09→	P 3336		S 0138
1.6 dCi	1,6	96	R9M 402	01.12→			S 0138
1.9 dCi	1,9	96	F9Q 870; F9Q 872	01.09→		N 2067	S 0138
2.0	2,0	103	M4R 711	01.09→	P 7001/1		S 0139
2.0 dCi	2,0	110/118/120	M9R 610; M9R 615	01.09→	P 7014	N 2067	
2.0 R.S., Tce	2,0	140/162/184/195	F4R 872; F4R 874	11.09→	P 7022	F 2161	
Megane III [EZ] 1.2	1,2	85/97	H5F 400; H5F 404	01.12→		F 2161	S 0138
1.4	1,4	96	H4J 700	10.10→	P 7022	F 2161	S 0138
1.5 dCi	1,5	81	K9K 836; K9K 837	10.10→	P 7022		S 0138
1.6	1,6	81	K4M 866	10.10→	P 3336	F 2161	S 0138
1.6 dCi	1,6	96	R9M 402	11.12→			S 0138
1.9 dCi	1,9	96	F9Q 870	10.10→			S 0138
2.0	2,0	102-103	M4R 713	10.10→		F 2161	S 0139
2.0 dCi	2,0	118	M9R 610	10.10→	P 7014		
2.0 Tce	2,0	132	F4R 872	10.10→	P 7022	F 2161	
Megane III [KZ] 1.2	1,2	85/97	H5F 400; H5F 404	01.12→		F 2161	S 0138
1.4	1,4	96	H4J 700	06.09→	P 7022	F 2161	S 0138
1.5 dCi	1,5	66/78/81	K9K 830; K9K 832; K9K 834; K9K 836	06.09→	P 7022	N 2067	S 0138
		70	K9K 8...	09.13→	P 7022	N 2067	S 0138
1.6	1,6	74/81	K4M 848; K4M 858	06.09→	P 3336	F 2161	S 0138
		79	K4M 866	11.12→	P 3336	F 2161	S 0138
		81	K4M 866	06.09→	P 3336		S 0138
1.6 dCi	1,6	96	R9M 402	01.12→			S 0138
1.9 dCi	1,9	96	F9Q 870; F9Q 872	06.09→		N 2067	S 0138
2.0	2,0	103	M4R 711	06.09→	P 7001/1		S 0139
2.0 dCi	2,0	110/118/120	M9R 610; M9R 615	06.09→	P 7014	N 2067	
2.0 Tce	2,0	132	F4R 870	06.09→	P 7022		
		140/162	F4R 872; F4R 874	11.12→	P 7022	F 2161	
Modus 1.2	1,2	55/57,5	D4F 74...; D4F 764	09.04→	P 4025	F 2161	S 3660
1.2 Tce	1,1	74	D4F 78...	10.07→	P 4025	F 2161	S 3595
1.5 dCi	1,5	50/55/63/65	K9K 750; K9K 752	09.04→	P 3336		S 3595
			K9K 760	09.04→	WAS	N 7015	
					P 3336		S 0047
			K9K 762	09.04-06.07	WAS	N 7015	
				07.07→			S 3595
				09.04→	P 3336		S 0047
			K9K 766	11.04→	WAS	N 7015	
					WAS	N 7015	
				11.04-08.07	P 3336		
				09.07→	P 7022		
			K9K 768	06.05→	P 3336		S 3595
					WAS	N 7015	
			K9K 770	10.10→	P 7022		S 0047
					WAS	N 7015	
		78	K9K 764; K9K 772	09.04→	P 3336		S 0047
					WAS	N 7015	
1.6	1,6	82/83	K4M 790; K4M 791; K4M 800; K4M 801	09.04→	P 3336	F 2161	S 0047
Scenic II (JM) 1.4 16V	1,4	72	K4J 730; K4J 740	05.03-04.09	P 3336	F 2161	S 3529
1.5 DCI	1,5	74-78	K9K 728	05.03-08.07	P 3336		S 9406
				09.07-04.09	P 7022		S 9406
			K9K 729	05.03-08.07	P 3336		S 9406
				09.07-04.09	P 7022		S 9406
			Komp.Nr. R6351060	05.03-04.09	SWA	N 6469	
			K9K 732	09.04-08.07	P 3336	N 2016	S 3573
				09.07-04.09	P 7022	N 2016	S 3573
1.6 16V	1,6	83	K4M 760; K4M 761; K4M 762; K4M 766; K4M 782; K4M 812; K4M 813	05.03-04.09	P 3336	F 2161	S 9406
			K4M 764; K4M 788	05.03-04.09	P 3336	F 2161	S 3529
1.9 DCI	1,9	81/88/96	F9Q 803; F9Q 804; F9Q 812; F9Q 818	05.03-04.09	P 7022	N 1705	S 3573
2.0 DCI	2,0	110	M9R 700; M9R 721	09.04-04.09	P 7014	N 2016	S 3573
			M9R 720	09.04-04.09			S 3573
2.0 16V	2,0	99	F4R 770; F4R 771	05.03-04.09	P 3336	F 2161	S 9406
2.0 16V Turbo	2,0	120	F4R 776	06.03-04.09	P 3336	F 2161	S 3573
Scenic III (J95) 1.2	1,2	85	H5F 400	05.12→		F 2161	S 0138
1.4	1,4	96	H4J 700	05.09→	P 7022	F 2161	S 0138
1.5 dCi	1,5	63/70/77	K9K 830; K9K 832; K9K 846	05.09→	P 7022	N 2067	S 0138
		81	K9K 83...	05.09→	P 7022	N 2067	S 0138
1.6	1,6	79/81	K4M 858; K4M 866	05.09→	P 3336	F 2161	S 0138
1.6 dCi	1,6	96	R9M 402	03.11→			S 0138
1.9 dCi	1,9	96	F9Q 870; F9Q 872	05.09→		N 2067	S 0138
2.0	2,0	103	M4R 711	05.09→	P 7001/1	F 2161	S 0139
2.0 dCi	2,0	110/118	M9R 610; M9R 615	05.09→	P 7014	N 2067	


Traffic 2.0, 16V	2,0	86/88	F4R 720; F4R 820	06.01→		P 3336	F 2161	S 3529
2.0 DCI	2,0	66/84	M9R 60	05.10→				S 0103
					WAS		N 1724	
					WAS		N 2047	
		66/85	M9R 780; M9R 782; M9R 786	01.06→		P 7014		S 0103
					WAS		N 1724	
					WAS		N 2047	
2.5 DCI	2,5	107	G9U 630	01.06→		P 7014		S 0103
					WAS		N 1724	
					WAS		N 2047	
Twingo II 1.2	1,2	43	D7F 800	04.07→		P 4025	F 2161	S 0011
1.2 Tce	1,2	74-75	D4F 78...	04.07→		P 4025	F 5287	
1.2 16V	1,2	56	D4F 77...	04.07→		P 4025	F 2161	S 3660
1.5 dCi	1,5	47	K9K 740	04.07→				S 0051
					SWA		N 2081	
				04.07-08.07		P 3336		
				09.07→		P 7022		
		55/63	K9K 820	10.10→		P 7022		
		62	K9K 718	04.10→		P 7022		S 0051
					SWA		N 2081	
1.6 R.S.	1,6	98	K4M 854	07.07→		P 3336	F 2161	

SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) *

9-3 1.8 i	1,8	90	Z18XE	09.04-09.10		P 3370	F 5273	
1.8 T, T BioPower	2,0	110	B207E	09.02-06.12		P 7016	F 5273	S 9193
		129	B207L	07.07-06.12		P 7016	F 5273	S 9193
1.9 TiD	1,9	88	Z 19 DT	09.04-08.09		P 9248	N 2043	S 3655
				10.09-12.10		P 9248	N 2062	S 3655
		110	Z 19 DTH	09.04-08.09	TW		N 2043	
				09.04-09.09	TW		N 0001	
				10.09-09.10			N 2062	
				09.04-09.10		P 9248		S 3655
1.9 TiTD	1,9	96/118	A19DTR (130); A19DTR (160)	09.10-06.12			N 2062	S 3655
		132	Z 19 DTR	02.08-08.09			N 2043	S 3655
				10.09-02.11			N 2062	S 3655
2.0 T	2,0	110/120/129-177	B207E; B207G; B207L; B207R	08.03-06.12		P 7016	F 5273	S 9193
2.0 T BioPower, T BioPower XWD	2,0	145-147/154	B207L; B207R	09.02-06.12		P 7016		S 9193
2.0 T XWD, T 4x4	2,0	120/154-177	B207G; B207L; B207R	09.08-06.12		P 7016		S 9193
2.8 T	2,8	184-188/202/203-206	B284L; B284L <Turbo>	03.05-06.12			F 5273	S 9193
2.8 T XWD	2,8	206	B284L; B284L <Turbo>; B284R	01.08-06.12				S 9193
9-5 1.6 T	1,6	132	A 16 LET <Ecotec>	03.10-06.12		P 7006		
1.9 TiD	1,9	110/129	Z 19 DTH	09.05-02.10		P 9248	N 2043	
2.0, t, T, T BioPower, Turbo	2,0	110/132/136/140	B205E; B205E <Ecopower>; B205L Fg.-Nr. →53510415 Fg.-Nr. 53510416→	06.97-02.10 06.97-02.10		P 7005 P 7005	F 5200 F 5273	S 3590 S 3590
2.0 BioPower, BioPower XWD, T, T XWD	2,0	162	A 20 NFT; A 20 NHT	03.10-06.12		P 7016		
2.0 TiD4, TTiD4, TTiD4 XWD	2,0	118/140	A 20 DTH; A 20 DTR	03.10-06.12			N 2062	
2.3 t, T, Turbo	2,3	136/152	B235E <Ecopower>; B235E <BioPower> Fg.-Nr. →53510415 Fg.-Nr. 53510416→	09.00-02.10 09.00-02.10		P 7005 P 7005	F 5200 F 5273	S 3590 S 3590
		162	B235L Fg.-Nr. →53510415 Fg.-Nr. 53510416→	09.03-02.10 09.03-02.10		P 7005 P 7005	F 5200 F 5273	S 3590 S 3590
		184/188/191	B235R Fg.-Nr. →53510415 Fg.-Nr. 53510416→	09.01-02.10 09.01-02.10		P 7005 P 7005	F 5200 F 5273	S 3590 S 3590
2.3 T BioPower, Turbo BioPower	2,3	134/136/152	B235E B235E Fg.-Nr. →53510415 Fg.-Nr. 53510416→	04.08-02.10 11.06-02.10 11.06-02.10		P 7005 P 7005	F 5273 F 5200 F 5273	S 3590 S 3590 S 3590










SEAT


Alhambra 1.4 TSI	1,4	110	CAVA <D31>; CNWB <D31>; CTHA <D31>	05.10→				S 9404
1.8 T	1,8	110	AWC	06.00-03.10		P 3314	F 5264	S 3089
1.8 TSI	1,8	118	CDAA <D67>	11.12→		P 7080		S 9404
1.9 TDI, TDI 4Motion	1,9	66	ANU	06.00-03.10		P 9619	N 6334	S 3089
		85	AUY; BVK	06.00-03.10		P 9619	N 6334	S 3089
		96	ASZ	11.02-11.08		P 9192	N 6334	S 3089
		110	BTB	06.05-05.07		P 9192	N 6334	S 3089
2.0	2,0	85	ATM	06.00-03.10		P 3314	F 5264	S 3089





SEAT (Fortsetzung)									
Alhambra 2.0 TDI, TDI 4WD	2,0	85/100/103/125/130	CFFA; CFFB <D91>; CFFE <DE4>; CFGB; CFGC <DE2>		05.10->		P 7023		S 9404
		103	BRT		11.05-03.10		P 9192	N 6334	S 3089
2.0 TSI	2,0	147	CCZA <D2L>		12.10->		P 7080		S 9404
2.8, 4Motion	2,8	150	AYL		06.00-03.10		P 9192	F 5264	S 3089
Altea 1.2 TSI	1,2	77	CBZB <DBO>		05.10->			F 5959	S 9405
1.4	1,4	63	BXW <D22>; CGGB <D22>		05.06-05.13		P 3318	F 3006	S 0035
1.4 TSI	1,4	92	CAXC <D33>						
			Fg.-Nr. ->5P..8..090000		11.07-04.08		P 9301	F 5959	S 9405
			Fg.-Nr. 1P..8..090001->		05.08-05.10		P 7079	F 5959	S 9405
1.6	1,6	72-75	CHGA <DF2>		09.09->		P 3314		S 9405
			BGU; BSE <MW6>; BSF <MW6>		03.04-05.13		P 3314	F 3006	S 9405
			CCSA <MW6>		12.07-05.11		P 3314	F 3006	S 9405
1.6 TDI	1,6	66/77	CAYB <D36>; CAYC <D38>		10.09->		P 7023	N 0008	S 9405
1.8 TSI	1,8	118	BYT; BZB; CDAA <D67>		01.07->		P 7080	F 5959	S 9404
1.9 TDI	1,9	66/77	BLS <D3W>; BXE <D3W>; BXF <MF7>		10.05-12.10		P 9192		S 9404
						MHF		N M013	
						UFI		N 0008	
		77	BJB; BKC		04.04-05.06		P 9192		S 9404
			Fg.-Nr. 5P..6..023 451->		08.05-05.06	MHF		N M013	
2.0 FSI	2,0	110	BVY; BVZ		11.05-03.09		P 9243	F 5959	S 9405
2.0 TDI, TDI 4WD	2,0	100/103/125	AVZ; BKD <D3X>		03.04-07.11		P 9192		S 9404
						UFI		N 0008	
			Fg.-Nr. 5P..6..023 451->		08.05-07.11	MHF		N M013	
			BMM <D7N>; BMN		11.05-11.10		P 9192		S 9404
						MHF		N M013	
						UFI		N 0008	
			CEGA <D93>		03.09-10.10		P 9192		S 9404
						MHF		N M013	
						UFI		N 0008	
			CFHC <D91>; CFJA <D93>		09.10->		P 7023	N 0008	S 9404
2.0 TFSI, TFSI 4WD	2,0	147	BWA		05.06-06.09		P 9243	F 5959	S 3102
		155	CCZB <D2D>		07.09->		P 7080	F 5959	S 9404
Altea XL 1.2 TSI	1,2	77	CBZB <DBO>		04.10->			F 5959	S 9405
1.4	1,4	63	BXW <D22>; CGGB <D22>		10.06-05.13		P 3318	F 3006	S 0035
1.4 TSI	1,4	92	CAXC <D33>						
			Fg.-Nr. ->5P..8..090000		11.07-04.08		P 9301	F 5959	S 9405
			Fg.-Nr. 1P..8..090001->		05.08-05.10		P 7079	F 5959	S 9405
1.6	1,6	72-75	BSE <MW6>; BSF <MW6>		10.06-05.13		P 3314	F 3006	S 9405
			CCSA <MW6>		12.07-11.10		P 3314	F 3006	S 9405
			CHGA <DF2>		09.09->		P 3314		S 9405
1.6 TDI	1,6	66/77	CAYB <D36>; CAYC <D38>		10.09->		P 7023	N 0008	S 9405
1.8 TSI	1,8	118	BYT; BZB; CDAA <D67>		01.07->		P 7080	F 5959	S 9404
1.9 TDI	1,9	66/77	BLS <D3W>; BXE <D3W>; BXF <MF7>		10.06-12.10		P 9192		S 9404
						MHF		N M013	
						UFI		N 0008	
2.0 FSI	2,0	110	BVY; BVZ		10.06-03.09		P 9243	F 5959	S 9405
2.0 TDI, TDI 4WD	2,0	100/103/125	AVZ; BKD <D3X>; BMM <D7N>; BMN		05.06-09.11		P 9192		S 9404
						MHF		N M013	
						UFI		N 0008	
		103	CFHC <D91>		10.10->		P 7023	N 0008	S 9404
		125	CEGA <D93>		03.09-05.10		P 9192		S 9404
						MHF		N M013	
						UFI		N 0008	
2.0 TFSI	2,0	147	BWA		10.06-03.09		P 9243	F 5959	S 3102
Cordoba 1.2	1,2	47	BME		11.04-06.06		P 9194		S 3319
		51	BXV						
			PR-Code 0F2		05.06-11.09	MRK	P 9194	F 5273	S 3319
			PR-Code 1A1		05.06-11.09	DRR	P 9194	F 3008	S 3319
			PR-Code 1A3		05.06-11.09	DRR	P 9194	F 3006	S 3319
1.4	1,4	55	BKY						
			PR-Code 0F2		05.04-12.07	MRK	P 3318	F 5273	S 3059
			PR-Code 1A1		05.04-12.07	DRR	P 3318	F 3008	S 3059
			PR-Code 1A3		05.04-12.07	DRR	P 3318	F 3006	S 3059
		63/74	BBZ; BXW <D22>						
			PR-Code 0F2		10.02-11.09	MRK	P 3318	F 5273	S 0035
			PR-Code 1A1		10.02-11.09	DRR	P 3318	F 3008	S 0035
						DTV,DRK	P 3318	F 5925	S 0035
			PR-Code 1A3		10.02-11.09	DRR	P 3318	F 3006	S 0035
1.4 TDI	1,4	51/58/59	BMS; BNM; BNV		06.05-11.09		P 9192	N 6500	S 3575
1.6	1,6	74	BAH <EA111>						
			PR-Code 0F2		04.03-11.09	MRK	P 3318	F 5273	S 3059
			PR-Code 1A1		04.03-11.09	DRR	P 3318	F 3008	S 3059
			PR-Code 1A3		04.03-11.09	DRR	P 3318	F 3006	S 3059
		77	BTS <D3H>						
			PR-Code 0F2		11.06-11.09	MRK	P 9301	F 5273	
			PR-Code 1A1		11.06-11.09	DRR	P 9301	F 3008	
						DTV,DRK	P 9301	F 5925	
			PR-Code 1A3		11.06-11.09	DRR	P 9301	F 3006	
1.9 TDI	1,9	74/96	AXR; BLT; BMT		05.05-11.09		P 9192	N 6426	S 3575
2.0	2,0	85	AZL; BBX						
			PR-Code 0F2		09.02-11.09	MRK	P 3314	F 5273	S 3575
			PR-Code 1A1		09.02-11.09	DRR	P 3314	F 3008	S 3575
			PR-Code 1A3		09.02-11.09	DRR	P 3314	F 3006	S 3575
Exeo 1.6	1,6	75	ALZ <MW6>		03.09-09.10		P 3314	F 5318	S 3046
1.8	1,8	110	CFMA <MW8>		12.08-05.10		P 7004		S 3046
1.8 TSI	1,8	88/118	CDHA <D2S>; CDHB <D67>		05.10->		P 7080	F 3012	S 3046
2.0 TDI	2,0	88/105/125	CAGA <D92>; CAGC <D90>; CAHA <D93>		12.08-12.11		P 9192	N 2066	S 3046
			CGLB <D93>; CJCA <D92>; CJCC <D90>		01.12->		P 7023		S 3046
2.0 TFSI, TSI	2,0	147	BWE <D2L>		03.09->		P 9243	F 3012	S 3046

								
Exeo 2.0 TSI	2,0	155	CDND <D2D>	05.10→		P 7080	F 3012	S 3046
Ibiza [6J1/6J5/6J8] 1.2	1,2	44/51	CGPA <D21>; CGPB <DG3>	06.09→		P 9194	F 3006	S 3532
		51	BZG <D21>	03.08-05.11		P 9194	F 3006	S 3532
1.2 TSI	1,2	63/77	CBZA <DB1>; CBZB <DB0>	09.10→			F 5959	
1.4	1,4	63	BXW <D22>; CGGB <D22>	03.08→		P 3318	F 3006	S 0035
1.4 TDI	1,4	59	BMS <D4T>	07.08-06.10		P 9192	N 6500	S 3575
1.4 TSI	1,4	103/110	CNUB <D31>; CPTA <DF6>; CT... <D32>; CTHF <D31>; CTJB <D31>	04.12→			F 5959	
		110	CAVF <D31>	03.09-05.10		P 7079		
1.4 TSI Cupra	1,4	132	CAVE <D32>	03.09-10.12	MRK		F 3006	
				03.09-06.12	ORR		F 5959	
1.4 TSI, TSI Cupra	1,4	103/110/132	CNUB <D31>; CPTA <DF6>; CT... <D32>; CTHF <D31>; CTJB <D31>	04.12→			F 5959	
1.6 GLP	1,6	60	CNKA <DP1>	05.11→			F 3006	S 0035
1.6 TDI	1,6	66/77	CAYB <D36>; CAYC <D38>; CLNA <D38>	05.09→		P 7023	N 6500	
1.9 TDI	1,9	66/77	BLS <D3W>; BXJ	02.08-06.10		P 9192	N 6500	S 3575
2.0 TDI	2,0	105	CFHD <D92>	01.10→		P 7023		
Ibiza [6L1] 1.2	1,2	44	BBM	06.07-05.08		P 9194		S 3532
		47/51	PR-Code OF2 BME; BXV	06.07-05.08 11.04-06.06	MRK		F 5273	
1.4	1,4	55/74	BBY; BBZ; BKY	01.02-11.09		P 3318		S 3059
		63	PR-Code OF2 BXW <D22>	01.02-11.09 05.06-11.09	MRK		F 5273	S 0035
1.4 TDI	1,4	51/59	BMS; BNM; BNW	05.05-11.09		P 9192	N 6500	S 3575
1.6	1,6	74	BAH <EA111>	04.03-11.09		P 3318		S 3059
		77	PR-Code OF2 BTS <D3H>	04.03-11.09 11.06-11.09	MRK		F 5273	S 0035
1.8 T, T Cupra R	1,8	110/132	BBU; BJX; BKY; BLZ	12.03-11.09		P 3314		S 3575
1.9 TDI	1,9	74/96	AXR; BLT; BMT	05.05-11.09		P 9192	N 6426	S 3575
1.9 TDI Cupra R	1,9	118	BPX; BUK	03.04-02.08		P 9619	N 6426	S 3575
2.0	2,0	85	AZL; BBX PR-Code OF2 PR-Code 1A1	07.02-11.09	MRK	P 3314	F 5273	S 3575
				07.02-11.09	3BA,DRR,ORR	P 3314	F 3008	S 3575
				07.02-11.09	4BA,DRR,ORR	P 3314	F 3006	S 3575
Leon [1P1] 1.2 TSI	1,2	77	CBZB <DB0>	02.10-05.10		P 7079		S 9405
1.4	1,4	63	BXW <D22>	02.10-12.12		P 3318	F 5959	S 0035
				06.06-05.10	DRR		F 3006	
1.4 TSI	1,4	92	CAXC <D33> Fg.-Nr. →1P..8..119 000 Fg.-Nr. 1P..8..119 001→	05.10-12.12		P 3318	F 3006	S 0035
				11.07-12.12	DRR		F 5959	S 9405
1.6	1,6	75	BSE <MW6>; BSF <MW6> CHGA <DF2>	05.08-05.10		P 7079		
				07.05-12.12	P 3314	F 3006	S 9405	
1.6 MultiFuel	1,6	75	CCSA <MW6>; CMXA <MW6>	12.09-05.10	TW		F 3013	
				12.09-12.12	TW	P 3314	F 3006	S 9405
1.6 TDI	1,6	66/77	CAYB <D36>; CAYC <D38>	12.07-12.12		P 3314	F 3006	S 9405
1.8 TSI	1,8	118	BZB	02.10-12.12		P 7023	N 0008	S 9404
1.8 TSI	1,8	118	BZB	06.07-03.09		P 7080		S 9404
					DRR		F 3006	
1.9 TDI	1,9	66/77	CDAA <D67> BLS <D3W>; BXE <D3W>; BXF <MF7>	03.09-12.12		P 7080	F 5959	S 9404
				11.05-12.10	DRR		F 5925	
1.9 TDI	1,9	77	BKC Fg.-Nr. 1P..6..014 786→	07.05-02.06		P 9192		S 9404
				08.05-02.06	UFI		N 0008	
2.0 FSI	2,0	110	BVY; BVZ	11.05-03.09		P 9243		S 9405
					DRR		F 5959	
2.0 FSI, TFSI	2,0	177/195	CDLA <D3Q>; CDLD <D63>	05.09-12.12		P 9243	F 5959	S 0178
2.0 TDI	2,0	100/103/125	AZV; BKD <D3X> Fg.-Nr. 1P..6..014 786→	07.05-12.12		P 9192		S 9404
			BMM <D7N>; BMN	08.05-12.12	UFI		N 0008	
			CEGA <D93>	10.05-10.10		P 9192	N 0008	S 9404
			CFHC <D91>; CFJA <D93>; CLCB <D91>	03.09-12.12 05.10-12.12		P 9192 P 7023	N 0008 N 0008	S 9404 S 9404
2.0 TFSI	2,0	136-147/177	BWA; BWJ	05.05-05.09		P 9243		S 3102
					DRR		F 5959	
Toledo 1.6	1,6	75	CCZB <D2D> BSF <MW6> Fg.-Nr. 5P..6..045 001→	06.09-12.12		P 7080	F 5959	S 9404
				05.05-05.09		P 3314		S 9405
				12.05-05.09	DRR		F 3006	





SEAT (Fortsetzung)								
Toledo [KG3] 1.2	1,2	55	CGPC <D25>		07.12→	P 9194	F 3006	
1.2 TSI	1,2	63/77	CBZA <DB1>; CBZB <DB0>		07.12→		F 5959	
1.4 TSI	1,4	90	CAXA <D4X>		07.12→		F 5959	
1.6	1,6	77	CFNA <D3H>		07.12→		F 3006	S 0035
1.6 TDI	1,6	66/77	CAYB <D36>; CAYC <D38>; CLNA <D38>		07.12→	P 7023	N 6500	
Toledo [5P2] 1.4	1,4	63	BXW <D22>		05.06-05.09	P 3318		S 0035
				DRR			F 3006	
1.4 TSI	1,4	92	CAXC		11.07-05.09	P 9301		S 9405
1.6	1,6	75	BSE <MW6>		05.05-05.09	P 3314		S 9405
			Fg.-Nr. 5P..6..045 001→		12.05-05.09	DRR	F 3006	
			CCSA <MW6>		12.07-05.09	P 3314		S 9405
1.8 TSI	1,8	118	BYT; BZB		01.07-03.09	P 7080	F 5959	S 9404
			CDAA		03.09-05.09	P 7080		S 9404
1.9 TDI	1,9	77	BLS <D3W>; BXE <D3W>		10.05-05.09	P 9192		S 9404
				MHF			N M013	
				UFI			N 0008	
2.0 FSI	2,0	110	BYV; BVZ		11.05-03.09	P 9243	F 5959	S 9405
2.0 TDI	2,0	100/103/125	AZV; BKD <D3X>		09.04-05.09	P 9192		S 9404
				UFI			N 0008	
			Fg.-Nr. 5P..6..023 452→		08.05-05.09	MHF		N M013
			BMM <D7N>; BMM; CEGA <D93>		01.06-05.09	P 9192		S 9404
				MHF			N M013	
				UFI			N 0008	
2.0 TFSI	2,0	147	BWA		11.05-05.09	P 9243	F 5959	S 3102


SKODA

Fabia 1.2	1,2	40	BMD		05.04-12.07	P 9194		S 3532
				MRK			F 5273	
				ORK			F 5925	
		44	BBM <MM4>		12.06-05.09	P 9194	F 3006	S 3532
		44/51	CEVA <D21>; CGPA <D21>; CGPB <DG3>; CHFA <MM4>; CHTA		01.08→	P 9194	F 3006	S 3532
		47	BME <MA5>		11.04-12.07	P 9194		S 3319
				MRK			F 5273	
				ORK			F 5925	
		51	BZG <D21>		01.07-05.09	P 9194	F 3006	S 3532
		63/77	CBZA <DB1>; CBZB <DB0>		03.10→		F 5959	
1.4	1,4	55	BKY		05.04-12.07	P 3318		S 3059
				MRK			F 5273	
				ORK			F 5925	
		59	BUD <D4W>		05.06-12.07	P 3318		S 0035
				MRK			F 5273	
				ORK			F 5925	
		63	BXW <TT1>		01.07-03.10	P 3318	F 3006	S 0035
			CGGB <D22>					
			PR-Code 7JQ		03.10→	P 3318	F 3006	S 0035
			PR-Code 7LC		03.10→	P 3318	F 3006	S 0035
		74	BBZ		09.00-12.07	P 3318		S 3059
				MRK			F 5273	
				ORK			F 5925	
1.4 TDI	1,4	51/59	BMS <D4T>; BNM <D4S>; BNV <D4T>		10.05-03.10	P 9192	N 6500	S 3575
		55	AMF		05.03-04.07	P 9192	N 6322	S 3575
1.4 TSI, TSI RS	1,4	132	CAVE <D32>; CTHE <D32>		05.10→	P 7079	F 5959	
1.6	1,6	77	BTS <TT0>		04.07-07.10	P 9301	F 3006	S 0035
			CFNA <D3H>				F 3006	S 0035
			PR-Code 7JQ		06.10→		F 3006	S 0035
			PR-Code 7LC		06.10→		F 3006	S 0035
1.6 TDI	1,6	55/66/77	CAYA <D37>; CAYB <D36>; CAYC <D38>		03.10→	P 7023	N 6500	
1.9 SDI	1,9	47	ASY		09.99-03.08	P 9192	N 6322	S 3575
1.9 TDI, TDI RS	1,9	74/77/96	AXR <MS7>; BLS <D3W>; BLT; BSW <D3W>		10.05-03.10	P 9192	N 6426	S 3575
2.0	2,0	85	AZL		07.00-12.07	P 3314		S 3575
				MRK			F 5273	
				ORK			F 5925	
Octavia 1.2 TSI	1,2	77	CBZB <DB0>		02.10-02.10	P 7079		
					02.10→		F 5959	S 9405
1.4, i	1,4	55	BCA <MN7>		01.02-12.10	P 3318	F 5318	S 3716
					05.04-12.10	P 3318	F 5925	S 3059
		59	BUD <D4W>		05.06→	P 3318	F 5925	S 0035
			CGGA <D4W>		11.10→	P 3318	F 3006	S 0035
		96	CFB		08.07→		F 5959	
1.4 TSI	1,4	90	CAXA <D4X>		11.08→	P 7079	F 5959	S 9405
1.6	1,6	74/75	AEH; AKL; AVU; BFQ		11.96-12.10	P 3314	F 5318	S 3714
			BSE <MW6>; BSF <MW6>		05.05→	P 3314	F 5925	S 9405
			CCSA <MW6>		11.07-05.10	P 3314	F 5925	S 9405
			CHGA <DF2>; CMXA <MW6>		08.09→	P 3314	F 3006	S 9405
1.6 FSI	1,6	85	BLF <D4K>		05.04-10.08	P 9301	F 5959	S 3315
1.6 i	1,6	77	CLR		04.10→		F 3006	
1.6 TDI, TDI 4x4	1,6	77	CAYC <D38>		06.09→	P 7023		S 9404
1.8, RS, T, T 4x4	1,8	92/110/132	AGN; AGU; ARX; ARZ; AUM; AUQ		09.96-12.10	P 3314	F 5318	S 3714
1.8 i	1,8	118	BYJ; CEA		06.07→		F 5959	
1.8 TSI, TSI 4x4	1,8	112/118	BZB <D67>; CDAA <D67>; CDAB <M92>		06.07→	P 7080	F 5959	S 9404
1.9 SDI, TDI, TDI 4x4	1,9	50/66/81	AGP; AGR; AHF; ALH; AQM; ASV		09.96-03.10	P 9619	N 6374	S 3714
1.9 TDI	1,9	74	AXR <MS7>		10.05-12.10	P 9619	N 6374	S 3714
		77	BJB <D3W>		05.04-12.10	P 9192		S 9404
					04.06-12.10	H16,MHF	N M013	
			BKC <D3W>		04.06→	H16,MHF	N M013	

Octavia 1.9 TDI	1,9	77	BLS <D3W>; BXE <D3W>	11.04->		P 9192		S 9404
2.0 , i, 4x4	2,0	85	AEG; APK; AQY	04.06->	H16,MHF	P 3314	N M013	S 3714
		88	CGZ	06.99-05.07			F 5318	S 3714
2.0 FSI, FSI 4x4	2,0	110	BVX <D2T>; BVY <D2Z>; BVZ <D2Z>	06.07->		P 9243	F 3006	S 9405
2.0 RS	2,0	147	BWA <D2L>	11.05-10.08		P 9243	F 5959	S 3102
2.0 TDI, TDI RS, TDI 4x4	2,0	81/100/103/125	AZV <MS9>; BKD <D7N>	05.04-05.10		P 9192		S 9404
			BMM <D7N>; BMM <D0M>	04.06-05.10	H16,MHF		N M013	
				11.05-05.10		P 9192		S 9404
				04.06-05.10	H16,MHF		N M013	
			CEGA <D93>	05.08->		P 9192		S 9404
			CFHC <D91>; CFHF <D96>	05.10->		P 7023		S 9404
			CLCA <D96>; CLCB <D91>	02.10->		P 7023		S 9404
2.0 TSI RS	2,0	147	CCZA <DL2>	11.08->		P 7080	F 5959	S 9404
Praktik 1.2	1,2	51	BZG <D21>	03.07-03.09		P 9194	F 3006	S 3532
			CGPA <D21>	03.09->		P 9194	F 3006	S 3532
1.2 TSI	1,2	63	CBZA <DB1>	03.10->			F 5959	
1.4	1,4	63	BXW <TT1>; CGGB <D22>	03.07->		P 3318	F 3006	S 0035
1.4 TDI	1,4	51/59	BMS <D4T>; BNM <D4S>; BNV <D4T>	03.07-03.10		P 9192	N 6500	S 3575
1.6 TDI	1,6	66	CAYB <D36>	03.10->		P 7023	N 6500	
Rapid 1.2	1,2	55	CGPC <D25>	07.12->		P 9194	F 3006	
1.2 TSI	1,2	63/77	CBZA <DB1>; CBZB <DB0>	07.12->			F 5959	
1.4 TSI	1,4	90	CAXA <D4X>	07.12->			F 5959	
1.6	1,6	77	CFNA <D3H>	07.12->			F 3006	S 0035
1.6 D	1,6	77	CLNA <D38>	11.11->			N 6500	
1.6 TDI	1,6	66/77	CAYB <D36>; CAYC <D38>; CLNA <D38>	07.12->		P 7023	N 6500	
Roomster 1.2	1,2	47	BME <MA5>	05.06-01.07		P 9194	F 3006	S 3319
		51	BZG <D21>; CGPA <D21>	01.07->		P 9194	F 3006	S 3532
1.2 TSI	1,2	63/77	CBZA <DB1>; CBZB <DB0>	03.10->			F 5959	
1.4	1,4	63	BXW <TT1>; CGGB <D22>	05.06->		P 3318	F 3006	S 0035
1.4 TDI	1,4	51/59	BMS <D4T>; BNM <D4S>; BNV <D4T>	05.06-03.10		P 9192	N 6500	S 3575
1.6	1,6	77	BTS <TT0>	05.06-07.10		P 9301	F 3006	S 0035
			CFNA <D3H>	06.10->			F 3006	S 0035
1.6 TDI	1,6	66/77	CAYB <D36>; CAYC <D38>	03.10->		P 7023	N 6500	
1.9 TDI	1,9	74/77	AXR <MS7>; BLS <D3W>; BSW <D3W>	03.06-03.10		P 9192	N 6426	S 3575
Superb 1.4 TSI	1,4	92	CAXC	04.08->	TW	P 7079	F 5959	S 9405
1.6 TDI	1,6	77	CAYC <D38>	09.10->		P 7023		S 9404
1.8 i	1,8	118	CEA	08.09->			F 5959	
1.8 T	1,8	110	AWT	12.01-03.08		P 7004	F 5264	S 3698
1.8 TSI, TSI 4x4	1,8	112	CDAB <M92>	03.09->		P 7080	F 5959	S 9404
		118	BZB <D67>	03.08-05.09		P 7080	F 5959	S 9404
			CDAA <D67>	09.08->		P 7080	F 5959	S 9404
1.9 TDI	1,9	77	BLS <D3W>; BXE <D3W>	03.08-11.10		P 9192		S 9404
		77/85	BPZ; BSV	10.05-03.08		P 9619	N 6374	S 3698
		96	AVF	01.04-03.08		P 9619	N 6374	S 3698
			AWX					
			Fg.-Nr. 3U..39018 402->	06.02-03.08		P 9619	N 6374	S 3698
2.0 i	2,0	85	AZM	12.01-03.08		P 3314	F 5264	S 3698
		147	CGM	08.09->			F 5959	
2.0 TDI, TDI 4x4	2,0	91/103/125	BSS; BWV	10.05-03.08		P 9619	N 6374	S 3698
			BKD <D7N>; BMP <D7N>	03.08-03.10		P 9192		S 9404
			CLJA <D91>	02.10->		P 7023		S 9404
			CBBB <D93>	06.08-05.10		P 9192		S 9404
			CFFB <D91>; CFGB	03.10->		P 7023		S 9404
2.0 TSI	2,0	147	CCZA <DL2>	05.10->		P 7080	F 5959	S 9404
2.5 TDI	2,5	114/120	AYM; BDG	12.01-03.08		P 9152	N 0509	S 3772
2.8	2,8	140/142	AMX; BBG	12.01-03.08		P 3313	F 5264	S 3698
3.6 V6 4x4	3,6	191	CDVA	11.08->		P 9192	F 5959	
Yeti 1.2 TSI	1,2	77	CBZB <DB0>	09.09-02.10		P 7079		
				09.09->			F 5959	S 9405
1.4 TSI	1,4	90	CAXA <D4X>	06.10->			F 5959	S 9405
					TW	P 7079		
						P 9301		
1.6 TDI	1,6	77	CAYC <D38>	11.10->		P 7023		S 9404
1.8 TSI, TSI 4x4	1,8	112/118	CDAA <D67>; CDAB <M92>	05.09->		P 7080	F 5959	S 9404
2.0 TDI, TDI 4x4	2,0	81/103/125	CFHA <D96>; CFHC <D91>; CFHF <D96>; CFJA <D93>; CLCA <D96>; CLCB <D91>	11.09->		P 7023		S 9404
			CBDB <D91>; CEGA <D93>	05.09-05.10		P 9192		S 9404

SMART (MCC)

Forfour 1.1	1,1	47/55	134.910; 134.911	01.04-06.07		P 3372		S 3599
1.3	1,3	70	135.930	01.04-06.07		P 3372		S 3599
1.5	1,5	80	135.950	01.04-06.07		P 3372		S 3599
1.5 Brabus	1,5	130	122.950	04.05-06.07				S 0006
1.5 cdi	1,5	50/70	OM 639.939	09.04-06.07		P 7027	N 4437	S 0006
1.5 Sportstyle	1,5	90		04.04-06.07		P 3372		S 3599





SMART (Fortsetzung)							
Fortwo 0.7 , Brabus	0,7	37/45/55	160.910	02.04-03.07	P 9127	F 2161	S 3739
0.8	0,8	33/40	660.950; 660.951 <OM 660>	04.07-09.13	P 9127		S 0144
0.8 cdi	0,8	30	OM 660.940	02.04-03.07	P 9127	N 2001	S 3044
1.0 , mhd	1,0	45/52/62	132.910 <RA1>; 132.930 <RA1>	04.07-→	P 7089		S 0144
1.0 Brabus	1,0	72/75	132.910 <RA1>; 132.930 <RA1>	04.07-→	P 7089		S 0144

SUBARU

Forester 2.0	2,0	110	EJ204	12.07-12.10	P 7001/1		
2.0 i 4x4	2,0	116	EJ204	06.05-11.07	P 7001/1	F 0114	S 9051
2.5	2,5	126	EJ253	12.07-12.10	P 7001/1		
2.5 i Turbo 4x4	2,5	155	EJ255	04.03-11.07		F 0114	S 9051
		169	EJ255	06.05-11.07	P 7001/1	F 0114	S 9051
2.5 i 4x4	2,5	129	EJ253	06.05-11.07	P 7001/1	F 0114	S 9051
2.5 Turbo	2,5	169	EJ255	12.07-12.12	P 7001/1		
Impreza 1.5 i 4WD	1,5	77		05.06-06.07	P 7001/1	F 0114	S 9051
1.5 R, R 4x4	1,5	79	EJ154	06.07-09.11	P 7001/1		
1.6 i, i 4WD	1,6	70	EJ161	10.00-06.07	P 7001/1	F 0114	
2.0 i 4WD	2,0	92	EJ201	10.00-06.07	P 7001/1	F 0114	
		118	EJ204	06.05-06.07	P 7001/1	F 0114	S 9051
2.0 R Crossover 4x4, R 4x4	2,0	110	EJ204	06.07-12.11	P 7001/1		
2.5 , STI	2,5	169/195/221-243	EJ255; EJ257	06.07-01.14	P 7001/1		
2.5 i 4WD Turbo	2,5	169/206	EJ255; EJ257	09.03-06.07	P 7001/1		S 9051
2.5 4x4	2,5	169-195	EJ255; EJ257	06.07-12.11	P 7001/1		
Justy 1.3 4x4	1,3	50	G13B	09.03-08.07	P 3276		S 0045
1.5 4x4	1,5	73	M15A	09.03-08.07	P 3276		S 0045
Legacy 2.0	2,0	110	EJ204	06.09-→	P 7001/1		
2.0 R 4WD	2,0	110-121	EJ204	03.05-05.09	P 7001/1		
2.5 , Turbo	2,5	123/195	EJ253; EJ255	06.09-→	P 7001/1		
Outback 2.5	2,5	123	EJ253	06.09-→	P 7001/1		
3.6	3,6	191	EZ36D	06.09-→	P 3316		

SUZUKI


Alto 1.0	1,0	50	K10B	12.08-→	P 2058		
1.0 i	1,0	52	K10B	09.09-→	P 2058		
1.1 i 16V	1,1	46	F10DN	02.02-12.06	P 2058		
Grand Vitara 1.6 i 16V	1,6	69	G16B	03.98-03.08	P 3276		S 3956
1.6 4WD	1,6	78	M16A	10.05-→	P 3276		S 0125
1.9 DDiS	1,9	95	F9Q				
			Fg.-Nr. →00610000	10.05-→	P 7022	N 1705	S 0125
			Fg.-Nr. 00610001-→	10.05-→		N 2067	
2.0 D Turbo	2,0	68	RF	03.98-03.08	P 2064	N 0508	S 3956
2.0 i 16V	2,0	94	J20A	03.98-03.08	P 3276	F 5986	S 3956
2.0 i 4WD	2,0	103-108	J20A	10.00-→	P 3276	F 5986	S 3956
2.0 4WD	2,0	99-103	J20A	10.05-→	P 3276	F 0109	S 0125
2.4 4x4	2,4	122-124	J24B	09.08-→	P 3276		
2.7 i XL-7 4WD	2,7	128	H27A	10.02-→	P 3276		
2.7 XL-7	2,7	127-135	H27A	06.01-08.08	P 3276		
			Fg.-Nr. →00200000	06.01-08.08			S 3956
Ignis 1.3 DDiS Turbo	1,3	51	Z13DT	10.03-12.07		N 0001	S 9173
					PRF	P 9256	
					UFI	P 7067	
1.3 i 16V, i 16V 4WD	1,3	69	M13A	10.03-12.07	P 3276		S 0045
1.5 i 16V, i 16V Sport, i 16V 4WD	1,5	73/80	M15A	10.03-12.07	P 3276		S 0045
Jimny 1.3 i 16V, i 16V 4WD	1,3	59/60-63	G13BB; M13A	10.98-→	P 3276		
1.5 DDiS 4WD	1,5	63	K9K	08.05-→	P 7022	N 2072	
Kizashi 2.4 i, i 4WD	2,4	131	J24B	06.10-→	P 3276		
Splash 1.0	1,0	48/50	K10B; K10BN	01.08-→	P 2058		
1.2	1,2	63/66-69	K12B	01.08-→	P 2058		
1.3 DDiS	1,2	55	D13A <DPF>	01.08-→	P 7067	N 0001	
			Z13DTJ	01.08-→		N 0001	
					PRF	P 9256	
					UFI	P 7067	
Swift [FZ/NZ] 1.2, 4WD	1,2	66-69	K12B	09.10-→	P 2058		
1.3 DDiS, DDiS D Turbo	1,2	55	D13A <DPF>; D13AA	09.10-→		N 0001	
1.4	1,4	70	K14B	01.11-→	P 2058		
Swift [MZ/EZ] 1.3	1,3	67	M13A	11.04-→	P 3276		S 0037
1.3 DDiS	1,2	55	Z13DTJ	02.08-→		N 0001	
					PRF	P 9256	
					UFI	P 7067	
1.3 DDiS D Turbo	1,2	55	D13A <DPF>	02.08-→	P 7067	N 0001	
	1,3	51-55	Z13DT	08.05-→		N 0001	
					PRF	P 9256	
					UFI	P 7067	
1.3 i 8V	1,3	63	JL474Q5	06.05-→		F 2162	
			JL474Q8	06.05-→	P 3276	F 2162	
1.3 4WD	1,3	67	M13A	11.04-→	P 3276		
1.5	1,5	75-81	M15A	11.04-→	P 3276		S 0037
1.5 i	1,5	76	M15A	01.08-→		F 2162	
1.6	1,6	92	M16A	01.07-→	P 3276		S 0037
SX4 1.5	1,5	73	M15A	05.06-→	P 3276		
			Fg.-Nr. →00450000	05.06-→			S 0201
1.6 DDiS	1,6	66	9HX	04.07-→	P 9238		S 3160
1.6 i	1,6	80	M16A	01.07-→		F 2162	
1.6 VVT	1,6	79	M16A	05.06-→	P 3276		S 0201
			Fg.-Nr. →00300000	12.07-→			S 0201
		88	M16A	09.09-→	P 3276		
			Fg.-Nr. →00310000	09.09-→			S 0201
1.6 VVT 4WD	1,6	79	M16A	05.06-→	P 3276		S 0201



SX4 1.6 VWT 4WD	1,6	88	M16A	09.09→		P 3276		
1.8i	1,8	96	M18A	04.07→			F 2162	
1.9 DDIS, DDIS 4WD	1,9	88	D19AA	05.06→	MHF	P 9248		S 0056

TOYOTA

Auris 1.3, VVT-i	1,3	73/74	1NRFE	09.08→				S 0114
1.4	1,4	71	4ZZFE	10.06-03.09		P 2028		S 0114
1.4 D-4D	1,4	66	1NDTV	10.06-11.09		P 2044		
1.6	1,6	91	1ZRFE	10.06-02.09		P 2028		
		97	1ZRFAE	12.08→				S 0114
1.8, i	1,8	108	2ZRFAE	12.08-10.12				S 0114
1.8 VVT-i HSD, VVT-i HSD	1,8	73	2ZRFXE	06.10→				S 0153
2.0 D-4D, D-4D	2,0	91/93	1ADFTV	10.06→		P 7090		
2.2 D-CAT	2,2	130	2ADFHV	02.07-10.12		P 7090		
Avensis 1.6	1,6	97	1ZRFAE	11.08→				S 0114
1.8	1,8	108	2ZRFAE	11.08→				S 0114
1.8i 16V	1,8	95	1ZZFE	01.03-11.08		P 2028		S 0017
2.0	2,0	102/112	3ZRFAE; 3ZRFE	11.08→				S 0114
		112	1AZFE	11.08-04.11		P 3276		S 0188
2.0 D-4D	2,0	93	1ADFTV	04.06-11.08		P 7090	N 4440	S 0121
2.0i 16V, i 16V 4WD	2,0	114	1AZFSE	01.03-11.08		P 3276		S 0017
2.2 D-CAT, D-4D	2,2	110/130	2ADFHV; 2ADFTV	04.05-11.08		P 7090	N 4440	S 0121
				11.08-04.10		P 7090	N 4440	
2.4i	2,4	120	2AZFSE	09.03-11.08		P 3276		S 0017
Aygo 1.0	1,0	50	1KRFE	02.05→		P 2028		S 3971
		51	1KRFE	05.14→		P 2028		
1.4	1,4	40	2WZTV	05.05-09.10				S 3076
					IHI		N 6460	
Camry 2.0i	2,0	108	1AZFE	06.06→		P 3276		
2.0i 16V	2,0	118	1AZFE	08.01-01.06		P 3276		S 9187
2.4, i, i 16V	2,4	112/113/123	2AZFE	08.01-08.09		P 3276		S 9187
3.0i, i 24V	3,0	137/141	1MZFE	08.99→		P 2044		S 9187
3.5	3,5	204	2GRFE	01.06-08.11				S 0188
Corolla [E14/E15] 1.3 VVT-i	1,3	74	1NRFE	12.08→				S 0114
1.4 D-4D	1,4	66	1NDTV	11.06-11.08		P 2044		
1.4 VVT-i	1,4	71	4ZZFE	11.06-12.08		P 2028		
1.6	1,6	97	1ZRFAE	12.08-04.10				S 0114
1.6 VVT-i	1,6	91	1ZRFE	11.06-12.08		P 2028		S 0114
1.8i	1,8	103	2ZR	06.07→		P 2028		
2.0 D-4D	2,0	93	1ADFTV	11.06-02.10		P 7090		
Corolla [E18] 1.3 VVT-i	1,3	74	1NRFE	06.13→				S 0114
1.6, VVT-i	1,6	91/97	1ZRFAE; 1ZRFE	06.13→				S 0114
1.8 VVT-i	1,8	100-103	2ZRFE	06.13→				S 0114
Corolla Verso 1.6i, i 16V	1,6	97	1ZRFAE	02.09→				S 0114
1.6i 16V	1,6	81	3ZZFE	09.01-02.09		P 2028		S 0017
1.8i 16V	1,8	95	1ZZFE	02.04-02.09		P 2028		S 0017
1.8 VVT-i	1,8	108	2ZRFAE	02.09→				S 0114
2.0 D-4D	2,0	93	1ADFTV	02.09-02.10		P 7090	N 4440	
2.2 D-CAT	2,2	110-130	2ADFHV	02.09-02.10		P 7090	N 4440	
		130	2ADFHV	08.05-02.09		P 7090	N 4440	S 0121
2.2 D-4D	2,2	110	2ADFTV	08.05-02.09		P 7090	N 4440	S 0121
iQ 1.0	1,0	50	1KRFE	11.08-05.14		P 2028		S 0154
1.3 VVT-i	1,3	72	1NRFE	05.09-05.14				S 0154
1.4	1,4	66	1NDTV	11.08-05.12			N 4440	S 0140
Land Cruiser 2.7 i 16V	2,7	97-112	3RZFE	10.96-12.06		P 2044	F 0109	
3.0 D-4D	3,0	120	1KDFTV	03.04-07.06		P 2062	N 4438	
				08.06-08.09		P 2044	N 4438	
		120-140	1KDFTV	08.09→		P 2044	N 4438	
Prius 1.5 i	1,5	57	1NZFXE	09.03-03.09		P 2028		
1.8i, Plug-in	1,8	73-100	2ZRFXE	04.09→				S 0153
RAV4 2.0, 4x4	2,0	116	3ZRFAE	12.08-11.12				S 0114
2.0 D-4D	2,0	91	1ADFTV	12.12→		P 7090	N 4440	S 0176
2.0 4x4	2,0	111	3ZRFAE	12.12→				S 0114
		112	1AZFE	11.05-11.12		P 3276		S 0188
2.2 D-CAT 4x4	2,2	110	2ADFHV	12.12→		P 7090	N 4440	
					MPR			S 0176
		130	2ADFHV	11.05-11.12		P 7090	N 4440	S 0176
2.2 D-4D, D-4D 4x4	2,2	100-110	2ADFTV	11.05→		P 7090	N 4440	S 0176
2.4 4x4	2,4	125	2AZFE	11.05-11.12		P 3276		S 0188
Verso-S 1.3 VVT-i	1,3	73	1NRFE	11.10→				S 3972
1.4 D-4D	1,4	66	1ND-TV	11.10→			N 4440	S 0140
Yaris 1.0, VVT-i	1,0	51	1KRFE; 1SZFE	08.05→		P 2028		S 3971
1.3	1,3	73	1NRFE	07.11→				S 3972
1.3 VVT-i	1,3	64	2NZFE	08.05→		P 2028		S 0114
			2SZFE	11.05-10.08		P 2028		S 3971
		74	1NRFE	11.08-07.11				S 3972
1.4 D-4D	1,4	66	1NDTV	11.05-10.08		P 2044		S 0143
				11.05-07.11			N 4440	
				11.08→				S 0140
1.5 HSD	1,5	55	1NZFXE	04.12→		P 2028		
1.5 VVT-i	1,5	81	1NZFE	01.06→		P 2028		S 0114
1.6i	1,6	96,7	1ZR; 4ZR	06.05→		P 2028		
1.8 VVT-i	1,8	97	2ZRFE	11.06-07.11				S 0114













VOLVO ►



VOLVO

C30 1.6	1,6	74	B4164S3	10.06-07.07		P 7078	F 3009	S 3323
				08.07-07.12		P 7078	F 3009	S 0136
1.6 D DRiVe	1,6	80	D4164T...	10.06-07.07		P 9238	N 2046	S 3099
				08.07-07.11		P 9238	N 2046	S 0136
1.6 D2 DRiVe	1,6	84	D4162T	08.10→		P 9238		S 0136
1.8, F Flexifuel	1,8	92	B4184S8; B4184S11	10.06-07.07	MXF	P 3363	F 3009	S 3323
				08.07-07.10	MXF	P 3363	F 3009	S 0136
2.0	2,0	107	B4204S3	10.06-07.07	MXF	P 3363	F 3009	S 3323
				08.07→	MXF	P 3363	F 3009	S 0136
2.0 D	2,0	96	D4204T2	10.06-07.07		P 9249	N 1723	S 3096
		100	D4204T	10.06-07.07		P 9249	N 1723	S 3096
				08.07-09.10		P 9249	N 1723	S 0136
2.0 D3, D4	2,0	110/130	D5204T; D5204T5	08.10→		P 7097	N 2128	
2.0 F Flexifuel	2,0	107	B4204S4	08.09→	MXF	P 3363	F 3009	S 0136
2.4 D5	2,4	120/132	D5244T8...; D5244T9	10.06-07.10		P 9244	N 2128	
2.4 i	2,4	125	B5244S4	10.06-07.10	MXF	P 9244	F 5939	S 3583
2.5 T5	2,5	162/169	B5254T3; B5254T7	10.06→	MXF	P 9244	F 3009	S 3583
C70 2.0 D	2,0	100	D4204T	01.08-07.10		P 9249	N 1723	S 0136
2.0 D3, D4	2,0	110/130	D5204T; D5204T5	10.10→		P 7097	N 2128	
2.4, i	2,4	103/125	B5244S4; B5244S5	03.06-07.10	MXF	P 9244	F 3009	S 3583
2.4 D, D5	2,4	120/132	D5244T8...; D5244T9	08.06-07.10		P 9244	N 2128	
2.5 T5	2,5	162/169	B5254T3; B5254T7	03.06→	MXF	P 9244	F 5939	S 3583
S40 II 1.6	1,6	74	B4164S3	11.04-07.07	MXF	P 7078	F 3009	S 3323
				08.07-08.12	MXF	P 7078	F 3009	S 0136
1.6 D DRiVe	1,6	80-81	D4164TDRIve	11.04-07.07	FIH	P 9238	N 2046	S 3099
				08.07-08.12	FIH	P 9238	N 2046	S 0136
1.6 D2	1,6	84	D4162T	08.11-08.12		P 9238		S 0136
1.8, F Flexifuel	1,8	92	B4184S8; B4184S11	04.04-07.07	MXF	P 3363	F 3009	S 3323
				08.07-07.10	MXF	P 3363	F 3009	S 0136
2.0	2,0	107	B4204S3	10.06-07.07	MXF	P 3363	F 3009	S 3323
				08.07-08.12	MXF	P 3363	F 3009	S 0136
2.0 D	2,0	96	D4204T2	04.04-07.07		P 9249	N 1723	S 3096
		100	D4204T	01.04-07.07		P 9249	N 1723	S 3096
				08.07-07.10		P 9249	N 1723	S 0136
2.0 D3, D4	2,0	110/130	D5204T; D5204T5	08.10-08.12		P 7097	N 2128	
2.0 F Flexifuel	2,0	107	B4204S4	08.09-08.12	MXF	P 3363	F 3009	S 0136
2.0 i	2,0	103,6	CAF488Q1; CAF488Q3	01.09→		P 3363	F 3009	S 0136
2.4	2,4	103/125	B5244S4CAF488Q1; CAF488Q3 B5244S5	12.03-07.10	MXF	P 9244	F 3009	S 3583
2.4 D5	2,4	120/132	D5244T8...; D5244T9	03.06-07.10		P 9244	N 2128	
2.5 i	2,5	162	B5254T	05.07→		P 9244	F 3009	S 3583
2.5 T5, T5 AWD	2,5	162/169	B5254T3; B5254T7	12.03-12.12	MXF	P 9244	F 3009	S 3583
S60 2.0 T	2,0	132	B5204T5					
			Fg.-Nr. →18763	11.00-07.09	MXF	P 9762	F 5908	S 3300
			Fg.-Nr. 18764→	11.00-07.09	MXF	P 9762	F 5921	S 3300
2.4	2,4	103/125	B5244S; B5244S2					
			Fg.-Nr. →18763	11.00-07.09	MXF	P 9762	F 5908	S 3300
			Fg.-Nr. 18764→	11.00-07.09	MXF	P 9762	F 5921	S 3300
2.4 Bi-Fuel CNG, Bi-Fuel LPG	2,4	103	B5244SG; B5244SG2	06.02-07.08		P 9762	F 5921	S 3300
2.4 D, D5	2,4	90/93/ 120/136	D5244T4; D5244T5; D5244T6; D5244T7					
			Fg.-Nr. →367586	08.05-07.09		P 9244	N 4436	S 0026
2.4 T, T AWD, T5	2,4	132-162/ 191	B5244T4; B5244T5					
			Fg.-Nr. →18763	08.03-07.09	MXF	P 9762	F 5908	
			Fg.-Nr. 18764→	08.03-07.09	MXF	P 9762	F 5921	
2.5 R AWD	2,5	220-224	B5254T4					
			Fg.-Nr. →18763	03.03-07.07	MXF	P 9762	F 5908	
			Fg.-Nr. 18764→	03.03-07.07	MXF	P 9762	F 5921	
2.5 T, T AWD	2,5	154	B5254T2					
			Fg.-Nr. →18763	04.04-07.09	MXF	P 9762	F 5908	S 3300
			Fg.-Nr. 18764→	04.04-07.09	MXF	P 9762	F 5921	S 3300
S60 II 1.6 DRiVe	1,6	85	D 4162T	08.11→		P 9238		S 0181
1.6 T3, T4, T4F	1,6	110/132	B4164T; B4164T2; B4164T3	11.10→	MXF	P 7078	F 3014	S 0181
2.0 D3, D4	2,0	100/120	D5204T2; D5204T3; D5204T7	08.10→		P 7097	N 2128	S 0181
2.0 T, T5	2,0	149/177	B4204T6; B4204T7	08.10→	MXF		F 3014	S 0181
2.0 T4, T5	2,0	132/157	B5204T8; B5204T9					
			Fg.-Nr. →173787	08.12→	MXF	P 9244		S 3583
2.4 D5, D5 AWD	2,4	151/158	D5244T10; D5244T11; D5244T15	08.10→		P 7097	N 2128	S 0181
2.5 T5	2,5	187	B5254T5; B5254T12	08.11→		P 9244		S 3583
3.0 T6 AWD	3,0	224	B6304T4	08.10→	MXF	P 7075	F 3014	S 0146
S80 II 1.6 D DRiVe	1,6	80	D4164T	08.09-07.11		P 9238	N 2046	S 0181
1.6 DRiVe	1,6	84	D4162T	08.11→		P 9238		S 0181
1.6 T4, T4F	1,6	132	B4164T; B4164T2	08.10→	MXF	P 7078	F 3014	S 0181
2.0 B, F Flexifuel	2,0	107	B4204S3; B4204S4	01.08-07.12	MXF	P 3363	F 3014	S 0109
2.0 D, D3, D4	2,0	100/120	D4204T	08.07-07.10		P 9249	N 2128	S 0109
			D5204T2	08.10-07.11		P 7097	N 2128	S 0181
			D5204T3; D5204T7	08.11→		P 7097	N 2128	S 0181
2.0 T, T5	2,0	149/177	B4204T6; B4204T7	08.10→	MXF		F 3014	S 0181
2.4 D, D5, D5 AWD	2,4	120/136	D5244T4; D5244T5	03.06-07.09		P 9244	N 2128	S 0181
		120/129	D5244T14; D5244T19	08.09-07.10		P 7097	N 2128	S 0181
		151	D5244T10	11.08-07.11		P 7097	N 2128	S 0181
		158	D5244T11; D5244T15					
			Fg.-Nr. →156415	08.11→		P 7097	N 2128	S 0181
2.5 T, FT Flexifuel	2,5	147/170/ 187	B5254T6; B5254T8; B5254T10; B5254T11; B5254T12	03.06→	MXF	P 9244	F 3014	S 3583
3.0 T; T6 AWD	3,0	210/224	B6304T; B6304T2; B6304T4	01.07→	MXF	P 7075	F 3014	S 0146
3.2, AWD	3,2	175/179	B6324S; B6324S5	08.06→	MXF	P 7075	F 3014	S 0146
4.4 V8 AWD	4,4	232	B8444S	03.06-12.10	MXF	P 9762	F 3014	S 0181
V40 1.6 D2	1,6	84	D4162T	01.13→		P 9238		S 0136
1.6 T4	1,6	132	B4164T	01.13→		P 7078		S 0136
2.0 D3, D4	2,0	110/130	D5204T4; D5204T6	01.13→		P 7097		S 0136
2.0 T4, T5, T5 AWD	2,0	132/157	B5204T8; B5204T9	01.13→		P 9244		S 3583
2.5 T5, T5 AWD	2,5	187	B5254T12	01.13→		P 9244		

								
V40 CROSS COUNTRY 2.0 T4 AWD	2,0	132	B5204T8		09.13→		P 9244	S 3583
V40 II 1.6 D2	1,6	84	D4162T		09.12→		P 9238	S 0136
1.6 T2, T3, T4	1,6	88	B4164T4		09.12→		P 7078	
			110/132 B4164T; B4164T3		09.12→		P 7078	S 0136
2.0 D3, D4	2,0	110/130	D5204T4; D5204T6		09.12→		P 7097	
2.0 T4, T5	2,0	132/157	B5204T8; B5204T9		09.12→		P 9244	
V50 1.6	1,6	74	B4164S3		01.05-07.07	MXF	P 7078	F 3009 S 3323
					08.07-12.12	MXF	P 7078	F 3009 S 0136
1.6 D DRiVe	1,6	80-81	D4164T...		11.04-07.07		P 9238	S 3099
					08.07-07.10		P 9238	S 0136
			Fg.-Nr. 179692→		11.04-07.10	FIH		N 2046
1.6 D2 DRiVe	1,6	84	D4162T		08.11-12.12		P 9238	S 0136
1.8, F Flexifuel	1,8	92	B4184S8; B4184S11		04.04-07.07	MXF	P 3363	F 3009 S 3323
					08.07-07.10	MXF	P 3363	F 3009 S 0136
2.0	2,0	107	B4204S3		10.06-07.07	MXF	P 3363	F 3009 S 3323
					08.07-12.12	MXF	P 3363	F 3009 S 0136
2.0 D	2,0	96	D4204T2		04.04-07.07		P 9249	N 1723 S 3096
		100	D4204T		04.04-07.07		P 9249	N 1723 S 3096
					08.07-07.10		P 9249	N 1723 S 0136
2.0 D3, D4	2,0	110/130	D5204T; D5204T5		08.10-12.12		P 7097	N 2128
2.0 F Flexifuel	2,0	107	B4204S4		08.09-12.12	MXF	P 3363	F 3009 S 0136
2.4, i	2,4	103/125	B5244S4; B5244S5		04.04-07.10	MXF	P 9244	F 3009 S 3583
2.4 D5	2,4	120/132	D5244T8...; D5244T9		04.06-07.10		P 9244	N 2128
2.5 T5, T5 AWD	2,5	162/169	B5254T3; B5254T7		04.04-12.12	MXF	P 9244	F 3009 S 3583
V60 1.6 D2 DRiVe	1,6	85	D 4162T		09.11→		P 9238	S 0181
1.6 T3, T4, T4F	1,6	110/132	B4164T; B4164T2; B4164T3					
			Fg.-Nr. →92492		09.10→	MXF	P 7078	F 3014 S 0181
2.0 D3, D4	2,0	100/120	D5204T2; D5204T3; D5204T7					
		133	D4204T5		09.10→		P 7097	N 2128 S 0181
			Fg.-Nr. →59177		09.13→			S 0181
2.0 T, T5, T6	2,0	149/177	B4204T6; B4204T7		09.10-08.13	MXF		F 3014 S 0181
		157	B5204T9		09.13→	MXF	P 9244	F 3014 S 3583
		161/180/225	B4204T9; B4204T11; B4204T15		09.13→			S 0181
2.4 D4 AWD	2,4	133	D5244T12		09.13→		P 7097	S 0181
2.4 D4 AWD, D5, D5 AWD	2,4	120/158	D5244T15; D5244T17					
			Fg.-Nr. →59177		09.11→		P 7097	S 0181
		151	D5244T10		09.10-08.11		P 7097	N 2128 S 0181
		158	D5244T11					
			Fg.-Nr. →59177		09.11→		P 7097	N 2128 S 0181
2.4 D6 Hybrid AWD	2,4	158	D82PHEV		11.12→		P 7097	S 0181
3.0 T6 AWD	3,0	224/258	B6304T3; B6304T4; B6304T5					
			Fg.-Nr. →92492		09.10→	MXF	P 7075	F 3014 S 0146
V70 2.0 D4	2,0	133	D4204T5		08.13→			S 0181
2.4 D4 AWD	2,4	133	D5244T12		08.13→		P 7097	N 2128 S 0181
V70 II 2.0 T	2,0	132	B5204T5		03.00-07.07		P 9762	F 5908 S 3300
2.4	2,4	103/125	B5244S; B5244S2					
			Fg.-Nr. FC1 / 83268→, FC2 / 77342→		03.00-07.07		P 9762	F 5921 S 3300
			Fg.-Nr. →FC1 / 83267, →FC2 / 77341		03.00-07.07		P 9762	F 5908 S 3300
2.4 D	2,4	90	D5244T6		08.06-07.07		P 9244	S 0026
		93/120	D5244T5; D5244T7					
			Fg.-Nr. →1555059, →2554220		08.06-07.07		P 9244	S 3300
			Fg.-Nr. 1555060→, 2554221→		08.06-07.07		P 9244	S 0026
2.4 D5, D5 AWD	2,4	136	D5244T4		08.06-07.07		P 9244	S 0026
2.4 T5	2,4	191	B5244T5		04.04-07.07		P 9762	F 5908
2.5 BI-FUEL CNG, BI-FUEL LPG	2,5	103	B5244SG; B5244SG2		09.01-07.07		P 9762	F 5921 S 3300
2.5 T, T AWD	2,5	154	B5254T2		08.02-07.07		P 9762	F 5908 S 3300
V70 III 1.6 D DRiVe	1,6	80	D4164T		01.10-07.11		P 9238	N 2046 S 0181
		84	D4162T		08.11→		P 9238	S 0181
1.6 T4, T4F	1,6	132	B4164T; B4164T2					
			Fg.-Nr. →250331		08.10→	MXF	P 7078	F 3014 S 0181
2.0 B	2,0	107	B4204S3		10.07-07.11	MXF	P 3363	F 3014 S 0109
2.0 D	2,0	100	D4204T		10.07-07.10		P 9249	N 2128 S 0109
2.0 D3, D4	2,0	100/120	D5204T2; D5204T3; D5204T7		08.10→		P 7097	N 2128 S 0181
2.0 F Flexifuel	2,0	107	B4204S4		10.07-07.11		P 3363	S 0109
2.0 T	2,0	149	B4204T6		08.10-07.11	MXF		F 3014 S 0181
2.0 T5	2,0	157	B5204T9		08.12→		P 9244	S 0181
		177	B4204T7					
			Fg.-Nr. →250331		08.10→	MXF		F 3014 S 0181
2.4 D, D4 AWD, D5, D5 AWD	2,4	120/132-136	D5244T4; D5244T5		08.07-07.09		P 9244	N 2128 S 0181
		120/129/151/158	D5244T10; D5244T11; D5244T14; D5244T15; D5244T17		08.09→		P 7097	N 2128 S 0181
2.5 FT Flexifuel, T	2,5	147/170	B5254T6; B5254T8; B5254T10; B5254T11		08.07-07.12	MXF	P 9244	F 3014 S 3583
3.0 T6 AWD	3,0	210/224	B6304T2; B6304T4		08.07{z	MXF	P 7075	F 3014 S 0146
3.2, AWD	3,2	175	B6324S		08.07-07.10	MXF	P 7075	F 3014 S 0146
		179	B6324S5					
			Fg.-Nr. →250331		08.10→	MXF	P 7075	F 3014 S 0146
XC60 2.0 D3, D3 DRiVe, D4	2,0	100/120	D5204T2; D5204T3; D5204T7		08.10→		P 7097	N 2128 S 0181















VOLVO (Fortsetzung)										
XC60 2.0 T, T5	2,0	149/177	B4204T6; B4204T7 Fg.-Nr. →370283		08.10→	MXF			F 3014	S 0181
2.4 D AWD, D DRIVE, D3 AWD, D4 AWD, D5 AWD	2,4	120/136 120/124/ 129/133/ 151 158	D5244T4; D5244T5 D5244T10; D5244T12; D5244T14; D5244T16; D5244T17; D5244T23 D 5244...		03.09-07.09 08.09→		P 9244 P 7097	N 2128 N 2128	S 0181 S 0181	
3.0 T6 AWD	3,0	210/224	B6304T2; B6304T4 Fg.-Nr. →370283		03.09→	MXF	P 7075	F 3014	S 0146	
3.2 AWD	3,2	175/179	B6324S; B6324S5 Fg.-Nr. →370283		08.09→	MXF	P 7075	F 3014	S 0146	
XC70 2.0 D4, T5	2,0	133/180	B4204T11; D4204T5		08.13→				S 0181	
2.4 D4 AWD	2,4	133	D5244T12 Fg.-Nr. →129201		08.13→		P 7097	N 2128	S 0181	
XC70 I 2.4 D	2,4	120	D5244T		08.02-07.05				S 3300	
2.4 D5	2,4	136	D5244T4		12.05-07.07		P 9244		S 0026	
2.4 T	2,4	147-147	B5244T4 Fg.-Nr. →16633 Fg.-Nr. 16634→		08.04-07.07 08.04-07.07		P 9762 P 9762	F 5908 F 5921		
2.5 T	2,5	154	B5254T2 Fg.-Nr. →16633 Fg.-Nr. 16634→ Fg.-Nr. →220844 Fg.-Nr. 220845→		08.02-07.07 08.02-07.07 08.02-07.07 08.02-07.07		P 9762	F 5908 F 5921	S 3300 S 0026	
XC70 II 2.0 D3 DRIVE	2,0	120	D5204T2; D5204T3		08.10→		P 7097	N 2128	S 0181	
2.4 D AWD, D5 AWD	2,4	120/136	D5244T4; D5244T5 D5244T16		08.07-07.09 08.09-07.11		P 9244 P 7097	N 2128 N 2128	S 0181 S 0181	
2.4 D Drive	2,4	129	D5244T14		08.09-07.10		P 7097	N 2128	S 0181	
2.4 D3 AWD	2,4	120	D5244T17 Fg.-Nr. →129201		08.11→		P 7097	N 2128	S 0181	
2.4 D5 AWD	2,4	151 158	D5244T10 D5244T11; D5244T15 Fg.-Nr. →129201		08.09-07.11 08.11→		P 7097 P 7097	N 2128 N 2128	S 0181 S 0181	
3.0 T6 AWD	3,0	210/224	B6304T2; B6304T4		08.08→		P 7075	F 3014	S 0146	
3.2, AWD	3,2	175/179	B6324S; B6324S4; B6324S5		08.07→	MXF	P 7075	F 3014	S 0146	
XC90 2.4 D3 FWD	2,4	120	D5244T5		08.10→		P 9244		S 0026	
2.4 D5 AWD	2,4	120	D5244T5		10.07-07.11		P 9244		S 0026	
						GS			S 0026	
			Fg.-Nr. →256550		10.07-07.11	327,AG			S 3587	
			Fg.-Nr. 256551→		10.07-07.11	AG			S 0026	
		136	D5244T4 Fg.-Nr. →224082 Fg.-Nr. 224083→ Fg.-Nr. →256550 Fg.-Nr. 256551→		05.05→ 05.05→ 05.05→ 05.05→	GS GS 327,AG	P 9244		S 3587 S 0026 S 3587 S 0026	
		147	D5244T18		08.10→		P 9244		S 0026	
2.5 T AWD, T5 AWD	2,5	154	B5254T2; B5254T9		10.02→		P 9762		S 3587	
3.2 AWD, FWD	3,2	175/179	B6324S; B6324S5		08.06→		P 7075			

VW (VOLKSWAGEN)










Amarok 2.0 BiTDI, BITDI 4Motion, TDI, TDI 4Motion	2,0	90/120 90/103/ 132	CDBA <D45>; CDCA <D46> CNEA <D49>; CNFA <D45>; CNFB <D91>; CSHA <D49>		09.10-10.12 11.11→		P 7023 P 7023			
2.0 TSI	2,0	118	CFPA <DF0>		12.10→		P 7080	F 5959		
Beetle 1.2 TSI	1,2	77	CBZB <DB0> PR-Code 1A1 PR-Code 1A5, PR-Code 1A7		07.11→ 07.11→			F 3006 F 5959	S 9405 S 9405	
1.4 TSI	1,4	118	CAVD <D4L>; CTDH <D4L> PR-Code 1A1 PR-Code 1A5, PR-Code 1A7		10.11→ 10.11→			F 3006 F 5959	S 9404 S 9404	
1.6 TDI	1,6	77	CAYC <D38>		10.11→		P 7023	N M013	S 9404	
2.0 TDI	2,0	103	CFFB <D91>		04.12→		P 7023	N M013	S 9404	
2.0 TSI	2,0	147	CBFA <D2L (EA113)>; CCTA <D2L>; CCZA <D2L> PR-Code 1A1 PR-Code 1A5, PR-Code 1A7		04.11→ 04.11→ 04.11→		P 7080	F 3006 F 5959	S 9404 S 9404	
		155	CPLA <D2D>		12.12→ 01.13→			F 5959 F 3006	S 9404 S 9404	
Bora 1.4i T	1,4	96	CFB		06.10→			F 5959		
1.6i	1,6	74	BJH; BWG BWH		01.05→ 10.08→		P 3314 P 3314		S 3081	
		78	AWB		01.05-02.07		P 3314	F 5318	S 3081	
1.8i	1,8	92	BAF BTH		08.01-11.06 01.07→ 08.05-02.07		P 3314 P 3314	F 5318 S 3081	S 3081 S 3081	
1.8i Turbo	1,8	110	BAE		08.01-01.06		P 3314	F 5318	S 3081	
1.9 TDI	1,9	74	ARL; ASV; ASZ; ATD; AUY; AXR		01.05-06.06		P 9619	N 6374	S 3714	
2.0i	2,0	88	CEN		03.03→		P 3314		S 3081	
Caddy 1.2 TSI	1,2	63/77	CBZA <DB1>; CBZB <DB0>		09.10→			F 5959	S 9405	
1.4	1,4	55	BCA <MN7>		02.04-05.06		P 3318		S 3059	
						DRR DRR		F 5925 F 3006		
		59	BUD <D4W>		05.06-08.10		P 3318		S 0035	
						DRR DRR		F 3006 F 5925		
1.6	1,6	75	BGU BSE <MW6>; BSF <MW6>		06.04→ 06.05-08.10		P 3314 P 3314	F 5925 F 5925	S 9405 S 9405	
						DRR DRR		F 3006 F 5925		
1.6 BiFuel	1,6	72-75	CHGA <DF2>		05.11→		P 3314	F 3006	S 9405	
1.6 TDI	1,6	55/75	CAYD <D27>; CAYE		08.10→		P 7023		S 9404	
						EU5, MHF		N M013		
1.9 TDI	1,9	55/77	BJB <D3W>; BLS <D3W>; BSU <D4U> Fg.-Nr. →2K..6..090 000		02.04-08.10 02.04-02.06		P 9192		S 9404 N 0007	


								
Caddy 1.9 TDI 4Motion	1,9	55/77	BJB <D3W>; BLS <D3W>; BSU <D4U>	11.08-08.10		P 9192		S 9404
2.0 EcoFuel	2,0	80	BSX <D7R>	04.06→		P 3314	F 3006	S 9405
2.0 SDI	2,0	51	BDJ <DOK>; BST <DOK>	02.04-08.10		P 9192		S 9405
			Fg.-Nr. →2K..6..090 000	02.04-02.06			N 0007	
2.0 TDI, TDI 4Motion	2,0	103	BMM <D7N>	09.07-08.10		P 9192		S 9404
		81/103/ 125	CFHC <D91>; CFHE; CFHF; CFJA <D93>; CLCA <D96>; CLCB <D91>	08.10→		P 7023		S 9404
Crafter 2.0 BitDI, TDI	2,0	80/84/ 100/105/ 120	CTKB <DK2>; CTKC <D94>; CKUB <D92>; CKUC <D46>; CSLB; CSNA	05.11→		P 7023		S 0055
2.5 TDI	2,5	65/80/ 100/120	BJJ <D5K>; BJK <D5L>; BJL <D5M>; BJM <D5N>; CEBA <D5K>; CEBB <D5L>	04.06→		P 9619	N 2101	S 0055
		100/120	CECA <D5M>; CECB <D5N>	05.09→		P 9619	N 2101	S 0055
Eos 1.4 TSI	1,4	90	CAXA <D4X>	11.07→				S 9405
			Fg.-Nr. →1F..8..060000	11.07-04.08		P 9301		
			Fg.-Nr. 1F..9..000001→	05.08-11.10		P 7079		
		118	CAVD <D4L>	05.08-11.10		P 7079		S 9404
				11.10-09.12			F 5959	S 9404
			CTHD <D4L>	09.12→			F 5959	S 9404
1.6 FSI	1,6	85	BLF	05.06-05.08		P 9301	F 5959	S 3315
2.0 FSI	2,0	110	BVY; BVZ	05.06-05.08		P 9243	F 5959	S 9405
		147	BPY	09.06-11.09		P 9243		S 3102
2.0 TDI	2,0	100/103	BMM <D7N>	05.06-05.08		P 9192		S 9404
			CBAB <D91>	05.08-11.10		P 9192		S 9404
			CFFA <D94>; CFFB <D91>	11.10→		P 7023		S 9404
2.0 TSI	2,0	147	BWA <D2L>	05.06-11.10		P 9243		S 3102
			CAWB <D2L>	05.08-11.09		P 7080		S 9404
		147/155	CCZA <D2L>; CCZB <D2D>	05.09-11.10		P 7080		S 9404
				11.10→		P 7080	F 5959	S 9404
3.2	3,2	184	BUB <D6D>	05.06-11.10		P 9192		
3.6	3,6	191	CDVA <D04>	05.09-11.10		P 9192		
Fox 1.2	1,2	40/44	BMD <MM2>; CHFA <MM4>; CHFB <MM2>	04.05-12.12		P 9194	F 5316	S 3532
1.4	1,4	55	BKR <D4H>	04.05-12.12		P 3318	F 5316	
1.4 TDI	1,4	51	BNM <D4S>	04.05-12.12		P 9192	N 6500	S 3575
Golf IV 1.6 i	1,6	74	BWG	04.08→				S 3714
		75	BFQ	07.03-02.07		P 3314	F 5318	S 3081
		78	AWB	12.03-04.08		P 3314	F 5318	S 3714
1.8 i	1,8	92	BAF	12.03→		P 3314	F 5318	S 3714
Golf IV Variant 1.4	1,4	55	AHW; AKQ; APE; AXP; BCA <MN7>	05.99-06.06		P 3318	F 5318	S 3716
1.6	1,6	74	AEH; AKL; APF	05.99-06.06		P 3314	F 5318	S 3714
		75	AVU; BFQ	09.00-06.06		P 3314	F 5318	S 3714
		77	BCB	11.01-06.06		P 3318	F 5318	S 3059
1.6 FSI	1,6	81	BAD	08.01-06.06		P 3318	F 5318	S 3714
1.9 SDI, TDI, TDI 4Motion	1,9	50/66/ 74/81/ 85/96	AGP; AGR; AHF; ALH; AJM; AQM; ASV; ASZ; ATD; AUY; AXR	05.99-06.06		P 9619	N 6374	S 3714
2.0, BiFuel, 4Motion	2,0	85	APK; AQY; AZH; AZJ <MR4>; BEH	05.99-06.06		P 3314	F 5318	S 3714
2.3, 4Motion	2,3	110/125	AGZ; AQN	05.99-06.06		P 9192	F 5318	S 3714
2.8 4Motion	2,8	150	AQP; AUE; BDE	05.99-06.06		P 9192	F 5318	S 3714
Golf Plus 1.2 TSI	1,2	63	CBZA <DB1>	05.10-02.14			F 5959	S 9405
		77	CBZB <DB0>	08.09-03.10		P 7079		S 9405
				08.09-02.14			F 5959	S 9405
1.4	1,4	55	BCA <MN7>	01.05-05.06		P 3318	F 5316	S 3059
					DTV		F 5316	
		59	BUD <D4W>	05.06-12.08		P 3318		S 0035
					DTV		F 5316	
				05.09-06.11		P 3318	F 3006	S 0035
			CGGA <D4W>					
			PR-Code 1A1	01.09-02.14		P 3318	F 3006	S 0035
			PR-Code 1A4	01.09-02.14		P 3318	F 3013	S 0035
1.4 FSI	1,4	66	BLN <D4M>	07.05-05.06		P 9301		S 9403
					DTV		F 5316	
1.4 TSI	1,4	90	CAXA <D4X>	07.07-05.08		P 9301		
				06.08-05.10		P 7079		
				07.07-12.08				S 9405
					DTV		F 5316	
				01.09-02.14			F 5959	S 9405
		103	BMV	05.06-06.08		P 9301		S 9404
					DTV		F 5316	
		118	CAVD <D4L>	05.08-12.08			F 5316	S 9404
				05.08-05.10		P 7079		
				01.09-09.12			F 5959	S 9404
			CTHD <D4L>	05.12-02.14			F 5959	S 9404
		125	BLG	05.06-06.08		P 9301		S 9404
					DTV		F 5316	
1.6	1,6	75	BSE <MW6>	05.05-12.08		P 3314		S 9405
					DTV		F 5316	
			PR-Code 1A1	05.09-02.14		P 3314	F 3006	S 9405
			PR-Code 1A4	05.09-02.14		P 3314	F 3013	S 9405
			BSF <MW6>	05.05-12.08		P 3314		S 9405
					DTV		F 5316	
			PR-Code 1A1	01.09-02.14		P 3314	F 3006	S 9405
			PR-Code 1A4	01.09-02.14		P 3314	F 3013	S 9405
1.6 BiFuel, MultiFuel	1,6	72-75	CHGA <DF2>; CMXA <MW6>					
			PR-Code 1A1	05.09-02.14		P 3314	F 3006	S 9405
			PR-Code 1A4	05.09-02.14		P 3314	F 3013	S 9405














VW (Fortsetzung)								
Golf Plus 1.6 BiFuel, MultiFuel	1,6	72-75	CCSA <MW6>	11.07-12.08		P 3314		S 9405
			PR-Code 1A1	01.09-02.14	DTV	P 3314	F 5316	S 9405
			PR-Code 1A4	01.09-02.14		P 3314	F 3006	S 9405
1.6 FSI	1,6	85	BLF	01.05-05.08		P 9301	F 3013	S 3315
				06.08-01.09		P 7079		S 3315
					DTV		F 5316	
1.6 TDI	1,6	66/77	CAYB <D36>; CAYC <D38>	05.09-02.14		P 7023	N M013	S 9404
1.9 TDI	1,9	66	BRU	05.05-02.06		P 9192	N 0007	S 9404
			BXF	02.06-01.09		P 9192		S 9404
			Fg.-Nr. →1K..6..600 000	02.06-02.06			N 0007	
			Fg.-Nr. 1K..6..600 001→	03.06-01.09			N M013	
			BXJ	11.07-01.09		P 9192	N M013	S 9404
		77	BKC; BLS <D3W>	01.05-01.09		P 9192		S 9404
			Fg.-Nr. →1K..6..600 000	01.05-02.06			N 0007	
			Fg.-Nr. 1K..6..600 001→	03.06-01.09			N M013	
			BXE <D3W>	05.06-01.09		P 9192	N M013	S 9404
2.0 FSI	2,0	110	BVY; BVZ	11.05-06.08		P 9243		S 9405
					DTV		F 5316	
2.0 TDI	2,0	81/96/100/103	AZV; BEE; BKD; BMM <D7N>					
			Fg.-Nr. →1K..6..600 000	01.05-02.06		P 9192	N 0007	S 9404
			Fg.-Nr. 1K..6..600 001→	03.06-05.09		P 9192	N M013	S 9404
			CBDA <D94>; CBDB <D91>; CBDC <D96>	01.09-05.10		P 9192	N M013	S 9404
			CFHB <D94>; CFHC <D91>	11.09-02.14		P 7023	N M013	S 9404
			CLCA <D96>	05.10-02.14		P 7023	N M013	S 9404
Golf V 1.4	1,4	55	BCA <MN7>	10.05-06.06		P 3318	F 3006	S 3059
		59	BUD <D4W>	05.06-11.08		P 3318	F 3006	S 0035
				08.07-11.08		P 3318	F 5959	S 0035
1.4 FSI	1,4	66	BLN <D4M>	10.05-05.06		P 9301		S 9403
1.4 TSI	1,4	90	CAXA <D4X>	07.07-05.08		P 9301	F 5959	S 9405
				06.08-11.08		P 7079	F 5959	S 9405
		103	BMV	05.06-11.08		P 9301	F 5959	S 9404
		118	CAVD <D4L>	07.08-07.09		P 7079	F 5959	S 9404
1.6	1,6	75	BGU; BSE <MW6>; BSF <MW6>	05.05-11.08		P 3314	F 3006	S 9405
			CCSA <MW6>	11.07-11.08		P 3314	F 3006	S 9405
1.6 FSI	1,6	85	BLF	01.05-05.08		P 9301		
				06.08-07.08		P 7079		
				10.05-07.08			F 5959	S 3315
1.9 TDI, TDI 4Motion	1,9	66	BRU	05.04-02.06		P 9192	N 0007	S 9404
			BXF					
			Fg.-Nr. →1K..6..160 000	02.06-03.06		P 9192	N 0007	S 9404
			Fg.-Nr. 1K..6..160 001→	04.06-11.08		P 9192	N M013	S 9404
			BXJ	05.07-11.08		P 9192	N M013	S 9404
		77	BKC	10.03-02.06		P 9192	N 0007	S 9404
			BLS <D3W>; BXE <D3W>					
			Fg.-Nr. →1K..6..160 000	08.05-03.06		P 9192	N 0007	S 9404
			Fg.-Nr. 1K..6..160 001→	04.06-11.08		P 9192	N M013	S 9404
2.0 FSI, FSI 4Motion	2,0	110	BVX; BVY	11.05-11.08		P 9243	F 5959	S 9405
2.0 GTI	2,0	147	AXX	10.05-07.07		P 9243	F 5959	S 3102
			BWA <D2L>	11.05-03.09		P 9243	F 5959	S 3102
			CAWB <D2L>	03.08-06.09		P 7080	F 5959	S 9404
		169	BYD <TFSI>	09.06-11.08		P 9243	F 5959	
2.0 SDI	2,0	55	BDK					
			Fg.-Nr. →1K..6..160 000	01.04-03.06		P 9192	N 0007	S 9405
			Fg.-Nr. 1K..6..160 001→	04.06-11.08		P 9192	N M013	S 9405
2.0 TDI, TDI 4Motion	2,0	96	BVB	06.07-11.08				S 9404
		100/103/125	AZV; BKD; BMM <D7N>; BMN					
			Fg.-Nr. →1K..6..160 000	10.03-03.06		P 9192	N 0007	S 9404
			Fg.-Nr. 1K..6..160 001→	04.06-11.08		P 9192	N M013	S 9404
			CBDA <D94>; CBDB <D91>	07.08-07.09		P 9192		S 9404
Golf VI 1.2 TSI	1,2	63	CBZA <DB1>	05.10-04.13			F 5959	S 9405
		77	CBZB <DB0>	05.09-06.10		P 7079		S 9405
				05.09-11.13			F 5959	S 9405
1.4	1,4	59	BUD <D4W>; CGGA <D4W>					
			PR-Code 1A1	07.09-04.13		P 3318	F 3006	S 0035
			PR-Code 1A4	07.09-04.13		P 3318	F 3013	S 0035
1.4 TSI	1,4	90	CAXA <D4X>	10.08-04.13		P 7079	F 5959	S 9405
		96	CFB	10.09→			F 5959	S 9404
		118	CAVD <D4L>; CTHD <D4L>	07.09→		P 7079	F 5959	S 9404
1.6	1,6	75	BSE <MW6>; BSF <MW6>					
			PR-Code 1A1	07.09-04.13		P 3314	F 3006	S 9405
			PR-Code 1A4	07.09-04.13		P 3314	F 3013	S 9405
1.6 BiFuel	1,6	72-75	CHGA <DF2>					
			PR-Code 1A1, PR-Code 0F2	11.08-11.12		P 3314	F 3006	S 9405
			PR-Code 1A4	11.08-11.12		P 3314	F 3013	S 9405
			PR-Code 1A5, PR-Code 1A7	11.08-11.12		P 3314	F 5959	S 9405
1.6 Multifuel	1,6	75	CCSA <MW6>					
			PR-Code 1A1	07.09-04.13		P 3314	F 3006	S 9405
			PR-Code 1A4	07.09-04.13		P 3314	F 3013	S 9405
			CMXA <MW6>					
			PR-Code 1A1, PR-Code 0F2	05.10-11.12		P 3314	F 3006	S 9405
			PR-Code 1A4	05.10-04.13		P 3314	F 3013	S 9405
			PR-Code 1A5, PR-Code 1A7	05.10-11.12		P 3314	F 5959	S 9405
1.6 TDI, TDI 4Motion	1,6	66/77	CAYB <D36>; CAYC <D38>	12.08-04.13		P 7023	N M013	S 9404
1.8 TSI	1,8	118	CDAA <D67>	06.09-01.11		P 7080	F 5959	S 9404
2.0 GTI, TSI, TSI 4Motion	2,0	147	CGM	02.10→			F 5959	
		155	CCZA <D2L>; CCZB <D2D>	04.09-11.13		P 7080	F 5959	S 9404
		173/199	CDLF <DPO>; CDLG <DP8>	11.09-11.12		P 9243	F 5959	S 0178
2.0 TDI, TDI 4Motion	2,0	81/100/103/125	BMM <D7N>	07.09-04.13		P 9192		S 9404
			CBAA <D94>; CBAB <D91>	10.08-11.09		P 9192	N M013	S 9404
			CBBB <D93>; CBDA <D94>; CBDB <D91>; CBDC <D96>	07.09-04.13		P 9192	N M013	S 9404
			CFFA <D94>; CFFB <D91>; CFGB <D93>; CFHB <D94>; CFHC <D91>	11.09-04.13		P 7023	N M013	S 9404
		81	CLCA <D96>	01.10-04.13		P 7023	N M013	S 9404
2.0 TSI, TSI 4Motion	2,0	147	CCZA <D2L>; CCZB <D2D>	07.09-04.13		P 7080	F 5959	S 9404
		188/195	CDLA <D3Q>; CDLC <D81>	01.13→		P 9243	F 5959	S 0178


								
Jetta 1.2 TSI	1,2	77	CBZB <DB0>	10.10→				S 9405
1.4 TSI	1,4	90	CAXA <D4X>	07.11→				S 9405
			Fg.-Nr. →1K..8..195923	07.07-05.08	P 9301			S 9405
			Fg.-Nr. 1K..8..195924→	06.08-10.10	P 7079			S 9405
			CMSB <D4X>	07.11→				S 9405
	103/125		BLG; BMY	07.06-06.08	P 9301	F 5959		S 9404
	110		CAVA <D31>; CTHA <D31>	04.11→				S 9404
	118		CAVD <D4L>	07.08-10.10	P 7079	F 5959		S 9404
				04.11→				S 9404
			CTHD <D4L>	07.12→				S 9404
1.6	1,6	75	BSE <MW6>; BSF <MW6>	10.05-05.06	P 3314	F 5925		S 9405
				06.06-10.10	P 3314	F 3006		S 9405
			CCSA <MW6>	01.08-10.10	P 3314	F 3006		S 9405
	77		CFNA <D3H>	03.13→		F 3006		S 0035
			CLRA <D3H>	12.11→				S 0035
					TW	P 9301		
1.6 FSI	1,6	85	BLF	09.05-06.08	P 9301	F 5959		S 3315
1.6 TDI	1,6	66/77	CAYB <D36>; CAYC <D38>	07.09→	P 7023			S 9404
1.9 D, TDI	1,9	47/74	AQM; ATD	01.02→	P 9619			
			BKC	09.05-02.06	P 9192	N 0007		S 9404
			BLS <D3W>					
			Fg.-Nr. →1K..6..814 062	09.05-03.06	P 9192	N 0007		S 9404
			Fg.-Nr. 1K..6..814 063→	04.06-10.10	P 9192	N M013		S 9404
			BXE <D3W>	03.06-10.10	P 9192	N M013		S 9404
2.0 FSI	2,0	110	BVY; BVZ	12.05-06.08	P 9243	F 5959		S 9405
2.0 TDI	2,0	81/100/103	AZV					
			Fg.-Nr. →1K..6..814 062	09.05-03.06	P 9192	N 0007		S 9404
			Fg.-Nr. 1K..6..814 063→	04.06-06.08	P 9192	N M013		S 9404
			BKD; BMM <D7N>					
			Fg.-Nr. →1K..6..814 062	08.05-03.06	P 9192	N 0007		S 9404
			Fg.-Nr. 1K..6..814 063→	04.06-06.08	P 9192	N M013		S 9404
			BMN	07.06-06.08	P 9192	N M013		S 9404
			CBDA <D94>; CBDB <D91>; CEGA <D93>	07.08-10.10	P 9192	N M013		S 9404
			CFFB <D91>; CFHC <D91>; CLCA <D96>; CLCB <D91>	01.10→	P 7023	N M013		S 9404
2.0 TSI	2,0	147	BPY	06.05-03.08	P 9243	F 5959		S 3102
			BWA <D2L>	09.05-10.10	P 9243	F 5959		S 3102
			CAWB <D2L>	07.08-10.10	P 7080	F 5959		S 9404
			CBFA <D2L (EA113)>	02.11→	P 7080			S 9404
			CCTA <D2L>	04.08-10.10	P 7080	F 5959		S 9404
				02.11→	P 7080			S 9404
2.5	2,5	110	BGP; BTK	01.05-06.08	P 9243	F 5925		
		125	CBTA	07.07-10.10	P 9243	F 3006		
New Beetle 1.4	1,4	55	BCA <MN7>	11.01-09.10	P 3318			S 3716
					DRR		F 3006	
				01.03-09.10	DTV,KTA, QRK		F 3006	
					DTV,KTA, QRK		F 5925	
					KTA,MRK		F 5318	
			PR-Code 0F2, PR-Code 2LC	11.01-09.10			F 5318	
			PR-Code 1A3, PR-Code 2LF	11.01-09.10			F 5925	
1.6	1,6	75	BFS <MW6>	06.02-12.10	P 3314			S 3714
					DRR		F 3006	
				01.03-09.10	DTV,KTA, QRK		F 3006	
					DTV,KTA, QRK		F 5925	
					KTA,MRK		F 5318	
			PR-Code 0F2, PR-Code 2LC	06.02-12.10			F 5318	
			PR-Code 1A3, PR-Code 2LF	06.02-12.10			F 5925	
1.8 T	1,8	110	AWU <MG8>	10.00-12.10	P 3314			S 3714
					DRR		F 3006	
				12.03-09.10	DTV,KTA, QRK		F 3006	
					DTV,KTA, QRK		F 5925	
					KTA,MRK		F 5318	
			PR-Code 0F2, PR-Code 2LC	10.00-12.10			F 5318	
			PR-Code 1A3, PR-Code 2LF	10.00-12.10			F 5925	
1.9 TDI	1,9	74	AXR	06.03-06.06	P 9619	N 6374		S 3714
			BEW	06.03-12.06	P 9619	N 6374		S 3714
		77	BSW <D3W>	07.05-12.10	P 9619	N 6374		S 3714
2.0	2,0	85	AZJ <MR4>	06.01-09.10	P 3314			S 3714
					DRR		F 3006	
				01.03-09.10	DTV,KTA, QRK		F 3006	
					DTV,KTA, QRK		F 5925	
					KTA,MRK		F 5318	
			PR-Code 0F2, PR-Code 2LC	06.01-09.10			F 5318	
			PR-Code 1A3, PR-Code 2LF	06.01-09.10			F 5925	
			BEJ; BER	11.01-06.07	P 3314			S 3714
					DRR		F 3006	
			PR-Code 0F2, PR-Code 2LC	11.01-06.07			F 5318	
			PR-Code 1A3, PR-Code 2LF	11.01-06.07			F 5925	





VW (Fortsetzung)								
New Beetle 2.0	2,0	85	BEV <ML5>	07.04-09.10 07.04-10.10	DRR		F 3006	
						P 3314	F 3006	S 3714
					DTV,KTA, ØRK		F 3006	
					DTV,KTA, ØRK		F 5925	
					KTA,MRK		F 5318	
			PR-Code 0F2, PR-Code 2LC	07.04-09.10			F 5318	
			PR-Code 1A3, PR-Code 2LF	07.04-09.10			F 5925	
			BGD	01.03-06.06		P 3314		S 3714
					DTV,KTA, ØRK		F 3006	
					DTV,KTA, ØRK		F 5925	
					KTA,MRK		F 5318	
			BHP; CBPA <ML5>	07.03-09.10		P 3314		S 3714
					DRR		F 3006	
			PR-Code 0F2, PR-Code 2LC	07.03-09.10			F 5318	
			PR-Code 1A3, PR-Code 2LF	07.03-09.10			F 5925	
2.5	2,5	110	BPR <D4F>; BPS <D4F>	07.05-09.10		P 9243		S 3081
					DRR		F 3006	
					DTV,KTA, ØRK		F 3006	
					DTV,KTA, ØRK		F 5925	
					KTA,MRK		F 5318	
			PR-Code 0F2, PR-Code 2LC	07.05-09.10			F 5318	
			PR-Code 1A3, PR-Code 2LF	07.05-09.10			F 5925	
Passat Alltrack [365] 1.8 TFSI	1,8	112/118	CDAA <D67>; CDAB <M92>	01.12→		P 7080		S 9404
2.0 TDI, TDI 4Motion	2,0	103/125/ 130	CFFB <D91>; CFGB <D93>; CFGC <DE2>	01.12→		P 7023		S 9404
2.0 TSI 4Motion	2,0	155	CCZB <D2D>	01.12→		P 7080		S 9404
Passat CC [357] 1.4 TSI	1,4	118	CKMA <D4L>	01.11-05.12				S 9404
1.8 TSI	1,8	112/118	BZB <D67>; CDAA <D67>; CDAB <M92>; CGYA <M92>	05.08-05.12		P 7080		S 9404
2.0 TDI, TDI 4Motion	2,0	100/103/ 105/125	CBAA <D94>; CBAB <D91>; CBAC <D92>; CBBB <D93> CFFA <D94>; CFFB <D91>; CFGB <D93>	05.08-11.10 11.10-05.12		P 9192 P 7023		S 9404 S 9404
2.0 TSI	2,0	147/155	CAWB <D2L> CBFA <D2L (EA113)>; CCTA <D2L>; CCZA <D2L>; CCZB <D2D>	05.08-12.10 05.08-05.12		P 7080 P 7080		S 9404 S 9404
3.6 FSI, FSI 4Motion	3,6	206/220	BLV <D3B>; BWS <D34>	05.08-01.11		P 9192		
Passat [3C] 1.4 TSI	1,4	90	CAXA <D4X>	05.07-04.08 05.08-05.10		P 9301 P 7079		S 9405 S 9405
1.4 TSI EcoFuel	1,4	110	CDGA <D42>	11.08-05.10		P 7079	F 5959	S 9404
1.6	1,6	75	BSE <MW6>; BSF <MW6>	03.05-11.10		P 3314		S 9405
1.6 FSI	1,6	85	BLF	03.05-06.08		P 9301		S 3315
1.6 TDI	1,6	77	CAYC <D38>	08.09-11.10		P 7023		S 9404
1.8 FSI, TSI	1,8	112/118	BZB <D67>; CDAA <D67>; CDAB <M92>; CGYA <M92>	05.07-11.10		P 7080		S 9404
1.9 TDI	1,9	77	BKC; BLS <D3W>; BXE <D3W>	03.05-11.08		P 9192		S 9404
2.0 FSI, FSI 4Motion	2,0	110	BLR; BLX; BLY BVX <D2Z>; BVY <D2Z>; BVZ <D2Z>	03.05-11.05 11.05-11.10		P 9243 P 9243		S 9405 S 9405
2.0 TDI, TDI 4Motion	2,0	81/100/ 103/105/ 125	BKP; BMA; BMP; BMR; BUZ; BVE BWW CBAA <D94>; CBAB <D91>; CBAC <D92>; CBBB <D93>; CBDC <D96>	03.05-06.08 03.06-05.06 01.08-11.10		P 9192 P 9192 P 9192		S 9404 S 9404 S 9404
2.0 TSI	2,0	147	BWA <D2L> CAWB <D2L> CBFA <D2L (EA113)> CCTA <D2L>; CCZA <D2L>	11.05-02.08 11.07-11.10 12.07-11.10 12.07-11.10		P 9243 P 7080 P 7080 P 7080		S 3102 S 9404 S 9404 S 9404
3.2 FSI 4Motion	3,2	184	AXZ <D6F>	09.05-11.10		P 9192		
3.6 FSI, FSI R36 4Motion, FSI 4Motion	3,6	206/220	BLV <D3B>; BWS <D34>	09.05-11.10		P 9192		
Passat [362/365] 1.4 TSI	1,4	90	CAXA <D4X>	08.10→				S 9405
		118	CKMA <D4L>; CTHD <D4L>	11.10→				S 9404
1.4 TSI EcoFuel	1,4	110	CDGA <D42>	09.10→			F 5959	S 9404
1.6 TDI	1,6	77	CAYC <D38>	08.10→		P 7023		S 9404
1.8 FSI, TSI	1,8	112/118	CDAA <D67>; CDAB <M92>	08.10→		P 7080		S 9404
2.0 TDI, TDI 4Motion	2,0	100/103/ 125/130	CFFA <D94>; CFFB <D91>; CFGB <D93>; CFGC <DE2>; CLLA <D93>	08.10→		P 7023		S 9404
2.0 TSI	2,0	155	CCZB <D2D>	11.10→		P 7080		S 9404
Phaeton 3.0 TDI 4Motion	3,0	165 171	BMK CARA	09.04-05.07		P 7002/1		N 0007
			Fg.-Nr. →3D..8..005 000	06.07-04.08		P 7002/1		N 0007
			Fg.-Nr. 3D..8..005 001→	05.08-10.08		P 7066		N 0007
		176/180	CEXA <D50>; CEXB <D43>	06.08→		P 7066		N 0007
3.2, 4Motion	3,2	177	AYT; BKL; BRK	05.02-10.08		P 9142		
3.6 4Motion	3,6	206	CHNA; CMVA <D3B>	11.08→		P 9142		
4.2 4Motion	4,2	246	BGH <DOG>; BGJ	05.03→		P 7007		
5.0 TDI 4Motion	5,0	230	AJS	11.02-10.06	2FE			N 1718
Polo [6R1] 1.2	1,2	44/51	CGPA <D21>; CGPB <DG3>	06.09-02.14		P 9194	F 3006	S 3532
1.2 TSI	1,2	63	CBZA <DB1>	01.10-05.11		P 7079	F 5959	S 9405
		66	CBZC <DB7>	05.11-02.14			F 5959	
		77	CBZB <DB0>	06.09-06.10 06.09-02.14		P 7079		F 5959
1.4	1,4	63	CDDA CGGB <D22>	10.09-02.10 06.09-02.14		P 3318	F 3006	S 0035 S 0035
1.4 BiFuel	1,4	60	CMAA <DF8>	03.10-01.11		P 3318		S 0035
1.4 GTI	1,4	132	CAVE <D32>	05.10-09.12		P 7079		
1.4 GTI, TSI ACT	1,4	103/132	CPTA <DF6>; CTHE <D32>	09.12-02.14			F 5959	
1.6 BiFuel	1,6	60	CNKA <DP1>	01.11-02.14				S 0035
1.6 TDI	1,6	55/66/77	CAYA <D37>; CAYB <D36>; CAYC <D38>	06.09-02.14		P 7023		N 6500

									
Polo [6R1] 2.0 WRC	2,0	162	CDLJ <D60>	08.13-02.14		P 9243	F 5959		
Polo [9N1/9N2/9N3] 1.2	1,2	40	BMD <MM2>	05.04-05.07		P 9194		S 3532	
		44	BBM	05.07-12.09		P 9194		S 3532	
		47	BME <MA5>	04.05-07.07		P 9194		S 3319	
		51	BZG	05.07-12.09		P 9194		S 3532	
1.4	1,4	55/74	BBZ; BKY	04.05-07.07		P 3318		S 3059	
		59	BUD <D4W>	05.06-12.09		P 3318		S 0035	
1.4 FSI	1,4	63	AXU	09.01-07.06		P 9301	F 5316	S 9403	
1.4 TDI	1,4	51	BWB	10.05-12.09		P 9192	N 6500	S 3575	
		51/59	BMS; BNM <D4S>	04.05-12.09		P 9192	N 6500	S 3575	
1.6	1,6	77	BTS	05.06-12.09		P 9301		S 0035	
1.8 GTI	1,8	110/132	BBU; BJX	09.05-11.09		P 3314		S 3575	
1.9 SDI	1,9	47	ASY	09.01-12.09		P 9192	N 6322	S 3575	
1.9 TDI	1,9	74	BMT	05.06-12.09		P 9192	N 6426	S 3575	
		74/96	ASZ; ATD; AXR; BLT	04.05-12.09		P 9192		S 3575	
			Fg.-Nr. 9N..6..080 001→	08.05-12.09			N 6426		
Scirocco 1.4 TSI	1,4	90	CAXA <D4X>	11.08-05.10		P 7079	F 5959	S 9405	
			CMSB <D4X>	05.11→			F 5959	S 9405	
		118	CAVD <D4L>	08.08-05.10		P 7079			
			CTHD <D4L>	08.08-10.12				F 5959	S 9404
			CTHD <D4L>	09.12→			F 5959	S 9404	
2.0 TDI	2,0	100/103/125/130	CFGB <D93>; CFGC <DE2>; CFHB <D94>; CFHC <D91>	11.10→		P 7023		S 9404	
		103/125	CBBB <D93>; CBDB <D91>	10.08-11.10		P 9192		S 9404	
2.0 TSI	2,0	147	CAWB <D2L>	08.08-11.09		P 7080	F 5959	S 9404	
		155	CCZB <D2D>	11.09→		P 7080	F 5959	S 9404	
		188/195	CDLA <D3Q>; CDLC <D81>; CDLK	11.09→		P 9243	F 5959	S 0178	
Sharan 1.4 TSI	1,4	110	CAVA <D31>	05.10-06.12		P 7079		S 9404	
			CNWB <D31>; CTHA <D31>	10.11→				S 9404	
1.8 T	1,8	110	AWC	05.00-03.10		P 3314	F 5264	S 3089	
1.9 TDI, TDI 4Motion	1,9	66/85	ANU; AUY; BVK	04.00-03.10		P 9619	N 6334	S 3089	
		96/110	ASZ; BTB	11.02-03.10		P 9192	N 6334	S 3089	
2.0	2,0	85	ATM	05.00-03.10		P 3314	F 5264	S 3089	
2.0 TDI, TDI 4Motion	2,0	100/103	BRT; BVH	11.05-03.10		P 9192	N 6334	S 3089	
		85/100/103/125/130	CFFA <D94>; CFFB <D91>; CFFE <DE4>; CFGB <D93>; CFGC <DE2>	05.10→		P 7023		S 9404	
2.0 TSI	2,0	147	CCZA <D2L>	11.10→		P 7080		S 9404	
2.8, 4Motion	2,8	150	AYL	05.00-03.10		P 9192	F 5264	S 3089	
Tiguan 1.4 TSI, TSI 4Motion	1,4	90/110/118	BWK <D31>	11.07-11.08		P 9301		S 9404	
			CAVA <D31>	03.08-10.08		P 9301		S 9404	
					CAVD <D4L>	11.08-05.11		P 7079	S 9404
					CAVA <D31>; CTHD <D4L>	05.11-09.12			S 9404
			CAXA <D4X>	08.10→			S 9405		
			CTHA <D31>; CTHD <D4L>	09.12→			S 9404		
1.8 TSI	1,8	118	CEA	09.10→		P 7080	F 5959		
2.0 TDI, TDI 4Motion	2,0	81/100/103/125/130	CFFA <D94>; CFFB <D91>; CFFD <D96>; CFGB <D93>; CFGC <DE2>	11.09→		P 7023		S 9404	
			CBAA <D94>; CBAB <D91>; CBBA <D95>; CBBB <D93>	11.07-05.11		P 9192		S 9404	
		147	CLJA <D91>	11.10→		P 7023		S 9404	
2.0 TSI, TSI 4Motion	2,0	125/147	CAWA <D6G>; CAWB <D2L>	11.07-11.09		P 7080		S 9404	
				05.11→		P 7080		S 9404	
			125/132/147/155	CCZA <D2L>; CCZB <D2D>; CCZC <D6G>; CCZD <D64>	11.09→		P 7080	S 9404	
			147	CGM	04.10→		F 5959		
Touareg 2.5 TDI	2,5	120/128	BAC; BLK; BPD; BPE	01.03-05.10		P 9192	N 6467	S 9190	
3.0 FSI Hybrid	3,0	245	CGEA <D19>	03.10→		P 9268			
3.0 TDI	3,0	150	CASD <D1Q>	11.10-05.11		P 7066			
		155	BUN	04.06-11.07		P 7002/1		S 9190	
		155/176	CASB; CASC						
			Fg.-Nr. →7L..8..070 000	11.07-03.08		P 7002/1		S 9190	
			Fg.-Nr. 7L..8..070 001→	04.08-05.10		P 7066		S 9190	
		165	BKS	11.04-11.06		P 7002/1		S 9190	
			Fg.-Nr. →7L..8..059 000	12.06-01.08		P 7002/1		S 9190	
	Fg.-Nr. 7L..8..059 001→	02.08-05.08		P 7066		S 9190			
	CATA	05.09-05.10		P 7066		S 9190			
3.2	3,2	162	CASA <D50>						
			Fg.-Nr. →7L..8..070 000	11.07-03.08		P 7002/1		S 9190	
			Fg.-Nr. 7L..8..070 001→	04.08-05.10		P 7066		S 9190	
3.6 FSI	3,6	183/206	AZZ; BKJ; BMV; BRJ	11.02-11.06		P 9142		S 9190	
4.2	4,2	206	CGRA <D3B>; CMTA <DC1>	04.10-05.11		P 9142		S 9190	
			BHK; BHL	08.05-05.10				S 9190	
4.2 FSI	4,2	228	AXQ	12.02-11.06				S 9190	
			BHX	04.03-11.06				S 9190	
4.2 TDI	4,2	257	BAR	06.06-05.10		P 7011		S 9190	
			265	CGNA <DH3>	01.11→		P 7011		S 9190
5.0 TDI	5,0	230	CKDA <D57>	01.10→		P 7066			
6.0	6,0	230	AYH	11.02-11.06	ZE			S 9190	
						2FE		N 1718	
		BLE				11.04-11.06	ZE		S 9190
							11.04-05.10		N 1729
						12.06-05.10			S 9190
					BWF	12.06-02.09	ZE		S 9190
6.0	6,0	316/331	CBWA	08.07-05.10			N 1729	S 9190	
						08.04-05.10			S 9190
Touran 1.2 TSI	1,2	77	CBZB <DBO>	05.10→			F 5959	S 9405	
1.4 i Turbo	1,4	96	CFB	12.10→			F 5959		
1.4 TSI	1,4	103/125	BMV; BLG	11.06-12.08		P 9301		S 9404	





VW (Fortsetzung)

Touran 1.4 TSI	1,4	103/125	CAVB <D4P>; CAVC <D4R>	11.08-05.10 TW	P 7079 P 9301		S 9404
				05.10-09.12		F 5959	S 9404
			CTHB <D4P>; CTHC <D4R>	09.12->		F 5959	S 9404
1.4 TSI EcoFuel	1,4	110	CDGA <D42>	05.09-05.10 05.10->	P 7079	F 5959	S 9404
1.6	1,6	75	BSE <MW6>; BSF <MW6>	11.06-05.10	P 3314		S 9405
1.6 FSI	1,6	85	BLF	02.05-11.06 11.06-01.07	P 9301 P 9301	F 5959	S 3315
1.6 TDI	1,6	66/77	CAYB <D36>; CAYC <D38>	05.10->	P 7023		S 9404
1.8 i Turbo	1,8	110	BPL	01.04->		F 5925	S 3576
1.9 TDI	1,9	66/77	BRU; BXE <D3W>; BXF; BXJ	02.06-05.10	P 9192		S 9404
2.0 EcoFuel	2,0	80	BSX <D7R>	02.06-05.10 02.06-11.06	P 3314	F 5925 F 5316	S 9405
				DTV DTV			
2.0 FSI	2,0	110	BVY; BVZ	11.05-11.06 11.06-01.07	P 9243 P 9243	F 5959	S 9405 S 9405
2.0 i	2,0	85	BJZ	11.04->		F 5925	S 3576
2.0 TDI	2,0	81/100/ 103/125/ 130	AZV; BKD; BMM <D7N>; BMN CFHC <D91>; CFHF <D96>; CFJA <D93>; CFJB <DE2>; CLCA <D96>	02.03-05.10 05.10->	P 9192 P 7023		S 9404 S 9404
T5 (Bus,Transporter) 2.0	2,0	85	AXA <MOR>	06.03->	P 3314	F 5318	S 3331
							S 0007
2.0 TDI, TDI 4Motion	2,0	62/75/ 84/100/ 103	CAAA <D54>; CAAB <D55>; CAAC <D94>; CAAD <DK3>; CAAE <D94> CCHA <D91>; CCHB <D94>	09.09-> 09.09->	P 7023 P 7023	N 6467	S 3331 S 0007
				09.09->		N 6467	S 3331
							S 0007
2.0 TSI, TSI 4Motion	2,0	110/150	CJKA <DF9>; CJKB <DM2>	05.11-08.12 05.11->	P 7080	F 5959	S 3331
							S 0007
2.5 TDI, TDI 4Motion	2,5	96/120/ 128	AXD; AXE; BLJ; BNZ; BPC	02.03-11.09	P 9192	N 6467	S 3331
							S 0007
3.2 , 4Motion	3,2	170/173	BDL; BKK; CFLA	02.03-11.09	P 9142	F 5318	S 3331
							S 0007

de

fr

it

cs

327	Länge: 327 mm	Longueur : 327 mm	Lunghezza: 327 mm	Délka: 327 mm
2FE	Set, besteht aus 2 Filterelementen	Jeu, comprenant 2 éléments filtrants	Kit comprendente 2 elementi filtranti	Sada, skládá ze 2 filtračních prvků
3PO	Anschluss 3 polig	Raccord à 3 pôles	Collegamento a 3 poli	Přípojka 3pínová
3BA	3 bar	3 bars	3 bar	3 bary
4BA	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
AG	Für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe	Pour véhicules avec boîte automatique	Per veicoli con cambio automatico	Pro vozidla s automatickou převodovkou
BO	Bosch, nur als Ersatz für Bosch-Ausrüstung	Bosch, uniquement comme remplacement pour équipement Bosch	Solo come ricambio per l'equipaggiamento Bosch	Bosch, pouze jako náhrada za výbavu Bosch
DHI	Einbaugleiches Bosch-Erzeugnis oder Teil für Delphi	Produit Bosch équivalent ou pièce pour Delphi	Prodotto o parte Bosch di dimensioni identiche per Delphi	Montážně shodný výrobek Bosch nebo díl pro Delphi
DRR	Ohne Druckregler	Sans régulateur de pression	Senza regolatore di pressione	Bez regulátoru tlaku
DRR	Mit Druckregler	Avec régulateur de pression	Con regolatore di pressione	S regulátorem tlaku
DRV	Druckregler nicht am Filter verbaut	Régulateur de pression pas monté sur filtre	Regolatore di pressione non montato sul filtro	Regulátor tlaku nenamontován na filtru
DTV	Druckregler am Filter verbaut (Druckregler nicht im Lieferumfang)	Régulateur de pression monté sur le filtre (régulateur de pression pas compris dans la livraison)	Regolatore di pressione montato sul filtro (regolatore di pressione non compreso nella fornitura)	Reg. tlaku zabud. na filtru (reg. tlaku není v rozsahu dodávky)
EU4	Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 4	Pour véhicules avec norme antipollution Euro 4	Per veicoli con norma sui gas di scarico Euro 4	Pro vozidla s emisní normou Euro 4
EU5	Nicht für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 5	Pas pour les véhicules selon la norme anti-pollution Euro 5	Non per veicoli con norma gas di scarico Euro 5	Ne pro vozidla s emisní normou Euro 5
EU5	Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 5	Pour véhicules avec norme antipollution Euro 5	Per veicoli con norma sui gas di scarico Euro 5	Pro vozidla s emisní normou Euro 5
FIH	Kraftstofffilter beheizt	Filtre à carburant chauffé	Filtro carburante riscaldato	Čistič paliva vyhříván
FIR	Filter rechteckig	Filtre rectangulaire	Filtro rettangolare	Hrnatý filtr
FIU	Kraftstofffilter unbeheizt	Filtre à carburant non chauffé	Filtro carburante non riscaldato	Filtro carburante non riscaldato
FIZ	Filter zylindrisch	Filtre cylindrique	Filtro cilindrico	Válcovitý filtr
FL5	Für Abgasnorm L5	Pour norme antipollution L5	Per norma gas di scarico L5	Pro emisní normu L5
FML	Für Fahrzeuge mit Luftmassenmesser	Pour véhicules avec débitmètre massique d'air	Per veicoli con misuratore massa aria	Pro vozidla s měřičem hmotnosti vzduchu
FMV	Für Fahrzeuge mit Vorfilter	Pour véhicules avec préfiltre	Per veicoli con prefiltro	Pro vozidla s předřadným filtrem
GS	Für Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe	Pour véhicules avec boîte manuelle	Per veicoli con cambio meccanico	Pro vozidla s manuální převodovkou
H12	Höhe 120 mm	Hauteur 120 mm	Altezza 120 mm	Výška 120 mm
H16	Höhe 116 mm	Hauteur 116 mm	Altezza 116 mm	Výška 116 mm
H90	Höhe 90 mm	Hauteur 90 mm	Altezza 90 mm	Výška 90 mm
HEI	Ohne Heizung	Ss chauffage	Senza riscaldamento	Bez vyhřívání
HEI	Mit Heizung	Avec chauffage	Con riscaldamento	S topením
IHI	Mit Heizelement	Avec élément chauffant	Con elemento termico	S vyhřívacím elementem
KOB	Für Kombiwagen	Pour break	Per station wagon	Pro vůz kombi
KTA	Für Fahrzeuge mit Kunststoff-Kraftstofftank	Pour véhicules avec réservoir de carburant en plastique	Per veicoli con serbatoio carburante in materiale sintetico	Pro vozidla s plastovou palivovou nádrží
KW	Für Kastenwagen	Pour fourgon	Per furgone	Pro skříňová vozidla
KZO	Kalte Zonen	Zones froides	Per zone fredde	Chladné oblasti
LAB	Linksanbau	Montage à gauche	Montaggio a sinistra	Montáž vlevo
LBE	Leichte Beanspruchung	Sollicitation faible	Sollecitazione leggera	Malé namáhání
LLE	Für Linkslenker	Pour véhicules avec direction à gauche	Per guida a sinistra	Pro řízení na levé straně
LUC	Einbaugleiches Bosch-Erzeugnis oder Teil für Lucas	Produit Bosch équivalent ou pièce pour Lucas	Prodotto o parte Bosch di dimensioni identiche per Lucas	Výrobek nebo díl Bosch zaměnitelný za výrobek nebo díl Lucas
LUM	Luftfiltereinsatz für Mann Luftfilter	Cartouche pour filtre à air Mann	Cartuccia del filtro aria per filtri Mann	Nástavec čističe vzduchu pro vzduchový filtr Mann
MFG	Ohne Füllstandsgeber	Sans capteur de niveau	Senza trasduttore livello riempimento	Bez snímače naplnění
MFG	mit Füllstandsgeber	Avec capteur de niveau	Con trasduttore livello riempimento	se snímačem stavu
MHF	Einbaugleiches Bosch-Erzeugnis oder Teil für Mann-Filter	Produit Bosch équivalent ou pièce pour filtre Mann	Prodotto Bosch identico o componente per Mann-Filter	Montážně shodný výrobek Bosch nebo díl pro filtry Mann
MIH	Ohne Halter	Sans support	Senza supporto	Bez držáku
MIH	Mit Halter	Avec support	Con supporto	S držákem
MOK	Ohne Ölkühler	Sans radiateur d'huile	Senza raffreddamento olio	Bez chladiče oleje
MOK	Ölkühler eingebaut	Avec radiateur d'huile	Con raffreddamento olio	Vestavěný chladič oleje
MPR	Für Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter	Pour véhicules avec filtre à particules	Per veicoli con filtro antiparticolato	Pro vozidla s filtrem částic sazí
MRK	Für Fahrzeuge ohne Kraftstoff-Rücklauf	Pour véhicules sans retour du carburant	Per veicoli senza ritorno carburante	Pro vozidla bez zpětného vedení paliva
MXF	Kraftstofffilter im Tank verbaut	Filtre à carb. monté ds réservoir	Filtro carburante montato nel serbatoio	Palivový filtr zamontován uvnitř nádrže
N13	Für Abgasnorm Euro 96	Pour norme antipollution Euro 96	Per norma gas di scarico Euro 96	Pro emisní normu Euro 96
N26	Nicht für Abgasnorm Euro 2005, EC 2005	Pas pour la norme antipollution Euro 2005, CE 2005	Non per norma gas di scarico Euro 2005, EC 2005	Ne pro emisní normu Euro 2005, EC 2005
N25	Für Abgasnorm Euro 2005, EC 2005	Pour norme antipollution Euro 2005, CE 2005	Per norma gas di scarico Euro 2005, EC 2005	Pro emisní normu Euro 2005, EC 2005
NL4	Für Abgasnorm L4	Pour norme antipollution L4	Per norma gas di scarico L4	Pro emisní normu L4
NOR	Normale Ausführung	Version standard	Version normale	Normální provedení
NW4	Für Abgasnorm W4	Pour norme antipollution W4	Per norma gas di scarico W4	Pro emisní normu W4
ORK	Für Fahrzeuge mit Kraftstoff-Rücklauf	Pour véhicules avec retour du carburant	Per veicoli con ritorno carburante	Pro vozidla se zpětným vedením paliva
PFN	Nicht für BMW Performance Bremsanlage	Pas pour système de freinage BMW Performance	Non per impianto frenante BMW Performance	Ne pro brzdovou soustavu BMW Performance
PRF	Einbaugleiches Bosch-Erzeugnis oder Teil für Purflux	Produit Bosch équivalent ou pièce pour Purflux	Prodotto o parte Bosch di dimensioni identiche per Purflux	Výrobek nebo díl Bosch zaměnitelný za výrobek nebo díl Purflux
RAB	Rechtsanbau	Montage à droite	Montaggio a destra	Montáž vpravo
RAP	RME (Rapsölmethylester) fähig	Adapté RME (ester méthylique d'huile de colza)	Compatibile RME (estere metilico da olio di colza)	Vhodné pro MEŘO (metyléster řepkového oleje)
RUL	Für Kraftstoffrücklaufleitung	Pour conduite de retour de carburant	Per tubazione di ritorno carburante	Pro vratné palivové potrubí
SBE	Schwere Beanspruchung	Haute sollicitation	Per forti sollecitazioni	Vysoké nároky
SCJ	Für Fahrzeuge ohne SCR-Katalysator (Selective Catalytic Reduction)	Pour véhicules sans catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction)	Per veicoli senza catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction)	Pro vozidla bez katalyzátoru SCR (Selective Catalytic Reduction - selektivní katalytická redukce)
SCJ	Für Fahrzeuge mit SCR-Katalysator (Selective Catalytic Reduction)	Pour véhicules avec catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction)	Per veicoli con catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction)	Pro vozidla s katalyzátorem SCR (Selective Catalytic Reduction - selektivní katalytická redukce)
SIE	Einbaugleiches Bosch-Erzeugnis oder Teil für Siemens	Produit Bosch équivalent ou pièce pour Siemens	Prodotto Bosch equivalente o pezzo per Siemens	Výrobek nebo díl Bosch zaměnitelný za výrobek nebo díl Siemens
SSJ	Für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion	Pour véhicules avec fonction démarrage-arrêt	Per veicoli con funzione di avviamento/arresto	Pro vozidla s funkcí Start-Stop
STZ	Für staubige Zonen	Pour zones poussiéreuses	Per zone polverose	Pro prašné oblasti
SWA	Filter ohne Wasserstandssensor	Filtre sans capteur de niveau de l'eau	Filtro senza sensore livello acqua	Filtr bez snímače stavu vody
SWA	Filter mit Wasserstandssensor	Filtre avec capteur de niveau de l'eau	Filtro con sensore livello acqua	Filtr se snímačem stavu vody
TEN	Einbaugleiches Bosch-Erzeugnis oder Teil für Tennex	Produit Bosch équivalent ou pièce pour Tennex	Prodotto Bosch identico o componente per Tennex	Mont. shod. vyr. Bosch nebo díl pro Tennex
TOR	Einbaugleiches Bosch-Erzeugnis oder Teil für Toyo Roki	Produit Bosch équivalent ou pièce pour Toyo Roki	Prodotto Bosch identico o componente per Toyo Roki	Montážně shodný výrobek Bosch nebo díl pro Toyo Roki
TW	Eingebautes Erzeugnis muss am Fahrzeug oder Motor ermittelt werden.	Le produit monté doit être déterminé sur le véhicule ou le moteur.	Il prodotto montato deve essere rilevato sul veicolo o sul motore.	Namontovaný výrobek musí být uveden na vozidle nebo na motoru.
UFI	Einbaugleiches Bosch-Erzeugnis oder Teil für UFI	Produit Bosch équivalent ou pièce pour UFI	Prodotto Bosch identico o componente per UFI	ontážně shodný výrobek Bosch nebo díl pro UFI
V44	Anschlussstecker mit 3 Pins	Connecteur à 3 broches	Spina di collegamento con 3 pin	Přípojná vidlice se 3 kolíky
WAS	Ohne Wasserabscheider	Sans séparateur d'eau	Senza separatore acqua	bez odlučovače vody
WAS	Mit Wasserabscheider	Avec séparateur d'eau	Con separatore acqua	S odlučovačem vody
WW	Wahlweise	Au choix	A scelta	Volitelné
Y45	Nicht für heiße Zonen	Pas pour zones chaudes	Non per zone molto calde	Ne pro horká pásma
ZE	Zwei erforderlich	2 nécessaires	Sono necessari due pezzi	Jsou nutné dva





de

Filter von Bosch

- ▶ Zuverlässiger Motorschutz
- ▶ Geringerer Kraftstoffverbrauch
- ▶ Individuell auf jeden Fahrzeugtyp abgestimmt
- ▶ Garantierte Erstausrüstungsqualität

fr

Filtres de Bosch

- ▶ Protection fiable du moteur
- ▶ Moindre consommation de carburant
- ▶ Adapté individuellement à chaque type de véhicule
- ▶ Qualité de premier équipement garantie

it

Filtri Bosch

- ▶ Maggiore protezione del motore
- ▶ Minore consumo di carburante
- ▶ Compatibile per ogni tipo di veicolo
- ▶ Stessa qualità del primo equipaggiamento

cs

Filtry Bosch

- ▶ Spolehlivá ochrana motoru
- ▶ Nižší spotřeba paliva
- ▶ Individuálně přizpůsobený každému typu vozidla
- ▶ Zaručená kvalita originální výbavy



de

fr

it

cs

	de	fr	it	cs
	PKW / Kleintransporter	Voiture particulière / Véhicule utilitaire léger	Autovettura / Furgone	Osobní vozidlo/malá dodávka
	Hubraum in l //ccm	Cylindrée en litres	Cilindrata in litri	Zdvihový objem v l
	Motorleistung in kW	Puissance du moteur en kW	Potenza motore in kW	Výkon motoru v kW
	Motor-Typ	Type de moteur	Tipo motore	Typ motoru
	Datum / Einbauperiode	Date / Période de fabrication	Data / Periodo di produzione	Datum / období montáže
	Sonderfall	Cas particulier	Caso specifico	Zvláštní případ
	Ölfilter	Filtre à huile	Filtro olio	Čistič vzduchu
	Kraftstofffilter	Filtre à carburant	Filtro carburante	Čistič paliva
	Luftfilter	Filtre à air	Filtro aria	Olejový filtr



Folgende Klapplisten sind verfügbar:

Batterien/Batteries	1 987 720 671
Filter/Filters	1 987 720 307
Glühlampen/Bulbs	1 987 720 211
Wischer/Wipers	1 987 720 304
Zündkerzen/Spark plugs	1 987 720 302

1 987 720 307/201410 – AA/MK12 – 10.2014

Bosch parts fast and easy on:
www.bosch-automotive-catalog.com

