



[www.bosch-automotive-catalog.com](http://www.bosch-automotive-catalog.com)

**2014**

Incl. Gas



**BOSCH**



## ALFA ROMEO


<b>Brera</b> 3.2 JTS 24V	3,2	191	939 A.000 <M62>	01.07-02.08		<b>N09</b>		
<b>GT</b> 1.8 TS	1,8	103-106	AR32205 <M1>	10.03-12.10	DOV	<b>N01</b>		
2.0 JTS	2,0	119/121	932A2000 <M6>; 937A1000 <M5>	10.03-12.10		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
<b>GTV</b> 1.8 T.S. 16V	1,8	106	AR 32201 <M1>	05.98-12.00	DOV	<b>N01</b>		
2.0 JTS	2,0	121	937A1.000 <M8>	04.03-12.05		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
2.0 T.S. 16V	2,0	110	AR 16201 <M1>	04.95-04.98	DOV	<b>N01</b>		
		110/114	AR 32301 <M2>; AR 32310 <M6>	05.98-12.05	DOV	<b>N01</b>		
2.0 V6 Turbo	2,0	148	AR 16202 <M3>	05.98-07.00				<b>507</b>
<b>Spider</b> 1.6	1,6	78	AR 01563 <M1>	01.90-12.94				<b>507</b>
1.8 T.S. 16V	1,8	106	AR 32201 <M1>	05.98-07.00	DOV	<b>N01</b>		
2.0 i.e.	2,0	88	AR 01588 <M3>	01.90-12.94		<b>N02</b>		<b>503</b>
		93	AR 01590 <M2>	01.90-12.94		<b>N02</b>		<b>503</b>
2.0 JTS	2,0	121	937A1.000 <M8>	04.03-02.06		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
2.0 T.S. 16V	2,0	110	AR 16201 <M1>	04.95-04.98	DOV	<b>N01</b>		
		110/114	AR 32301 <M2>; AR 32310 CF3 <M6>	05.98-02.06	DOV	<b>N01</b>		
2.0 V6 Turbo	2,0	147	AR 16202 <M3>	04.98-12.00				<b>507</b>
<b>145</b> 1.4 i.e. 16V T.S.	1,4	76	AR 33503 <M1>	11.96-12.00	DOV	<b>N01</b>		
1.6 i.e. 16V T.S.	1,6	82/88	AR 32102 <M6>; AR 67601 <M2>; AR 67601 <M5>	11.96-12.00	DOV	<b>N01</b>		
1.8 i.e. 16V T.S.	1,8	103	AR 32201 <M10>; AR 32201 <M11>; AR 67106 <M3>; AR 67199 <M8>	11.96-12.00	DOV	<b>N01</b>		
2.0 i.e. 16V T.S.	2,0	110	AR 32301 <M15>; AR 32301 Step A <M12>; AR 67204 <M4>; AR 67299 <M7>	11.96-12.00	DOV	<b>N01</b>		
<b>146</b> 1.4 i.e. 16V T.S.	1,4	76	AR 33503 <M1>	11.96-02.99	DOV	<b>N01</b>		
1.6 i.e. 16V T.S.	1,6	88	AR 67601 <M2>	11.96-02.99	DOV	<b>N01</b>		
1.8 i.e. 16V T.S.	1,8	103	AR 32201 <M11>; AR 67106 <M3>	11.96-02.99	DOV	<b>N01</b>		
2.0 ti 16V T.S.	2,0	110	AR 32301 <M12>; AR 67204 <M4>	11.96-02.99	DOV	<b>N01</b>		
<b>147</b> 1.6 TS 16V	1,6	88	AR 32104 <M5>	11.00-12.10	DOV	<b>N01</b>		
2.0 TS 16V	2,0	110	AR 32310 <M10>	11.00-12.10	DOV	<b>N01</b>		
<b>156</b> 1.6 TS 16V	1,6	82/88	AR32102 <M7>; AR32103 <M2>; AR32103 <M11>; AR32104 CF3 <M10>; AR32104 <M1>	04.98-12.05	DOV	<b>N01</b>		
		88	AR32104 <M10>; AR67601 CF2 <M1>; AR67601 <M1>	10.97-12.01	DOV	<b>N01</b>		
1.8 TS 16V	1,8	103/106	AR32201 CF2 <M2>; AR32201 <M2>; AR32205 CF3 <M15>; AR32205 <M5>; AR32205 <M15>	10.97-12.05	DOV	<b>N01</b>		
2.0 JTS 16V	2,0	119/121	932 A2.000 <M12>; 937 A1.000 <M10>	01.02-12.05		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
2.0 TS 16V	2,0	110	AR32310 <M11>; AR32310 <M20>	09.00-10.05	DOV	<b>N01</b>		
		110/114	AR32301 CF2 <M3>; AR32301 <M3>; AR32303 <M5>; AR32310 CF3 <M11>; AR32310 CF3 <M20>	10.97-10.05	DOV	<b>N01</b>		
<b>159</b> 1.8 i	1,8	103	939 A4.000 <M41 E4>	03.06-11.11			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
<b>166</b> 2.0 T.S. 16V	2,0	114	AR 34103 <M1>; AR 36301 <M2>	10.98-10.07	DOV	<b>N01</b>		
2.0 Turbo V6	2,0	151	AR 34102 <M5>	10.98-12.04				<b>507</b>



## AUDI

<b>A2</b> 1.4	1,4	55	AUA; BBY	09.99-08.05	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>A3</b> 1.6	1,6	74	AEH; AKL	09.96-06.01	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			AKL <EA 113>	05.99-09.06	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		74/75	APF; AVU; BFQ; BGU; BSE <MW6>	08.98-08.12	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		75	BSF <MW6>; CCSA <MW6>	06.05→	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			CMXA <MW6>	05.10→	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
1.8	1,8	92	AGN	09.96-09.06		<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			APG	08.98-04.03	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8 quattro	1,8	92	AGN	08.98-06.99	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8 T	1,8	110	AGU	05.99-09.06			<b>509</b>
		132	APP	08.98-09.06			<b>509</b>
			AUQ	05.00-09.06			<b>509</b>
1.8 T, quattro	1,8	110/132	AQA; ARX; ARY; ARZ; AUM	08.98-06.03			<b>509</b>
		132	AJQ	08.98-08.00			<b>509</b>
1.8 T quattro	1,8	110	AGU	08.97-08.00			<b>509</b>
1.8 T, T quattro	1,8	110/132	AQA; ARX; ARY; ARZ; AUM	08.98-06.03			<b>509</b>
		132	AJQ	08.98-08.00			<b>509</b>
2.0 FSI	2,0	110	BLY; BMB; BVZ	01.04-06.08		<b>N12</b> <sup>1</sup>	
<b>A4 (B5)</b> 1.6	1,6	74/75	ADP; AHL; ALZ; ANA; ARM	11.94-09.01	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8	1,8	92	AVV	06.00-09.01	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8, quattro	1,8	85	AFY	04.95-10.01	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		92	ADR	11.94-04.99	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			APT	02.99-09.01	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			ARG	08.98-10.00	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8 T	1,8	110	AEB	11.94-07.98	<b>N04</b>		<b>509</b>
1.8 T quattro	1,8	110	AEB	11.94-12.98			<b>509</b>
1.8 T, T quattro	1,8	110	APU	08.98-09.01			<b>509</b>
			ARK	07.98-07.99			<b>509</b>
			AWT	06.00-09.01			<b>509</b>
		110/132	AJL; ANB	08.97-09.01			<b>509</b>
2.4	2,4	110	AFM	07.95-07.97	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.4, quattro	2,4	120/121	AGA; AJG; ALF; AML; AMM	08.97-09.01	<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
			APS; APZ; ARJ	08.98-09.01	<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
2.6, quattro	2,6	102/110	ABC; ACZ	11.94-07.98	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.8	2,8	142	AHA	10.96-08.99	<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
		142-145	AHA	09.99-12.01	<b>N04</b>		
2.8, quattro	2,8	128	AAH	11.94-07.97	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			AFC	08.95-04.97	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		140	ATX	03.99-09.01	<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
		142	ACK	03.96-12.98	<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
			AHA	06.97-12.98	<b>N20</b>		
			ALG; AMX; APR; AQD; ATQ	05.97-09.01	<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
<b>A4 (B6)</b> 1.6	1,6	75	ALZ	10.00-12.04	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8 i Turbo, T, T quattro	1,8	110/120/125/140	AMB; AVJ; BEX; BFB	12.00-08.08			<b>509</b>
2.0	2,0	96	ALT	12.00-12.05	<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.4, i	2,4	120/125	AMM; BDV	04.01-02.07	<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
3.0, i quattro, quattro	3,0	160/162	ASN; BBJ	12.00→	<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
4.2 quattro	4,2	253	BBK	02.04-12.05		<b>N12</b> <sup>1</sup>	
<b>A4 (B7)</b> 1.6	1,6	75	ALZ	11.04-06.08	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8 T, T quattro	1,8	120	BFB	11.04-03.09			<b>509</b>
2.0	2,0	96	ALT	11.04-06.08	<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
3.0, quattro	3,0	160	BBJ	11.04-05.06	<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
<b>A6 Allroad (C5,C6)</b> 2.7 T	2,7	184	ARE; BES	05.00-08.05			<b>509</b>
4.2	4,2	220	BAS	07.02-08.05		<b>N12</b> <sup>1</sup>	

1) ELG, W15












AUDI ►



ALFA ROMEO • AUDI


**AUDI (Fortsetzung)**

<b>A6 (C4,C5) 1.8</b>	1,8	85	AFY	05.97-05.00	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		92	AJP	12.97-07.99	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			AQE; ARH	01.99-04.01	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8, quattro	1,8	92	ADR	06.94-10.97	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 T	1,8	110	AEB	04.97-01.99			<b>509</b>
1.8 T, T quattro	1,8	110	AEB	02.98-01.99	<b>N04</b>		<b>509</b>
			ANB; APU	11.98-05.01			<b>509</b>
			ARK	01.99-05.99			<b>509</b>
			AWT	05.00-01.05			<b>509</b>
		132	AJL	06.97-10.00			<b>509</b>
2.0	2,0	74/85	AAE; ABK	06.94-08.96	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		79	ADW	06.94-10.97	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		96	ALT	06.01-01.05	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0, quattro	2,0	103	ACE	06.94-10.97		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.3, quattro	2,3	98	AAR	06.94-10.97	<b>N14</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.4	2,4	110	AFM	07.95-10.97	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.4, quattro	2,4	100/120/121	AGA; AJG; ALF; ALW	04.97-01.99	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
		100/121/125	ARJ; ARN; ASM; BDV	11.98-01.05	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
		115/120/121	AML; AMM; APC; APS; APZ	04.98-05.04	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.6, i, quattro	2,6	102/110	ABC; ACZ	06.94-12.97	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.7 Biturbo, Biturbo quattro	2,7	169/184	AJK; ARE; AZA; BES	10.97-01.05			<b>509</b>
2.8, i, quattro	2,8	120	AEJ	06.94-10.97		<b>N08<sup>1</sup></b>	<b>517</b>
		128	AAH; AFC	06.94-12.98	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		132	AGE	10.97-05.01	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
		140	ATX	07.99-05.01	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
		142	ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ	10.95-04.01	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
3.0, quattro	3,0	160/162	ASN; BBJ	06.01-01.05	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
4.2 quattro	4,2	220	ARS; ASG	04.99-01.05		<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>A6 (C6) 4.2 quattro</b>	4,2	246	BAT	04.04-05.06		<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>A8 (D2,D3,D4) 2.8, quattro</b>	2,8	120	AEJ	07.95-03.96		<b>N08<sup>1</sup></b>	<b>517</b>
		128	AAH	06.94-03.96	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		142	ACK	03.96-12.98	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
			ALG; AMX; APR; AQD	10.97-09.02	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
3.0, quattro	3,0	160/162	ASN; BBJ	07.03-05.06	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
3.7, quattro	3,7	169	AEW	07.95-12.98		<b>N29<sup>1</sup></b>	
		191	AKC	05.00-09.02		<b>N12<sup>1</sup></b>	
		206	BFL	11.02-05.06		<b>N12<sup>1</sup></b>	
4.2 quattro	4,2	175/220/228	AKB; AKG; AQF; ARU; AUW	04.97-05.03		<b>N12<sup>1</sup></b>	
		180/210/220	ABZ; AEM; AGH	06.94-12.98		<b>N29<sup>1</sup></b>	
		246	BFM	11.02-05.06		<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Cabriolet 1.8</b>	1,8	92	ADR	01.97-08.00	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0	2,0	85	ABK	01.93-09.98	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		103	ACE	05.95-07.96		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.3	2,3	98	NG	06.91-07.94	<b>N14</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.6	2,6	102/110	ABC; ACZ	01.94-08.00	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.8	2,8	128	AAH	11.92-08.00	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Coupé (B2,B3) 2.0</b>	2,0	85	ABK	09.91-12.95	<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		101/103	ACE; 6A	01.92-12.95		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.3, quattro	2,3	98	NG	11.88-07.94	<b>N14</b>		<b>503</b>
2.6, quattro	2,6	110	ABC	08.92-12.95	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.8, quattro	2,8	128	AAH	08.91-12.95	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>S3 1.8 quattro</b>	1,8	154/165	AMK; APY; AUL; BAM	08.98-06.03			<b>509</b>
<b>S4 (B5,B6,B7,B8) 2.7 Biturbo quattro</b>	2,7	195	AGB; AZB	10.97-09.01			<b>509</b>
4.2 quattro	4,2	253	BHF	07.03-12.04		<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>S5 (8F7,8T3,8TA) 4.2 quattro</b>	4,2	260	CAUA <DOA>	06.07→		<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>S6 (C4,C5) 4.2 quattro</b>	4,2	213	AEC	09.94-07.97		<b>N29<sup>1</sup></b>	
		250	ANK; AQJ; BBD	09.99-01.05		<b>N27<sup>1</sup></b>	
<b>S8 4.2 quattro</b>	4,2	265	AQH; AVP; AYS; BCS	05.99-09.02		<b>N27<sup>1</sup></b>	
<b>TT 1.8 T, T quattro</b>	1,8	110/132/165	AUM; AUQ; BAM	08.00-06.06			<b>509</b>
		132/165	APP; APX	07.98-10.01			<b>509</b>
		132	AJQ	07.98-08.00			<b>509</b>
			ARY	09.00-05.05	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>

								
<b>100</b> 1.6	1,6	75	ABB			<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
2.0, quattro	2,0	74/85	AAD; AAE	12.90-07.94		<b>N05</b>		<b>504</b>
		79	ADW	12.93-07.94		<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		85	ABK	01.93-07.94		<b>N07</b>	<b>N02</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
		103	ACE	01.92-07.94			<b>N27</b> <sup>1</sup>	
		96	PR	01.92-12.98		<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
2.2 E	2,2	98	AAR	12.90-07.94		<b>N14</b>	<b>503</b>	
2.3, quattro	2,3	102/110	ABC; ACZ	01.92-12.98		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.6, E, quattro	2,6	128	AAH	12.90-07.94		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.8, quattro	2,8	128	AAH	12.90-07.94		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>80</b> 1.6	1,6	52	ABM	01.92-08.94		<b>N14</b>	<b>N02</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
2.0, quattro	2,0	74	ADA	06.93-07.95		<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		75	ABB	03.92-08.93		<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
		66	ABT	09.91-06.95		<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		101	6A	09.91-07.92			<b>N27</b> <sup>1</sup>	
2.0 E, quattro	2,0	103	ACE	08.92-07.95			<b>N27</b> <sup>1</sup>	
		79	ADW	11.93-07.95		<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		85	ABK	09.91-07.95		<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
2.0 quattro	2,0	85	ABK					
				Fg.-Nr. →8C..P..300 000	09.91-07.92		<b>N07</b>	<b>N02</b> <sup>1</sup>
				Fg.-Nr. 8C..R..000 001→	08.92-12.94		<b>N05</b>	<b>504</b>
2.3, E, quattro	2,3	98	NG	09.90-11.94		<b>N14</b>	<b>N02</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
2.6 E, quattro	2,6	102/110	ABC; ACZ	07.92-07.95		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.8 E, quattro	2,8	128	AAH	09.91-07.95		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>90</b> 2.8, quattro	2,8	128	AAH; AFC	01.92-07.95		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>


## AUSTIN

Mini 1.0 City	1,0	29	A Plus	01.82-09.92				<b>503</b>
		31/33	A Plus	01.82-09.92		<b>N02</b>		<b>503</b>

## BMW

<b>Serie X3 (E83)</b> X 3 2.5i	2,5	141	25 6S 5 <M 54>	03.04-08.06		<b>N36</b>		
X 3 3.0i	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	01.04-08.06		<b>N36</b>		
<b>Serie X5 (E53)</b> X 5 3.0i	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	10.99-09.06		<b>N36</b>		
X 5 4.4i	4,4	210/235	N62 B44A <NGV8>; 44 8S 2 <M 62 B 44>	03.99-10.06		<b>N36</b>		
X 5 4.6 is	4,6	255	46 8S 1 <M 62 B 46>	02.02-09.03		<b>N36</b>		
<b>Serie Z3 (E36/7;E36/8)</b> Z 3 M 3.2	3,2	179	32 6S 2 <S 52 B 32>	09.99-07.00		<b>N04</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
Z 3 1.8	1,8	85	18 4E 2 <M 43 B 18>	03.95-12.98				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
Z 3 1.9	1,9	87	19 4E 1 <M 43 B 19>	09.98-09.02		<b>N36</b>		
			103	19 4S 1 <M 44 B 19>	09.95-12.99	WI1	<b>N36</b>	
Z 3 2.0	2,0	110	20 6S 4 <M 52 B 20>	04.99-12.00				<b>510</b>
					WI4	<b>N04</b>		
Z 3 2.2i	2,2	125	22 6S 1 <M 54>	09.00-09.02		<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
Z 3 2.5	2,5	125	25 6S 4 <M 52 B 25>	09.98-08.00		<b>N04</b>		
						<b>N36</b>		
Z 3 2.5i	2,5	141	25 6S 5 <M 54>	09.00-06.02		<b>N36</b>		
						<b>N04</b>		<b>510</b>
Z 3 2.8	2,8	142	28 6S 1/2 <M 52 B 28>	11.96-08.00		<b>N04</b>		
				11.96-09.00	WI1	<b>N36</b>		
				09.97-09.00	WI4	<b>N04</b>		
Z 3 3.0i	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	05.00-06.02		<b>N36</b>		
<b>Serie Z4 (E85;E86;E89)</b> Z 4 2.2i	2,2	125	22 6S 1 <M 54>	10.03-11.05		<b>N36</b>		
Z 4 2.5i	2,5	141	25 6S 5 <M 54>	10.02-11.05		<b>N36</b>		
Z 4 3.0i	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	10.02-11.05		<b>N36</b>		
<b>Serie Z8 Z 8</b>	5,0	294	50 8S 1 <S 62 B 50>	03.00-07.03		<b>N36</b>		
<b>Serie 1 (E81;E82;E87;E88)</b> 116i	1,6	85	N45 B16A <NG4>	09.04-12.11			<b>N12</b> <sup>1</sup>	










1) ELG, WI5












BMW ►




AUSTIN • BMW

	 //ccm	 kW	 Typ			 SUPER	 GAS	 SUPER 4	
<b>BMW (Fortsetzung)</b>									
<b>Serie 3 (E30) 316 i</b>	1,6	73-75	16 4E 1 <M 40 B 16>	09.91-06.94				<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
318 i	1,8	83-85	18 4E 1 <M 40 B 18>	04.89-06.94				<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
		103	18 4S 1 <M 42 B 18>	07.90-12.92			<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
320 i	2,0	95	20 6E E/20 6K A <M 20 B 20>	04.86-12.93				<b>503</b>	
325 i	2,5	126	25 6E 1/2 <M 20 B 25>	09.85-01.93			<b>N02</b>	<b>503</b>	
325 i, iX	2,5	125	25 6K 1 <M 20 B 25 Kat.>	12.86-12.93				<b>503</b>	
<b>Serie 3 (E36) M 3 3.0</b>	3,0	179	30 6S 2	09.93-12.96			<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
M 3 3.2	3,2	179	32 6S 2 <S 52 B 32>	10.95-08.99				<b>N01<sup>1</sup></b>	
316 g	1,6	64-75	16 4E 2 <M 43 B 16..Gas CNG>	09.95-09.00	WI4	<b>N04</b>			
316 i	1,6	73-75	16 4E 1 <M 40 B 16>; 16 4E 2 <M 43 B 16>	09.90-09.00				<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
	1,8	85	18 4E 1 <M 40 B 18>	10.91-10.94				<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
	1,9	77	19 4E 1 <M 43 B 19>	12.98-09.00			<b>N36</b>		
318 i	1,8	83-85	18 4E 1 <M 40 B 18>	12.90-02.94				<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
		85	18 4E 2 <M 43 B 18>	11.92-12.99				<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
		103	18 4S 1 <M 42 B 18>	09.93-09.96			<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				03.92-10.96	WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
	1,9	103	19 4S 1 <M 44 B 19>	09.95-08.98			<b>N04</b>	<b>510</b>	
				09.95-12.98	WI1	<b>N36</b>			
318 is	1,8	103	18 4S 1 <M 42 B 18>	03.93-12.96				<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
	1,9	103	19 4S 1 <M 44 B 19>	03.95-08.99				<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
318 ti	1,8	103	18 4S 1 <M 42 B 18>	09.94-08.95			<b>N04</b>		
				09.94-09.96	WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
	1,9	103	19 4S 1 <M 44 B 19>	12.95-08.99			<b>N04</b>		
				12.95-09.00	WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
320 i	2,0	95	20 6S 1/2 <M 50 B 20>	10.91-10.96			<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		110	20 6S 1/2 <M 50 B 20>	09.90-12.95				<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
			20 6S 2/3 <M 50 B 20>	03.93-12.99				<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
323 i, ti	2,4	140	24 6S 2 <M 52>	03.96-04.99				<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
	2,5	125	25 6S 3 <M 52 B 25>	10.94-09.99				<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
325 i, is	2,5	138	25 6S 1/2 <M 50 B 25>	04.91-08.95				<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
		141	25 6S 1/2 <M 50 B 25>	09.90-12.95			<b>N04</b>	<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
328 i	2,8	142	28 6S 1 <M 52 B 28>	03.95-12.99				<b>510</b>	
				10.94-12.99	WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
		148	28 6S 1 <M 52 B 28>	08.95-10.98				<b>510</b>	
					WI1	<b>N36</b>			
					WI4	<b>N04</b>			
<b>Serie 3 (E46) 316 i</b>	1,9	77	19 4E 1 <M 43 B 19>	04.98-09.02			<b>N36</b>		
316 i, ti	1,6	75/85	N40 B16A <NG4>; 16 4E 3 <M 43 B 16>	04.98-03.04			<b>N36</b>		
		85	N42 B18A <NG4>	06.01-03.04			<b>N36</b>		
318 i	1,9	87	19 4E 1 <M 43 B 19>	04.98-09.01			<b>N36</b>		
318 i A	1,9	88	M43TU	10.01→			<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
318 i, ti	2,0	105	N42 B20A <NG4>; N46 B20C.. <NG4>	09.01-05.05			<b>N36</b>		

								
<b>Serie 3 (E46) 320 i</b>	2,0	100	20 6S 4	04.98-09.00		<b>N36</b>		
		110	20 6S 4 <M 52 B 20>	04.98-09.01				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
	2,2	120-125	22 6S 1 <M 54>	09.00-08.06		<b>N36</b>		
323 i	2,4	135	24 6S 3 <M 52>	03.99-12.03		<b>N36</b>		
	2,5	125	25 6S 4 <M 52 B 25>	04.98-09.00			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				04.98-09.00	WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
325 i	2,5	137	25 6S 6 <M 56>	09.02-05.06		<b>N36</b>		
		141	25 6S 5 <M 54>	10.03-08.05			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				10.03-08.05	WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
325 ti, xi	2,5	141	25 6S 5 <M 54>	09.00-09.05		<b>N36</b>		
328 i	2,8	142	28 6S 2 <M 52 B 28>	04.98-09.00		<b>N36</b>		
330 i, xi	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	05.00-08.06		<b>N36</b>		
<b>Serie 3 (E90;E91;E92;E93) 316 i</b>	1,6	85	N45 B16A <NG4>	09.05-10.11			<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Serie 5 (E34) 518 g</b>	1,8	75-85	18 4E 2 <M 43 B 18..Gas CNG>	11.95-06.96	WI4	<b>N04</b>		
518 i	1,8	83-85	18 4E 1 <M 40 B 18>	09.89-12.94				<b>510</b>
				10.91-12.94	WI4	<b>N04</b>		
		85	18 4E 2 <M 43 B 18>	09.90-12.96	WI1	<b>N36</b>		<b>510</b>
					WI4	<b>N04</b>		
520 i	2,0	100	20 6S 1/2 <M50 B20>	10.90-12.94		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		110	20 6S 1/2 <M 50 B 20>	09.89-12.96				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
525 i, ix	2,5	141	25 6S 1 <M 50 B 25>	10.90-01.93		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			25 6S 1/2 <M 50 B 25>	09.89-12.96				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
530 i	3,0	160	30 8S 1 <M 60 B 30>	09.92-12.96			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
535 i	3,5	155	34 6K B <M 30 B 35>	01.88-12.94				<b>503</b>
540 i	4,0	210	40 8S 1 <M 60 B 40>	09.93-12.96			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				09.92-12.96	WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
<b>Serie 5 (E39) M 5</b>	5,0	294	50 8S 1 <S 62 B 50>	10.98-07.03		<b>N36</b>		
520 i	2,0	100-110	20 6S 3/4 <M 52 B 20>	09.95-06.03				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
	2,2	120-125	22 6S 1 <M 54>	09.00-05.04		<b>N36</b>		
523 i	2,4	135	24 6S 3 <M 52>	03.99-12.02		<b>N36</b>		
		140	24 6S 2 <M 52>	03.97-09.98				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
	2,5	125	25 6S 3 <M 52 B 25>	09.95-09.00				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
			25 6S 4 <M 52 B 25>	09.98-08.00		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
525 i	2,5	141	25 6S 5 <M 54>	09.00-05.04		<b>N36</b>		
528 i	2,8	142	28 6S 1 <M 52 B 28>	06.96-09.98			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
			28 6S 2 <M 52 B 28>	09.98-01.00			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
530 i	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	09.00-05.04		<b>N36</b>		
535 i	3,5	173-180	35 8S 1/2 <M 62 B 35>	01.96-07.03				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		

1) ELG, WI5



BMW



AUSTIN • BMW



**BMW (Fortsetzung)**

<b>Serie 5 (E39) 540 i</b>	4,4	210	44 8S 1/2 <M 62 B 44>	01.96-07.03				
				01.96-05.04	WI1	<b>N36</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
					WI4	<b>N04</b>		
<b>Serie 5 (E60;E61) 520 i</b>	2,2	125	22 6S 1 <M 54>	07.03-03.05		<b>N36</b>		
525 i	2,5	141	25 6S 5 <M 54>	09.03-08.05		<b>N36</b>		
530 i	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	07.03-03.05		<b>N36</b>		
545 i	4,4	245	N62 B44A <NGV8>	09.03-09.05		<b>N36</b>		
<b>Serie 6 (E63;E64) 645 i</b>	4,4	245	N62 B44A <NGV8>	01.04-09.05		<b>N36</b>		
<b>Serie 7 (E32) 730 i, iL</b>	3,0	136-145	30 6K A <M 30 B 30>	09.86-06.94				<b>503</b>
		160	30 8S 1 <M 60 B 30>	09.91-10.94				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
735 i, iL	3,4	155-162	34 6E C/K B <M 30 B 35>	09.86-12.92				<b>503</b>
740 i, iL	4,0	210	40 8S 1 <M 60 B 40>	09.91-10.94	WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
750 i, iL	5,0	220	50 12 A <M 70 B 50>	09.87-10.94				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
<b>Serie 7 (E38) 728 i, iL</b>	2,8	142	28 6S 1/2 <M 52 B 28>	09.95-10.01				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
730 i, iL	3,0	155-160	30 8S 1 <M 60 B 30>	06.94-12.96				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
735 i, iL	3,5	173-175	35 8S 1/2 <M 62 B 35>	09.94-10.01				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
740 i, iL	4,0	210	40 8S 1 <M 60 B 40>	06.94-06.96	WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
	4,4	210	44 8S 1/2 <M 62 B 44>	01.96-08.01				<b>510</b>
				01.96-08.98		<b>N04</b>		
				01.96-08.01	WI1	<b>N36</b>		
750 i, iL	5,4	240	54 12 1/2 <M 73 B 54>	06.94-06.01	WI1	<b>N36</b>		
<b>Serie 7 (E65;E66) 730 i, Li</b>	3,0	170	30 6S 3 <M 54>	03.03-03.05		<b>N36</b>		
735 i, Li	3,6	200	N62 B36A <NGV8>	11.01-03.05		<b>N36</b>		
745 i, Li	4,4	245	N62 B44A <NGV8>	11.01-03.05		<b>N36</b>		
		248	N62 B44A <NGV8>	05.02-10.08			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
760 i, Li	6,0	327	N73 B60... <NGV12>	12.02-10.08		<b>N36</b>		
<b>Serie 8 (E31) 840 Ci</b>	4,4	210	44 8S 1 <M 62 B 44>	09.94-12.99	WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
840 i	4,0	210	40 8S 1 <M 60 B 40>	04.93-03.96				<b>510</b>
				04.93-03.96	WI1	<b>N36</b>		
					WI4	<b>N04</b>		
850 Ci	5,4	240	54 12 1 <M 73 B 54>	03.94-12.99		<b>N36</b>		
850 CSI	5,6	280	56 12 1 <M 70 B 56>	08.92-10.96				<b>509</b>
					WI1	<b>N36</b>		
850 i, Ci	5,0	220	50 12 A <M 70 B 50>	07.89-12.94				<b>510</b>
					WI1	<b>N36</b>		

**CHRYSLER**


<b>Neon 1.6 i 4x4</b>	1,6	85	EJD	01.01-12.05			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.8, i 16V	1,8	85/91	EBD	09.97-12.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
2.0 i 16V	2,0	98	ECB	06.94-12.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		107-109	ECC	06.94-08.99		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		112	ECH	09.00-12.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>PT Cruiser 1.6</b>	1,6	85	EJD	10.02-12.07			<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Stratus 2.0 i 16V</b>	2,0	96-98	ECB, ECO <C MPI>	08.95-04.01		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
2.4 i 16V	2,4	118	EDZ <X MPI>; EDZ, EDO <X MPI>	08.95-04.01		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
2.5 i 24V	2,5	118/120	EEB <H MPI>	08.95-04.01		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Voyager 2.0 i</b>	2,0	98	ECO, ECB	08.96-12.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
2.4, i	2,4	110	EDZ; EDZ, EDO <DOHC>	01.96-12.00		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
2.5 i	2,5	72-74	EDM <EFI>	01.88-12.95				<b>519</b>
3.0 i	3,0	104-108	A EFi <EFA>	01.88-09.93				<b>519</b>



## CITROEN

<b>AX 1.0</b>	1.0	32-34	C1A <TU9>	10.86-06.92	<b>N01</b>		<b>510</b>
1.0i	1.0	31-33/37	CDY Kat. <TU9M>; CDZ Kat. <TU9M>	07.92-12.98	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.1, i	1.1	40-44	HDZ Kat. <TU1M>; H1A <TU1>	10.86-05.92	<b>N01</b>		<b>510</b>
1.1i	1.1	44	HDY Kat. <TU1M>	06.92-06.98	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4, GT	1.4	55/62-65	K2A <TU3S>; K2B <TU3S>; K2D (Gußmot.) <TU3F2>	10.87-08.93	<b>N01</b>		<b>510</b>
1.4i	1.4	55	KDX Kat. (Gußmot.) <TU3FM>	01.93-12.96	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		55-58/66/69-70	KDY Kat. <TU3M>; KDY Kat. (Gußmot.) <TU3FM>; KDZ Kat. <TU3M>; KFY Kat. <TU3FJ>; KFZ Kat. <TU3FJ>	06.88-12.98	<b>N01</b>		<b>510</b>
<b>Berlingo 1.1 i</b>	1.1	44	HDY <TU1M+>; HDZ <TU1M+>; HFX <TU1JP>	07.96-11.02 06.00-04.08	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4, i	1.4	51/55	KFX <TU3JP>; K5A <TU3.2TR/K>	07.96-11.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4i	1.4	55	KFW <TU3JP/L4>; KFW <TU3JP/TU3A>	06.00-11.02 11.02-03.10	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6, i 16V, 16V	1.6	66/80	NFR <TU5JP4B>; NFU <TU5JP4>	06.00-11.11			<b>522</b>
1.8i	1.8	66	LFX <XU7JB>	03.97-11.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>BX 14, i</b>	1.4	49-52/55	KDY Kat. <TU3M/Z>; K1F <TU3A/N>; K1G <TU3A/K>; K2D <TU3.2/K>	07.86-12.94	<b>N01</b>		<b>510</b>
15	1.6	53	B1E <XU51C/W>	09.87-12.94	<b>N01</b>		<b>510</b>
16, i	1.6	58/64/65/67/83-85	BDY Kat. <XU5M>; B1A/E, B1F <XU51C/K>; B2C <XU52C/K>; B6D, B6E <XU5JA/K>; 171D <XU5STR>	07.87-12.94	<b>N01</b>		<b>510</b>
19, i	1.9	75-77/79/88/90	DFZ Kat. <XU9J1/Z>; DKZ Kat. <XU9JAZ>; D2E, D2F <XU92C>; D6D <XU9J2/K>	07.87-12.94	<b>N01</b>		<b>510</b>
19i	1.9	80	DDZ Kat. <XU9M/Z>	06.88-12.94	<b>N01</b>		<b>510</b>
19i 16S	1.9	108	DFW Kat. <XU9J4/Z>	03.88-03.93	<b>N20</b>		
<b>CX 20</b>	2.0	74-78	829 A5, J6RA500	07.82-12.92	<b>N10</b>		<b>514</b>
22	2.2	83-85	J6T A500	07.85-12.92	<b>N29</b>		
<b>C2 1.1</b>	1.1	44	HFX <TU1JP/TU1A>	09.03-12.09	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4	1.4	55	KFV <TU3JP/TU3A>	09.03-12.09	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6, VTS	1.6	80/90	NFS <TU5JP4S>; NFU <TU5JP4>	09.03-12.09			<b>522</b>
<b>C25 25 E 1.8</b>	1.8	49-51	XM7T <169B>	11.81-03.94	<b>N02</b>		<b>503</b>
25 E 2.0	2.0	55-63	XN1T <170A/B>; XN1TA <170C/D>	09.81-03.94	<b>N02</b>		<b>503</b>
<b>C3 1.1</b>	1.1	44	HfV <TU1AE5>	09.09→	<b>N01</b>		
1.1i	1.1	44	HFX <TU1A>; HFX <TU1JP>	09.05-09.09 01.02-08.05	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4i	1.4	54	KFV <TU3A/TU3JP>; KFV <TU3JP>	09.05-09.09 01.02-08.05	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1.6	80	NFU <TU5JP4>	01.02-05.09			<b>522</b>
<b>C3 Pluriel 1.4</b>	1.4	55	KFV <TU3JP>	05.03-10.12	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 16V	1.6	80	NFU <TU5JP4>	05.03-10.12			<b>522</b>
<b>C4 1.6</b>	1.6	80	NFU <TU5JP4>	11.04-07.08			<b>522</b>
1.6 16V	1.6	80	NFU <TU5JP4>	11.10→			<b>522</b>
2.0	2.0	100	RFN <EW10J4>; <EW10A>; RFJ <EW10A>	11.04-10.05 07.11→ 11.04-07.08	<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>C4 Picasso 1.8</b>	1.8	92	6FY <EW7A>	10.06-12.11			<b>522</b>
2.0	2.0	103	RFJ <EW10A>	10.06-10.08			<b>522</b>
<b>C5 1.8, i</b>	1.8	92	6FY <EW7A>	09.05-01.11			<b>522</b>
1.8i, i 16V	1.8	85	6FZ <EW7J4>	03.01-09.05	<b>N28</b>		<b>522</b>
2.0, i	2.0	103	RFJ <EW10A>	10.04-01.10			<b>522</b>
2.0i 16V	2.0	100	RFN <EW10J4>	03.01-09.04	<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>CB 2.0 16V</b>	2.0	100/103	RFJ <EW10A>; RFN <EW10J4>	06.02-05.10			<b>522</b>
2.2 16V	2.2	116	3FZ <EW12J4>	06.02-05.06	<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>Evasion 1.8i</b>	1.8	72-74	LFW <XU7JP>	09.96-07.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i, i 16V	2.0	89-90/97-99	RFU <XU10J2>; RFV <XU10J4R>	06.94-07.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i Turbo	2.0	108-110	RGX <XU10J2TE>	06.94-07.02		<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>










1) ELG, W15



CITROEN ►



CHRYSLER • CITROEN

	 //ccm	 kW	 Typ			 SUPER	 GAS	 SUPER 4
<b>CITROEN (Fortsetzung)</b>								
<b>Evasion 2.0i, 16V</b>	2,0	89-90/97-99	RFU <XU10J2>; RFV <XU10J4R>	06.94-07.02		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i 16V	2,0	100	RFN <EW10J4>	04.00-07.02		<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>Jumper 2.0, i</b>	2,0	79/80	RFL <XU10J2>; RFW <XU10J2U>; R5B <XU102C>	02.94-05.06		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Jumpy 1.6i</b>	1,6	58	220 A2.000 <1580 SPI>	10.95-01.07		<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.0i, 16V	2,0	100/103	RFH <EW10A>; RFN <EW10J4>	04.00→				<b>522</b>
<b>Nemo 1.4</b>	1,4	54	KFV <TU3A>	02.08→		<b>N01</b>		<b>510</b>
<b>Saxo 1.0i</b>	1,0	33/37	CDY <TU9M>; CDZ <TU9M>	02.96-09.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.1i	1,1	40-44	HDY <TU1M+>; HDZ <TU1M+>; HFX <TU1JP>	02.96-09.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4i	1,4	55	KFW <TU3JP/L4>; KFX <TU3JP>	02.96-09.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	74	NFT <TU5JP/L4>	06.00-09.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.6i, i 16V	1,6	65-66/87-88	NFX <TU5J4>; NFZ <TU5JP>	02.96-09.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Xantia 1.6i</b>	1,6	65-66	BFZ <XU5JP/Z, L3>	03.93-01.98		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		66	BFZ <XU5JP/L3>	03.98-12.01		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i	1,8	70-71	L6A <XU7JP/K>	03.93-01.98		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i, i 16V	1,8	66/74-76/81	LFX <XU7JB>; LFX <XU7JB/L3>; LFY Kat. <XU7JP4/L3>; LFY <XU7JP4>; LFZ Kat. <XU7JP/Z, L3>	03.93-12.01		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i, 16V	1,8	66/74-76/81	LFX <XU7JB>; LFX <XU7JB/L3>; LFY Kat. <XU7JP4/L3>; LFY <XU7JP4>; LFZ Kat. <XU7JP/Z, L3>	03.93-12.01		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0, i, i 16V	2,0	89-90/97-99/110-114	RFV <XU10J4R>; RFX Kat. <XU10J2C/Z, L3>; RFX <XU10J2C/L3>; RFY, RFT <XU10J4/Z, L3>	03.93-12.01		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i	2,0	91-92	R6D <XU10J2C/K>	03.93-01.98		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i Turbo	2,0	108-110	RGX <XU10J2CTE>	05.95-01.98		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
			RGX <XU10J2TE>	12.97-12.01			<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
3.0i	3,0	140	XFZ <ES9J4>	10.96-12.01			<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>XM 2.0</b>	2,0	85	R2A <XU102C>	05.89-06.94		<b>N01</b>		<b>510</b>
2.0i	2,0	79-81	RDZ Kat. <XU10MZ>	05.89-06.94		<b>N01</b>		<b>510</b>
		89-90	RFZ Kat. <XU10J2Z>	05.89-06.94		<b>N01</b>		<b>510</b>
		90-96	R6A <XU10J2>	07.94-10.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			R6A <XU10J2K>	05.89-06.94		<b>N01</b>		<b>510</b>
2.0i Turbo	2,0	104-107	RGY <XU10J2TE/Z>	09.92-06.94		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
		108-110	RGX <XU10J2TE>; RGY <XU10J2TE>	07.94-10.00			<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
2.0i 16V	2,0	97-99	RFV <XU10J4R>	07.94-10.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
3.0i	3,0	140-143	XFZ <ES9J4>	07.94-10.00			<b>N01<sup>1</sup></b>	
3.0i, i 24V	3,0	123-125/147	SFZ, S6A <ZPJ>; SKZ <ZPJ4>	05.89-06.93		<b>N20</b>		
			UFY <ZPJ>; UFZ <ZPJ>; UKZ <ZPJ4>	06.93-12.97		<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Xsara 1.4i</b>	1,4	55	KFW <TU3JP>	09.00-12.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			KFX <TU3JP>	07.97-08.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	65-66	NFZ <TU5JP>	07.97-08.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i 16V	1,6	80	NFU <TU5JP4>	09.00-03.10				<b>522</b>
1.8i, i 16V	1,8	66/74-75/81-82	LFX <XU7JB>; LFY <XU7JP4>; LFZ <XU7JP>; L6A <XU7JP>	07.97-08.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i 16V	2,0	97	RFV <XU10J4R>	07.97-08.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		100	RFN <EW10J4>	09.00-01.07				<b>522</b>
		120-123	RFS <XU10J4RS>	07.97-08.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		120	RFS <XU10J4RS>	09.00-12.05		<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
<b>Xsara Picasso 1.6i</b>	1,6	66/74	NFV <TU5JP/L4>; NFZ <TU5JP/L3>	01.00-04.10		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i 16V	1,6	80	NFU <TU5JP4>	09.05-04.10				<b>522</b>
			N6A <TU5JP4>	03.05-04.10				<b>522</b>
1.8i	1,8	85	6FZ <EW7J4>	01.00-04.10		<b>N28</b>		<b>522</b>
2.0i 16V	2,0	100	RF... <EW10J4>	03.01-04.10		<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>ZX 1.1</b>	1,1	40-44	H1A, H1B <TU1/K>	03.91-08.96		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.1i	1,1	44	HDY Kat. <TU1M>; HDY <TU1M+>; HDZ <TU1M+>	04.94-06.97		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4	1,4	55	K2D <TU3.2/K>	03.91-08.93		<b>N01</b>		<b>510</b>
			K5A <TU3.2/Z>	09.93-12.95		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4i	1,4	55	KDX Kat. <TU3MC/Z>; KDY, HDY Kat. <TU3M/Z>; KFX <TU3JP>	03.91-10.97		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	65-66	BDY Kat. <XU5M/4Z>	03.91-12.94		<b>N01</b>		<b>510</b>
			BFZ Kat. <XU5JP>; NFZ <TU5JP>	07.93-10.97		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i, i 16V	1,8	74-76/81	LFY <XU7JP4>; LFZ Kat. <XU7JP>; L6A <XU7JP>	07.92-02.98		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.9i	1,9	88-90/93-96	DKZ, DFY Kat. <XU9JAZ>; D6E <XU9JA/K>	03.91-10.97		<b>N01</b>		<b>510</b>



ZX 2.0i, i16V	2,0	89-90/ 110-114/ 120-122	RFS <XU10J4RS>; RFX Kat. <XU10J2CZ>; RFY, RFT Kat. <XU10J4Z>; R6D <XU10J2>	07.92-10.97		N01	N12 <sup>1</sup>	510
---------------	-----	-------------------------------	---	-------------	--	-----	------------------	-----


## DAEWOO

<b>Evanda 2.0i</b>	2,0	96	T20SED	03.03-01.05		N03	N01 <sup>1</sup>	520
<b>Kalos 1.2</b>	1,2	53	B12S1 <LQ5>	04.03-01.05		N11	N02 <sup>1</sup>	504
1.4	1,4	61	F14S3	09.02-01.05		N07	N02 <sup>1</sup>	503
		69	F14D3	04.03-01.05		N06	N12 <sup>1</sup>	510
<b>Lacetti 1.4i</b>	1,4	70	F14D3	03.04-01.05		N06	N12 <sup>1</sup>	510
1.6i	1,6	80	F16D3 <L44>	03.04-01.05		N06	N12 <sup>1</sup>	510
1.8i	1,8	90	T18SED	03.04-01.05		N03	N01 <sup>1</sup>	520
<b>Lanos 1.4i</b>	1,4	55	A14SMS <E-TEC>	04.97-09.03		N07	N02 <sup>1</sup>	503
1.5i	1,5	63/74	A15SMS; A15SMS <E-TEC>	11.96-09.03		N07	N02 <sup>1</sup>	503
1.6i	1,6	78	A16DMS <L44>	04.97-09.03		N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Matiz 0.8i</b>	0,8	38	F8CV	04.98-01.05		N11	N02 <sup>1</sup>	504
1.0i	1,0	47	B10S	01.03-01.05		N11	N02 <sup>1</sup>	504
<b>Nexia 1.5i</b>	1,5	44/52/ 55-57	G15MF	12.94-08.97		N07	N02 <sup>1</sup>	503
		66-67	A15MF	11.94-10.96		N06	N12 <sup>1</sup>	510
<b>Nubira 1.6i</b>	1,6	76-78/80	A16DMS <L44>; F16D3 <L44>	09.97-01.05		N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.8i	1,8	90	T18SED <L84>	07.03-01.05		N03	N01 <sup>1</sup>	520
2.0i	2,0	98	X20SED <L88>	09.97-09.99		N03	N01 <sup>1</sup>	520
				08.99-06.03		N01	N12 <sup>1</sup>	510
<b>Rezzo 1.6i</b>	1,6	74-77	A16DMS <L44>	09.00-01.05		N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.8i	1,8	71-77	A18DMS	09.00-01.05		N07	N02 <sup>1</sup>	503
2.0i	2,0	88-89	T20SED	09.00-01.05		N03	N01 <sup>1</sup>	520

## DAIHATSU

<b>Applause 1.6</b>	1,6	66-67	HDCF	06.89-07.97		N06	N12 <sup>1</sup>	510
		71	HDF	06.89-06.92		N06		510
1.6i	1,6	73	HDE <Kat.>	09.97-04.00		N06	N12 <sup>1</sup>	510
		77	HDE <Kat.>	06.89-07.97		N06	N12 <sup>1</sup>	510
			HEE	06.89-12.99		N04		510
		88	HDE	06.89-05.00				510
1.6i 4WD	1,6	77	HDE	06.89-12.99		N04		510
			HDE <Kat.>	06.89-07.97		N06		510
		88	HDE	06.89-04.94		N06		510
<b>Charade 1.0</b>	1,0	38	CB	11.90-12.92		N11		504
				05.93-10.95		N11	N02 <sup>1</sup>	504
			CB23	11.90-12.92		N11		504
1.0i	1,0	40	CB <Kat.>	08.90-12.92		N11		504
1.0i Turbo	1,0	77	CB	01.87-01.93		N15		507
1.3	1,3	60-66	HCC	11.90-12.92		N06		510
1.3i	1,3	44-62	HC <Kat.>	01.93-11.99		N06	N12 <sup>1</sup>	510
		62	HCE	11.90-12.92		N06		510
			HCE <Kat.>	01.93-09.00		N06	N12 <sup>1</sup>	510
		66	HCE <Kat.>	11.90-12.92		N06		510
		67	HCE	01.93-03.00		N06	N12 <sup>1</sup>	510
		69	HCE	01.88-01.93		N06	N12 <sup>1</sup>	510
1.3i 4WD	1,3	69	HCE	01.88-01.93		N06		510
1.5i	1,5	66	HEE <Kat.>	01.97-04.00		N06	N12 <sup>1</sup>	510
1.5i, i4WD	1,5	71-74	HEEG	07.93-03.00		N06		510
1.6i	1,6	77	HDE <Kat.>	01.93-09.00		N06	N12 <sup>1</sup>	510
		92	HDEG	07.93-07.98		N06		510
<b>Copen 1.3</b>	1,3	64	K3VE	10.05→		N37	N12 <sup>1</sup>	510
<b>Cuore 1.0i</b>	1,0	43	EJ	03.03-12.07		N03	N01 <sup>1</sup>	510
1.0i 12V	1,0	40-41	EJDE	10.98-12.02		N23	N01 <sup>1</sup>	510
			EJVE	07.00-03.03		N03	N01 <sup>1</sup>	510
850	0,8	31-32	ED20	08.94-12.99		N19	N15 <sup>1</sup>	504
<b>Feroza 1.6i 16V 4WD</b>	1,6	70	HDE	10.88-10.99		N06		510
			HDE <Kat.>	05.92-10.99		N06	N12 <sup>1</sup>	510
1.6 4WD	1,6	63	HDC	10.88-10.99		N06	N12 <sup>1</sup>	510
<b>Gran Move 1.5i 16V</b>	1,5	66	HEEG	11.96-03.00		N06	N12 <sup>1</sup>	510
1.6	1,6	67	HDEP	05.98-07.02		N06	N12 <sup>1</sup>	510










1) ELG, W15












DAIHATSU • FIAT ►




DAEWOO • DAIHATSU • FIAT

								
	l/ccm	kW	Typ			SUPER	GAS	SUPER 4
<b>DAIHATSU (Fortsetzung)</b>								
<b>Hijet</b> 0.7, i 4WD, 4WD	0,7	32/34	EFGS; EFZS	12.95-12.98		<b>N01</b>		<b>510</b>
0.7 i, i 4WD	0,7	31/32	EFES	08.92-12.95		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.0, i	1,0	33/35	CB41; CB42	12.92-05.98		<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.3 16V	1,3	48	HCE SOHC	05.98→		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Move</b> 0.7	0,7	38	EFGL	08.95-09.98		<b>N04</b>		<b>510</b>
0.7 i	0,7	33	EFSE	10.98-10.00		<b>N06</b>		<b>510</b>
		43	EFVE	10.02-09.06		<b>N04</b>		<b>510</b>
0.7 i 4WD	0,7	43	EFVE					
			Org.-Nr. LA-L160S, Org.-Nr. ABA-L160S	10.02-09.06		<b>N04</b>		<b>510</b>
1.0 i 12V	1,0	40,5	EJDE	10.98-09.02		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			EJVE	07.00-09.02		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
850	0,9	31	ED20	01.97-12.00		<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
<b>Sirion I</b> 1.0 12V, 12V 4WD	1,0	41/43	EJDE; EJVE	04.98-05.00		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.3 16V 4WD, 16V 4x4	1,3	75	K3VE	08.00-07.04		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Sirion II</b> 1.3, 4WD	1,3	67	K3VE	10.04-06.07		<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Terios</b> 1.3 i	1,3	63	K3VE	05.00-12.05		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.3 i 4WD	1,3	61	HCEJ	03.97-05.00		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		63	K3VE	05.00-12.05		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				01.06→		<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Trevis</b> 1.0	1,0	43	EJVE	08.06→		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>YRV</b> 1.0, 4WD	1,0	47	EJ	08.00-07.05		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.3, 4WD	1,3	64	K3	08.00-07.05		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>FIAT</b>								
<b>Barchetta</b> 1.8 i.e. 16V	1,8	96	183 A 1.000 <M1>; 188 A 6.000 <M2>	01.95-02.05		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Brava</b> 1.4 12V	1,4	55	182 A5.000 <M2>	10.95-10.98		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		59	182 A3.000 <M1>	10.95-10.98		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 16V	1,6	66	182 A6.000 <M4>	10.95-10.98		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		75/76/77	182 A4.000 <M3>; 182 A4.000 <M5>; 182 A4.027 <M5>; 182 A4.027 <M6>	10.95-09.01		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		75/77	182 B6.000 <M8>	01.99-12.01		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 16V	1,8	83	182 A2.000 <M6>; 182 A2.000 <M10>	10.95-09.01		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Bravo</b> 1.4 12V	1,4	55	182 A5.000 <M2>	10.95-10.98		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		59	182 A3.000 <M1>	10.95-10.98		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 16V	1,6	66	182 A6.000 <M4>	10.95-04.98		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		75	178 A8.011 <M6>	11.98-09.01		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
			182 A4.000 <M3>; 182 A4.000 <M5>	10.95-09.01		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			182 B6.000 <M8>	08.00-09.01		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 16V	1,8	83	182 A2.000 <M5>; 182 A2.000 <M10>	10.95-09.01		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 20V	2,0	108	182 A1.000 <M6>	10.95-10.98		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		113	182 B7.000 <M15>	11.98-09.01			<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
<b>Cinquecento</b> 1.1 i.e	1,1	40	176 B2.000 <M6>	10.94-07.98		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
700	0,7	22	170 A.046 <M4>	10.92-07.98		<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		23	170 A.000 <M1>	07.91-10.92		<b>N02</b>		<b>503</b>
900	0,9	29	170 A1.000 <M7>	07.91-07.98		<b>N02</b>		<b>503</b>
		31	170 A1.000 <M2>	10.91-07.98		<b>N02</b>		<b>503</b>
900 i.e	0,9	30	170 A1.046 <M3>	10.91-07.98		<b>N19</b>		<b>504</b>
			170 A1.046 <M5>	07.91-07.98		<b>N19</b>		<b>504</b>
<b>Coupé</b> 1.8 16V	1,8	96	183 A1.000 <M1>	10.96-09.00		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 20V	2,0	108/113	182 A1.000 <M2>; 182 B3.000 <M4>	10.96-09.00		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 20V Turbo	2,0	162	175 A3.000 <M3>	10.96-09.00			<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
<b>Croma</b> 1.8 i.e.	1,8	103	939 A4.000 <M41>	06.05-12.10			<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Doblo</b> 1.2 i.e. 8V	1,2	48	223 A5.000 <M1>					
			Mot.-Nr. →2533528	07.00-09.05		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i.e. 16V	1,6	76	182 B6.000 <M5/M10>	10.01-09.05		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i.e. 16V Bipower	1,6	68-76	182 B6.000 <M6/M11>; 182 B6.000 <M26>	01.03-12.10			<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Doblo Cargo</b> 1.2 i.e. 8V	1,2	47	223 A5.000 <M1>					
			Mot.-Nr. →2533528	07.00-09.05		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i.e. 16V	1,6	76	182 B6.000 <M5/M10>	10.01-09.05		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i.e. 16V Bipower	1,6	68-76	182 B6.000 <M6/M11>; 182 B6.000 <M26>	01.03-12.10			<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Ducato</b> 2.0	2,0	79	R5B <M2>	03.94-03.02		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0, Maxi, 4x4	2,0	55/63	170 B (XN1T) <M1>; 170 C (XN1TA) <M2>; 170 D (XN1TA) <M3>; 170D <M3>	07.90-02.94		<b>N02</b>		<b>503</b>
2.0 i.e.	2,0	80	RFW <M1>	03.94-02.95		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
				03.95-03.02		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
		81	RFL <M1>	04.02-08.06		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 i.e. Bipower CNG	2,0	80	RFW <M1>	03.94-03.02			<b>N01<sup>1</sup></b>	

								
<b>Ducato</b> 2.0 i.e. Bipower CNG, i.e. Bipower CNG 4x4, i.e. Bipower LPG, i.e. Bipower LPG 4x4	2,0	71-81	RFL <M1>	04.02-08.06			N01 <sup>1</sup>	
2.0 i.e., i.e. 4x4	2,0	81	RFL <M2/DECAT.>	04.02-08.06			N01	N12 <sup>1</sup> 510
<b>Fiorino</b> 1.3	1,3	49	146 A5.000 <M3>	09.93-12.01			N02	N15 <sup>1</sup> 503
1.4	1,4	54	KFV <M11 - Euro 4>	12.07→			N01	N12 <sup>1</sup> 510
1.4 i.e.	1,4	49	146 D5.000 <M4>	06.95-12.01			N01	N12 <sup>1</sup> 509
			146 C5.000 <M1>	09.93-06.95			N02	N15 <sup>1</sup> 504
1.6 i.e.	1,6	55	146 C6.000 <M2>	09.93-06.95			N15	
			146 D6.000 <M5>	06.95-12.01			N12	N27 <sup>1</sup>
<b>Marea</b> 1.4 i 12V	1,4	59	182 A3.000 <M1>	10.96-02.99			N04	N12 <sup>1</sup> 510
1.6 i 16V	1,6	76	182 A4.000 <M2>; 182 A4.000 <M5>; 182 B5.098 <M6>; 182 B5.098 <M7>; 182 B6.000 <M8>	10.96-12.02			N08	N01 <sup>1</sup> 510
1.6 i 16V BI-Power	1,6	68-76	185 A3.000 <M5>; 185 A3.000 <M7>	10.97-09.02				N08 <sup>1</sup>
1.8 i 16V	1,8	83	182 A2.000 <M3>; 182 A2.000 <M10>	10.96-09.02			N04	N12 <sup>1</sup> 510
2.0 i 20V	2,0	108	182 A1.000 <M4>	10.96-02.99			N04	N12 <sup>1</sup> 510
		110	185 A8.000 <M16>	08.00-12.02			N04	N12 <sup>1</sup> 510
		113	182 B7.000 <M15>	03.99-12.02				N27 <sup>1</sup> 512
2.0 i 20V S.W.	2,0	94-103	182 A1.011 <M6>	10.98-09.02				512
<b>Multipia</b> 1.6 Blupower	1,6	70	182 B6.000 <M3>	04.02-12.10			N08	
			186 A3.000 <M3>	01.99-03.02			N08	
1.6 16V	1,6	76	182 A4.000 <M1>	01.99-12.10			N08	N01 <sup>1</sup> 510
			182 B6.000 <M4>	09.00-12.10			N08	N01 <sup>1</sup> 510
1.6 16V Bipower CNG	1,6	68-76	186 A4.000 <M2>	01.99-10.00				N08 <sup>1</sup>
1.6 16V Bipower CNG, 16V LPG	1,6	68-76	182 B6.000 <M8>; 182 B6.000 <M9>	01.01-12.10				N08 <sup>1</sup>
<b>Pallo</b> 1.2 i.e., i.e. 8V	1,2	44	178 B5.000 <M7>; 178 B5.000 <M11>; 178 C4.066 <M6>	03.99-02.02			N08	N01 <sup>1</sup> 510
1.2 i.e. 8V	1,2	44	188 A4.000 <M6>	10.01→			N08	N01 <sup>1</sup> 510
1.4 i.e.	1,4	51	178 B2.000 <M15>; 178 B2.000 <M17>; 178 B2.016 <M16>	11.97-06.01			N03	N01 <sup>1</sup> 510
1.5 MPI	1,5	62,5	178 E5.022 <M15>	07.03-11.06			N01	509
1.6 i.e. 8V	1,6	69	178 C8.098 <M20>	06.01-09.02			N04	N12 <sup>1</sup> 510
1.6 i.e. 16V	1,6	74/76	176 D2.011 <M27>	02.00→			N01	N12 <sup>1</sup> 509
		76	178 B3.000 <M25>; 178 C7.098 <M7>	11.97→			N08	N01 <sup>1</sup> 510
			182 B6.000 <M20>; 182 B6.000 <M21>; 182 B6.000 <M28>	01.01→			N08	N01 <sup>1</sup> 510
75 1.2 i.e.	1,2	54	178 B5.000 <M1>	09.97-09.01			N01	N12 <sup>1</sup> 510
75 1.2 i.e., 1.2 i.e. 8V	1,2	54	188 A4.000 <M6>; 188 A4.000 <M9>	08.00-09.04			N08	N01 <sup>1</sup> 510
100 1.6 i.e. 16V	1,6	76	178 B3.000 <M2>; 182 B6.000 <M21>; 182 B6.000 <M28>	09.97-09.04			N08	N01 <sup>1</sup> 510
<b>Panda</b> 1.1 i.e.	1,1	40	187 A1.000 <M1>					
			Mot.-Nr. →2533528	10.03-12.09			N08	N01 <sup>1</sup> 510
1.2 i.e., i.e. 4x4	1,2	44	188 A4.000 <M5>					
			Mot.-Nr. →2533528	10.03-12.09			N08	N01 <sup>1</sup> 510
1.2 i.e. Natural Power	1,2	38-44	188 A4.000 <M4>					
			Mot.-Nr. →2533528	12.06-12.09				N08 <sup>1</sup>
1.2 i.e., 4x4	1,2	44	188 A4.000 <M5>					
			Mot.-Nr. →2533528	10.03-12.09			N08	N01 <sup>1</sup> 510
750	0,8	25	141 B.000 <M1>	07.90-07.92			N02	503
750 fire	0,8	25	156 A4.000 <M2>	07.90-12.92			N01	509
900	0,9	33	146 A.048 <M4>	07.90-03.92			N02	503
900 i.e.	0,9	29	1170 A1.046 <M10>	04.92-10.95			N19	N15 <sup>1</sup>
				11.95-09.03			N08	N01 <sup>1</sup> 510
1000	1,0	33	156 A2.100 <M6>	07.90-03.97			N01	509
1000 , Selecta	1,0	33/35	156 A2.000 <M5>	07.90-10.95				N12 <sup>1</sup>
				07.90-03.97			N01	510
1000 i.e.	1,0	33	141 C2.000 <M11>	01.95-10.95			N01	N12 <sup>1</sup> 510
1000 i.e., i.e. 4x4	1,0	33	156 A2.246 <M2>; 156 A2.246 <M7/M16>	07.90-10.95			N01	N12 <sup>1</sup> 510
1000 4x4	1,0	37	156 A3.000 <M1>	07.90-12.95			N01	509
1100 i.e., i.e. Selecta, i.e. 4x4	1,1	37/40	156 C.046 <M3>; 156 C.046 <M9>; 176 B2.000 <M4>	07.90-10.95			N01	N12 <sup>1</sup> 510
			176 B2.000 <M12>; 187 A1.000 <M15>	01.95-09.03			N08	N01 <sup>1</sup> 510

1) ELG, W15



FIAT ▶



DAEWOO • DAIHATSU • FIAT




FIAT (Fortsetzung)							
<b>Punto 1.2 Bipower</b>	1,2	44	188 A4.000 <M4> Mot.-Nr. →2533528	07.03-12.10			
1.2 i 8V	1,2	44	188 A4.000 <M1/M2/M3> 188 A4.000 <M1/M2> Mot.-Nr. →2533528	07.99-06.03	<b>N08</b>	<b>N08</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.2 i 8V Bipower	1,2	59	188 A4.000 <M4/CF3>	11.02-06.03	<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.4 i.e. Turbo	1,4	96/98	176 A4.000 <M1>; 176 B6.000 <M2>; 176 B6.000 <M5>	08.93-08.99	<b>N12</b>	<b>N27</b> <sup>1</sup>	<b>512</b>
1.8 i 16V, i.e. 16V	1,8	96	183 A1.000 <M10>; 188 A6.000 <M11>; 188 A6.000 <M15>	07.99-12.10	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
55 1.1 i.e.	1,1	40	176 A6.000 <M1>; 176 A6.000 <M6>; 176 B2.000 <M1>; 176 B2.000 <M6>	08.93-08.99	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
60 1.2 i.e., Selecta	1,2	43/44	176 A7.000 <M2>; 176 B1.000 <M5>; 176 B4.000 <M2>; 176 B4.000 <M7>	08.93-08.99	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
75 1.2 i.e.	1,2	54	176 A8.000 <M3>	08.93-08.99	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
90 1.6 i.e.	1,6	65	176 A9.000 <M4>	01.94-04.97	<b>N12</b>	<b>N27</b> <sup>1</sup>	<b>512</b>
<b>Qubo 1.4</b>	1,4	54-55	KFV <M11 - Euro 4>	09.08 →	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>Scudo 1.6 i</b>	1,6	58	220 A2.000 <M1>	10.95-05.00	<b>N12</b>	<b>N27</b> <sup>1</sup>	<b>512</b>
2.0 16V	2,0	100	RFN <M10>	05.00-01.07	<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>Seicento 900</b>	0,9	29	1170 A1.046 <M1>	03.98-12.03	<b>N19</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
1100	1,1	40	176 B2.000 <M2-SPI> 187 A1.000 <M3-MPI> Mot.-Nr. →2543171	03.98-12.03	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>Stilo 1.6 16V</b>	1,6	76	182 B6.000 <M10> 192 B3.000 <M55>	10.01-12.07	<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.6 16V Natural Power	1,6	76	182 B6.000 <M8>	07.05-12.07		<b>N01</b> <sup>1</sup>	
1.8 16V	1,8	98	192 A4.000 <M20>	04.06-12.07	<b>N08</b>		
2.4 20V	2,4	125	192 A2.000 <M30>	10.01-12.07	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>Strada 1.2 MPI 8V</b>	1,2	44/54	178 B5.000 <M1>; 188 A4.000 <M2>; 188 A4.000 <M3>	03.99-06.05	<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>Tipo 1.1 i.e.</b>	1,1	37	156 C.046 <M6>	10.94-10.95	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.4	1,4	52	159 A2.000 <M2>	03.93-10.95	<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
1.4 i.e.	1,4	51	160 A1.046 <M1> 836 A4.000 <M7>	03.93-10.95	<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
1.6, i.e. Selecta	1,6	56/58	159 A3.000 <M5>; 159 A3.048 <M4>	10.93-10.95	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.6 i.e.	1,6	56	160 E2.011 <M3> 835 C1.000 <M3>	03.93-10.95			<b>509</b>
1.8 i.e.	1,8	66/71/77	835 C2.000 <M1>; 835 C4.000 <M4>; 836 A5.000 <M7>; 836 A6.000 <M8>	03.93-10.95	<b>N12</b>	<b>N27</b> <sup>1</sup>	<b>512</b>
2.0 i.e., i.e. 16V	2,0	85/104	159 A6.011 <M5>; 159 A6.046 <M2>; 836 A3.000 <M3>; 836 A3.011 <M6>	03.93-10.95	<b>N15</b>		<b>507</b>
<b>Ulysse 1.8 i.e.</b>	1,8	75	LFW <M5>	05.96-05.00	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0 i.e., i.e. 16V	2,0	90/97	RFU <M1>; RFV <M8>	09.94-05.00	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0 i.e. Turbo	2,0	110	RGX <M2>	09.94-05.00	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0 i.e., 16V	2,0	90/97	RFU <M1>; RFV <M8>	09.94-05.00	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		100	RFN <M10>	03.00-09.02	<b>N28</b>		<b>522</b>
			RFN <M1>	10.02-10.05	<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>Uno 0.9</b>	0,9	33	146 A.048 <M1>	09.89-09.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.0	1,0	33	146 A2.166 <M10> 156 A2.000 <M3>	09.89-03.94	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.0 Base	1,0	33	146 C7.000 <M9>	09.89-03.94	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.0 DAV-15	1,0	32	156 A2.100 <M5>	09.89-03.94	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.0 i.e.	1,0	33	156 A2.246 <M6>	09.89-03.94	<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.0 Trend	1,0	32	146 B4.000 <M2>	07.90-03.94	<b>N01</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
1.1	1,1	41	160 A3.000 <M4>	09.89-09.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.1, Selecta	1,1	43	146 A4.048 <M1>; 146 A6.000 <M2>	09.89-09.92	<b>N01</b>		<b>503</b>
1.1 i.e.	1,1	36	146 C3.000 <M8>	09.89-03.94	<b>N01</b>		<b>503</b>
		37,5	156 C.046 <M7>	09.89-03.94	<b>N01</b>		<b>510</b>
1.4, i.e.	1,4	51/52	146 C1.000 <M3>; 146 C2.028 <M7>	09.89-09.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.4 DAV-15	1,4	52	160 A1.048 <M5>	09.89-03.94	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.4 i.e.	1,4	51	160 A1.046 <M4>	09.89-03.94	<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
1.4 Turbo i.e.	1,4	84/87	146 A8.000 <M1>; 146 A8.046 <M2>	09.89-12.93	<b>N12</b>		<b>512</b>
1.5 i.e.	1,5	55	149 C1.000 <M6>	09.89-03.94	<b>N15</b>		<b>507</b>
<b>126 BIS</b>	0,7	20	126 A2.000/2.048 <M1/M2>	09.87-09.00	<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
Maluch	0,7	18		06.96-09.00	<b>N15</b>		<b>507</b>



## FORD

<b>C-MAX 1.6</b>	1,6	74	SHD... <Euro3>	03.07-07.10	<b>N09</b>	<b>521</b>
<b>Cougar 2.0 i</b>	2,0	96	EDBA <ZH20 Zetec E DOHC>; EDBB <ZH20 Zetec E DOHC>; EDBC <ZH20 Zetec E DOHC>; EDBD <ZH20 Zetec E DOHC>	08.98-12.00	<b>N09</b>	<b>521</b>
<b>Escort V/VI 1.1</b>	1,1	40	GUF <HCS 2V HC>	08.90-12.94	<b>N13</b>	
1.3	1,3	46	JBD <HCS 2V HC>	08.90-12.94	<b>N13</b>	<b>N29<sup>1</sup></b>
1.3, i	1,3	44	JBE <HCS 2V HC>; J6A <HCS CFI HC>	08.90-12.94	<b>N13</b>	
1.4	1,4	52-54	FUH <CVH 2V LC>	08.90-12.94	<b>N12</b>	<b>512</b>
1.4 i	1,4	52	F6F <CVH CFI LC>; F6G <CVH CFI LC>	08.90-12.94	<b>N06</b>	<b>510</b>
		54-55	F4B <HL14 CVH, PTE/SEFI>	07.93-12.94	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>
1.6	1,6	65/66	LUJ <CVH 2V HC>; LUK <CVH 2V HC>	08.90-12.94	<b>N12</b>	<b>512</b>
1.6 i 16V	1,6	65/66	L1E <ZETEC>; L1H <ZETEC>	09.92-12.94	<b>N09</b>	<b>521</b>
1.8 i 16V	1,8	77/96	RDA <ZH18, ZETEC>; RQB <ZETEC>	02.92-12.94	<b>N09</b>	<b>521</b>
<b>Escort VII 1.3 i</b>	1,3	44	J4B <Endura-E SEFI>; J6A <HCS CFI HC>	01.95-09.01	<b>N13</b>	<b>N29<sup>1</sup></b>
1.4 i	1,4	54	F4B <HL14 CVH, PTE/SEFI>	01.95-09.01	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>
1.6 i 16V, i 16V 4x4	1,6	65/66	L1E <ZETEC>; L1H <ZETEC>; L1K <ZH16, ZETEC-E>	01.95-09.01	<b>N09</b>	<b>521</b>
1.8 i 16V	1,8	77/85	RDA <ZH18, ZETEC>; RKC <ZH18, ZETEC-E>	01.95-09.01	<b>N09</b>	<b>521</b>
<b>Explorer 2.3 i</b>	2,3		A <MPI>	09.93-12.99		<b>N10<sup>1</sup></b>
3.0 i	3,0	108	U <MPI>	09.93-12.99		<b>N10<sup>1</sup></b>
4.0 i, 4x4	4,0	108-119/ 152/153	X MPI <V6 SOHC, SEFI, EEC-V>	01.91-08.01		<b>N10<sup>1</sup></b>
5.0 i	5,0	160		09.95-08.01		<b>N10<sup>1</sup></b>
<b>Fiesta III 1.0</b>	1,0	33	TLB <HCS 1V HC>	03.89-12.96	<b>N13</b>	
1.1, i	1,1	36-37/40	GU... <HCS 2V HC>; G6A <HCS CFI HC>	03.89-12.96	<b>N13</b>	
1.3, i	1,3	43-44	JBC <HCS 2V HC>; J6B <HCS CFI HC>	06.91-12.96	<b>N13</b>	
1.4	1,4	55	FUF <CVH 2V HC>	03.89-12.96	<b>N12</b>	<b>512</b>
1.4 i	1,4	52	F6E <CVH CFI HC>	03.89-12.96	<b>N06</b>	<b>510</b>
		54-55	F4A <CVH EFI HC>	01.94-12.96	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>
1.6	1,6	66	LUH <CVH 2V HC>	03.89-12.96	<b>N12</b>	<b>512</b>
1.6 i 16V	1,6	65-66	L1G <ZH SEFI>	02.94-12.96	<b>N09</b>	<b>521</b>
1.8 i 16V, XR2i 16V	1,8	77/93-96	RDA <ZH18, ZETEC>; RDB <ZH SEFI>; RQC <ZH SEFI>	02.92-12.96	<b>N09</b>	<b>521</b>
<b>Fiesta IV 1.25 i 16V</b>	1,2	55	DH... <ZH12, Zetec-SE>	11.95-12.02	<b>N09</b>	<b>521</b>
1.3 i	1,3	37/44	JJ... <BL13, Endura-E, SEFI>; J4... <BL13, Endura-E, SEFI>	11.95-12.02	<b>N13</b>	<b>N29<sup>1</sup></b>
1.4 i 16V	1,4	66	FH... <ZH14, Zetec-SE, SEFI>	01.96-12.00	<b>N09</b>	<b>521</b>
1.6 i 16V	1,6	76	L1... <ZH16 Zetec-SE, SEFI>	02.00-12.02	<b>N09</b>	<b>521</b>
<b>Fiesta IV Courier 1.3 i</b>	1,3	44	J4... <BL13, Endura-E, SEFI>	11.95-12.02	<b>N13</b>	<b>N29<sup>1</sup></b>
1.4 i	1,4	66	FH... <ZH14, Zetec-SE, SEFI>	01.96-12.00	<b>N09</b>	<b>521</b>
<b>Fiesta V 1.25 i</b>	1,2	51/55	FUJ... <Euro3>; M7J... <Duratec 16V SFI>	12.02-09.08	<b>N09</b>	<b>521</b>
1.3 i	1,3	44/51	A9J... <Duratec EFI>; BAJA <Duratec 8V SFI>	11.01-09.08	<b>N09</b>	<b>521</b>
1.4 i	1,4	56-59	FXJ... <Euro4>	11.01-09.08	<b>N09</b>	<b>521</b>
1.6 i	1,6	74	FYJ... <Euro4>	11.01-09.08	<b>N09</b>	<b>521</b>
<b>Fiesta VI 1.4 i</b>	1,4	71	SPJ... <Euro 4>	07.08-11.12	<b>N09</b>	<b>521</b>
1.6 Ti-VCT, Ti-VCT Sport S	1,6	88/99	HXJ... <Euro5>; RVJA <Euro4>; U5JA <Euro5>	07.08-11.12	<b>N09</b>	<b>521</b>
<b>Focus C-Max 1.6, Ti-VCT</b>	1,6	74/85	HWD... <Euro3/Euro4>; HXDA <ZH16, Zetec-SE, Ti-VCT>; SIDA <Duratec-16V HPDC>	09.03-03.07	<b>N09</b>	<b>521</b>
<b>Focus I 1.4 i</b>	1,4	55	FXD... <ZH14, Zetec-SE, SFI>; FXDA <ZH14, Zetec-SE, SFI>; FXDB <ZH14, Zetec-SE, SFI>; FXDC <ZH14, Zetec-SE, SFI>; FXDD <ZH14, Zetec-SE, SFI>	08.98-05.05	<b>N09</b>	<b>521</b>
1.6 i	1,6	72/74	CDDA <Duratec-8V SFI>; FYD... <ZH16, Zetec-SE, SFI>; FYDA <ZH16, Zetec-SE, SFI>; FYDB <ZH16, Zetec-SE, SFI>; FYDC <ZH16, Zetec-SE, SFI>	08.98-05.05	<b>N09</b>	<b>521</b>

1) ELG, W15





















FORD ►




FORD • HONDA



								
<b>FORD (Fortsetzung)</b>								
<b>Focus I 1.6i, iFFV</b>	1,6	74/77	FYDD <ZH16,Zetec-SE,SFI>; FYDH <ZH16 (FLEXFUEL)>	08.98-05.05		<b>N09</b>		<b>521</b>
1.8i	1,8	85	EYD... <ZH18,Zetec-E,SFI>; EYDB <ZH18,Zetec-E,SFI>; EYDC <ZH18,Zetec-E,SFI>; EYDD <ZH18,Zetec-E,BI-FUEL>; EYDE <ZH18,Zetec-E,SFI> EYDF <ZH18,Zetec-E,SFI>; EYDG <ZH18,Zetec-E,BI-FUEL>; EYDI <ZH18,Zetec-E,BI-FUEL>; EYDJ <ZH18,Zetec-E,BI-FUEL>; EYDL <ZH18,Zetec-E,BI-FUEL>	08.98-05.05		<b>N09</b>		<b>521</b>
2.0i	2,0	96	EDD... <ZH20,Zetec-E,SFI>; EDDB <ZH20,Zetec-E,SFI>; EDDC <ZH20,Zetec-E,SFI>; EDDD <ZH20,Zetec-E,SFI>; EDDF <ZH20,Zetec-E,SFI>	08.98-05.05		<b>N09</b>		<b>521</b>
2.0i RS	2,0	158	HMDA <Duratec-RS>	09.02-05.05		<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Focus II 1.4i</b>	1,4	59	ASD... <Euro4>; ASDA <Euro4>	07.04-12.11		<b>N09</b>		<b>521</b>
1.6i	1,6	74	HWD... <Euro3/Euro4> SHD... <Euro5>; SHDA <Euro4>	07.04-01.08 03.07-12.11		<b>N09</b>		<b>521</b>
1.6 Ti-VCT	1,6	85	HXD... <ZH16,Zetec-SE,TI-VCT>	07.04-01.08		<b>N09</b>		<b>521</b>
		85-88	SIDA <Euro4>	12.07-12.11		<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Fusion 1.25i</b>	1,2	55	FUJ... <Euro3>	03.05-06.12		<b>N09</b>		<b>521</b>
1.4i	1,4	59	FXJ... <Euro4>	10.02-06.12	EU5	<b>N09</b>		<b>521</b>
1.6i	1,6	74	FYJ... <Euro5>	10.02-06.12		<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Galaxy 2.8i, i4x4</b>	2,8	128	AAA <VW28, CD-VR6 SEFI>; AMY <VW28, CD-VR6 SEFI>	02.95-03.00			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
<b>Ka 1.3i</b>	1,3	36/37	JJB <HCS,Endura-E SEFI>; JJD <HCS,Endura-E SEFI>; JJF <HCS,Endura-E SEFI>; JJG <HCS,Endura-E SEFI>; JJH <HCS,Endura-E SEFI>	09.96-10.02		<b>N13</b>		<b>N29</b> <sup>1</sup>
		36/44	JJL <HCS,Endura-E SEFI>; J4D <HCS,Endura-E SEFI>; J4K <HCS,Endura-E SEFI>; J4M <HCS,Endura-E SEFI>; J4N <HCS,Endura-E SEFI>	09.96-10.02		<b>N13</b>		<b>N29</b> <sup>1</sup>
		44	J4P <HCS,Endura-E SEFI>; J4S <HCS,Endura-E SEFI>	09.96-10.02		<b>N13</b>		<b>N29</b> <sup>1</sup>
		44/51	A9A <Duratec 8V SFI>; A9B <Duratec 8V SFI>; BAA <Duratec 8V SFI>	10.02-09.08		<b>N09</b>		<b>521</b>
1.6i	1,6	70	CD... <ZH, ZETEC ROCAM>	07.03-09.08		<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Maverick 2.0i, i4x4</b>	2,0	91-95	YF <Zetec-E SEFI>	10.00-12.03		<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Mondeo I 1.6i</b>	1,6	65/66	L1... <ZH16,ZETEC>	01.93-07.96		<b>N09</b>		<b>521</b>
1.8i, i4x4	1,8	82/85	RK... <ZH18,ZETEC>	01.93-07.96		<b>N09</b>		<b>521</b>
2.0i, i4x4	2,0	97-100	NGA <ZH20, ZETEC-E>	01.93-07.96		<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Mondeo II 1.6i</b>	1,6	65-66/70	L1... <ZH16, ZETEC-E>	08.96-09.00		<b>N09</b>		<b>521</b>
1.8i	1,8	85	RK... <ZH18, ZETEC-E>	08.96-09.00		<b>N09</b>		<b>521</b>
2.0i	2,0	96	NG... <ZH20, ZETEC-E>	08.96-09.00		<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Mondeo III 1.8i</b>	1,8	81/92	CGB... <Duratec-HE SFI>; CHB... <Duratec-HE SFI>	10.00-03.07			<b>N29</b> <sup>1</sup>	
2.0i	2,0	107	CJB... <Duratec-HE SFI>; CJBA <Duratec-HE SFI>; CJBB <Duratec-HE SFI>	10.00-03.07			<b>N29</b> <sup>1</sup>	
<b>Mondeo IV 1.6 Ti-VCT</b>	1,6	81/88/92	KGBA <Euro5>; PNBA <Euro4>; RHBA <Euro4>	02.07→		<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Mustang 4.6 32V</b>	4,6	225	<V8 DOHC>	09.95-08.02				<b>N10</b> <sup>1</sup>
<b>Puma 1.4i</b>	1,4	66	FHD <ZH14,Zetec-SE,SEFI>; FHF <ZH14,Zetec-SE,SEFI>	01.98-11.00		<b>N09</b>		<b>521</b>
1.6i	1,6	75	L1W <ZH16,Zetec-SE SFI>	08.00-12.01		<b>N09</b>		<b>521</b>
1.7i	1,7	92	MHA <ZH17,Zetec-S,VCT>; MHB <ZH17,Zetec-S,VCT>	06.97-12.01		<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Scorpio I 2.0</b>	2,0	77-80	N8... <DL-DOHC 2V HC>	05.89-01.92		<b>N01</b>		<b>509</b>
2.0i	2,0	85	N9F <DL20 DOHC EFI>	02.92-09.94		<b>N12</b>		<b>N27</b> <sup>1</sup> <b>512</b>
		88-90	N9... <DL-DOHC EFI>	05.89-01.92		<b>N12</b>		<b>512</b>
2.4i	2,4	92	ARD <TV24 V6 EFI EC>	02.92-09.94				<b>N12</b> <sup>1</sup> <b>510</b>
				10.88-09.94	AGF	<b>N01</b>		<b>510</b>
2.9i, i4x4	2,9	107	BRF <TV29 V6 EFI MC>	02.92-09.94				<b>N12</b> <sup>1</sup> <b>510</b>
					AGF	<b>N01</b>		<b>510</b>
		107/110	BR... <TV29 EFI MC>	09.86-01.92	AGF	<b>N01</b>		<b>510</b>
2.9i 24V	2,9	143	BOA <CP29 DOHC 24V>	02.92-09.94				<b>N27</b> <sup>1</sup> <b>512</b>
<b>Scorpio II 2.9i</b>	2,9	110	BRG <TV29>	10.94-08.96				<b>N12</b> <sup>1</sup> <b>512</b>
					AGF	<b>N01</b>		<b>510</b>
<b>Sierra II 1.6i</b>	1,6	59	L6B <HL-CVH CFI HC>	10.89-02.93		<b>N06</b>		<b>510</b>
1.8	1,8	64-66	R2... <HL-CVH 2V HC>	05.88-02.93		<b>N06</b>		<b>510</b>
1.8i	1,8	63	R6A <HL-CVH CFI>	04.92-02.93		<b>N06</b>		<b>N12</b> <sup>1</sup> <b>510</b>
2.0, Sapphire	2,0	75/77-80	N8... <DL-DOHC 2V HC>; N8A <DL-DOHC 2V HC>; N8C <DL-DOHC 2V HC>	05.89-02.93		<b>N01</b>		<b>509</b>
2.0i	2,0	85	N9E <DL-DOHC EFI HC>	05.89-02.93		<b>N12</b>		<b>512</b>
		90-92	N9A <DL-DOHC EFI HC>; N9C <DL-DOHC EFI HC>	05.89-02.93		<b>N12</b>		<b>512</b>

								
<b>Sierra II 2.0 i, i4x4, XR4i</b>	2,0	88/92	N9A <DL-DOHC EFI HC>; N9C <DL-DOHC EFI HC>	05.89-02.93		<b>N12</b>		<b>512</b>
2.0 Sapphire	2,0	87/90	N9A <DL-DOHC EFI HC>; N9C <DL-DOHC EFI HC>	05.89-02.93		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
2.9 i, iXR 4x4, i4x4	2,9	107/110	B4... <TV-V6 EFI HC>; B4A <TV-V6 EFI HC>	08.88-02.93	KAT	<b>N01</b>		<b>510</b>
<b>Streetka 1.6 i</b>	1,6	70	CDR... <ZH, ZETEC ROCAM>	12.02-12.05		<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Tourneo Connect 1.8 i</b>	1,8	85	EYPA <Euro3>	05.02-06.10		<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>Transit 1.8 i, LPG</b>	1,8	81-85	EYPA <Euro3>; EYPC <Euro3>	05.02-06.10		<b>N09</b>		<b>521</b>
2.9 V6 LWB 100 L-190	2,9	104	BRT <TV29 EFI OHV>	08.91-07.94		<b>N01</b>		<b>510</b>
<b>HONDA</b>								
<b>Accord 1.6 i, iLS</b>	1,6	79/85	D16B6; D16B7	10.98-02.03			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8	1,8	77	F18A; F18A2	09.89-09.93				<b>510</b>
1.8 i, i16V	1,8	85/100	F18A3 <iES/iLS>; F18A3 <i/iS>; F18A3 SOHC Kat. <iS/iES>; F18B2	09.93-02.03			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0	2,0	81	F20A (DOHC)	09.89-09.93				<b>510</b>
		114	K20Z2	01.06-08.08			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0, i, i16V	2,0	66/81/99	F20A2; F20A4; F20A6	01.90-05.93				<b>510</b>
		85/96/108/110/114	F20B5; F20B6; F20Z1; F20Z2; K20A6	03.93-08.08			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		110	F20A (DOHC)	09.89-09.93				<b>510</b>
		111	F20A	11.03-09.08				<b>510</b>
				03.95-10.98			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.2 i, i16V	2,2	92/108-110	F22A1; F22A3	01.90-12.93				<b>510</b>
		110	F22Z2	09.95-10.98			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.3 i, i16V, 16V	2,3	82/84/113	F23A1; F23A4; F23Z5	09.97-02.03			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		116	H23A3	03.93-09.95			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
3.0 i 24V	3,0	147-149	J30A1	09.97-08.02				<b>510</b>
<b>Accord Aerodeck 2.0 i 16V</b>	2,0	98-100	F20B3 <iES>; F20B3 <iLS>	09.93-06.98			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.2 i, i16V	2,2	107/110	F22B1; F22B5 <iES>; F22B5 <iLS>	06.93-09.97			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Civic 1.3 16V</b>	1,3	55	D13B2	10.91-09.95		<b>N06</b>		<b>510</b>
1.4	1,4	55-66	D14Z6	02.01-12.05			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4 i 16V	1,4	55/66	D14A2; D14A3; D14A4 D14A7; D14A8; D14Z1 D14Z2	09.94-10.98 03.97-02.01 10.95-02.01		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			D14Z3; D14Z4	01.99-12.00			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.5, i, i16V	1,5	66	D15Z1	10.93-09.95			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			D15B2	10.91-09.95		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		66/84	D15Z3; D15Z6; D15Z8	09.94-02.01			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		67	D15B4	10.93-09.95			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		74/75	D15B4; D15B7	10.91-09.95				<b>510</b>
1.6, i, i16V	1,6	83/93/96	D16Y1; D16Y2; D16Y3	10.93-01.97		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		84/88/93	D16Y4; D16Y5	10.95-02.01			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		59/81/92/118	D16Y6; D16Y7; D16Y8; D16Y8 <Kat. VTEC VTi>	09.95-08.00				<b>510</b>
		81/85/93	D16B2; D16V1; D16V3; D16W3; D16W4	03.97-12.05			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i 16V	1,6	92	D16Z6; D16Z9	10.91-12.95		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		118	B16A2	10.91-10.98		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				09.98-08.00			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			B16A3	10.91-09.95		<b>N06</b>		<b>510</b>
1.7 i, iVTEC	1,7	88/92	D17A8; D17A9	05.01-12.05			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 i 16V	1,8	124	B18C4	03.97-02.01		<b>N06</b>		<b>510</b>
2.0 VSA	2,0	118	K20A2	01.04-12.05			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Civic CRX 1.6 i, i16V</b>	1,6	80/88/96	D16A; D16A8	10.87-05.92		<b>N06</b>		<b>510</b>
		91-96	D16Y; D16Z	10.88-02.92 03.92-12.98		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Concerto 1.4 EX 16V</b>	1,4	78	D14A1	08.89-03.92		<b>N06</b>		<b>510</b>
1.5 i 16V	1,5	66	D15B2	08.89-03.95		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i, i16V	1,6	82/85/90-96	D16A6; D16A8; D16Z2	11.88-03.95		<b>N06</b>		<b>510</b>
<b>CR-V 2.0 i, i4WD</b>	2,0	96-110	B20B	10.95-08.01			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		110	R20A	01.02-09.06			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			K24; R20A1	08.01→				<b>510</b>
		116	K20A; K20A4	08.01-09.04			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 i 16V; i16V 4WD	2,0	94-96	B20B; B20B4	10.95-01.99				<b>510</b>
		97/108	B20B3	09.96-12.01			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			B20Z1	01.99→			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		102	<i-VTEC>	08.04→		<b>N19</b>		

1) ELG, WIS



HONDA ►



FORD • HONDA



HONDA (Fortsetzung)								
<b>CR-V</b> 2.0 i Vtec, i 4WD	2,0	110/112	K20A; K20A4		05.02→			N12 <sup>1</sup> 510
2.4 i, i 4WD	2,4	111	<i-VTEC>; K24A1; K24Z1		11.04→			N12 <sup>1</sup> 510
		119	<i-VTEC>; K24A1; K24Z1		01.02→			N12 <sup>1</sup> 510
		125	<i-VTEC>; K24A1; K24Z1		10.06-12.11			510
<b>FR-V</b> 1.7 i	1,7	92	D17A2		01.05-12.06			N12 <sup>1</sup> 510
2.0 i	2,0	110	K20A9		01.05-12.06			N12 <sup>1</sup> 510
<b>HR-V</b> 1.6 i, i 4WD, i 16V, i 16V 4WD	1,6	77/92	D16A; D16W1; D16W2; D16W5		09.98-02.06			N12 <sup>1</sup> 510
<b>Jazz</b> 1.2	1,2	55-57	L12A1		03.02-12.08	N06		N12 <sup>1</sup> 510
1.4	1,3	61	L13A1		03.02-12.08	N06		N12 <sup>1</sup> 510
1.5 i 16V	1,5	66	L15A2		01.04-09.08	N06		N12 <sup>1</sup> 510
<b>Logo</b> 1.3 i	1,3	48/49	DBB; D13B7		10.96→			N12 <sup>1</sup> 510
<b>Prelude</b> 2.0 i 16V	2,0	98	F20A4		02.92-12.99			N12 <sup>1</sup> 510
2.2 i	2,2	99	F22B (SOHC)		10.96-08.00			N12 <sup>1</sup> 510
		118	F22B (DOHC)		10.96-08.00			510
2.2 i 16V	2,2	96	F22A1		12.91-12.96			510
		118	F22A6		01.97→			510
		136	F22A2		10.92-10.02			510
			H22A2		02.93-09.96			N12 <sup>1</sup> 510
		142	H22A1		01.94-12.96			510
2.2 i 24V	2,2	157	H22A1		09.92-09.96			N01 <sup>1</sup> 510
2.3 i 16V, i 16V 4WD	2,3	118	H23A1		09.91-12.96			N01 <sup>1</sup> 510
			H23A2		02.92-09.96			N12 <sup>1</sup> 510
<b>Shuttle</b> 2.2 i 16V	2,2	107	F22B8		01.95-12.97			N12 <sup>1</sup> 510
2.3 i 16V	2,3	110	F23A7		01.98-05.01			N12 <sup>1</sup> 510
<b>Stream</b> 1.7 i 4WD, i 16V	1,7	92/96	D17A; D17A2		10.07-07.06			N12 <sup>1</sup> 510
1.8 i 4WD	1,8	103	R18A		07.06→			N12 <sup>1</sup> 510
2.0 i, i 4WD	2,0	110	R20A		07.06→			N12 <sup>1</sup> 510
		115	K20A1		05.01-08.05			N12 <sup>1</sup> 510
		116	K20A		01.01-07.06			510

## HYUNDAI


<b>Accent</b> 1.3 i	1,3	43/44/55/62G4EH			07.94-07.99	KAT		N08	N01 <sup>1</sup>	509
						KAT		N23	N01 <sup>1</sup>	510
		53/55/61-63G4EA			08.99-03.06			N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.4	1,4	70-71	G4EE <(A5) 14AD>		04.06-02.12			N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.5 i	1,5	63/66/75	G4EB <SOHC Alpha>; G4EC-G <DOHC Alpha>; G4EK		07.94-03.06			N23	N01 <sup>1</sup>	510
		65-68	G4EK <SOHC>		07.94-07.99			N06	N12 <sup>1</sup>	510
		73	G4FK <DOHC>		11.95-07.99			N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.6 i	1,6	77	G4ED-G		08.02-03.06			N23	N01 <sup>1</sup>	510
		82	G4ED <(A7) 16AD>		04.06-02.12			N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Atos</b> 0.8 i	0,8	39-42	G4HA <Epsilon>		09.97-06.01			N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.0 i	1,0	40/43	G4HC <Epsilon>; G4HC-E		12.97-12.03			N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.1 i	1,1	43-46	G4H...		06.03-03.08			N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Coupé</b> 1.6 i	1,6	76-79	G4ED...		03.02-08.09			N23	N01 <sup>1</sup>	510
		84-85	G4GR <Beta>			KAT		N01	N12 <sup>1</sup>	509
						KAT		N06	N12 <sup>1</sup>	510
1.8 i	1,8	94	G4GM <Beta>		07.97-04.02			N23	N01 <sup>1</sup>	510
2.0 i	2,0	99-105	G4... <Beta>; G4GC... <(B2) 20BT>		05.96-08.09			N23	N01 <sup>1</sup>	510
2.7 i V6	2,7	121-123	G6BA...		10.01-09.04			N06		510
<b>Elantra</b> 1.6 16V	1,6	66-79	G4ED-G		06.00-08.06			N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.8 16V	1,8	97	G4GB		06.00-08.06			N23	N01 <sup>1</sup>	510
2.0 16V	2,0	102-105	G4GC... <(B2) 20BT>		06.00-09.06			N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Getz</b> 1.1	1,1	46-49	G4HD		09.02-06.09			N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.3	1,3	60-63	G4E-A		09.02-08.05			N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.3 i	1,3	60-63	G4E-A		07.03→			N06	N12 <sup>1</sup>	510
1.4	1,4	71	G4EE... <(A5) 14AD>		09.05-06.09			N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.6	1,6	77-78	G4ED-G		09.02-06.09			N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>H 100</b> 2.4 i	2,4	90	G4CS Kat. <New Sirius>		07.93-03.00			N19	N15 <sup>1</sup>	504
			G4CS <New Sirius>		07.93-03.00			N02	N15 <sup>1</sup>	503
<b>H-1</b> 2.4	2,4	99-107	G4JS		06.01-12.06	KAT		N02	N15 <sup>1</sup>	503
						KAT		N19	N15 <sup>1</sup>	504
2.4 i	2,4	82	G4CS		10.97-05.07	BFK		N19	N15 <sup>1</sup>	504
						BHK		N02	N15 <sup>1</sup>	503
<b>ix35</b> 2.0 i, i 4x4	2,0	120-122	G4KD <(L5) 20T2>		01.10→			N28		522
2.4 i 4x4	2,4	128-130	G4KE <(L6) 24T2>		11.10→			N28		522
<b>i10</b> 1.1	1,1	49/51	G4HG <(E3) 11EP>; G4HG-5 <(E3) 11EP>		03.08→			N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>i20</b> 1.4	1,4	74	G4FA <(D1) 14GM>		01.09-01.09			N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.6	1,6	91-93	G4FC <(D2) 16GM>		01.09-01.09			N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>i30</b> 1.4	1,4	76-80	G4FA <(D1) 14GM>		09.07-12.10			N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.6	1,6	85-93	G4FC <(D2) 16GM>		09.07-03.09			N23	N01 <sup>1</sup>	510
2.0	2,0	105	G4GC... <(B2) 20BT>		09.07-01.13			N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Lantra</b> 1.5 i	1,5	53/63	G4DJ <New Orion>		10.90-04.95			N19		504
		57	4G15		10.90-04.95			N19		504
		65-68	G4EK <Alpha>		07.96-09.00	KAT		N01		509
						KAT		N23		510
1.6 i, i 16V	1,6	66/84	G4DJ <Beta>; G4GR <Beta>		05.95-09.00			N23	N01 <sup>1</sup>	510
		78-84	G4CR <New Sirius>		10.90-04.95	KAT		N02		503
						KAT		N19		504

<b>Lantra 1.8i, i16V</b>	1,8	93	G4CN <New Sirius>	06.92-04.95	KAT	N11	N02 <sup>1</sup>	504
		94	G4GM <Beta>	05.95-09.00	KAT	N19	N02 <sup>1</sup>	504
2.0i, i16V	2,0	102	G4GF <Beta>	08.96-09.00		N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Matrix 1.6i</b>	1,6	66/76	G4ED-G; G4ED-L	08.01-04.10		N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.8i	1,8	90	G4GB-G <Beta>	08.01-04.10		N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Pony 1.3i</b>	1,3	43/45-49	G4DG <New Orion>	04.89-07.94		N11		504
1.5i	1,5	53/61-62	G4DJ	04.89-07.94		N19		504
<b>Santa Fe 2.0i</b>	2,0	100	G4JP	04.01-12.05		N19	N15 <sup>1</sup>	504
2.4i, i4x4	2,4	100/107	G4JS-G; G4JSX	02.00-12.05		N19	N15 <sup>1</sup>	504
		128	G4KE <(L6) 24T2>	11.09-12.12		N28		522
<b>Sonata 1.8i</b>	1,8	98	<DOHC Sirius II>	03.98-01.01		N19	N15 <sup>1</sup>	504
			G4CM <New Sirius>	03.98-03.01		N19	N15 <sup>1</sup>	504
1.8i 16V	1,8	96	<DOHC Sirius II>	01.01-09.04		N23	N01 <sup>1</sup>	510
2.0	2,0	106	G4KA <(L2) 20T>	12.05-12.07		N23	N01 <sup>1</sup>	510
		106-121	G4KD <(L5) 20T2>	01.08-12.10		N28		522
2.0i	2,0	96-98	G4JP	04.01-11.04		N19	N15 <sup>1</sup>	504
		100	G4CP	05.98-03.01		N11	N15 <sup>1</sup>	
					KAT	N02		503
					KAT	N19		504
		102	G4P <DOHC Sirius II>	01.01-09.04		N19	N15 <sup>1</sup>	504
		106	<DOHC>	09.04-10.07		N06	N12 <sup>1</sup>	510
		108	<DOHC Sirius II>	03.98-01.01		N19		504
			G4CP	03.98-03.01		N19	N15 <sup>1</sup>	504
2.0i 16V	2,0	98	<Sirius II DOHC>	07.01-07.05	BFK	N19	N15 <sup>1</sup>	504
					BHK	N02	N15 <sup>1</sup>	504
2.4	2,4	119	G4KC <(L6) 24T2>	08.04-12.10		N23	N01 <sup>1</sup>	510
2.4i	2,4	121	G4JSY <VTVT>	10.05→		N23	N01 <sup>1</sup>	510
		122	<DOHC>	09.04-10.07		N06		510
2.5i	2,5	118	G6BV	05.98-03.01	KAT	N01	N12 <sup>1</sup>	509
2.7i	2,7	122	Delta V6	10.02-07.05	BHK	N01	N12 <sup>1</sup>	510
		127-132	G6BA	04.01→	KAT	N01	N12 <sup>1</sup>	509
<b>Starex 2.4i, i4WD</b>	2,4	82-86	G4CS <New Sirius>	10.97-05.07	KAT	N02	N15 <sup>1</sup>	503
					KAT	N19	N15 <sup>1</sup>	504
		87	<DOHC Sirius II>	03.97→		N19	N15 <sup>1</sup>	504
2.4 LPG	2,4	67	L4CS	03.97-09.00		N02		503
<b>Trajeta 2.0i</b>	2,0	100	G4JP-G	01.00-06.07	BFK	N19	N15 <sup>1</sup>	504
					BHK	N02	N15 <sup>1</sup>	503
		103	G4GC... <(B2) 20BT>	01.04-11.06		N19	N15 <sup>1</sup>	504
				12.06-06.07		N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Tucson 2.0i, i4x4</b>	2,0	104	G4GC	08.04-03.10		N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>XG 25 2.5i</b>	2,5	120	G6BV <Delta>	12.98-12.05			N01 <sup>1</sup>	
					KAT	N08		509
30 3.0i	3,0	138	G6CT <Sigma>	12.98-12.05	KAT	N08	N01 <sup>1</sup>	509

## KIA

<b>Carens 1.6i</b>	1,6	77	S6D	09.02-12.06		N01	N12 <sup>1</sup>	509
1.8i	1,8	81/93	TB <TED>	04.99-05.02		N01	N12 <sup>1</sup>	509
		93	TB	09.02-12.06		N01	N12 <sup>1</sup>	509
2.0 CVT, i	2,0	102/106	G4GC; G4KA	08.04→		N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Cee'd 1.4</b>	1,4	80	G4FA	11.06-02.09				510
1.6	1,6	85-93	G4FC	11.06-02.09				510
2.0	2,0	105	G4GC	11.06-12.12		N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Cerato 1.6, i</b>	1,6	90	G4FC	05.06-01.08				510
1.6i	1,6	77	G4ED	03.04-11.09		N23	N01 <sup>1</sup>	510
2.0i	2,0	105	G4GC	03.04-11.09		N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Clarus 1.8i, i16V</b>	1,8	85-86/92	T8; T8D	05.96-11.01		N08	N01 <sup>1</sup>	509
							N12 <sup>1</sup>	509
2.0i, i16V	2,0	98	FE	05.96-05.98		N23	N01 <sup>1</sup>	510
				06.98-11.01		N06	N12 <sup>1</sup>	510
		109	FE	05.96-05.98		N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Joice 2.0i</b>	2,0	88/102	G4CP	08.99-03.03		N19	N15 <sup>1</sup>	504
<b>Magentis 2.0</b>	2,0	121	G4KD	07.08-04.10		N28		522
2.0i	2,0	100	G4JP	09.00-12.05	KAT	N19	N15 <sup>1</sup>	504
		106	G4KA	02.06-08.08		N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Opirus 2.7 LPG</b>	2,7	124	<DOHC Delta>	03.03→		N01		509
<b>Picanto 1.0i</b>	1,0	45-46	G4HE	05.04-01.11		N23	N01 <sup>1</sup>	510
1.1i	1,1	48	G4HG	05.04-01.11		N23	N01 <sup>1</sup>	510
<b>Pride 1.1i</b>	1,1	38	B1	01.91-01.00		N11		504
		46	<SOHC>	12.86-12.99		N19		504
		48	B1	11.94-12.03		N07	N02 <sup>1</sup>	503
1.3i	1,3	44-47/54	B3; B3E <SOHC>	12.86-02.00		N11	N02 <sup>1</sup>	504
		51	B3; B3E <SOHC>	01.90-05.96		N11		504
1.4i	1,4	55,4	XG471QE	01.98-03.04		N07	N02 <sup>1</sup>	503
		68	G4EE	10.05-07.08		N23	N01 <sup>1</sup>	510

1) ELG, W15



KIA • LANCIA • MAZDA ▶



HYUNDAI • KIA • LANCIA • MAZDA












KIA (Fortsetzung)								
<b>Pro Cee'd 1.4</b>	1,4	80	G4FA		10.07-02.09			<b>510</b>
1.6	1,6	85-93	G4FC		03.08-02.09			<b>510</b>
2.0	2,0	105	G4GC		03.08-12.12	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Retona 2.0 i</b>	2,0	61	<DOHC>		06.98-10.03	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		94	FE-DI		04.98-12.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Rio 1.3 i</b>	1,3	55/60	A3E		09.02-02.05	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.4, i	1,4	55/71	G4EE		03.05-09.11	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.5 i	1,5	71-72	A5D		09.02-02.05	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i	1,6	82	G4ED		03.05→	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Sephia 1.5 i</b>	1,5	59/68	B5		01.92-12.97	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		66	B5E		10.97-12.00	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
1.5 i 8V	1,5	68	<SOHC B5>		09.92-08.97	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.5 i 16V	1,5	65/74	B5D		10.97-12.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		77	B5		01.92-10.94	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i, i 16V	1,6	59/74	B6; GA6D		07.93-12.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		78			09.95-08.97	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 i 16V	1,8	82	TE <T8D>		09.96-12.00	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		92	BP		03.95-08.98	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		93	T8D		01.98-12.00	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Shuma 1.5 i 16V</b>	1,5	65	B5D		01.98-12.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 i 16V	1,6	74	GA6D		01.98-08.04	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 i 16V	1,8	82	TE <T8D>		01.98-08.04	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Sorento 2.4, 4x4</b>	2,4	128	G4KE		09.09→	<b>N28</b>		<b>522</b>
2.4 i	2,4	102	G4JS		03.03-04.06	<b>N02</b>		<b>503</b>
<b>Sportage 2.0, i, i 4x4, 4x4</b>	2,0	70	FED		07.93-09.98	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		73	FED		07.93-08.04	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		87	FE		10.00-08.04	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		94/95	FED		04.94-08.04	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		95	FED		11.98-08.04	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		104	G4GC		09.04-05.10	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		120	G4KD <Theta II>		07.10→	<b>N28</b>		<b>522</b>

## LANCIA


<b>Delta 1.4 i</b>	1,4	51	160A1.046 <SF M1>; 836A4.000 <SF M7>		06.93-12.99	<b>N15</b>		<b>507</b>
1.6 i	1,6	55	835C1.000 <SF M2>		06.93-12.99	<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	
1.6 i 16V HPE	1,6	66/76	182A4.000 <SF M9>; 182A6.000 <SF M10>		01.96-12.99	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 i	1,8	66/74/76	835C2.000 <SF M3>; 835/836C4.000 <SF M4>; 836A5.000 <SF M5>; 836A6.000 <SF M6>		06.93-12.99	<b>N15</b>		<b>507</b>
1.8 i GT 16V, i 16V	1,8	83/97	182A2.000 <SF M8>; 183A1.000 <SG M3>		01.96-12.99	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 i 16V	2,0	102	836A3.000 <SG M1>		06.93-12.95	<b>N15</b>		<b>507</b>
2.0 i 16V Turbo HPE	2,0	137	175A4.000 <SG M4>; 836A2.000 <SG M2>		09.96-12.99 06.93-09.96	<b>N01</b> <b>N02</b>	<b>N12<sup>1</sup></b> <b>N15<sup>1</sup></b>	<b>509</b> <b>503</b>
<b>Kappa 2.0 i Turbo 16V</b>	2,0	151	838A4.000 <M3>		11.94-06.98	<b>N15</b>		<b>507</b>
2.0 i Turbo 20V	2,0	162	175A3.000 <M6>		06.98-12.00		<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
2.0 i 20V	2,0	110	838A1.000 <M1>		11.94-06.96		<b>N27<sup>1</sup></b>	
		114	838A6.000 <M4>		06.96-12.00		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.4 i 20V	2,4	129	838A2.000 <M2>; 838B2.000 <M8>		11.94-12.00	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Lybra 1.6 i 16V</b>	1,6	76	182A4.000 <M1 CF2>; 182B6.000 <M2 CF3>		10.99-09.05	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 i 16V	1,8	96	839A4.000 <M5 CF2>; 839A7.000 <M6 CF3>; 839A9.000 <M7 CF4>		10.99-09.05	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 i 20V	2,0	110/113	182B7.000 <M10 CF2>; 185A8.000 <M11 CF3>		10.99-09.05		<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
2.4 i 20V	2,4	129	192A2.000 <M15>		10.99-05.02		<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
<b>Phedra 2.0 16V</b>	2,0	100	RFN <M1>		09.02-09.05	<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>Thesis 2.0 Turbo 20V</b>	2,0	136	841E.000 <M1>		04.02-12.09		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.4 20V	2,4	125	841D.000 <M5>		04.02-12.09		<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
<b>Y 1.1 i.e.</b>	1,1	40	176B2.000 SPI-Weber <M5 CF2>		04.97-06.00	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.2 i 8V	1,2	44	188A4.000 <M1 CF3>		06.00-06.03	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.2 i.e. 8V	1,2	44	840A3.000 SPI-Weber <M1 CF2>		01.96-06.00	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.4 i.e. 12V	1,4	55/59	840A2.000 SPI-Bosch <M2>; 840A4.000 SPI-Bosch <M3>		01.96-06.00			<b>512</b>
<b>Ypsilon 1.2 8V</b>	1,2	44	188 A4.000 <M1> Mot.-Nr. →2533528		06.03-11.11	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>ZETA 2.0 i.e. Turbo</b>	2,0	110	RGX <M1>		09.94-06.99	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 16V	2,0	97	RFN <M10>; RFV <M3>		10.00-06.02 06.99-10.00	<b>N28</b> <b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>522</b> <b>510</b>

## MAZDA

<b>Demio 1.3 i</b>	1,3	46	B3		05.98-01.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		53	B3		01.00-02.03	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		61	B3ME/B3E		05.98-01.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.5 i	1,5	55/74	B5; B5ME/B5E		07.96-07.02	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>MPV 2.0 i, i 16V</b>	2,0	90/99	FS		07.96-02.03	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.5 i	2,5	125	GY		05.99-04.02		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
3.0 i	3,0	145/147	AJ; AJ/AJDE		03.02-12.05		<b>N10<sup>1</sup></b>	

								
<b>MX-3 1.6i</b>	1,6	65-66	B69	05.91-10.93		<b>N06</b>		<b>510</b>
		79-81	B6; B6D	11.93-02.98		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i	1,8	95-97	K8; K838	11.93-02.98		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		97-100	K819	05.91-10.93		<b>N06</b>		<b>510</b>
<b>MX-5 1.6i, i16V</b>	1,6	66	B6	12.94-11.97		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		81	B6D	01.98-07.05		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		85	B64F	08.92-08.93		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i	1,8	96-98	BP; BPZE; BPF1	09.93-11.97		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		103-106	BPD	01.98-07.05		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		107-113	BPZE	09.00-07.05		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0	2,0	118	LF	07.05→		<b>N09</b>		
<b>Premacy 1.8i</b>	1,8	74/84	FP	03.99-05.05			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		92	FP	02.00→		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		122	A16DMS	01.02-02.03		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			FP	01.02-03.05			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i, i4WD	1,8	96-99	FPDE	02.99-02.05		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i	2,0	96	FS	11.01-05.05			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		121	FSZE	06.01-02.05			<b>510</b>	
<b>Serie B 2200, 4x4</b>	2,2	60/68	JL22	02.99-03.06		<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
2600 4x4	2,6	90	G6	02.99-03.06			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Serie E 2.0</b>	2,0	60-63	FEEN; FEET	07.89-03.95		<b>N07</b>		<b>503</b>
2.0i	2,0	70	FEJL	08.91-04.97		<b>N06</b>		<b>510</b>
<b>Tribute 2.0i, i4x4</b>	2,0	91	YF	02.01-12.03		<b>N09</b>		<b>521</b>
3.0i4x4	3,0	145-149	AJ	04.01-09.09			<b>N10<sup>1</sup></b>	
<b>Xedos-6 1.6i</b>	1,6	79/83-85	B6E; B69	01.92-02.99		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i	2,0	103	KF1	04.96-02.99		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		105-108	KF1	01.92-03.94		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Xedos-9 2.0i</b>	2,0	105-107	KF	09.93-07.00		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.5i, i4WS	2,5	120/123-125	KL	07.93-11.02			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>121 1.1</b>	1,1	40	B1	11.90-12.95		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
1.25i16V	1,3	55	DH...	01.96-01.02		<b>N09</b>		<b>521</b>
1.3i	1,3	39-40/44/53-56	B3	10.90-11.97		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		44	J4...	01.96-10.99			<b>N10<sup>1</sup></b>	
1.5i	1,5	62	B5	11.95-11.97		<b>N06</b>		<b>510</b>
			B5M1	11.93-12.95		<b>N06</b>		<b>503</b>
<b>2 1.25</b>	1,2	55	FUJA	02.03-06.07		<b>N09</b>		<b>521</b>
1.3	1,3	55/62-63	ZJ	06.07→		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
1.4	1,4	59	FXJA <Euro4>	02.03-06.07		<b>N09</b>		<b>521</b>
1.5	1,5	75-76	ZY	06.07→		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6	1,6	74	FYJA	02.03-06.07		<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>3 1.4</b>	1,3	59	ZJ	08.03-12.08		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6	1,6	77	Z6	07.03-12.08		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 MZR	1,6	77	Z6	12.08→		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>323 1.3i</b>	1,3	54-55	B3	06.94-09.03		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.3i16V, 16V	1,3	54-55/58	B3F; B3F <Kat.>; B3F5	03.91-05.96		<b>N06</b>		<b>510</b>
1.5i	1,5	65-71	ZL; Z5	06.94-01.01		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i, i16V	1,6	61	B6B1/2	05.87-12.97		<b>N32</b>		
		63-65	B6 <Kat.>	08.85-06.94		<b>N11</b>		<b>504</b>
			B6	03.91-07.94		<b>N08</b>		<b>509</b>
			B67	03.91-07.94		<b>N08</b>		<b>509</b>
			B67 <Kat.>	03.91-07.94		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		65-66	B6 <Kat.>	03.91-07.94		<b>N06</b>		<b>510</b>
			B67	03.91-02.97		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		70-72	ZM	10.00-09.03			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		78	B6	08.95-09.96		<b>N06</b>		<b>510</b>
			ZM	07.98-11.00		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				12.00→			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		79	ZM	07.98-10.00			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		80	B6	10.96-06.98		<b>N06</b>		<b>509</b>
1.6i Turbo	1,6	97	B6E8	07.87-12.97		<b>N06</b>		
1.8i, i16V, i4x4	1,8	76-78	BP <Kat.>; BPC <Kat.>; BPC2 <Kat.>; BPC7 <Kat.>	11.89-07.94		<b>N06</b>		<b>510</b>
	1,8	84-85	BP	08.94-11.96		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
	1,8	92	BP	04.91-05.94		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				11.94-09.96		<b>N06</b>		<b>510</b>
		94-96	BP <DOHC Kat.>	06.89-07.94		<b>N06</b>		<b>510</b>
		99	BP	10.96-06.98		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i, iAstina	1,8	84/92	FP; P	08.95→		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i16V Turbo 4x4	1,8	120	BP	11.89-04.92		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		136-139	BP <DOHC Kat.>	01.92-05.94		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i	2,0	96	FS	10.00-09.03		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		98	FS	12.00→			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0iAstina	2,0	104	F	08.95-06.98		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>

1) ELG, W15



MAZDA ►












HYUNDAI • KIA • LANCIA • MAZDA




MAZDA (Fortsetzung)							
<b>323 F 1.3 i</b>	1,3	54	B3	10.96-05.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.5 i	1,5	65-66/81	Z5	05.94-07.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 i	1,8	84-85/99	BP	08.94-07.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 i	2,0	106-108	KF	05.94-07.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>5 2.0</b>	2,0	107	LF	02.05-12.11	<b>N09</b>		
<b>6 2.0 MZR, MZR DISI</b>	2,0	108/114	LF	08.07→	<b>N09</b>		<b>521</b>
2.5 MZR	2,5	125	L5	08.07→	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>626 1.8 i 16V</b>	1,8	66-67	FP; FPY3	04.97-06.00	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		74	FP	08.99-04.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		77	FP	08.91-03.97	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 i 12V	1,8	60-66	F8	03.88-03.92	<b>N01</b>		<b>509</b>
					BFK	<b>N06</b>	<b>510</b>
2.0, i 12V	2,0	75/80-81	FE	09.89-03.92	<b>N01</b>		<b>509</b>
2.0 i, i 16V, i 16V 4x4	2,0	66	FE <Kat.>	03.88-03.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
			FEKF <Kat.>	03.92-04.96	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		85/100	FSY8; FSY9	04.97-09.99	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		93	FSD; FSD DOHC	05.97→		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		100	FS	09.97-04.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		103	FE <Kat.>	03.88-03.92	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			FEKG <Kat.>	03.92-02.95	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		109	FE	03.88-03.92	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
2.2 i, i 4WD	2,2	84	F2 SOHC	04.92-10.97		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		85	F2G <Kat.>; F2L1 <Kat.>	03.92-10.97	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.2 i 12V	2,2	85	F2 <Kat.>	12.88-03.92			<b>510</b>
2.5 i 24V	2,5	121-123	KL	09.91-06.97		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.5 i 24V 4WS	2,5	121-123	KL	09.91-05.94			<b>510</b>

## MERCEDES-BENZ

<b>MB 100</b>	2,3	110	M 161.971	11.96→	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Serie A (168) 140</b>	1,4	60	M 166.940 <E 14>	10.97-08.04	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
	1,6	60	M 166.960 <E 16>	09.00-08.04	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
160	1,6	75	M 166.960 <E 16>	10.97-08.04	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
190	1,9	92	M 166.990 <E 19>	03.99-08.04	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
210 Evolution	2,1	103	M 166.995 <E 21>	03.02-08.04	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Serie A (169) 150</b>	1,5	70	M 266.920 <E 15>	09.04-04.09		<b>N01<sup>1</sup></b>	
160	1,5	70	M 266.920 <E 15>	04.09-10.11		<b>N01<sup>1</sup></b>	
170	1,7	85	M 266.940 <E 17>	09.04-04.09		<b>N01<sup>1</sup></b>	
180	1,7	85	M 266.940 <E 17>	04.09-10.11		<b>N01<sup>1</sup></b>	
200	2,0	100	M 266.960 <E 20>	04.04-10.11		<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Serie B (245) 150</b>	1,5	70	M 266.920 <E 15>	04.05-04.09		<b>N01<sup>1</sup></b>	
160	1,5	70	M 266.920 <E 15>	04.09-04.11		<b>N01<sup>1</sup></b>	
170	1,7	85	M 266.940 <E 17>	04.05-04.09		<b>N01<sup>1</sup></b>	
170 NGT	2,0	85	M 266.960 <E 20>	05.08-04.09		<b>N01<sup>1</sup></b>	
180	1,7	85	M 266.940 <E 17>	04.09-04.11		<b>N01<sup>1</sup></b>	
200	2,0	100	M 266.960 <E 20>	04.05-04.11		<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Serie C (202) 36 AMG</b>	3,6	206	M 104.941	09.94-05.97	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
			M 104.941 <AMG>	01.94-05.97	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
180	1,8	90	M 111.920 <E 18>	03.93-08.95	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
				05.96-02.01	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
			M 111.921 <E 18>				
			Mot.-Nr. →..027721,	09.95-02.01	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
			→..052061				
			Mot.-Nr. ..027722→,	09.95-02.01	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
			..052062→				
200	2,0	100	M 111.941 <E 20>	01.94-02.01	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
			M 111.945 <E20>				
			Mot.-Nr. →..010759,	01.94-02.01	<b>N08</b>		
			→..024697				
			Mot.-Nr. ..010760→,	01.94-02.01	<b>N18</b>		
			..024698→				
200 KOMPRESSOR	2,0	132-141	M 111.944 <E 20 ML>	09.95-04.00		<b>N12<sup>1</sup></b>	
220	2,2	110	M 111.961 <E 22>	03.93-09.96	<b>N18</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
230	2,3	110	M 111.974 <E 23>	05.96-08.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
230 KOMPRESSOR	2,3	142	M 111.975 <E 23 ML>	09.95-02.01		<b>N12<sup>1</sup></b>	
280	2,8	142	M 104.941	05.93-05.97	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Serie CLK (208,209) 200</b>	2,0	100	M 111.945 <E20>				
			Mot.-Nr. →..010759,	06.97-06.00	<b>N08</b>		
			→..024697				
			Mot.-Nr. ..010760→,	06.97-06.00	<b>N18</b>		
			..024698→				
200 KOMPRESSOR	2,0	142	M 111.944 <E20 ML>	09.96-06.00		<b>N12<sup>1</sup></b>	
230 KOMPRESSOR	2,3	142	M 111.975 <E 23 ML>	06.97-06.00		<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Serie E (124) 36 AMG</b>	3,6	195-200	M 104.992	07.93-06.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
60 AMG	6,0	280	M 119.974	07.93-06.95	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
200	2,0	100	M 111.940	07.93-06.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
220	2,2	110	M 111.960	07.93-06.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
280	2,8	142-145	M 104.942	07.93-05.96	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
300 AMG E 3.4	3,4	200	M 104.980	02.92-06.93	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
320	3,2	162-170	M 104.992	05.93-06.98	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
420	4,2	205/210	M 119.975	07.93-06.95	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
500	5,0	235-240	M 119.974	07.93-06.95	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	

								
<b>Serie E (210) 50 AMG</b>	5,0	205-235	M 119.980,985	01.96-08.97		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
200	2,0	100	M 111.942 <E20> Mot.-Nr. →..031132, →..037948 Mot.-Nr. 031 133→, 037 949→	06.95-01.03		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
200 KOMPRESSOR	2,0	137	M 111.947 <E20>	09.97-01.03		<b>N18</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
230	2,3	110	M 111.970 <E23>	06.95-08.97		<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
280	2,8	142	M 104.945	01.96-02.97		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
320	3,2	162/170	M 104.995	06.95-08.97		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
420	4,2	205	M 119.985	01.96-08.97		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
<b>Serie G (460,461,463) 200 E</b>	2,0	80	M 102.965	01.90-07.93		<b>N10</b>		<b>514</b>
230	2,3	66	M 115.974	04.92-09.93		<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
		79	M 102.958	04.92-09.95		<b>N10</b>	<b>N29</b> <sup>1</sup>	<b>514</b>
		90-95	M 102.987; M 102.989	03.86-06.95		<b>N10</b>		<b>514</b>
		90/92	M 102.979; M 102.979;996	04.92-09.95		<b>N24</b>	<b>N10</b> <sup>1</sup>	<b>514</b>
		92	M 102.981	10.89-09.95		<b>N10</b>	<b>N29</b> <sup>1</sup>	<b>514</b>
			M 102.996; M 102.997; M 102.998	04.92-09.95		<b>N10</b>	<b>N29</b> <sup>1</sup>	<b>514</b>
280 E	2,8	110	M 110.994	04.92-07.97		<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
300	3,0	125/126	M 103.987	08.90-08.93		<b>N24</b>		<b>514</b>
				09.93-10.94		<b>N24</b>	<b>N10</b> <sup>1</sup>	<b>514</b>
320	3,2	155	M 104.996	08.93-11.97		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
500 AMG E	5,0	195	M 117.965	03.93-09.01		<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
<b>Serie ML (163,164) 230</b>	2,3	110	M 111.977 <E 23>	03.98-06.00		<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>Serie S (140) 280</b>	2,8	142-145	M 104.944					
			Mot.-Nr. →..001221, →..019961 Mot.-Nr. ..001222→, ..019962→	06.93-09.98		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
				06.93-09.98		<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
300	2,8	142-145	M 104.944					
			Mot.-Nr. →..001221, →..019961 Mot.-Nr. ..001222→, ..019962→	09.92-05.93		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
				09.92-05.93		<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
	3,2	170	M 104.99...					
			Mot.-Nr. →..092626 Mot.-Nr. ..092627→	03.91-05.93		<b>N08</b>		
				03.91-05.93		<b>N18</b>		
320	3,2	170	M 104.994					
			Mot.-Nr. →..092626 Mot.-Nr. ..092627→	05.93-02.99		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
				05.93-02.99		<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
420	4,2	205-210	M 119.971;981	06.93-09.98				<b>N01</b> <sup>1</sup>
			Mot.-Nr. →..011673	06.93-09.98		<b>N08</b>		
500	5,0	235-240	M 119.970;980	06.93-09.98		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
600	6,0	290-300	M 120.98...					
			Mot.-Nr. →..008359 Mot.-Nr. ..008360→	06.93-09.98		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
				06.93-09.98		<b>N18</b>		
<b>Serie S (220) 55 AMG</b>	5,4	265	113.986 <E55 AMG>	09.00-09.02				<b>N01</b> <sup>1</sup>
<b>Serie SL (129) 60 AMG</b>	6,0	280	M 119.982					
			Mot.-Nr. →..002262	07.93-06.98		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
280	2,8	142	M 104.943					
			Mot.-Nr. →..001719, →..007652 Mot.-Nr. ..001720→, Komp.Nr. Code 808, Mot.-Nr. ..007653→, Komp.Nr. Code 808	07.93-05.98		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
				07.93-05.98		<b>N18</b>		
300	3,0	140	M 103.984	03.89-06.93		<b>N24</b>		<b>514</b>
300 24V	3,0	170	M 104.981	03.89-06.93		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
320	3,2	170	M 104.991					
			Mot.-Nr. →..028768 Mot.-Nr. ..028769→	07.93-05.98		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
				07.93-05.98		<b>N18</b>		
500	5,0	235-240	M 119.982	09.95-05.98		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
600	6,0	290	M 120.981	07.93-09.95		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
			M 120.983					
			Mot.-Nr. →..002262	09.95-08.02		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
<b>Serie SLK (170,171,172) 200</b>	2,0	100	M 111.946 <E20>	09.96-01.00		<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
200 KOMPRESSOR	2,0	135	M 111.943 <E20 ML>	09.96-01.00				<b>N12</b> <sup>1</sup>
230 KOMPRESSOR	2,3	142	M 111.973 <E23 ML>	09.96-01.00				<b>N12</b> <sup>1</sup>
<b>Serie V 200</b>	2,0	95/100	M 111.948 <E20>; M 111.950 <E20>	04.96-09.03		<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
230	2,3	105	M 111.978 <E23> M 111.980 <E23>	04.96-09.03		<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
				04.96-09.03		<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
280	2,8	128	M 104.900	04.96-09.03				<b>N01</b> <sup>1</sup>
<b>Serie 124 200 E</b>	2,0	87-90	M 102.963	06.86-06.93		<b>N24</b>		<b>514</b>
		100	M 111.940	06.91-06.93		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
220 E	2,2	110	M 111.960	07.91-06.93		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
230 E	2,3	97-100	M 102.982	12.84-08.93		<b>N24</b>		<b>514</b>
260 E, E 4MATIC	2,6	118-122/ 125	M 103.940; M 103.943	09.85-10.92		<b>N24</b>		<b>514</b>
280 E	2,8	142-145	M 104.942	09.89-06.93		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	

1) ELG, W15



MERCEDES-BENZ • MITSUBISHI ►



MERCEDES-BENZ • MITSUBISHI















MERCEDES-BENZ (Fortsetzung)								
<b>Serie 124</b> 300 E-24V	3,0	162	M 104.980		09.89-06.93	<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
		170	M 104.980		09.87-06.93	<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
300 AMG E 3.4	3,4	190/200	M 104.980		09.89-08.92	<b>N08</b>		
320 E	3,2	162	M 104.992		09.92-06.93	<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
500 E	5,0	240	M 119.974		01.91-06.93	<b>N08</b>		
500 AMG E 6.0	6,0	276	M 119.974		01.91-06.93	<b>N08</b>		
<b>Serie 190</b> 190 2.0	2,0	75-77	M 102.924		08.84-08.93	<b>N24</b>		<b>514</b>
190 E 1.8	1,8	77	M 102.919		05.92-08.93	<b>N10</b>	<b>N29</b> <sup>1</sup>	<b>514</b>
		80	M 102.910		03.90-04.94	<b>N10</b>		<b>514</b>
190 E 2.0	2,0	87	M 102.962		09.86-09.93	<b>N24</b>		<b>514</b>
190 E 2.3	2,3	97/100	M 102.985		09.89-08.93	<b>N24</b>		<b>514</b>
190 E 2.5-16V	2,5	143	M 102.990		09.89-08.93	<b>N24</b>		<b>514</b>
		150	M 102.990		09.88-08.93	<b>N10</b>		<b>514</b>
		173	M 102.992		05.90-08.93	<b>N10</b>		<b>514</b>
190 E 2.6	2,6	118	M 103.942		09.86-08.93			<b>514</b>
190 E 3.2 AMG	3,2	172	M 103.983		09.88-08.93	<b>N24</b>		<b>514</b>
<b>Sprinter</b> 214/314/414	2,3	105-108	M 111.979 <E23>; M 111.984 <E23>		02.95-05.06	<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
<b>Vaneo</b> 1.6	1,6	60/75	M 166.961 <E 16>		02.02-08.05	<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.9	1,9	92	M 166.991 <E 19>		02.02-08.05	<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>Vito</b> 113	2,0	95/100	M 111.948 <E20>; M 111.950 <E20>		11.95-09.03	<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	
114	2,3	105	M 111.978 <E23>; M 111.980 <E23>		11.95-09.03	<b>N18</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>2t</b> 210	2,3	70-77	M 102.942 <V23>; M 102.945 <V23>		08.82-06.95	<b>N24</b>		<b>514</b>
<b>3t</b> 310	2,3	70-77	M 102.942 <V23>; M 102.945 <V23>		08.82-06.95	<b>N24</b>		<b>514</b>
<b>4t</b> 410	2,3	70-77	M 102 <V23>		08.82-06.95	<b>N24</b>		<b>514</b>

## MITSUBISHI

<b>Carisma</b> 1.3i 16V	1,3	60	4G13		07.01-12.03	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.6i 16V	1,6	66/73-76	4G92 Kat.		05.95-12.03	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8i 16V	1,8	85/103	4G93 DOHC Kat.; 4G93 SOHC Kat.		05.95-02.99	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>Colt</b> 1.3	1,3	44-51	4G13		04.88-05.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.3i 12V	1,3	55	4G13 Kat.		12.91-05.00	<b>N11</b>	<b>N02</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
1.3i 16V	1,3	60	4G13 Kat.		06.00-06.03	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.5	1,5	62	4G15		04.88-05.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
		69	4G15		11.95-05.00	<b>N07</b>	<b>N02</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
1.5i	1,5	62-66	4G15 Kat.		04.88-05.92			<b>504</b>
					05.91-05.92	<b>N11</b>		
1.6i, i 16V	1,6	66/76/83	4G92; 4G92 Kat.		12.91-06.03	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8i	1,8	100	4G67; 4G67 Kat.		11.89-05.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
		103	4G93 Kat.		12.91-11.95	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>Eclipse</b> 1.8i	1,8	68	4G37 Kat.		01.90-03.94	<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
						<b>N19</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
2.0i Turbo	2,0	147	4G63 Kat.		08.90-03.94	<b>N19</b>		<b>504</b>
		157	4G63T		09.98-08.99	<b>N11</b>		
2.0i 16V	2,0	104	4G63		08.95-04.99	<b>N19</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		110	4G63 Kat.		01.90-03.94	<b>N19</b>		<b>504</b>
				FGB		<b>N11</b>		
2.0i 16V 4WD	2,0	110	4G63 Kat.		04.91-03.94	<b>N15</b>		<b>507</b>
<b>Express</b> 2.0	2,0	66	4G63		01.86→	<b>N07</b>		<b>503</b>
<b>Galant</b> 1.6	1,6	55	4G32		11.87-10.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
		58	4G32		08.87-05.92	<b>N19</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
1.8	1,8	63	4G37		08.87-05.92	<b>N19</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		81	4G93 (SOHC)		03.92-08.96	<b>N23</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8i	1,8	66	4G37		11.87-10.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
		66/99	4G37 Kat.; 4G67		04.89-10.92	<b>N19</b>		<b>504</b>
		99	6A11		03.92-08.96	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8i 4WD	1,8	69	4G37		09.88-05.92	<b>N19</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
1.8i 16V	1,8	85-93	4G93 Kat.		11.92-05.96	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8 4WD	1,8	81	4G93 (SOHC)		03.92-08.96	<b>N23</b>		<b>510</b>
2.0i	2,0	80	4G63 Kat.		11.87-10.92	<b>N15</b>		
		82	4G63		11.87-10.92	<b>N15</b>		
		84	4G63		11.91-12.98	<b>N08</b>		<b>509</b>
		100	4G63		01.97-12.03		<b>N12</b> <sup>1</sup>	
					01.97-10.02	<b>N01</b>		<b>509</b>
					11.02-12.03	<b>N06</b>		<b>510</b>
		101	4G63 SOHC Kat.		11.92-05.96	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		107	4G63 (DOHC)		08.87-05.92	<b>N19</b>		<b>504</b>
			6A12 (SOHC)		03.92-08.96	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		125	6A12 (DOHC)		03.92-08.96	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0i Turbo 4WD	2,0	162	4G63 (DOHC)		09.87-05.92	<b>N07</b>		<b>503</b>
2.0i 4WD	2,0	80	4G63 Kat.		12.88-10.92	<b>N19</b>		<b>504</b>
2.0i 16V	2,0	100	4G63		10.96-05.03	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		106	4G63 Kat.		11.87-10.92	<b>N15</b>		
		107	4G63		11.87-10.92	<b>N15</b>		
2.0i 16V, i 16V 4WD	2,0	101	4G63 Kat.		11.92-05.96	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0i 16V 4WD 4WS	2,0	106	4G63 Kat.		12.88-10.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
<b>Galloper</b> 3.0 V6 4x4	3,0	104	G6AT		09.98-12.01	<b>N11</b>	<b>N02</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
<b>L 200</b> 2.0i 16V	2,0	90	4G63 Kat.		01.96-06.01	<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.4i	2,4	93	4G64 Kat.		08.08→	<b>N23</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.4i 4WD	2,4	97	4G64 Kat.		01.96-12.07	<b>N23</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>

								
<b>L 300</b> 1.6, 2WD	1,6	48-51	4G32		11.86-05.94	<b>N07</b>		<b>503</b>
2.0	2,0	74	4G63		03.88→	<b>N15</b>		<b>507</b>
2.0i 2WD, i16V	2,0	83/85	4G63 Kat.		06.94-04.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i 2WD, 16V	2,0	65	4G63 Kat.		06.94-12.01	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.4i 2WD, i4WD	2,4	82	4G64 Kat.		11.88-05.96	<b>N19</b>		<b>504</b>
<b>L 400</b> 2.0i	2,0	83-85	4G63 Kat.		12.94-03.01	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.4i	2,4	97	4G64 Kat.		12.94-03.01	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Lancer</b> 1.2	1,2	40	4G16		04.88-05.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.3i	1,3	55	4G13 Kat.		06.92-07.95	<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		58	4G13 Kat.		07.93-12.96	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		60	4G13		06.03-05.06	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		65	4G13		08.95-05.00	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
1.3i 12V	1,3	55	4G13 Kat.		11.95-05.01	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.5i	1,5	62	4G15		05.89-05.92	<b>N11</b>		<b>504</b>
		62-66	4G15 Kat.		04.88-05.92	<b>N11</b>		<b>504</b>
		64	4G15		09.88-09.10	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		66	4G15 Kat.		06.88-05.92	<b>N19</b>		<b>504</b>
		69	4G15 (SOHC)		08.95-07.97	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
					08.97-06.99	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		70/94	4G15		08.95-12.04	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		85	4G91		10.91-10.95	<b>N06</b>		<b>510</b>
1.5i, i4WD	1,5	66	4G15 (SOHC)		02.03-05.10	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.5i 4WD	1,5	81	4G15 (DOHC)		08.95-05.00	<b>N23</b>		<b>510</b>
1.5i 12V	1,5	65	4G15 SOHC		01.90-12.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.5 8V	1,5	62	4G15		04.88-05.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.5 12V	1,5	67	4G15		06.92-07.95	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.6i	1,6	72	4G18		06.03-05.06	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		73,5	4G18		12.95-12.07	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		77-81	4G18		05.00-02.03	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		81	4G18		11.93-12.96	<b>N23</b>		<b>510</b>
			4G92		07.99-02.01	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		90	4G61 DOHC		10.90-09.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
		91	4G92		01.96-12.03	<b>N23</b>		<b>510</b>
		129	4G92 (DOHC)		10.92-05.00	<b>N23</b>		<b>510</b>
1.6i 16V	1,6	66	4G92 MVV		12.93-12.96	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i 16V, i16V 4WD	1,6	66/83	4G92 Kat.		05.92-09.00	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i	1,8	91	4G93		01.90→	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i Turbo	1,8	121	4G93 (DOHC)		01.04-06.07	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i 4WD	1,8	69/71	4G37 Kat.		05.89-05.92	<b>N19</b>		<b>504</b>
1.8i 16V	1,8	100	4G67; 4G67 Kat.		11.89-05.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
		100-103	4G93 Kat.		05.92-12.96	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 4WD	1,8	66	4G37		11.86-05.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
2.0i	2,0	84	4G94		01.05-06.07	<b>N23</b>		<b>510</b>
2.0i Turbo 4WD	2,0	191-199	4G63 (DOHC)		01.94-10.96	<b>N15</b>		<b>507</b>
		206	4G63 (DOHC)		01.01-01.07	<b>N06</b>		<b>509</b>
<b>Pajero</b> 2.4i	2,4	82-100	4G64 Kat.		12.90-05.94	<b>N19</b>		<b>504</b>
2.4i Sport	2,4	92	4G64S4M		02.03→	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.4i 16V	2,4	107	4G64 Kat.		09.97→	<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
2.6, 4WD	2,6	76/79/88	Astron; 4G54		12.90-12.01	<b>N07</b>		<b>503</b>
3.0i	3,0	105	6G72; 6G72 Kat.; 6G72 OHC Kat.		12.90-12.95	<b>N11</b>		<b>504</b>
		109	6G72; 6G72 Kat.; 6G72 OHC Kat.		12.90-12.95	<b>N11</b>		<b>504</b>
					01.97→	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		110	6G72; 6G72 Kat.; 6G72 OHC Kat.		06.92-12.98	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
3.0i V6 4WD	3,0	117	6G72; 6G72 Kat.; 6G72 OHC Kat.		01.05→	<b>N11</b>		<b>504</b>
3.0i 4WD	3,0	109	6G72; 6G72 Kat.; 6G72 OHC Kat.		05.91-08.97	<b>N11</b>		<b>504</b>
		114	6G72 (SOHC)		10.90-09.99	<b>N11</b>		<b>504</b>
3.0i 4WD Sport, i24V	3,0	133/136	6G72; 6G72 Kat.; 6G72 OHC Kat.		09.97→	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
3000 V6	3,0	110	6G721 Kat.		12.90-05.94	<b>N11</b>		<b>504</b>
<b>Pajero Pinin</b> 1.8	1,8	84	4G93 SOHC		09.01-02.05	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Space Gear</b> 2.0i	2,0	83-85	4G63 Kat.		12.94-03.01	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.4i 2WD, i4WD	2,4	94-97	4G64 Kat.		12.94-03.01	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
3.0i 24V	3,0	136	6G72		12.94-03.01	<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
<b>Space Runner</b> 1.8i	1,8	92	4G93		06.91-05.92	<b>N06</b>		<b>510</b>
1.8i, i16V 4WD	1,8	85-90	4G93 Kat.		06.91-05.99	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i 16V	2,0	98	4G63		05.99-08.02	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Space Wagon</b> 1.8i 16V	1,8	85-88	4G93		05.91-05.92	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.8i 16V, i16V 4WD	1,8	90	4G93 Kat.		05.91-05.92	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i 16V, i16V 4WD	2,0	98	4G63; 4G63 Kat.		06.92-01.04	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.4i 16V	2,4	97	4G64		05.91-05.96	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Spacestar</b> 1.3i	1,3	60	4G13		06.98-12.04	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	72	4G18		04.01-12.04	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i	1,8	82	4G93-3		09.02-12.04	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>

1) ELG, W15





## NISSAN


<b>Almera 1.4 i</b>	1,4	55-64	GA14DE		07.95-04.00		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b>		
1.5 i	1,5	66	QG15DE		01.00-07.02		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		72	QG15DE		08.02-11.06		<b>N28</b>		<b>522</b>		
1.6 i	1,6	66-73	GA16DE		07.95-04.00		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		88	QG16DE		07.01-02.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>		
1.8 i	1,8	84-85	QG18DE		05.00-02.03		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
					03.03-12.05		<b>N28</b>		<b>522</b>		
2.0 i	2,0	99-100	SR20DE		05.00-01.03			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		105	SR20DE		04.96-04.00		<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
<b>Kubistar 1.1 i 8V</b>	1,1	44	D7F...		07.03-03.09		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
1.6 i	1,6	70-71	K4M...		07.03-03.09		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
<b>Micra 1.0</b>	1,0	37-40	MA10S		12.82-07.92		<b>N11</b>		<b>504</b>		
1.0 i	1,0	40-44	CG10DE		08.92-10.02		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		48	CG10DE		11.02-05.05		<b>N28</b>		<b>522</b>		
1.2	1,2	40-42/44	MA12S		07.86-07.92		<b>N11</b>		<b>504</b>		
1.2 i	1,2	48/59	CG12DE; CR12DE		11.02-10.10		<b>N28</b>		<b>522</b>		
1.3 i	1,3	55	CG13DE		08.92-10.00		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
1.4 i	1,4	60	CGA3DE		07.00-10.02		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		65	CGA3DE		11.02-05.05		<b>N28</b>		<b>522</b>		
			CR14DE		06.05→		<b>N28</b>		<b>522</b>		
<b>Murano 2.5 i</b>	2,5	120	QR25DE		09.04-09.08		<b>N28</b>		<b>522</b>		
3.5 i, i4WD, i4x4	3,5	170/172	VQ35DE		09.04-12.08	ELK	<b>N28</b>				
<b>Navara 4.0 i</b>	4,0	198	VQ40DE		06.06→	ELK	<b>N28</b>				
<b>Note 1.4</b>	1,4	65	CR14DE		01.06→		<b>N28</b>		<b>522</b>		
<b>Pathfinder 3.3 i</b>	3,3	125	VG33E		09.95→		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>		
3.3 i, i4x4	3,3	110-125	VG33E		09.95→		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
3.5 i	3,5	162	VQ35DE		07.00-08.03	ELK	<b>N28</b>				
4.0 4x4	4,0	198	VQ40DE		09.04-08.12	ELK	<b>N28</b>				
<b>Patrol GR 3.0 S</b>	3,0	100	RB30S		04.90-11.97		<b>N08</b>		<b>510</b>		
4.2, i	4,2	118-121/125/129	TB42E; TB42S		08.87-12.01		<b>N11</b>		<b>504</b>		
4.5 i	4,5	147	TB45E		08.97→		<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>		
4.8	4,8	180-185	TB48DE		10.02-03.10	ELK	<b>N28</b>				
4.8 i 4x4	4,8	190	TB48DE		08.04→		<b>N28</b>				
<b>Pickup 1.6</b>	1,6		Z16		09.85-07.92		<b>N19</b>		<b>504</b>		
2.0	2,0	64	Z20S		04.92-05.94		<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>		
		65	Z20		09.85-09.95		<b>N21</b>		<b>518</b>		
		66	Z20		09.85-04.92		<b>N19</b>		<b>504</b>		
2.4, 4WD	2,4	74	Z24		09.85-04.92		<b>N19</b>		<b>504</b>		
2.4 i	2,4	99	KA24E		01.98-12.08		<b>N23</b>				
2.4 i, i4WD	2,4	98	KA24DE		11.01-01.08		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
2.4 i 4WD	2,4	74	Z24i		08.88-04.92		<b>N19</b>		<b>504</b>		
2.4 2WD, 4WD	2,4	75	Z24		09.85-02.92		<b>N21</b>		<b>518</b>		
3.0 i	3,0	109	VG30E		09.90-08.94				<b>509</b>		
3.0 i 2WD	3,0	113	VG30E		03.92-01.97		<b>N23</b>		<b>510</b>		
<b>Primera 1.6</b>	1,6	66/70	GA16DS		06.90-05.93		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		78-80	QG16DE		12.01-06.10		<b>N28</b>		<b>522</b>		
1.6 i	1,6	66-73	GA16DE		06.96-06.99		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		66-75	GA16DE		04.93-12.97		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		71-75	GA16DE		05.93-06.96		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		73	GA16DE		01.98-12.01		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		78	QG16DE		09.00-12.01		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		81	GA16DE		09.98-12.00		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
1.8	1,8	85	QG18DE		12.01-07.10		<b>N28</b>		<b>522</b>		
1.8 i	1,8	81	SR18DI		02.90-09.92				<b>510</b>		
		84	QG18DE		06.99-12.01		<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		92	QG18DE		02.02-12.05		<b>N28</b>		<b>522</b>		
			SR18DE		09.95-09.98		<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
					09.92-09.95			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>		
2.0, i	2,0	103/110	QR20DE		01.01-07.10		<b>N28</b>		<b>522</b>		
2.0 i	2,0	85	SR20DE		06.96-10.97			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>		
					01.98-06.99			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		85-92	SR20De		07.94-12.97			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
			SR20DE		09.94-06.96			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>		
		96	SR20DE		06.96-10.97			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>		
					01.98-06.99			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		103	SR20DE		06.99→		<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		110	SR20DE		09.95-01.01		<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		140	SR20VE		09.97-01.01		<b>N01</b>		<b>510</b>		
		2.0 i GT	2,0	110	SR20DE		06.96-10.97			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		2.0 i, iGT	2,0	96/110	SR20DEH; SR20DEL		10.97-06.99			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
2.0 i, i4WD	2,0	85/89	SR20Di		06.90-07.94				<b>510</b>		
		112	SR20DE		06.90-05.93				<b>509</b>		
2.0 i 4WD	2,0	103/110	QR20DE		01.01-12.05		<b>N28</b>		<b>522</b>		
		110	SR20DE		09.95-01.01		<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
<b>Serena 1.6 i</b>	1,6	71	GA16DE		07.92-11.01		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		74	GA16DE		06.91-01.97		<b>N23</b>		<b>510</b>		
2.0 i	2,0	93	SR20DE		07.92-11.01			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		96	SR20DE		01.94-06.99			<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		
		107	SR20DE		07.92-12.98				<b>510</b>		
2.0 i 4WD	2,0	96	SR20DE		06.91-06.99				<b>510</b>		
<b>Sunny 1.4</b>	1,4	55	GA14DE; GA14DS		10.90-10.92		<b>N08</b>		<b>509</b>		
1.4, i	1,4	58-64	GA14DE; GA14DS		10.90-05.95		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b>		
1.6	1,6	66	GA16DS <AY>		11.90-07.95		<b>N08</b>		<b>510</b>		
					11.90-10.92		<b>N12</b>		<b>512</b>		
		70	GA16DS		10.90-05.95		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b>		
			GA16DS <AY>		11.90-07.95		<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>		
1.6, 4WD	1,6	66	GA16DS		10.90-10.95		<b>N08</b>		<b>509</b>		
1.6 i, i4WD	1,6	75-81	GA16DE		10.92-05.95		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b>		
			GA16DE <AY>		10.92-03.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>		

<b>Sunny 1.6 4WD</b>	1,6	66	GA16DS <AY>	11.90-07.95			<b>N12</b>		<b>512</b>
		70	GA16DS	10.90-10.92			<b>N08</b>		<b>509</b>
			GA16DS <AY>	11.90-10.92			<b>N12</b>		<b>512</b>
2.0i	2,0	105	SR20DE	10.90-09.94					<b>510</b>
<b>Vanette 1.6 i</b>	1,6	71-72	GA16DE	07.92-11.01			<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>X-Trail 2.0i</b>	2,0	103/110	QR20DE	10.00-08.07			<b>N28</b>		<b>522</b>
2.5	2,5	121	QR25DE	09.01-03.07			<b>N28</b>		
2.5, 4x4	2,5	124	QR25DE	04.07→			<b>N28</b>		
2.5i 4WD	2,5	132	QR25DE	09.01→			<b>N28</b>		
2.5i 4x4	2,5	132	25DE	11.01→			<b>N28</b>		<b>522</b>
2.5 4x4	2,5	121	QR25DE	09.02-03.07			<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>100 NX 1.6</b>	1,6	66/70	GA16DS	10.90-10.92			<b>N01</b>		<b>510</b>
1.6i	1,6	75-81	GA16DE	10.92-10.94			<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i	2,0	104/105	SR20DE	08.90-09.93					<b>510</b>
<b>350 Z 3.5</b>	3,5	206-222	VQ35DE	09.02-01.07	ELK		<b>N28</b>		

## OPEL

<b>Agila 1.0 i</b>	1,0	43	Z 10 XE	06.00-08.03			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.0 Twinport	1,0	44	Z 10 XEP <Twinport ECO>	08.03-02.08				<b>N01<sup>1</sup></b>	
1.2i	1,2	55	Z 12 XE	06.00-06.04			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.2 Twinport	1,2	59	Z 12 XEP <Ecotec>	07.04-02.08				<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Antara 2.4, 4x4</b>	2,4	104	Z 24 XE <Ecotec>	05.06→			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Astra F 1.4</b>	1,4	55	14 NV	04.93-12.96	S16		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
					S21		<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
			14 NV <OHC>	09.91-09.93	S16		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
1.4i	1,4	44	C 14 NZ <OHC>	09.91-02.98	S16		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
			X 14 NZ <Ecotec OHC>	09.97-02.98			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		60	14 SE / C 14 SE <OHC>	03.92-02.98	S16		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
		65	14 SE	05.96-12.98			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		66	X 14 XE <Ecotec DOHC>	04.96-02.98			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.6	1,6	60	16 SV	09.91-02.92			<b>N02</b>		<b>504</b>
1.6i	1,6	52/55/74	C 16 SE <OHC>; C/E 16 NZ <OHC>; X 16 SZ	09.91-02.98	S16		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
		55	16 NZR; 16 NZR <OHC>	09.97-02.98	S16		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
		55/74	X 16 SZR <Ecotec>; X 16 XEL <DOHC Ecotec>; 16 LZ2, NZ2 <OHC>	09.94-02.98			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		58	16 NZ	04.93-12.98	S16		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
					S21		<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		77	16 SE	04.93-12.96			<b>N01</b>		<b>509</b>
				07.98-12.99			<b>N01</b>		<b>509</b>
1.8i	1,8	66	C 18 NZ	09.91-02.98	S16		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
		82	18 SE <OHC>	09.95-09.96	S16		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
		85	C 18 SEL <DOHC>	09.95-08.97			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
							<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		85/92	C 18 XE <DOHC>; C 18 XEL <DOHC>; X 18 XE <DOHC>	09.93-08.98			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		87	18 SE	04.93-12.96			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.8i 16V	1,8	99	18 SEL	01.96-12.98			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
2.0i	2,0	85	C 20 NE / 20 NE <OHC>	09.91-02.98	S16		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
		95/115	20 SE; 20 SEH	04.93-12.99			<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		100	X 20 XEV <DOHC Ecotec>	01.95-02.98			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		110	C 20 XE / XE-LN <DOHC>; C 20 XE <DOHC>						
			Mot.-Nr. →14002934	09.91-02.98			<b>N01</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			Mot.-Nr. 14002935→	09.91-02.98			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
2.0i TS	2,0	160	20 LET	10.94-12.96					<b>509</b>
<b>Astra G 1.2 i</b>	1,2	48/55	X 12 XE <Ecotec>; Z 12 XE <Ecotec>; Z 12 XE <Ecotec OHC>	09.97-09.03			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.4i	1,4	66	X 14 XE <Ecotec>; X 14 XE <Ecotec OHC>; Z 14 XE <Ecotec>; Z 14 XE <Ecotec OHC>	09.97-08.05			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
1.4 Twinport	1,4	66	Z 14 XEP <Twinport Ecotec>	09.03-07.09				<b>N01<sup>1</sup></b>	
1.6i	1,6	55/62/74	X 16 SZR <Ecotec>; X 16 XEL <Ecotec DOHC>; Z 16 SE <Ecotec>	09.97-01.05			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		74	C 16 SEL <DOHC>	09.98-06.04	S16		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>519</b>
			C 16 SEL <Ecotec>	10.99-12.05	S16		<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
			Z 16 XE <Ecotec>	09.00-08.05			<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>520</b>
		77	Z 16 XE <Ecotec>	05.05-05.06	S16		<b>N03</b>		<b>520</b>
1.6i Twinport, Twinport	1,6	76	Z 16 XEP <Ecotec>	03.03-07.09				<b>N01<sup>1</sup></b>	










1) ELG, W15




OPEL ▶



OPEL (Fortsetzung)										
Astra G 1.8 i	1,8	85	Z 18 XEL <Ecotec DOHC>	03.01-06.04		N03	N01 <sup>1</sup>	520		
		85/92/95	X 18 XE1 <Ecotec>; X 18 XE1 <Ecotec DOHC>; Z 18 XE <Ecotec>; Z 18 XE <Ecotec DOHC>; Z 18 XEL <Ecotec>	09.97-12.05		N03	N01 <sup>1</sup>	520		
2.0i	2,0	100	20 SEL <Ecotec>	10.99-12.01		N03	N01 <sup>1</sup>	520		
		100/118	X 20 XER <Ecotec>; X 20 XEV <Ecotec>; X 20 XEV <Ecotec DOHC>	09.97-06.04		N03	N01 <sup>1</sup>	520		
2.0 Turbo	2,0	141-147	Z 20 LET <Turbo Ecotec>	09.00-08.05		N03	N01 <sup>1</sup>	520		
Astra H 1.2 i Twinport, Twinport	1,2	59	Z 12 XEP	03.07-03.09			N01 <sup>1</sup>			
1.4, i, Twinport	1,4	55/66	Z 14 XEL <Ecotec>; Z 14 XEP <Twinport Ecotec>	03.04-03.10			N01 <sup>1</sup>			
1.6, i, Twinport	1,6	76-77/85	A 16 XER <Ecotec>; Z 16 XE... <Ecotec>; Z 16 XEP <Ecotec>; Z 16 XER <Ecotec>; Z 16 XE1 <Ecotec>	03.04→			N01 <sup>1</sup>			
1.8, i	1,8	92/103	A 18 XER <Ecotec>; Z 18 XE <Ecotec>; Z 18 XER <Ecotec>	03.04→			N01 <sup>1</sup>			
2.0i Turbo, Turbo	2,0	125/147	Z 20 LEL <Ecotec>; Z 20 LER <Ecotec>	03.04-10.10			N01 <sup>1</sup>			
2.2 Direct	2,2	110	Z 22 YH <Ecotec>	04.04-03.10			N01 <sup>1</sup>			
Astra J 1.4, i	1,4	64/74	A 14 XEL <ecoFlex>; A 14 XER <ecoFlex>	09.09→				520		
1.6 i	1,6	85	A 16 XER <Ecotec>	09.09→				520		
1.8	1,8	103	A 18 XER <Ecotec>	11.11→				520		
Calibra 2.0 i	2,0	85	C 20 NE <OHC II>	06.90-03.97	S16	N03		520		
						S21	N07		519	
		100	X 20 XEV <Ecotec DOHC II>	09.93-08.96			N03	N01 <sup>1</sup>	520	
		110	C 20 XE / XE-LN <DOHC>							
			Mot.-Nr. →14002934	06.90-03.97			N01	N01 <sup>1</sup>	510	
	Mot.-Nr. 14002935→	06.90-03.97			N03	N01 <sup>1</sup>	520			
2.0i Turbo	2,0	150	C 20 LET	03.92-03.97			N12 <sup>1</sup>	509		
2.5i V6	2,5	125	C 25 XE; X 25 XE	04.93-03.97		N03	N01 <sup>1</sup>	510		
Combo 1.2 i	1,2	33	C 12 NZ; X 12 SZ <Ecotec>; 12 NZ	09.94-10.01	S16	N03	N01 <sup>1</sup>	520		
					S21	N07	N02 <sup>1</sup>	519		
	1.4 i	1,4	44	X 14 SZ <Ecotec>	04.96-10.01		N03	N01 <sup>1</sup>	520	
				44/60	C 14 NZ; C 14 SE	09.94-10.01	S16	N03	N01 <sup>1</sup>	520
							S21	N07	N02 <sup>1</sup>	519
		66	C 14 SEL	08.99-10.01	S16	N03	N01 <sup>1</sup>	520		
					S21	N07	N02 <sup>1</sup>	519		
				08.08→	S16	N03	N01 <sup>1</sup>	520		
					S21	N07	N02 <sup>1</sup>	519		
	1.4i Twinport	1,4	66	Z 14 XEP <Twinport Ecotec>	09.04-01.11			N01 <sup>1</sup>		
1.6 i	1,6	64	Z 16 SE <Ecotec>	10.01-08.04		N03	N01 <sup>1</sup>	520		
Corsa A 1.0 S	1,0	33	10 S OHV	09.82-08.94		N17		505		
		1.2	E 12 GV <OHC>	01.87-08.94		N17		505		
1.2, S	1,2	38/40-44	S 12 ST <OHC>; 12 NV <OHC>; 12 S <OHC>; 12 ST <OHC>	09.82-08.94		N02		504		
1.2i	1,2	33	C 12 NZ <OHC>	09.90-08.94		N07		504		
1.3i, S, Sprint R	1,3	44/51/61	C 13 N <OHC>; 13 E <Irrmscher>; 13 S <OHC>; 13 SB <OHC>	09.82-08.94		N02		504		
1.4, i	1,4	40-44	C 14 NZ <OHC>	01.90-08.94	S16	N03	N01 <sup>1</sup>	520		
						S21	N07	N02 <sup>1</sup>	519	
			53/60	C 14 SE <OHC>; 14 NV <OHC>	01.90-08.94	S16	N03		520	
					S21	N07		519		
1.6 i	1,6	55/72/74	C 16 NZ <OHC>; C 16 SE <OHC>; C16 SEI <OHC Irrmscher>	05.88-08.94	S16	N03		520		
						S21	N07		519	
			74	E 16 SE <OHC>	05.88-08.94			N02		504
Corsa B 1.0 i	1,0	40	X 10 XE <Ecotec>	09.96-09.00		N03	N01 <sup>1</sup>	520		
1.2 i	1,2	33	C 12 NZ; X 12 SZ <Ecotec>	03.93-08.00	S16	N03		520		
					S21	N07		519		
	48	X 12 XE <Ecotec>	09.97-08.00			N03	N01 <sup>1</sup>	520		
1.3i, iUtility	1,3	58	13 NE	01.96-12.00	S16	N01	N12 <sup>1</sup>	509		
					S21	N02	N15 <sup>1</sup>	503		
1.4 i	1,4	44/60/63	C 14 NZ; C 14 SE; C 14 SEL	03.93-08.00	S16	N03	N01 <sup>1</sup>	520		
						S21	N07	N02 <sup>1</sup>	519	
	44/66	X 14 SZ <Ecotec>; X 14 XE <Ecotec>	03.93-09.00			N03	N01 <sup>1</sup>	520		
1.4 i, iUtility	1,4	65	14 NE	03.00-12.02	S16	N01	N12 <sup>1</sup>	509		
							S21	N02	N15 <sup>1</sup>	503
1.6 GSI, i GSI	1,6	78/80	C 16 XE; X 16 XE <Ecotec>	03.93-08.00		N03	N01 <sup>1</sup>	520		
1.6 i, iUtility	1,6	55	16 NE	09.98-12.00	S16	N01	N12 <sup>1</sup>	509		
							S21	N02	N15 <sup>1</sup>	503
				74	C 16 SEL	06.98-08.00	S16	N03	N01 <sup>1</sup>	520
							S21	N07	N02 <sup>1</sup>	519
	75	16 SE	09.98-12.06			S16	N01	N12 <sup>1</sup>	509	
					S21	N02	N15 <sup>1</sup>	503		
Corsa C 1.0 i 12V	1,0	43	Z 10 XE	09.00-08.03		N03	N01 <sup>1</sup>	520		
1.0 Twinport	1,0	44	Z 10 XEP <Twinport ECO>	09.03-09.06			N01 <sup>1</sup>			
1.2 i Twinport	1,2	59	Z 12 XEP <Ecotec>	07.04-09.06			N01 <sup>1</sup>			
1.2i 16V	1,2	55	Z 12 XE <Ecotec>	09.00-06.04		N03	N01 <sup>1</sup>	520		
1.4 i, iUtility	1,4	66	C 14 SE	03.00-06.10	S16	N01		509		
							S21	N02		503
1.4 i 16V	1,4	66	Z 14 XE <Ecotec>	09.00-08.03		N03	N01 <sup>1</sup>	520		
1.4 Twinport	1,4	66	Z 14 XEP <Twinport ECO>	09.03-09.06			N01 <sup>1</sup>			
1.6 i	1,6	62	Z 16 SE <Ecotec>	09.01-08.05		N03	N01 <sup>1</sup>	520		
1.8 i, iUtility	1,8	79	C 18 XE	01.02-06.10	S16	N01	N12 <sup>1</sup>	509		
							S21	N02	N15 <sup>1</sup>	503
1.8i 16V	1,8	92	Z 18 XE <GSI/Ecotec>	09.01-08.05		N03	N01 <sup>1</sup>	520		

								
<b>Corsa D 1.0</b> Twinport	1,0	44	Z 10 XEP <Twinport ECO>	07.06-10.09			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
1.2 i Twinport, LPG	1,2	51/57/59/63	A 10 XEP <Twinport ECO>	12.09→			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
1.4 LPG, Twinport	1,4	64/66/74	A 12 XEL <Ecotec>; A 12 XER <Ecotec>; Z 12 XEP; Z 12 XEP <Ecotec>	07.06→			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
<b>Frontera 2.0</b> i	2,0	85	C 20 NE	09.91-08.95	S16		<b>N03</b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>519</b>
			X 20 SE <Ecotec>	02.95-08.98			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
2.2 i	2,2	100	X 22 SE <Ecotec>; X 22 XE <Ecotec>; Y 22 SE <Ecotec>	02.95-09.04			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
2.4 i	2,4	92	C 24 NE CIH	09.91-08.95			<b>N17</b>	<b>505</b>
<b>Insignia 1.6</b>	1,6	85	A 16 XER <Ecotec>	09.08→			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
1.8	1,8	103	A 18 XER <Ecotec>	09.08→			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
<b>Kadett 1.6</b> i	1,6	55	C 16 LZ	09.86-08.93			<b>N02</b>	<b>504</b>
<b>Meriva 1.4</b> Ecotec	1,4	74	A 14 XER <ecoFlex>	04.10→				<b>520</b>
1.4 i Twinport	1,4	66	Z 14 XEP <Twinport Ecotec>	07.04-03.10			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
1.6 i, i 16V Twinport	1,6	64/74	Z 16 SE <Ecotec>; Z 16 XE <Ecotec>	03.03-01.06			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
1.6 i 16V Twinport	1,6	77	Z 16 XEP <Ecotec>	01.06-03.10			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
1.8 i 16V	1,8	92	Z 18 XE <Ecotec>	03.03-03.10			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
<b>Mokka 1.6</b> Turbo ecoFLEX	1,6	85	A 16 XER <Ecotec>	09.12→				<b>520</b>
1.8, 4x4	1,8	103	A 18 XER <Ecotec>	09.12→				<b>520</b>
<b>Monterey 3.2</b> i	3,2	130	6VDI	04.92-12.97			<b>N06</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup> <b>510</b>
<b>Omega A 1.8</b> , i, S	1,8	60/65/66/85	E 18 NVR; S 18 NV; 18 SEH; 18 SV	09.86-03.94			<b>N02</b>	<b>504</b>
2.0 i	2,0	74/85	C 20 NE; C 20 NEJ/NEF	09.86-03.94	S16		<b>N03</b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>519</b>
		90	20 SE	09.86-03.94			<b>N02</b>	<b>504</b>
2.4 i	2,4	92	C 24 NE CIH	09.88-03.94			<b>N17</b>	<b>505</b>
2.6 i	2,6	110	C 26 NE CIH	09.90-03.94			<b>N17</b>	<b>505</b>
3.0 i	3,0	130	C 30 NE CIH	01.88-03.94			<b>N17</b>	<b>505</b>
3.0 i, i Evol. 500	3,0	147-150/169	C 30 SE, SEJ; X 30 XEI	09.89-03.94			<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup> <b>510</b>
3.6 i	3,6	277-281	C 36 GET	01.90-03.94			<b>N01</b>	<b>510</b>
<b>Omega B 2.0</b> i	2,0	85/100	X 20 SE <Ecotec>; X 20 XEV <Ecotec>; 20 SE <Ecotec>	09.93-08.99			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
2.2 i	2,2	103-106	Y 22 XE; Z 22 XE	09.99-09.03			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
2.5 i	2,5	125	X 25 XE <Ecotec>	04.94-11.00			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>510</b>
2.6 i	2,6	132	Y 26 SE <Ecotec>	09.00-09.03				<b>N01</b> <sup>1</sup>
3.0 i	3,0	155	X 30 XE <Ecotec>	04.94-02.01			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
3.2 i	3,2	160	Y 32 SE <Ecotec>	09.00-09.03				<b>N01</b> <sup>1</sup>
<b>Senator 2.6</b> i	2,6	110	C 26 NE CIH	09.90-09.93			<b>N17</b>	<b>505</b>
3.0 i	3,0	115/130	C 30 LE CIH; C 30 NE CIH	09.87-09.93			<b>N17</b>	<b>505</b>
3.0 i 24V	3,0	150	C 30 SE <DOHC>	09.89-09.93			<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup> <b>510</b>
3.6 i	3,6	145/147	C 3.6 NE <Irmischer>; C 3.6 NEi <Irmischer>	08.89-09.93			<b>N17</b>	<b>505</b>
4.0 i	4,0	200	C 40 SE <DOHC Irmischer>	01.91-09.93			<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup> <b>510</b>
<b>Signum 1.8</b> i	1,8	90	Z 18 XE <Ecotec>	05.03-02.05				<b>N01</b> <sup>1</sup>
		103	Z 18 XER <Ecotec>	09.05-09.08				<b>N01</b> <sup>1</sup>
2.2 Direct	2,2	114	Z 22 YH <Ecotec>	05.03-09.08				<b>N01</b> <sup>1</sup>
3.2 V6	3,2	155	Z 32 SE <Ecotec>	05.03-09.05				<b>N01</b> <sup>1</sup>
<b>Sintra 2.2</b> i 16V	2,2	104	X 22 XE <Ecotec>	09.96-09.99			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
3.0 i 24V	3,0	148	X 30 XE <Ecotec>	09.96-09.99			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
<b>Speedster 2.0</b> Turbo	2,0	147	Z 20 LET <Turbo Ecotec>	04.03-09.06			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
<b>Tigra 1.4</b> i	1,4	63-66	X 14 XE <Ecotec>	09.94-08.99			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
		66	Z 14 XEP <Twinport Ecotec>	06.04-12.09				<b>N01</b> <sup>1</sup>
1.6 i	1,6	78	X 16 XE <Ecotec>	09.94-08.99			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
1.6 i 16V	1,6	74	C 16 SEL <Ecotec>	08.97-08.98	S16		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>N02</b> <sup>1</sup> <b>519</b>
1.8 i	1,8	92	Z 18 XE <Ecotec>	06.04-12.09			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
<b>Vectra A 1.4</b>	1,4	55	14 NV	09.88-09.92	S16		<b>N03</b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>519</b>
1.6 i	1,6	55	C 16 LZ2	09.92-08.95			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
1.6 i, i KAT	1,6	52/55-60	C 16 NZ2; E 16 NZ; C 16 NZ; X 16 SZ	09.88-08.95	S16		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>N02</b> <sup>1</sup> <b>519</b>
1.6 S	1,6	60	16 SV	09.88-08.95			<b>N02</b>	<b>504</b>
1.8, S, S 4x4, 4x4	1,8	65/66	E 18 NVR; 18 SV	09.88-08.95			<b>N02</b>	<b>504</b>
1.8 i	1,8	66	C 18 NZ	03.90-08.95	S16		<b>N03</b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>519</b>
2.0 i, i 4x4	2,0	74-85	20 NE, C 20 NE; 20 NE, C 20 NE/NEF	09.88-08.95	S16		<b>N03</b>	<b>520</b>
					S21		<b>N07</b>	<b>519</b>
		95	20 SEH	09.88-08.95			<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup> <b>504</b>
2.0 i 4x4 Turbo	2,0	150	C 20 LET	09.92-08.95				<b>509</b>
2.0 i 16V	2,0	100	X 20 XEV <Ecotec>	11.93-08.95			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
		110	C 20 XE/XEJ					
			Mot.-Nr. →14002934	09.92-08.95			<b>N01</b>	<b>520</b>
			Mot.-Nr. 14002935→14159540	09.92-08.95			<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
			Mot.-Nr. 14159541→	09.92-08.95			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>520</b>
2.5 i	2,5	125	C 25 XE	02.93-08.95			<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup> <b>510</b>

1) ELG, WI5












OPEL ▶




OPEL (Fortsetzung)								
<b>Vectra B 1.6 i, i16V</b>	1,6	55/74	X 16 SZR <Ecotec>; X 16 XEL <Ecotec>; Y 16 XE; Z 16 XE <Ecotec>; 16 LZ2	09.95-09.02		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>520</b>
1.8 i16V	1,8	85/92	X 18 XE <Ecotec>; X 18 XE1 <Ecotec>; Z 18 XE <Ecotec>; Z 18 XEL <Ecotec>	09.95-09.03		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>520</b>
2.0 i, i16V	2,0	82	20 NEJ	09.95-02.02	S16	<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>520</b>
		100	C 20 SEL; X 20 XEV <Ecotec>	09.95-09.02	S21	<b>N07</b>	<b>N02</b> <sup>1</sup>	<b>519</b>
2.2 i	2,2	106	C 22 SEL	06.00-09.02		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>520</b>
2.5 i V6	2,5	125-143	X 25 XE <Ecotec>	09.95-09.00		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.6 V6	2,6	130	Y 26 SE <Ecotec>	09.00-09.02			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
<b>Vectra C 1.6 i, iGTS</b>	1,6	74	Z 16 XE <Ecotec>	09.01-07.05		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>520</b>
1.8 i, iGTS	1,8	74-77	Z 16 XEP <Ecotec>	06.04-10.08			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
		81	Z 18 XEL <Ecotec>	09.01-08.05		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>520</b>
		90	Z 18 XE <Ecotec>	09.01-12.05			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
			Fig.-Nr. →31999999, →38999999	09.01-12.05		<b>N03</b>		<b>520</b>
		103	Z 18 XER <Ecotec>	01.06-10.08			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
2.2 Direct, Direct GTS	2,2	110-114	Z 22 YH <Ecotec>	09.03-10.08			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
3.2 i, iGTS	3,2	155	Z 32 SE <Ecotec>	08.02-09.05		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>520</b>
<b>Vivaro 2.0 16V</b>	2,0	86-88	F4R...	03.01→		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>Zafira 1.6 i</b>	1,6	74	X 16 XEL <Ecotec>; Z 16 XE <Ecotec>	03.99-07.05		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>520</b>
		77/85	Z 16 XEP <Ecotec>; Z 16 XER <Ecotec>; Z 16 XE1 <Ecotec>	07.05-12.12			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
		85	A 16 XER <Ecotec>	01.11→			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
1.8	1,8	85-88	A 18 XEL	01.12→				<b>520</b>
		103	A 18 XER <Ecotec>	01.12→				<b>520</b>
1.8 i	1,8	85/92	X 18 XE1 <Ecotec>; Z 18 XE <Ecotec>	03.99-07.05		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>520</b>
		103	A 18 XER <Ecotec>	01.11→			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
1.8 i, LPG	1,8	101-103	Z 18 XER <eco Flex>; Z 18 XER <Ecotec>	07.05→			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
2.0 i Turbo	2,0	147	Z 20 LER <Ecotec>	07.05→			<b>N01</b> <sup>1</sup>	
2.0 Turbo	2,0	141-147	Z 20 LET <Turbo Ecotec>	09.01-07.05		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>520</b>
2.2 i Direct	2,2	110	Z 22 YH <Ecotec>	07.05→			<b>N01</b> <sup>1</sup>	

## PEUGEOT

<b>Bipper 1.4</b>	1,4	54	KFT <TU3AE5>; KJV <TU3A>	02.08→		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
<b>Boxer 2.0, i</b>	2,0	79/80-81	RFW <XU10J2>; R5B <XU102C>	02.94-02.02		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0 i	2,0	80-81	RFL <XU10J2>	02.02-05.06		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
<b>Expert (G9,U64) 1.6 i</b>	1,6	58	220 A2.000 <1580 SPI>	09.95-05.00		<b>N12</b>	<b>N27</b> <sup>1</sup>	
1.8 i	1,8	70	L6B <XU7JP>	09.96-01.07		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
2.0 i16V	2,0	100	RFN <EW10J4>	03.00-01.07		<b>N28</b>		<b>522</b>
2.0 16V	2,0	103	RF... <EW10A>	02.07→				<b>522</b>
<b>J5 1.8</b>	1,8	49-51	169A,169B <XM7T>	09.81-12.93		<b>N02</b>		<b>503</b>
2.0	2,0	55-63/72	170B <XN1T>; 170C <XN1TA>; 170D <XN1TACP KAT.>	09.81-12.93		<b>N02</b>		<b>503</b>
<b>Partner (M4,M5,B9) 1.1 i</b>	1,1	44	HDY <TU1M+>; HDZ <TU1M+> HFX <TU1JP>	07.96-08.02		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
				09.00-08.02		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
				09.02-10.05		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
1.4, i	1,4	51-52/55	KFX <TU3JP>; K5A <TU3.2>; K6C <TU3JP>	07.96-08.02		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.4 i	1,4	55	KFW <TU3JP/L4> KFW <TU3JP/TU3A>	09.00-08.02		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
				09.02-04.08		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
1.6 i16V, 16V	1,6	66/80	NFR <TU5JP4B>; NFU <TU5JP4>	09.00-02.12				<b>522</b>
1.8 i	1,8	66	LFX <XU7JB>	03.97-08.02		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>1007 1.4</b>	1,4	54	KFV <TU3A/L5> KFV <TU3JP>	10.05-02.11		<b>N01</b>		<b>510</b>
				04.05-02.11		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.6	1,6	80	NFU <TU5JP4>	04.05-02.11				<b>522</b>
<b>106 (S1,S2) 1.0</b>	1,0	33	C1A,C1B <TU9>	09.91-04.96		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.0 i	1,0	33/37	CDY <TU9M>; CDZ <TU9M>	07.92-05.05		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.1	1,1	44	H1A, H1B <TU1>	09.91-04.96		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.1, i	1,1	40	H3A <TU1>	07.92-05.05		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.1 i	1,1	40-44	HDY <TU1M+>; HDY <TU1M+> HDZ <TU1M+>	08.92-05.05		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		44	HDZ <TU1M+>	09.91-12.93		<b>N01</b>		<b>510</b>
			HFX <TU1JP>	03.00-05.05		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.4	1,4	44/55	K3A <TU3>; K5A <TU3.2>	07.92-05.05		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		55	K2D <TU3.2>	09.91-04.96		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.4 i	1,4	55	KDY <TU3M Kat.> KFW <TU3JP/L4>	09.91-02.94		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
				03.00-05.05		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			KFX <TU3JP>	05.96-05.05		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		55-56	KDX <TU3FMC KAT.>; KDX <TU3MC Kat.>	12.92-04.96		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.6 i, i16S	1,6	65-66/74-77/87-88	NFW <TU5J2>; NFX <TU5J4>; NFY <TU5J2>; NFZ <TU5JP>	06.93-05.05		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>205 1.0</b>	1,0	33	C1A,C1B <TU9>	10.87-09.98		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.0 i	1,0	33-37	CDZ,CDY <TU9M>	07.92-09.98		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.1 i	1,1	44	HDZ, HDY <TU1M+>	07.89-09.98		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.4, i	1,4	43/44-50/55-58	KDY <TU3FM Kat. (Gußmot.)>; KDY <TU3M Kat.>; K1D,K1F <TU3A>; K2D <TU3.2>; K3A <TU3>	10.87-09.98		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.4 i	1,4	55-56	KDX <TU3MC Kat. (Gußmot.)>	09.92-09.98		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.6, i	1,6	53-58/65/83	BDY <XU5M Kat.>; B1E,B2A, B2B,B2C <XU51C>; B6E <XU5JA>	11.90-09.98		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.9 i	1,9	75/88/90-94	DFY,DKZ <XU9JAZ Kat.>; DFZ <XU9J1 Kat.>; D6B <XU9JA>	10.87-09.98		<b>N01</b>		<b>510</b>

								
<b>206 (T1)</b> 1.1 i	1,1	40/44	HFX <TU1JP/L4/FL5>; HFY <TU1JP/L3>; HFZ <TU1JP/D3>	06.98-10.05		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
1.4	1,4	55	KFW <TU3JP/TU3A>	02.06-03.09		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
1.4i	1,4	55	KF... <TU3JP/TU3A/L4/FL5> KFX <TU3JP>; K6C/ K6D <TU3JP>	03.02-12.06 06.98-02.09		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.6i	1,6	66	NFZ <TU5JP>	06.98-08.07		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.6i 16V, 16V	1,6	80	NFU <TU5JP4>	03.00-12.10				<b>522</b>
2.0i S16	2,0	99/100	RFN <EW10J4>; RFR <EW10J4>	01.99-03.07		<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>206+ (T3E)</b> 1.1	1,1	44	HFV <TU1AE5> HFY <TU1A>	03.10→ 03.09→		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
1.4	1,4	54/55	KF... <TU3A>; KFT <TU3AE5>	03.09→		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
<b>207 (A7,T3)</b> 1.4	1,4	54	KF... <TU3A> KFT <TU3AE5> KFV <TU3A>	05.06-06.09 07.09→ 06.07-06.09		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b> <b>509</b> <b>510</b>
1.6i	1,6	80	NFU <TU5JP4>	05.06-08.07				<b>522</b>
<b>306 (N3,N5)</b> 1.1 i	1,1	40/44	HDY <TU1M+>; HDY <TU1M>; HDZ <TU1M+>; HDZ <TU1M>	01.93-04.97		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.4, i	1,4	44/55	KFX <TU3JP>; K2D <TU3.2>; K3A <TU3>; K5A <TU3.2>; K6C <TU3JP>	01.93-10.03		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.4i	1,4	55	KDX <TU3MC> KFW <TU3JP/L4> K6D <TU3JP>	01.93-04.97 10.00-10.03 05.97-10.03		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b> <b>510</b> <b>510</b>
1.6i	1,6	65-66 74	NFZ <TU5JP> NFT <TU5JP/L4>	01.93-10.03 10.00-10.03		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b> <b>510</b>
1.8i, i 16V	1,8	74-76/81	LFY <XU7JP4>; LFZ <XU7JP Kat.>; LFZ <XU7JP Kat.>; L6A <XU7JP>	01.93-10.03		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0i, i 16V	2,0	89-90/ 97-99/ 110-114	RFT <XU10J4>; RFV <XU10J4R>; RFX <XU10J2 Kat.>; RFY <XU10J4>; R6D <XU10J2>	08.93-10.03		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0i 16V	2,0	97-99 120	R6E <XU10J4R> RFS <XU10J4RS> Org.-Nr. →8028 Org.-Nr. 8029→	05.97-10.03 07.96-04.97 05.97-11.98 12.98-10.03		<b>N01</b> <b>N01</b> <b>N20</b> <b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b> <b>510</b> <b>510</b> <b>510</b>
<b>307 (T5,T6)</b> 1.4 i	1,4	55	KFW <TU3JP>	08.00-05.05		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.6i, i 16V, i 16V BioFlex	1,6	78/80	NFU <TU5JP4>; N6A <TU5JP4>	08.00→				<b>522</b>
1.6i 16V	1,6	80	<TU5JP4>	06.04-04.06		<b>N28</b>		<b>522</b>
2.0i	2,0	100 103	RFN <EW10J4> RFJ <EW10A>	08.00-05.05 06.05-03.09		<b>N28</b>		<b>522</b> <b>522</b>
2.0i 16V	2,0	100/105	<EW10A>	06.04→		<b>N28</b>		<b>522</b>
<b>308</b> 1.6	1,6	80	N... <TU5JP4>	07.08-04.12				<b>522</b>
2.0	2,0	103	RFJ <EW10A>	05.08-04.12				<b>522</b>
<b>309</b> 1.1, i	1,1	40-44	HDZ, HDY <TU1MZ Kat.>; H1A, H1B <TU1>	07.89-12.93		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.4	1,4	42-44/55 62	K2D <TU3F2>; K3A <TU3> K2A, K2B <TU3S>	07.89-12.93 01.89-12.93		<b>N01</b> <b>N12</b>		<b>510</b> <b>512</b>
1.4, i	1,4	51/55-58	KDY <TU3FM Kat. (Gußmot.)>; KDY <TU3M Kat.>; K1D, K1F, K1G <TU3A>	01.89-12.93		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.6, i	1,6	65/68/90	BDY <XU5M Kat.>; B2A, B2B, B2C <XU52C>; B5A <XU52C>; B6E <XU5JA>	07.88-12.93		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.9, i, i 16V	1,9	72/80/ 88-90/ 108	DDZ <XU9M Kat.>; DFW <XU9J4Z Kat.>; DFZ <XU9J1 Kat.>; DKZ, DFY <XU9JAZ Kat.>; D2H, D2F <XU92C>	08.87-12.93		<b>N01</b>		<b>510</b>
1.9 GTI, i 16V	1,9	94/116	D6B <XU9JA>; D6C <XU9J4/K>	10.86-12.93		<b>N01</b>		<b>510</b>
<b>405 (4,15)</b> 1.4, i	1,4	55	KDX <TU3MC Kat.>; K2D <TU3.2>	06.92-04.97		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.6, i	1,6	65-66/68	BDY <XU5M Kat.>; BFZ <XU5JP>; B2A <XU52C>; B5A <XU52C>	06.92-04.97		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8i	1,8	74-76	LFZ <XU7JP Kat.>; L6A <XU7JP>	06.92-04.97		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.9, i	1,9	71/80/89	D2H <XU92C>; D5A <XU92C>; D6D <XU9J2>	06.92-04.97		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0i	2,0	89-91	R6D <XU10J2>	06.92-04.97		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0i T16 4x4	2,0	144-159	RGZ <XU10J4TE>	09.92-04.97		<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0i, i Mi16, i 4x4, i 4x4	2,0	89-91/ 110-118	RFT <XU10J4>; RFX <XU10J2 Kat.>; RFY <XU10J4>	06.92-04.97		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>406 (D8,D9)</b> 1.6 i	1,6	65	BFZ <XU5JP>	10.95-06.04		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8i, i 16V	1,8	66/ 74-76/ 81-82	LFY <XU7JB>; LFY <XU7JP4>; LFY <XU7JP4/L3>; L6A <XU7JP>	10.95-06.04		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8i 16V	1,8	85	6FZ <EW7J4>	10.00-06.04		<b>N28</b>		<b>522</b>
2.0i Turbo	2,0	108-110	RGX <XU10J2TE>	04.96-03.99		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0i 16V	2,0	97-99	RFV <XU10J4R> R6E <XU10J4R>	10.95-02.05 12.95-03.99		<b>N01</b> <b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b> <b>510</b>
		99/100	RFN <EW10J4>; RFR <EW10J4>	04.99-02.05		<b>N28</b>		<b>522</b>
2.2i 16V	2,2	116	3FZ <EW12J4>	04.99-02.05		<b>N28</b>		<b>522</b>
3.0i	3,0	140-143	XFZ <ES9J4>	08.96-02.05			<b>N01</b> <sup>1</sup>	

1) ELG, WIS



PEUGEOT • PORSCHE • RENAULT ▶



PEUGEOT • PORSCHE • RENAULT














PEUGEOT (Fortsetzung)								
407 1.8	1,8	85	6FZ <EW7J4>	05.04-10.05	N28		522	
			92 6FY <EW7A>	10.05-02.11				
2.0	2,0	100	RFN <EW10J4>	05.04-11.05	N28		522	
			103 RFJ <EW10A>	10.05-02.11				
2.2	2,2	116/120	3FY <EW12J4 / L5>; 3FZ <EW12J4>	05.04-06.09	N28		522	
605 2.0, i	2,0	79/94	R5A <XU102C>; R6A <XU10J2>	10.89-05.99	N01		510	
			89-90 RFZ <XU10J2 KAT.>	06.89-06.94				
2.0i Turbo	2,0	104-110	RGX <XU10J2TE KAT.>; RGY <XU10J2TE KAT.>	07.92-05.99	N01	N12 <sup>1</sup>		
2.0i 16V	2,0	97-99	RFV; R6E <XU10J4R KAT.>	07.94-05.99	N01	N12 <sup>1</sup>	510	
3.0i	3,0	140-143	XFZ <ES9J4>	03.97-05.99		N01 <sup>1</sup>		
3.0i, i 24V	3,0	123-125/ 147	UFZ <ZPJ KAT.>; UKZ <ZPJ4 KAT.>	07.93-05.99	N20	N12 <sup>1</sup>		
607 (Z8,Z9) 2.0i 16V	2,0	100	RFN <EW10J4>	03.00-11.04	N28		522	
			2,2 116/120	3FY <EW12J4>; 3FZ <EW12J4>				03.00-12.07
806 1.8i	1,8	73	LFW <XU7JP>	07.95-08.02	N01	N12 <sup>1</sup>	510	
			2.0i, i 16V	2,0				89-90/ 97-99
2.0i Turbo	2,0	108-110	RFN <EW10J4>	09.00-08.02	N28		522	
			100	RGX <XU10J2TE>				06.94-08.02
807 2.0i 16V	2,0	100	RFN <EW10J4>	06.02-05.06	N28		522	
			103	RFJ <EW10A>				10.05-05.10
2.2i 16V	2,2	116	3FZ <EW12J4>	06.02-05.06	N28		522	

## PORSCHE


Boxster 2.5	2,5	150	M96.20	10.96-08.99	N04		509
911 (964) 3.6 Carrera 2, Carrera 4	3,6	184/191 210	M64.0...; M64.01; M64.03	09.88-08.94 DOZ			512
				09.94-08.98			
3.6 Turbo	3,6	265	M64.50	02.93-09.93			512
911 (993) 3.6 Carrera, Carrera 4	3,6	200 210	M64.0..	09.93-08.95			512
			M64.2..	09.94-08.98 DOZ			
3.6 Turbo	3,6	300	M64.60	09.94-08.97			512
3.6 Turbo GT2	3,6	316	M64.60R	01.95-05.97			512
3.6 Turbo GT2 4	3,6	316-331	M64.60	06.97-08.97	N12		512
3.8 Carrera RS	3,8	200-221	M64.20	09.94-08.97			512
911 (996) 3.6 GT2, Turbo	3,6	309/331/ 340-360	M96.70; M96.70E; M96.70S	06.00-09.05			512
			265	M96.76			
3.6 GT3	3,6	280	M96.79	10.03-09.05			512
928 5.4 GTS	5,4	257	M28...	08.91-11.95	N02		503
968 3.0	3,0	176	M44.4...	08.91-11.95	N02		503
			3.0 Turbo S	3,0			

## RENAULT

Clio I 1.1	1,1	35-36	C1E 700	06.90-03.96	N21		518
			1.2	1,2			
1.2i	1,2	40	C3G 700,720	09.95-03.96	N21	N07 <sup>1</sup>	518
			40-41	E7F 706 Kat.			
		40-44	D7F 730	04.96-02.98	N01	N12 <sup>1</sup>	510
			40/44	E7F 708; E7F 708 Kat.; E7F 750 Kat.			
1.4	1,4	55-57	E7F 700 Kat.; E7F 704 Kat.	06.90-03.96	N08	N01 <sup>1</sup>	509
			E6J 712,713; E6J 718 E6J 760	06.90-02.98			
1.4i	1,4	55-57	E7J 718,719 Kat.	06.90-03.96	N01	N12 <sup>1</sup>	510
			55-58	E7J 716 Kat. E7J 754 Kat.; E7J 756,757 Kat.			
		58-59	E7J 601 Kat.; E7J 710,711 Kat.	06.90-02.98	N01		510
			1.6i	1,6			
1.7	1,7	66-68	F2N 770	06.90-03.96	N15		507
			66	K7M			
1.8i	1,8	65-70/ 80-81	F3P 710 Kat.; F3P 712 Kat.; F3P 714 Kat.; F3P 744,745 Kat.; F3P 745 Kat.	06.90-02.98	N07	N02 <sup>1</sup>	503
			66/79-81	F3P 748; F3P 754,755 Kat.; F3P 755 Kat.; F3P 758; F3P 758 Kat.			
1.8i 16V	1,8	99-103	F7P 720; F7P 722 Kat.	03.91-03.96	N12		512
Clio II 1.0i	1,0	43	D7D 760	03.99-11.04	N01	N12 <sup>1</sup>	510
			1.0i 8V	1,0			
1.2	1,2	43	D7F 726	10.99→		N12 <sup>1</sup>	510
1.2, i	1,2	43	D7F 764; D7F 766	03.98→	N04	N12 <sup>1</sup>	509
			D7F 720; D7F 744	03.98-10.07			
			D7F 722	10.99-10.07	N04	N12 <sup>1</sup>	509
			D7F 746	03.98-10.07	N01	N12 <sup>1</sup>	510
1.2i 16V	1,2	54	D4F-728	06.06→	XXX	N34	
1.4i	1,4	55	K7J 700	10.00-10.07	N04	N12 <sup>1</sup>	509
1.4i, i 16V	1,4	55/70	E7J 634; E7J 635; E7J 780; K4J 710; K4J 711	03.98-10.07	N01	N12 <sup>1</sup>	510
			70-72	K4J 712; K4J 713; K4J 715			
1.6i	1,6	66	K4M 742; K4M 743; K4M 744; K4M 745; K4M 746	10.99-10.07	N01	N12 <sup>1</sup>	510
			81	K4M 740			
1.6i, i 8V	1,6	66	K7M; K7M 744; K7M 745	03.98-10.07	N04	N12 <sup>1</sup>	509
1.6i, i 16V	1,6	66/79	K4M 708; K4M 736	08.00-10.07	N01	N12 <sup>1</sup>	510
1.6i 16V	1,6	79	K4M 748	06.98-10.07	N01	N12 <sup>1</sup>	510
			81	K4M			
				06.00-10.04	N01	N12 <sup>1</sup>	510
			K4M 740	06.99→	N01	N12 <sup>1</sup>	510
Clio III (BR/CR/KR) 1.4	1,4	72	K4J 780	06.05→	N01	N12 <sup>1</sup>	510
1.6	1,6	65/82	K4M 800; K4M 801; K4M 804	06.05→	N01	N12 <sup>1</sup>	510
1.6 16V	1,6	94	K4M 862	08.07-01.10	N01	N12 <sup>1</sup>	










								
<b>Espace II 2.0i</b>	2,0	77	J7R 768		01.91-09.96	<b>N29</b>		
2.2i, i4x4	2,2	79-81	J7T 772; J7T 772,773		01.91-09.96	<b>N29</b>		
2.2i 4x4	2,2	79-81	J7T 776		05.93-09.96	<b>N29</b>	<b>N29<sup>1</sup></b>	
2.9i	2,9	110-113	Z7W 712,713		01.91-09.96	<b>N29</b>		
			Z7W 717		04.94-09.96	<b>N29</b>	<b>N29<sup>1</sup></b>	
<b>Espace III 2.0i</b>	2,0	83,5	F3R 728; F3R 729		10.96-10.97	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
			F3R 768; F3R 769		10.96-10.02	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.0i GPL	2,0	83,5	F3R 742		02.98-10.02		<b>N07<sup>1</sup></b>	
2.0i 16V	2,0	102-103	F4R 700; F4R 701		10.98-10.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
3.0i V6	3,0	123	Z7X 775		10.96-10.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Espace IV 3.5</b>	3,5	177	V4Y 711; V4Y 715		11.02→	<b>N28</b>		
<b>Express, Extra, Rapid 1.1</b>	1,1	36	C1E 762; C1E 764		09.91-10.97	<b>N07</b>		<b>503</b>
1.2, i	1,2	40	C1G 726,730; C3G 700,710		09.91-10.97	<b>N21</b>		<b>518</b>
			C3G 712		10.96-10.97	<b>N21</b>	<b>N07<sup>1</sup></b>	<b>518</b>
1.4, i	1,4	43/55-59	E6J 734,712; E6J 738,712; E7J 720 Kat.; E7J 724,710 Kat.; E7J 726,710 Kat.		09.91-10.97	<b>N01</b>		<b>510</b>
		44	C2J 782,784; C3J 762 Kat.		06.87-09.97	<b>N07</b>		<b>503</b>
1.4i	1,4	55-59	E7J 728,754 Kat.; E7J 770,771; E7J 773,710 Kat.		03.94-10.97	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Fluence 1.6</b>	1,6	81	K4M 838; K4M 839		11.09→	<b>N01</b>		
<b>Kangoo I 1.0i</b>	1,0	43	D7D 700; D7D 760		09.98-12.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.2 GPL	1,2	44	D7F 710, 722		10.97-12.07	<b>N04</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
1.2i	1,2	44	D7F 710		10.97-04.98	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
			D7F 720, 726		03.98-12.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			D7F 744		05.00-12.07	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
			D7F 746		05.00-12.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			D7F 764; D7F766		03.02-12.07	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.4i	1,4	55	E7J 634; E7J 635; E7J 780		10.97-12.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			K7J 700		06.00-12.07	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
			K7J 701		06.00-12.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	66	K7M 746		09.99-12.07	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.6i, i4x4	1,6	70	K4M 708; K4M 730; K4M 732; K4M 750; K4M 752		06.00-12.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			K4M 753; K4M 754		04.01-12.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Kangoo II 1.6</b>	1,6	64	K7M 750		01.08→	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.6 16V	1,6	72/78	K4M 830; K4M 831; K4M 834		01.08→	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Laguna I 1.6 i16V</b>	1,6	79	K4M 720		05.98-02.01	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.8 GPL	1,8	66-70	F3P 674		09.95-05.98	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	
			F3P 676		05.98-02.01	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	
1.8i	1,8	66-70	F3P 670		09.95-03.01	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
			F3P 674		09.95-02.01	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
			F3P 678; F3P 720; F3P 724		01.94-03.01	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
1.8i 16V	1,8	88	F4P 760		05.98-02.01	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i	2,0	83-85	F3R 611; F3R 722; F3R 723; F3R 728; F3R 729		01.94-02.01	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
			F3R 768; F3R 769		09.95-02.01	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.0i 16V	2,0	100	F4R 780		09.99-02.01	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		102	N7Q 700; N7Q 704		09.95-02.01	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
3.0i	3,0	123-125	Z7X 760; Z7X 765; Z7X 767		01.94-02.01	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
3.0i 24V	3,0	143	L7X 700; L7X 701		03.97-02.01		<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Laguna II 1.6 16V</b>	1,6	79	K4M 710; K4M 711		03.01-09.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			K4M 714		03.01-09.07	<b>N01</b>		
		82	K4M 716		01.05-09.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8 16V	1,8	85	F4P 775		03.01-09.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		85/88/89	F4P 770; F4P 771; F4P 772; F4P 773; F4P 774		03.01-09.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 16V	2,0	99/103	F4R 712; F4R 713; F4R 714; F4R 715		03.01-09.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 16V IDE	2,0	103	F5R 700; F5R 701		03.01-09.07			<b>522</b>
<b>Laguna III 1.6</b>	1,6	83	K4M 824		10.07→	<b>N01</b>		<b>510</b>
<b>Master P28-35</b>	2,0	63	J5R 718,728		10.86-09.97	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
T28-35	2,0	57-59	J5R 718		10.86-09.97	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
	2,2	67	J7T 782 Kat.		09.80-09.97	<b>N10</b>		<b>514</b>
			J7T 788 Kat.		01.94-09.97	<b>N10</b>	<b>N29<sup>1</sup></b>	<b>514</b>
<b>Megane I 1.4i, i16V</b>	1,4	51-55/70	E7J 624; E7J 626; E7J 764; K4J 700; K4J 714		01.96-09.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		70	K4J 750		06.98-09.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	55/66	K7M 720; K7M 790		01.96-09.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		66	K7M 704		01.01-10.02	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		79	K7M 704		10.99-09.03	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.6i, i16V	1,6	66/79	K4M 709; K4M 712; K7M 702; K7M 703		01.96-09.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		79	K4M 700; K4M 701; K4M 704; K4M 706; K4M 708		06.98-09.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i, i16V	1,8	85/88	F4P 720; F4P 722		03.99-09.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i	2,0	83-84	F3R 750; F3R 751; F3R 752; F3R 791; F3R 796; F3R 797; F3R 798		01.96-09.03	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.0i, i16V	2,0	101,5/102/103	F4R 740; F4R 741; F4R 746		05.00-09.03	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i 16V IDE	2,0	103	F5R 740		03.99-09.03			<b>522</b>

1) ELG, W15



RENAULT ►

P-R PEUGEOT • PORSCHE • RENAULT

								
	l/ccm	kW	Typ					
<b>RENAULT (Fortsetzung)</b>								
<b>Megane II 1.4, 16V</b>	1,4	72	K4J 730; K4J 732; K4J 740	11.02-10.09		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 16V	1,6	83	K4M 760; K4M 761; K4M 762; K4M 764; K4M 768 K4M 788; K4M 812; K4M 813	11.02-03.10 05.05-03.10		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 16V Hi-Flex	1,6	81-85	K4M	03.06-01.11				<b>512</b>
2.0 16V	2,0	99	F4R 770; F4R 771	09.02-03.10		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		102	F4R	06.06-01.11		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Megane III 1.6</b>	1,6	74	K4M 848	11.08→		<b>N01</b>		<b>510</b>
		79	K4M 866	11.12→		<b>N01</b>		<b>510</b>
		81	K4M 858	11.08→		<b>N01</b>		<b>510</b>
			K4M 866	11.08→		<b>N01</b>		<b>510</b>
		82	K4M 838; K4M 839	11.11→		<b>N01</b>		
<b>Modus 1.4</b>	1,4	72	K4J 770; K4J 780	06.04-12.06		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6	1,6	65/82/83	K4M 790; K4M 791; K4M 792; K4M 794; K4M 800; K4M 801	09.04→		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>R 19 1.2</b>	1,2	40	C1G 730	09.88-12.01		<b>N21</b>		<b>503</b>
1.2i	1,2	46	E7F 730 Kat.	05.92-12.01		<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.4	1,4	58-59	E6J 700; E6J 701; E6J 706	09.88-12.01		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.4, i	1,4	40-44/50	C1J 742; C2J 772; C2J 776; C3J 710 Kat.	09.88-12.01		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
1.4i	1,4	55-59	E7J 700 Kat. E7J 706 Kat.; E7J 742 Kat.; E7J 745 Kat.	05.90-12.01 07.92-12.01		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6	1,6	57	C2L-790	01.94-11.01		<b>N07</b>		
		61	F3P	07.93-03.98		<b>N15</b>		<b>507</b>
1.6i	1,6	54	C3L-794	05.93-10.01		<b>N21</b>		
		61	C3L	01.93-05.00				<b>518</b>
1.7	1,7	55-56/ 66,5/68	F2N 720; F2N 721; F2N 724; F2N 726; F2N 727	09.88→		<b>N15</b>		<b>507</b>
1.7i	1,7	54/66-70	F3N 740 Kat.; F3N 741 Kat.; F3N 742 Kat.	09.88-12.95		<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		66-70	F3N 743 Kat. F3N 746	09.88-12.95 06.89-12.95		<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
1.8i	1,8	65-66/ 79-83	F3P 682 Kat.; F3P 700 Kat.; F3P 704 Kat.; F3P 705 Kat.; F3P 706 Kat.	05.92-12.95		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		65/79	F3P 707 Kat.; F3P 708 Kat.; F3P 760 Kat.; F3P 764 Kat.; F3P 765 Kat.	05.92-12.95		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
1.8i 16V	1,8	99-101/ 103	F7P 700; F7P 704 Kat.	06.89-12.95		<b>N12</b>		<b>512</b>
<b>R 4 0.8</b>	0,8	21,5	B1B 707; 800 705	10.82-12.93		<b>N26</b>		<b>505</b>
1.0	1,0	25	C1C-708	10.86-12.93		<b>N26</b>		<b>505</b>
1.0 Todo Tipo	1,0	29,4	826 01	06.76-12.92		<b>N17</b>		<b>505</b>
1.1	1,1	25	C1E 714; 688 712	10.82-12.93		<b>N26</b>		<b>505</b>
1.3 Lider	1,3	45	810 02	01.90-12.92		<b>N17</b>		<b>505</b>
<b>R 5 1.0</b>	1,0	30	C1C 700	10.84-12.96		<b>N07</b>		<b>503</b>
1.1	1,1	33	C1E 750; C1E 760	10.84-12.96		<b>N07</b>		<b>503</b>
1.2	1,2	40	C1G 702,730; C1G 720; C1G 722	10.84-12.96		<b>N07</b>		<b>503</b>
1.4	1,4	43/49/50	C1J 768,715; C2J 700; C2J 718,781; C2J 766; C2J 767,789	10.84-12.96		<b>N07</b>		<b>503</b>
1.4, i	1,4	44/49	C2J 782; C2J 784; C2J 788; C3J 760 Kat.	10.84-12.96		<b>N07</b>		<b>503</b>
1.7	1,7	66	F2N 710,740; F2N 742	06.87-12.96		<b>N15</b>		<b>507</b>
1.7i	1,7	55/69	F3N 702,722 Kat.; F3N 716,718 Kat.; F3N 717 Kat.	10.86-12.96		<b>N02</b>		<b>503</b>
<b>Safrane 2.0i</b>	2,0	77	J7R 732,733	04.92-09.96		<b>N10</b>	<b>N29<sup>1</sup></b>	<b>514</b>
		97-99	J7R 734,735; J7R 738,739	04.92-09.96		<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
2.0i 16V	2,0	100	N7Q 710; N7Q 711	10.96-12.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.2i	2,2	79-81	J7T 762,763	04.92-09.96		<b>N10</b>	<b>N29<sup>1</sup></b>	<b>514</b>
		101-104	J7T 760,761	04.92-09.96		<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.5i 20V	2,5	121	N7U 700; N7U 701	10.96-12.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
3.0i	3,0	123-125	Z7X 721; Z7X 722,723; Z7X 753; Z7X 755	04.92-12.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Scenic I / Megane Scenic (JA) i</b>	1,4	55/70	E7J 764; K4J 714; K4J 750	11.96-04.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i	1,6	55/66 66/79	K7M 703; K7M 720 K4M 708; K4M 709; K4M 712; K4M 776; K7M 702	01.96-04.03 01.96-04.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		79	K4M 700; K4M 701; K4M 704; K4M 706; K4M 707	08.98-04.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i	1,8	85/88	F4P 720; F4P 722	09.00-04.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i	2,0	83-84	F3R 750; F3R 751; F3R 791; F3R 796; F3R 797	11.96-04.03		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		84	F3R 798	11.96-04.03		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.0i, iRX4	2,0	101,5/ 102	F4R 740; F4R 741; F4R 744; F4R 746; F4R 747	03.99-04.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i, RX4	2,0	101,5/ 102	F4R 740; F4R 741; F4R 744; F4R 746; F4R 747	03.99-04.03		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Scenic II (JM) 1.4 16V</b>	1,4	72	K4J 730; K4J 740	05.03-04.09		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 16V	1,6	83	K4M 760; K4M 761; K4M 762; K4M 764; K4M 766 K4M 782; K4M 788; K4M 812; K4M 813	05.03-04.09 05.03-04.09		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 16V	2,0	99	F4R 770; F4R 771	05.03-04.09		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Scenic III (J95) 1.6</b>	1,6	79	K4M 866	05.12→		<b>N01</b>		<b>510</b>
		81	K4M 858	05.09→		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
			K4M 866	05.09→		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Trafic 1.4</b>	1,4	36	847 700 <C1J 700>	09.80-10.97		<b>N02</b>		<b>503</b>
1.7	1,7	50/58	F1N 722,720; F1N 724; F1N 724,720	10.84-10.97		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.0	2,0	59	J5R 716; J5R 726	09.80-10.97		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		81	F3R	06.99-12.02				<b>504</b>
2.2	2,2	59	J5T	01.95-05.99				<b>514</b>
2.2i	2,2	69-71	J7T 780 Kat.	03.89-10.97		<b>N10</b>		<b>514</b>
		74	J7T 600 Kat.	09.94-10.97		<b>N10</b>	<b>N29<sup>1</sup></b>	<b>514</b>

	l/100km	kW	Typ					
<b>Twingo I 1.0 i</b>	1,0	43	D7D 740		01.00-05.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.2 i	1,2	40	C3G 700; C3G 702		03.93-08.97	<b>N21</b>	<b>N07<sup>1</sup></b>	<b>518</b>
		40-44	D7F 700; D7F 701; D7F 702; D7F 703; D7F 703 EOBD		01.96-05.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		43	D7F 704		05.98-05.07		<b>N01<sup>1</sup></b>	
			D7F 706		09.98-05.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			D7F 708		02.01-05.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Twingo II 1.2</b>	1,2	43	D7F 800		04.07→	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Vel Satis 3.5 V6</b>	3,5	177	V4Y 701; V4Y 711; V4Y 715		04.02-12.09	<b>N28</b>		


## ROVER

<b>Mini 1.0</b>	1,0	29-33	A-Plus		09.88-12.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.3	1,3	39-45			02.90-10.96	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.3 i	1,3	39-46	<MPI>; <SPI>		02.91-09.00	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>Serie 200 214 i</b>	1,4	55	14K2A <K8-SOHC>; 14K2F <K-Serie>		01.93-03.00	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
214 i 16V	1,4	66-70	14K4C		10.89-09.93	<b>N01</b>		<b>510</b>
214 S	1,4	55-56	<K8-SOHC>		04.90-12.92	<b>N01</b>		<b>509</b>
214 Si 16V	1,4	76	K16		10.92-02.96	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
214 16V Coupé	1,4	76	14K4F <K-Serie> Fg.-Nr. →YD 471564	10.95-03.00		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Serie 400 416 GSi 16V</b>	1,6	82-85	D16... <D 16 Honda, PGM 16V>		04.90-02.96	<b>N06</b>		<b>510</b>
416 GTi 16V	1,6	90-96	16V ZC		04.90-02.96	<b>N06</b>		<b>510</b>
416 i 16V	1,6	82	K16 <K-Serie>		05.95-03.00	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		83	<D16Y3-SOHC>		05.95-10.99	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Serie 600 620 i 16V</b>	2,0	85/96/100	F-20-Z1; F-20-Z2 H; <T-Serie>		04.93-09.00		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
620 i 16V Turbo	2,0	147	T16-Turbo		04.93-12.98	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>25 1.1 i 16V</b>	1,1	55	11 K4F <K-Serie>		02.03-05.05	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.4 i 16V	1,4	62/76	14 K4F <K-Serie K 1.4>; 14 K4M <K-Serie K 1.4> Fg.-Nr. →YD 471564	02.00-05.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.6 i 16V	1,6	80	16 K4F <K-Serie K 1.6> Fg.-Nr. →YD 471564	02.00-05.05		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>

## SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)

<b>900 2.0 i</b>	2,0	92-98	B 202 I		09.88-08.93	<b>N08</b>		<b>509</b>
		96	B 204 I Kat.		09.94-08.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 Turbo	2,0	125	B 202 R		09.92-08.94		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.0 i Turbo	2,0	136	B 204 L Kat.		03.94-08.98		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.3 i	2,3	110	B 234 I Kat.		03.94-08.98	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
2.5 i	2,5	125	B 258 I <KAT>		03.94-10.98	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		127	B 258 I	SW	09.93-08.97	<b>N04</b>		
						<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>9000 2.0 CD Turbo 16V, CS Turbo</b>	2,0	108/110	B 202 S <Turbo- Katalysator>; B 204 E <Turbo- Katalysator>		09.92-12.98		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.0 CD 16V, i 16V	2,0	90-96	B 202 I		12.85-08.93	<b>N08</b>		<b>509</b>
2.0 CS	2,0	96	B 204 L <Kat>		09.93-12.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.3 CD Turbo Ecopow., CDE Turbo Ecopower	2,3	125	B 234 E <Turbo- Katalysator>		09.93-12.98		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.3 CD 16V	2,3	107	B 234 I <Kat>		09.89-08.93	<b>N06</b>		<b>510</b>
2.3 CD 16V, CS 16V	2,3	108	B 234 I <Kat>		09.93-12.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.3 CD 16V, i 16V	2,3	110	B 234 I		09.90-08.93	<b>N06</b>		<b>510</b>
2.3 CDE Turbo	2,3	147	B 234 L <Kat>		09.93-12.98		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.3 CS Aero Turbo	2,3	165	B 234 R <Turbo- Katalysator>		09.92-12.98		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.3 CS Turbo Ecopower	2,3	125	B 234 E <Turbo- Katalysator>		09.93-12.98		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.3 CS 16V	2,3	107	B 234 I <Kat>		09.91-08.93	<b>N06</b>		<b>510</b>
2.3 CSE Turbo	2,3	147	B 234 L <Turbo- Katalysator>		09.93-12.98		<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.3 i 16V	2,3	107-114	B 234 I <Kat>		09.89-08.93	<b>N06</b>		<b>510</b>
3.0 CD, CS, Griffin	3,0	155	B 308 I <Kat>		09.94-12.98	<b>N03</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	
				SW		<b>N04</b>		
<b>9-3 1.8 i</b>	1,8	90	Z18XE		09.04→		<b>N01<sup>1</sup></b>	
1.8 T BioPower	2,0	110/129	B207E; B207L Mot.-Nr. →11765305	01.07-06.12		<b>N12</b>		<b>512</b>
2.0 i 16V	2,0	96	B204I	03.98-08.00		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 i 16V Turbo	2,0	110	B205E <Ecopower>	09.99-08.02		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
		113	B 204 E <Turbo- Katalysator>	09.98-08.00			<b>N27<sup>1</sup></b>	
		136/147	B204L; B204R	03.98-08.00			<b>N27<sup>1</sup></b>	
2.0 T	2,0	110	B205E	10.98-07.03		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0 T BioPower	2,0	145-147	B207R Mot.-Nr. →11765305 B207R <BioPower> Mot.-Nr. →11765305	07.07-06.12		<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
2.0 T XWD	2,0	154-177	B207R Mot.-Nr. →11765305	09.08-06.12		<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
2.0 T 4x4	2,0	154	B207R Mot.-Nr. →11765305	08.08-06.12		<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>
<b>9-5 2.0 , t, T, Turbo</b>	2,0	110/132/136/140	B205E; B205E <Ecopower>; B205L	06.97-02.10		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.3 t, T	2,3	125/136/162	B235E <Ecopower>; B235L	06.97-02.10		<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.3 Turbo BioPower	2,3	134	B235E Mot.-Nr. →11765305	04.08-02.10		<b>N12</b>	<b>N27<sup>1</sup></b>	<b>512</b>

1) ELG, WI5



SEAT • SKODA ▶



ROVER • SAAB • SEAT • SKODA



## SEAT


<b>Alhambra 1.8 T</b>	1,8	110	AJH	05.98-02.00			509
2.0	2,0	85	ADY	03.96-02.00	N04	N12 <sup>1</sup>	510
			ATM	06.00-03.10	N04	N12 <sup>1</sup>	510
<b>Altea 1.4</b>	1,4	63	BXW <D22>; CGGB <D22>	05.06→	N38		
1.6	1,6	72-75	CHGA <DF2>	09.09→	N04		
		75	BGU; BSE <MW6>; BSF <MW6>; CCSA <MW6>	03.04→	N04	N12 <sup>1</sup>	510
2.0 FSI	2,0	110	BLY; BVZ	05.04-03.09		N12 <sup>1</sup>	
<b>Altea XL 1.4</b>	1,4	63	BXW <D22>; CGGB <D22>	10.06→	N38		
1.6	1,6	72-75	CHGA <DF2>	09.09→	N04		
		75	BSE <MW6>; BSF <MW6>; CCSA <MW6>	10.06→	N04	N12 <sup>1</sup>	510
2.0 FSI	2,0	110	BVZ	10.06-03.09		N12 <sup>1</sup>	
<b>Arosa 1.0</b>	1,0	37	AER; ALL	02.97-09.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			AHT	10.97-02.00	N04	N12 <sup>1</sup>	510
1.4	1,4	44	AEX	02.97-11.97	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			AKV; APQ	05.97-09.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504
1.4 16V	1,4	74	AFK	01.99-09.00	N04	N12 <sup>1</sup>	510
			AQQ; AUB	05.99-06.04	N04	N12 <sup>1</sup>	510
<b>Cordoba 1.0</b>	1,0	37	AER	09.96-06.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504
		51	AST; AVZ	03.00-12.02	N04	N12 <sup>1</sup>	510
1.2	1,2	47/51	AZQ	10.02-04.04	N38		
			BME; BXV	11.04-11.09	N38		
1.4	1,4	44	ABD	09.93-12.95	N07	N02 <sup>1</sup>	503
			AEX	01.96-12.97	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			AKV; ANX; APQ	09.97-12.02	N05	N15 <sup>1</sup>	504
		55	APE	05.99-06.00	N04	N12 <sup>1</sup>	510
			BBY	09.02-04.04	N04		510
			BKY	05.04-12.07	N38		
		55/74	AQQ; AUA; AUB	09.99-08.03	N04	N12 <sup>1</sup>	510
		63	BXW <D22>	05.06-11.09	N38		
		74	AFH	07.96-12.02	N04	N12 <sup>1</sup>	510
			BBZ	10.02-11.06	N04	N12 <sup>1</sup>	510
1.6	1,6	55	ABU	09.93-07.94	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			AEE	03.97-12.98	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			ALM	09.97-12.02	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			1F	05.94-06.99	N14	N02 <sup>1</sup>	504
		74/76	APF; AUR	09.99-12.02	N04	N12 <sup>1</sup>	510
			AEH; AFT; AKL	12.95-10.04	N04	N12 <sup>1</sup>	510
		77	BTS <D3H>	11.06-11.09	N38		
1.8	1,8	55		04.95-09.99	N04		510
		66	ABS	09.93-07.94	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			ACC	03.95-12.02	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			ADZ	07.94-12.02	N05	N15 <sup>1</sup>	504
		95	ADL	09.93-06.96		N27 <sup>1</sup>	
1.8 T Cupra	1,8	115	AQX; AYP	05.99-12.02			509
2.0	2,0	85	AGG	04.96-12.02	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			AZL; BBX	09.02-11.09	N04	N12 <sup>1</sup>	510
			2E	09.93-04.96	N05	N15 <sup>1</sup>	504
<b>Exeo 1.6</b>	1,6	75	ALZ <MW6>	03.09-09.10	N04	N12 <sup>1</sup>	510
1.8	1,8	110	CFMA <MW8>	12.08-05.10	N04	N12 <sup>1</sup>	510
<b>Ibiza 0.9</b>	0,9	29-32	1000 GL 7000	06.84-05.93	N02		503
1.0	1,0	33	AAU	03.93-06.96	N07	N02 <sup>1</sup>	503
		37	AER	09.96-10.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504
		51	AST; AVZ	10.99-05.02	N04	N12 <sup>1</sup>	510
1.0 16V	1,0	52	AST	10.99-10.04	N04		510
1.2	1,2	44/47/51	BBM; BME; BXV	11.04-11.09	N38		
		44/51	BZG <D21>; CGPA <D21>; CGPB <DG3>	03.08→	N38		
		47	AZQ	11.01-04.04	N38		
1.2, i	1,2	44-47/51	021 A 1000; 021 C.1000	06.84-05.93	N27		512
1.3	1,3	40	AAV	03.93-07.94	N07	N02 <sup>1</sup>	503
			2G	03.93-07.94	N05	N15 <sup>1</sup>	503
					AGN		
					AGU		
1.4	1,4	40/44	AKV; ANX	12.97-10.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504
		44	ABD	09.93-12.95	N07	N02 <sup>1</sup>	503
			AEX	12.95-12.97	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			APQ	12.97-10.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504
		55	APE	05.99-06.00	N04	N12 <sup>1</sup>	510
			BBY	01.02-04.04	N04		510
			BKY	05.04-12.07	N38		
		55/74	AQQ; AUA; AUB	09.99-05.02	N04	N12 <sup>1</sup>	510
		63	BXW <D22>; CGGB <D22>	05.06→	N38		
		74	AFH	11.96-10.99	N04	N12 <sup>1</sup>	510
			BBZ	04.02-11.09	N04	N12 <sup>1</sup>	510
1.5, i	1,5	63/66/74	021 A 2000; 021 A 2000 <Kat.>	06.84-05.93	N27		512
1.5 i	1,5	65-70	021 D.2000	11.89-05.93	N27		512
1.5 Turbo	1,5	79		07.88-05.93	N27		512
1.6	1,6	55	ABU	03.93-07.94	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			AEE	03.97-12.98	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			ALM	09.97-05.02	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			1F	05.94-08.99	N14	N02 <sup>1</sup>	504
		74	AEH; AFT	12.95-05.02	N04	N12 <sup>1</sup>	510
			AKL	05.99-05.02	N04	N12 <sup>1</sup>	510
			APF; AUR	09.99-05.02	N04	N12 <sup>1</sup>	510
		76	AKL	05.95-10.04	N04	N12 <sup>1</sup>	510
		77	BTS <D3H>	11.06→	N38		
1.7 i	1,7	72-76	021...	01.91-05.93	N27		512
1.8	1,8	66	ABS; ADZ	03.93-10.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			ACC	03.95-10.99	N05		504
		95	ADL	09.93-06.96		N27 <sup>1</sup>	
1.8 T, T Cupra R	1,8	110/132	BBU; BJX; BKV; BLZ	12.03-11.09			509
		115	AQX; AYP	10.99-05.02			509
2.0	2,0	85	AGG	04.96-10.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504
			AZL; BBX	07.02-11.09	N04	N12 <sup>1</sup>	510
			CEKA	10.08→	N04		
			2E	03.93-04.96	N05	N15 <sup>1</sup>	504

		l/100km	kW	Typ					
<b>Inca</b> 1.4	1,4	44	AEX; AKV; APQ		11.95-06.03		<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		55	AUA		09.00-06.03		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.6	1,6	55	AEE		06.97-09.00		<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
			1F		11.95-05.97		<b>N14</b>	<b>N02</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
<b>Leon</b> 1.4	1,4	55	AHW; APE; AXP; BCA		12.99-04.04		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		63	BXW <D22>; CGGB <D22>		06.06-12.12		<b>N38</b>		
1.6	1,6	74/77	AEH; AKL; AUS		10.98-07.04		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		75	BFQ; BSE <MW6>; BSF <MW6>; CCSA <MW6>		07.05-12.12		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			CHGA <DF2>		12.09-12.12			<b>N12</b> <sup>1</sup>	
1.8	1,8	92	AGN; APG		10.98-07.04		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8 T, T Cupra R, T Syncro	1,8	132	AJQ		03.00-01.01				<b>509</b>
		132/165	APP; ARY; AUQ; BAM		12.99-06.06				<b>509</b>
		154	AMK		05.02-05.03				<b>509</b>
2.0 FSI	2,0	110	BLR; BLY; BVY; BVZ		07.05-03.09			<b>N12</b> <sup>1</sup>	
<b>Marbella</b> 0.8	0,8	25	08 NCA		01.87-10.93		<b>N02</b>		<b>503</b>
0.9	0,9	29-30	09 NCA		01.87-02.97		<b>N02</b>		<b>503</b>
						KAT	<b>N21</b>		<b>518</b>
							<b>N21</b>	<b>N07</b> <sup>1</sup>	<b>518</b>
<b>Toledo</b> 1.4	1,4	55	AHW; AXP		07.99-05.02		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		63	BXW <D22>		05.06-05.09		<b>N38</b>		
1.6	1,6	55	ABN		01.92-07.94		<b>N14</b>		<b>504</b>
			1F		05.91-03.99		<b>N14</b>		<b>504</b>
		74/77	AEH; AFT; AKL; AUS; BCB		11.96-07.04		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		75	BGU; BSE <MW6>; BSF <MW6>; CCSA <MW6>		09.04-05.09		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8	1,8	66	ABS; ACC; ADZ		11.93-03.99		<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
			RP		05.91-11.93		<b>N02</b>		<b>503</b>
		92	AGN; APG		04.99-12.03		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		98-102	KR		05.91-11.92		<b>N12</b>		<b>512</b>
1.8 T	1,8	132	AUQ		09.00-07.04				<b>509</b>
2.0	2,0	85	AGG		03.96-03.99		<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
			2E		05.91-06.96		<b>N05</b>		<b>504</b>
2.0 FSI	2,0	110	BLY; BVZ		11.04-03.09			<b>N12</b> <sup>1</sup>	
2.3	2,3	110	AGZ		04.99-11.00			<b>N01</b> <sup>1</sup>	

## SKODA

<b>Fabia</b> 1.0	1,0	37	AQV; ARV		09.99-08.02		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.2	1,2	40/44/47	AWY; AZQ; BBM <MM4>; BMD; BME <MA5>		07.01-05.09		<b>N38</b>		
		44/51	BZG <D21>; CEVA <D21>; CGPA <D21>; CGPB <DG3>; CHFA <MM4>		01.07→		<b>N38</b>		
		51	CHTA		03.09-06.09		<b>N38</b>		
1.4	1,4	44	AZE; AZF		04.00-03.03		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
		50	AME; AQW; ATZ		09.99-05.03		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		55	AUA		09.99-08.03		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			BBY		09.00-05.04		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			BKY		05.04-12.07		<b>N38</b>		<b>510</b>
		59/63	BUD <D4W>; BXW <TT1>; CGGB <D22>		05.06→		<b>N38</b>		
		74	AUB		09.99-08.03		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			BBZ		09.00-12.07		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.6	1,6	77	BTS <TTO>; CFNA <D3H>		04.07→		<b>N38</b>		
2.0	2,0	85	AZL		07.00-12.07		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>Favorit</b> 135	1,3	40/43	<OHV>; 781.135E <OHV Kat.>		09.88-09.94		<b>N08</b>		<b>509</b>
136	1,3	46	<OHV>		09.88-09.94		<b>N08</b>		<b>509</b>
136 i.e.	1,3	40/50	A01 <OHV Kat.>		08.92-09.94		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
		40	A02		07.93-08.94		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
					09.94-12.98		<b>N08</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
		50	A02		07.93-12.98		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
<b>Felicia</b> 1.3, i	1,3	40/42/43	AMJ; 135..; 135B; 135M		10.94-08.01		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
		50	AMH		08.96-08.01		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.3i	1,3	40	AMG		08.96-08.01		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
		50	136B <OHC Kat.>		10.94-07.96		<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			136M		08.96-08.01		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
1.6, i	1,6	55	AEE		05.95-08.01		<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
<b>Octavia</b> 1.4	1,4	44	AMD		06.99-03.01		<b>N01</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
		55	AXP		08.00-01.02		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			BCA; BCA <MN7>		01.02-12.10		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		59	BUD <D4W>; CGGA <D4W>		05.06→		<b>N38</b>		
1.6	1,6	55	AEE		09.96-09.04		<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		74/75	AEH; AKL; AVU; BFQ; BGU <MW6>		11.96-12.10		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		75	BSE <MW6>; BSF <MW6>		05.05→		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			CCSA <MW6>		11.07-05.10		<b>N04</b>		<b>510</b>
			CHGA <DF2>		08.09→		<b>N04</b>		
			CMXA <MW6>		05.10→		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
1.8	1,8	92	AGN		09.96-04.99		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8 RS, T, T 4x4	1,8	110/132	AGU; ARX; ARZ; AUM; AUQ		03.98-12.10				<b>509</b>
2.0, i, 4x4	2,0	85	AEG; APK; AQY; AZH		06.99-05.07		<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0 FSI	2,0	110	BLY <D2Z>; BVZ <D2Z>		12.04-10.08			<b>N12</b> <sup>1</sup>	
<b>Praktik</b> 1.2	1,2	51	BZG <D21>; CGPA		03.07→		<b>N38</b>		
1.4	1,4	63	BXW <TT1>; CGGB <D22>		03.07→		<b>N38</b>		
<b>Roomster</b> 1.2	1,2	47/51	BME <MA5>; BZG <D21>; CGPA		05.06→		<b>N38</b>		
1.4	1,4	63	BXW <TT1>; CGGB <D22>		05.06→		<b>N38</b>		
1.6	1,6	77	BTS <TTO>; CFNA <D3H>		05.06→		<b>N38</b>		

1) ELG, W15



SKODA ►



ROVER • SAAB • SEAT • SKODA



<b>SKODA (Fortsetzung)</b>									
<b>Superb 1.8 T</b>	1,8	110	AWT		12.01-03.08			<b>509</b>	
2.0	2,0	85	AZM		12.01-03.08	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
2.8	2,8	140/142	AMX; BBG		12.01-03.08	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>		

## SMART (MCC)

<b>Forfour 1.1</b>									
1.3	1,3	70	135.930		01.04-06.07			<b>522</b>	
1.5, Sportstyle	1,5	80/90	135.950		01.04-06.07			<b>522</b>	
<b>Smart 0.6</b>	0,6	33/40/45/52	160.910		07.98-01.04		<b>N27<sup>1</sup></b>		

## SUBARU

<b>Forester 2.0i 4WD</b>									
2.0i 4x4	2,0	99-101	EJ20 (SOHC)		06.97-12.99	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
2.5i 4x4	2,5	115-123	EJ251		06.02-05.05	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
<b>Impreza 1.6i, i 4WD</b>									
1.8i, i 4WD	1,8	66	EJ16; EJ16E; EJ16J		01.93-07.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
		70	EJ161		08.98-06.07	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
		76	EJ18S		01.93-12.95	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
			EJ18E		01.93-06.97	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
2.0i, i 4WD	2,0	85	EJ20E		08.95-07.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
		92	EJ201		08.98-06.07	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
2.5i 4WD	2,5	112	EJ251		07.01-05.05	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
<b>Justy 1.0, 4WD</b>									
1.2	1,2	37	EF10 <Kat.>		05.87-10.95	<b>N19</b>		<b>504</b>	
1.2	1,2	49	EF12 <Kat.>		05.87-10.95	<b>N19</b>		<b>504</b>	
1.2i 4WD	1,2	55	EF12		05.91-12.94	<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
1.3 4x4	1,3	50	G13B		10.95-08.03	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
<b>Legacy 1.6</b>									
1.8, 4WD	1,8	76	EJ18A		05.90-12.93	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
1.8i, i 4WD	1,8	76	EJ18S		01.89-12.93	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
		81	EJ18		01.89-12.93	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
					02.89-09.93	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
2.0i, i 4WD	2,0	85/103-110	EJ20 (SOHC); EJ20E		06.91-08.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
		92/101	EJ201; EJ202		10.98-06.05	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
2.2i, i 4WD	2,2	94-96	EJ22E		01.94-05.97		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
		97/100	EJ22		01.89-12.95			<b>510</b>	
2.5i 4WD	2,5	115	EJ251		10.98-06.03	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
<b>Libero 1.2i, i 4WD</b>									
	1,2	40	EF12E		12.92-11.98	<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	

## SUZUKI


<b>Alto 1.0, i</b>									
800	0,8	29	F8B		10.94-02.02	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
		29	F8B		01.86-11.93	<b>N07</b>		<b>503</b>	
<b>Baleno 1.3i 16V</b>									
1.5i 16V	1,5	62-63	G13B		04.95-09.07	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>	
1.5i 16V	1,5	71	G15A		04.95-04.05	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.6i 16V, i 16V 4WD	1,6	72-74	G16B		04.95-04.05	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>	
1.8i 16V	1,8	89	G18A; J18A		09.95-08.06	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
<b>Carry 0.7 i Turbo, i Turbo 4WD</b>									
1.0	0,7	44-47	F6A (SOHC)		02.99-05.00	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
	1,0	31/33			04.88-09.94	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
1.0, Pick-up	1,0	33/41	F10A; F10AK		10.85→	<b>N07</b>		<b>503</b>	
1.3 Pick-up	1,3	50-54	G13A		01.92-12.00	<b>N07</b>		<b>503</b>	
1.3 16V	1,3	58	G13B		03.99-03.09	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>	
1.5 Futura	1,5	57	G15A		08.97→	<b>N01</b>		<b>509</b>	
1.5 Futura Pick-up	1,5	57-64	G15A		08.97→	<b>N01</b>		<b>509</b>	
1.5 Real Van	1,5	57	G15A		01.01→	<b>N02</b>		<b>503</b>	
<b>Grand Vitara 1.6i 16V</b>									
1.6 4WD	1,6	69	G16B		03.98-03.08	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
	1,6	78	M16A		10.05→	<b>N06</b>		<b>510</b>	
2.0i 16V, SZ 4x4	2,0	94/102	J20A		03.98→	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
2.5i 4WD	2,5	87	H25A		03.01-12.04	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
		106-116	H25A		04.98-12.05	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
2.7 XL-7	2,7	127-135	H27A		06.01→	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
<b>Ignis 1.3i 16V, i 16V 4WD</b>									
	1,3	61	M13A		10.00-09.03	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
<b>Jimny 1.3i 16V, i 16V 4WD</b>									
	1,3	59	G13BB		10.98-10.08	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>	
		60-63	M13A		10.00→	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
<b>Liana 1.3i 16V</b>									
1.6i 16V, i 16V 4WD	1,3	66	M13A		03.01-12.04	<b>N06</b>		<b>510</b>	
	1,6	76	M16A		03.01-04.08	<b>N06</b>		<b>510</b>	
1.8i 16V	1,8	92	M18A		04.05-12.07	<b>N06</b>		<b>510</b>	
<b>Samurai 1.3, i</b>									
	1,3	40/44	G13A; G13B		03.87-12.01	<b>N07</b>		<b>503</b>	
		47	G13A; G13B		03.87-12.04	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
		50	G13A; G13B		03.87-03.95	<b>N07</b>		<b>503</b>	
		51	G13A; G13B		03.87-12.04	<b>N07</b>		<b>503</b>	
<b>Swift 1.0</b>									
1.0i	1,0	40	G10		10.89-04.95	<b>N02</b>		<b>503</b>	
	1,0	39	G10		10.89-09.95	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
			G10A						
			Fg.-Nr. →00800000		03.96-12.04	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
			Fg.-Nr. 00800001→		03.96-12.04	<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
1.3i, i 4WD	1,3	50	G13B		03.91-09.95	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
1.3i, i 16V	1,3	50/63	G13BA; G13BB						
			Fg.-Nr. →00800000		06.96-12.04	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
			Fg.-Nr. 00800001→		06.96-12.04	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
1.3 16V GTi	1,3	74	G13B		01.89-09.95	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
<b>SX4 1.5i</b>									
	1,5	81	M15A		07.06→	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
<b>Vitara 1.6, i</b>									
1.6i	1,6	55/60	G16A		03.88-03.98	<b>N02</b>		<b>503</b>	
1.6i 16V	1,6	59	G16A		09.91-03.98	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>	
	1,6	70-74	G16B		02.91-03.98	<b>N01</b>		<b>509</b>	
		71	G16B		07.90-03.98	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>	
2.0i 16V	2,0	97	J20A		12.96-03.98	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	
2.0i 24V	2,0	100	H20A		12.94-03.98	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>	
2.5i 24V	2,5	118	H25A		12.94-03.98	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>	
<b>Wagon R 1.0i 16V</b>									
1.3i 16V, i 16V 4WD	1,0	39	G10A		05.00-08.03	<b>N19</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>	
	1,3	56	G13BB		05.00-08.03	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>	



## TOYOTA

<b>Auris 1.4</b>	1,4	71	4ZZFE	10.06-03.09		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Avensis 1.6i16V</b>	1,6	74/81	4AFE	10.97-07.00		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		81	3ZZFE	07.00-11.08		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i16V	1,8	95	1ZZFE	07.00-11.08		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0	2,0	112	1AZFE	11.08-04.11	<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i16V	2,0	94	3SFE	10.97-01.03	<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Avensis Verso 2.4i16V</b>	2,4	115	2AZFE	10.03→	<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Camry 2.0i</b>	2,0	88	3SFE	01.87-11.92	<b>N23</b>		<b>510</b>
2.2i	2,2	95	5SFE	10.96-12.02	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.2i16V	2,2	100	5SFE	08.96-09.01	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.4	2,4	123	2AZFE	08.02-08.09	<b>N37</b>		<b>510</b>
2.4i	2,4	112	2AZFE	03.03-12.05	<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.5i	2,5	117	2VZFE	06.88-02.93	<b>N12</b>		<b>512</b>
3.0i	3,0	141	1MZFE	03.03-12.05	<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
3.0i24V	3,0	140	1MZFE	08.96-07.01	<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Carina 1.6i16V</b>	1,6	67	4AF	12.87-01.92	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		72-75	4AFE	12.87-01.92			<b>510</b>
		85	4AFE	02.92-01.96		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				01.96-10.97		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i16V	2,0	89/94	3SFE	12.87-01.92	<b>N37</b>		<b>510</b>
		98	3SFE	02.92-10.97	<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Celica 1.6i16V</b>	1,6	77	4AFE	09.89-08.93	<b>N08</b>		<b>509</b>
1.8i16V	1,8	85	7AFE	11.93-08.99		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		105	1ZZFE	08.99-09.05		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i16V	2,0	129	3SGE	06.96-08.99		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Corolla 1.3</b>	1,3	53	2E	04.97-07.01	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		55	2E	10.93-12.95	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.3i	1,3	63-65	4EF	05.95-08.00		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		74	4EFE	06.91-05.95		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.3i12V	1,3	55/60	2EE	08.89-04.92	<b>N07</b>		<b>503</b>
1.3i16V	1,3	55-65	4EFE	05.92-04.97		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.4i,i16V	1,4	60	6AF	01.89-05.92	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		71	4ZZFE	10.99-12.07		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.5	1,5	58	3E	09.91-01.94	<b>N11</b>		<b>504</b>
1.5i	1,5	65-71	5EFE				
			Org.-Nr. E-EE104G	01.94-04.98		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		74-77	5AFE	06.91-08.00		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.5i16V	1,5	77	5AFHE	01.89-12.92	<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6	1,6	67	4AF	02.89-06.94	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		84-88	4AF	01.87-11.92	<b>N01</b>		<b>509</b>
		88	4AFE	01.92-05.01	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.6i	1,6	76	4AFE	07.91-06.94	<b>N08</b>		<b>509</b>
		78	4AFE	07.94-08.98		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		79	4AFE	09.93-09.02	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		81	3ZZFE	01.02-02.07		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		85	4AFE	06.91-04.97		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		89	4AGE	12.88-08.93	<b>N37</b>		<b>510</b>
1.6i4WD	1,6	81-85	4AFE	05.95-08.00		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		85	4AFE	09.91-05.95		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6i16V	1,6	67	4AF	05.87-04.92	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
			4AFC	01.89-04.92	<b>N23</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		70	4AFE	05.87-04.92	<b>N08</b>		<b>509</b>
		76	4AFE	01.88-04.92	<b>N08</b>	<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		77	4AFE	08.89-04.92	<b>N08</b>		<b>509</b>
		78	4AFE	09.94-04.97		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		81	3ZZFE	10.99-02.07		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		84-85	4AFE	05.92-04.97		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		85-92	4AGE	05.87-04.92	<b>N37</b>		<b>510</b>
1.8i16V	1,8	77-85	7AFE	09.92-08.97		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		81	7AFE	11.92-07.01		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		85	7A-FE	08.98-06.02		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
			7AFE	09.92-04.97		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		86	7AFE	11.92-07.01		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		92	1ZZFE	10.99→	<b>N37</b>		
<b>Corolla Verso 1.6i16V</b>	1,6	81	3ZZFE	09.01-02.09		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8i16V	1,8	95/99	1ZZFE	09.01-02.09		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Hiace 2.2 , Comuter</b>	2,2	70	4Y	11.86-10.92	<b>N07</b>		<b>503</b>
2.2 Super 16 & 12 Comuter	2,2	75	4Y	11.92-12.07	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.4 ,i	2,4	85	2RZE	08.95-11.08	<b>N11</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
2.7	2,7	111	2TRFE	03.05→			<b>522</b>
2.7 , 4x4	2,7	105	3RZFE	04.98-05.09		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Hilux 1.8</b>	1,8	57	2Y	08.88-10.94	<b>N07</b>		<b>503</b>
1.8 SWB	1,8	65	2Y	10.98-12.02	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
2.2 4WD	2,2	69	4Y	08.88-08.94	<b>N07</b>		<b>503</b>
2.4i,i4WD	2,4	75	22R	08.88-08.97	<b>N07</b>		<b>503</b>
		79/104	2RZFE; 2RZFE EFI	08.97-08.01		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		84	22RE	09.88-08.97	<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>Land Cruiser 2.4 , i</b>	2,4	81/84	22R; 22RE	08.86-04.96	<b>N07</b>		<b>503</b>
2.7i16V	2,7	97	3RZFE	10.96-12.06		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
4.0	4,0	107	3F	02.86-04.92			<b>503</b>
	4,0	110	3F	09.87-12.92	<b>N21</b>		<b>518</b>
4.5 4x4	4,5	158	1FZFE	11.92-11.99			<b>509</b>
<b>MR2 1.8 16V</b>	1,8	103	1ZZFE	12.99-05.06		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.2i16V	2,2	97	5SFE	01.90-06.95	<b>N06</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Picnic 2.0i16V</b>	2,0	98	3SFE	09.96-05.01	<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>RAV4 1.8i16V</b>	1,8	103	1ZZFE	05.00-11.05		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0i16V 4x4	2,0	88	3SFE	09.95-12.97	<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		94/96/99	3SFE	04.94-08.00	<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		121	3SGE	09.96-08.00		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
2.0 VVT-i4x4	2,0	110	1AZFE	05.00-11.05	<b>N37</b>		

1) ELG, W15












TOYOTA • VOLVO • VW ▶



SMART • SUBARU • SUZUKI • TOYOTA • VOLVO • VW




								
TOYOTA (Fortsetzung)								
<b>Starlet 1.0</b>	1,0	40	1E		12.89-01.96	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.3i, i16V	1,3	74	4EFE		12.89-01.96		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.3i, 4WD	1,3	60	4EF		12.89-01.92		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.3i 4WD	1,3	71	4EFE		01.92-01.96		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.3i12V	1,3	55-60	2EE		12.89-01.96	<b>N07</b>		<b>503</b>
1.3i16V	1,3	55/60-62	4EFE		01.96-07.99		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.3i16V Turbo	1,3	85/99	4EFTE		01.96-07.99		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.3 12V	1,3	53	2E		01.96-07.99	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
					12.89-01.96	<b>N11</b>		<b>504</b>
<b>Supra 3.0i</b>	3,0	155	7MGE		08.88-04.93			<b>510</b>
3.0i 24V	3,0	165	2JZGE		05.93-05.96		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
<b>Yaris 1.0i 16V</b>	1,0	50	1SZFE		01.99-08.05	<b>N37</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.3i 16V	1,3	63	2SZFE		05.02-08.05		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
		66	2NZFE		08.99-12.02		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.3 VVT-i	1,3	64	2NZFE		01.06→		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			2SZFE		11.05-10.08		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.5i 16V	1,5	78	1NZ-FE		01.01-08.05		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
1.5 VVT-i	1,5	81	1NZFE		01.06→		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>Yaris Verso 1.3i 16V</b>	1,3	63	2NZFE		08.99-09.05		<b>N01<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.5i 16V	1,5	81	1NZFE		08.99-09.05		<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
<b>VOLVO</b>								
<b>C30 1.6</b>	1,6	74	B4164S3		10.06-07.12	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>C70 2.3 T5</b>	2,3	180	B5234T9		08.02-03.06	<b>N01</b>		
2.4, 20V	2,4	103-125	B5244S		03.99-07.00	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5 20V	2,4	125	B5254S		03.99-07.00	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>S40 I 1.6 16V</b>	1,6	77/80	B4164S; B4164S2		01.97-01.04	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.8 16V	1,8	85/90	B4184S; B4184S2; B4184S3; B4184S9; B4184S10		09.95-01.04	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.0 16V	2,0	100/103	B4204S; B4204S2		09.95-01.04	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>S40 II 1.6</b>	1,6	74	B4164S3		11.04→	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>S60 2.4, Bi-Fuel CNG, Bi-Fuel LPG</b>	2,4	103/123/125	B5244S; B5244SG; B5244SG2; B5244S2; B5244S6		11.00-07.09	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>S70 2.0</b>	2,0	93/105	B5202 S; B5204S		01.97-07.99	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.3	2,3	120	B5234S		01.97-07.99	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.4	2,4	103/125	B5244S2; B5244S		08.99-07.00	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5, Bifuel	2,4	103/106	B5244SG; B5244SG2; B5252S; GB5252S		01.97-07.00	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5 20V	2,4	121	B5254S		01.97-07.99	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>S80 I 2.4, Bi-Fuel LPG, T4 Bi-Fuel CNG</b>	2,4	103/125	B5244S; B5244SG; B5244SG2; B5244S2		08.98-07.06	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.9	2,9	147	B6294S		08.99-07.01	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
		150	B6304S3		06.98-07.99	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
3.0	2,9	144	B6294S2		08.01-07.06	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>V40 I 1.6 16V</b>	1,6	77/80	B4164S; B4164S2		01.97-04.04	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
1.8 16V	1,8	85/90	B4184S; B4184S2; B4184S3; B4184S9; B4184S10		01.95-06.04	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.0, 16V	2,0	100/103	B4204S; B4204S2		01.96-04.04	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>V50 1.6</b>	1,6	74	B4164S3		01.05-12.12	<b>N09</b>		<b>521</b>
<b>V70 I 2.0</b>	2,0	93/105	B5202FS; B5204S		01.97-03.00	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.4	2,4	103/125	B5244S2; B5244S		05.99-03.00	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5	2,4	106	B5252S		01.97-03.00	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5 BI-FUEL	2,4	103	GB5244SG; GB5252S		08.97-03.00	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5 20V	2,4	121	B5254S		01.97-03.00	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>V70 II 2.4</b>	2,4	103/125	B5244S2; B5244S6 B5244S		03.00-07.07	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5 BI-FUEL CNG	2,5	103	B5244SG		09.01-07.07	<b>N20</b>		
2.5 BI-FUEL LPG	2,5	103	B5244SG2		09.01-07.06	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>240 2.0i</b>	2,0	82	B200F Kat. B200E		04.91-07.92 08.84-07.92	<b>N02</b> <b>N15</b>		<b>503</b> <b>507</b>
2.3i	2,3	84	B230F Kat. B230E		08.88-07.93 08.84-07.92	<b>N02</b> <b>N15</b>		<b>503</b> <b>507</b>
		100	B230F		08.91-07.93	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>440 1.6i</b>	1,6	61-69	B16F Kat.		09.88-07.97		<b>N15<sup>1</sup></b>	
1.7	1,7	60-64	B18KP		09.88-07.93	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.7i	1,7	78-80	B18EP		09.88-07.94		<b>N15<sup>1</sup></b>	
1.8i	1,8	66	B18U Kat.		09.91-07.97		<b>N15<sup>1</sup></b>	
1.8 T	1,7	88	B18FT Kat.		09.88-07.96	<b>N02</b>		<b>503</b>
2.0i	2,0	80	B20F Kat.		09.92-12.96	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>460 1.6i</b>	1,6	61	B16F Kat.		03.90-07.97		<b>N15<sup>1</sup></b>	
1.7	1,7	66	B18KP		03.90-07.97		<b>N15<sup>1</sup></b>	
1.7i	1,7	75/78	B18EP; B18FP Kat.		03.90-07.97		<b>N15<sup>1</sup></b>	
1.7i T	1,7	88	B18FT Kat.		03.90-07.96	<b>N02</b>		<b>503</b>
1.8i	1,8	66	B18U Kat.		09.91-07.97		<b>N15<sup>1</sup></b>	
2.0i	2,0	80	B20F Kat.		09.92-12.96	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>480 1.7i</b>	1,7	75	B18FP Kat.		08.89-12.93		<b>N15<sup>1</sup></b>	
1.7i T	1,7	88-90	B18FT Kat.		08.88-07.95	<b>N02</b>		<b>503</b>
2.0i	2,0	81	B20F Kat.		09.92-12.96	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
<b>740 2.0i</b>	2,0	80-89	B200G B200F Kat.		08.91-07.94 08.89-07.93	<b>N02</b> <b>N02</b>		<b>503</b> <b>503</b>
2.0i T	2,0	114	B200FT Kat.		08.90-07.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
2.3i	2,3	83-87/ 94/96	B 230 FB Kat.; B230F Kat.; B230G		08.84-07.95	<b>N02</b>		<b>503</b>
2.3i 16V	2,3	114	B234G		08.90-07.92	<b>N15</b>		<b>507</b>
<b>850 T-5</b>	2,3	166	B5234FT Kat.		09.93-07.97	<b>N01</b>		
2.0	2,0	93	B5202S Kat.		09.94-12.96	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
		105	B5204S Kat.		09.91-12.96	<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
2.3	2,3	120	B5234S Kat.		09.93-07.96	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
					09.97-07.98	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5 GLE	2,4	103-106	B5252S Kat.		09.92-07.97	<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5 GLT	2,4	125	B5254FS B5254S Kat.		07.93-07.97 09.91-07.97	<b>N20</b> <b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>940 2.0</b>	2,0	80-89	B200G B200F Kat.		09.91-07.95 01.92-07.95	<b>N02</b> <b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b> <b>503</b>
2.0 Turbo	2,0	114	B200GT. B200FT Kat.		04.96-09.98 09.91-07.97	<b>N15</b> <b>N15</b>		<b>507</b> <b>507</b>
2.3	2,3	84	B230FD Kat.		09.92-07.95		<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		84/96-99	B 230 FB Kat.; B230F Kat.		06.91-07.95	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		96	B230G		09.91-07.95	<b>N02</b>		<b>503</b>
2.3 Turbo, Interc.	2,3	99/ 113-151	B230FK Kat.; B230FT Kat.; B230FT4		09.90-10.98	<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		104	B230GK		09.91-07.97	<b>N02</b>		<b>503</b>
2.3 16V	2,3	114	B234F Kat.; B234G		09.90-07.92	<b>N15</b>		<b>507</b>

<b>960</b> 2.0T, T 16V	2,0	103/140	B204E; B204FT Kat.	09.91-07.94		<b>N15</b>		<b>507</b>
2.3T	2,3	121	B230FT Kat.	03.93-07.93		<b>N02</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		125	B230GK	09.91-07.97		<b>N02</b>		<b>503</b>
2.4	2,4	120	B6244S Kat.	09.94-07.97		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
2.5	2,5	125	B6254S; B6254S Kat.	09.94-07.97		<b>N20</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	
3.0	3,0	150	B6304FS Kat.	09.90-07.98		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>
			B6304FS2	09.90-07.97		<b>N01</b>		<b>509</b>
			B6304GS	09.91-07.97		<b>N01</b>		<b>509</b>
			B6304S Kat.	09.94-07.95		<b>N01</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>509</b>

## VW (VOLKSWAGEN)

<b>Bora</b> 1.4	1,4	55	AHW; AKQ; APE; AXP	09.98-05.05		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6	1,6	74/77	AEH; AKL; APF; ATN; AUS	09.98-05.05		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		75	AVU; BFQ	09.00-05.05		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8, 4Motion	1,8	92	AGN	09.98-10.00		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8T	1,8	110/132	AGU; ARX; AUM; AUQ	05.00-05.05				<b>509</b>
2.0, 4Motion	2,0	85	APK; AQY; AZH	09.98-05.05		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.3, 4Motion	2,3	110	AGZ	09.98-02.01			<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Bora Variant</b> 1.6	1,6	74/77	AEH; AKL; APF; ATN; AUS	05.99-05.05		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		75	AVU; BFQ	09.00-05.05		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8T	1,8	110/132	AGU; ARX; AUM; AUQ	05.00-05.05				<b>509</b>
1.8 4Motion	1,8	92	AGN	05.99-10.00		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0, 4Motion	2,0	85	APK; AQY; AZH	05.99-05.05		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.3, 4Motion	2,3	110	AGZ	05.99-02.01			<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Caddy</b> 1.4	1,4	44	AEX; AKV; APQ	11.95-06.03		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		55	AUA	09.00-06.03		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		59	BCA <MN7>	02.04-05.06		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			BUD <D4W>	05.06-08.10		<b>N38</b>		
1.6	1,6	55	AEE	06.96-12.00		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
			EW	08.83-07.92		<b>N11</b>		<b>504</b>
			1F	11.95-05.97		<b>N14</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		66	UVC <MY4>	08.98→				<b>504</b>
1.6, BiFuel	1,6	72-75	BGU; BSE <MW6>; BSF <MW6>; CHGA <DF2>	04.04→		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8	1,8	70	JH	08.85-07.92		<b>N05</b>		<b>504</b>
<b>Corrado</b> 1.8 16V	1,8	98-102	KR	09.88-07.92		<b>N12</b>		<b>512</b>
2.0	2,0	85	ADY; 2E	04.93-07.95		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
<b>Eos</b> 2.0 FSI	2,0	110	BVZ	05.06-05.08			<b>N12<sup>1</sup></b>	
<b>Fox</b> 1.2	1,2	40/44	BMD <MM2>; CHFA <MM4>; CHFB <MM2>	04.05-12.12		<b>N38</b>		
<b>Golf III</b> 1.4	1,4	40-44	ABD	11.91-07.95		<b>N07</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>503</b>
		44	AEX; APQ	07.95-02.99		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.6	1,6	55	ABU; AEA; AEE	09.92-12.97		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		74	AEK; AFT; AKS	10.94-02.99		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8	1,8	55	AAM; ANN	11.91-02.99		<b>N14</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		66	ABS	11.91-07.95		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
			ANP	12.97-02.99		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.8, syncro	1,8	66	ABS	01.93-09.94		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
			ACC; ADZ	10.94-02.99		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
2.0	2,0	110	ABF	08.92-12.97		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0, syncro	2,0	79/85	ADY; AEP; AGG; AKR; 2E	11.91-02.99		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
2.8	2,8	120/128	AAA	01.92-12.97			<b>N01<sup>1</sup></b>	
2.9 syncro	2,9	140	ABV	01.94-12.97			<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Golf IV</b> 1.4	1,4	55	AHW; AKQ; APE; AXP; BCA <MN7>	10.97-05.04		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6	1,6	74	AEH	01.98-05.04		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			AFT	04.98-10.00		<b>N04</b>		<b>510</b>
		74/77	AKL; AKS; APF; ATN; AUS	10.97-05.04		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		75	AVU; BFQ	09.00-05.04		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8	1,8	55	AAM; ANN	04.98-10.00		<b>N14</b>	<b>N02<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
		66	ADZ; ANP	04.98-10.00		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
1.8, 4Motion	1,8	92	AGN	10.97-10.00		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8T	1,8	110/132	AGU; ARZ; AUM; AUQ	10.97-05.04				<b>509</b>
2.0	2,0	85	AEG	12.98-09.00		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			AGG; AKR	04.98-12.01		<b>N05</b>	<b>N15<sup>1</sup></b>	<b>504</b>
2.0, 4Motion	2,0	85	APK; AQY; AZH	08.98-05.04		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.3, 4Motion	2,3	110	AGZ	10.97-02.01			<b>N01<sup>1</sup></b>	
2.8	2,8	130	AFP	12.98-08.02			<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Golf IV Variant</b> 1.4	1,4	55	AHW; AKQ; APE	05.99-06.06		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
			AXP; BCA <MN7>	05.00-06.06		<b>N04</b>		<b>510</b>
1.6	1,6	74/77	AEH; AKL; APF; ATN; AUS	05.99-06.06		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		75	AVU; BFQ	09.00-06.06		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.8T	1,8	110	AGU; ARZ; AUM	05.99-05.03				<b>509</b>
1.8 4Motion	1,8	92	AGN	05.99-10.00		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.0, 4Motion	2,0	85	APK; AQY; AZH	05.99-06.06		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.3, 4Motion	2,3	110	AGZ	05.99-02.01			<b>N01<sup>1</sup></b>	
<b>Golf V</b> 1.4	1,4	55	BCA <MN7>	10.03-06.06		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		59	BUD <D4W>	05.06-11.08		<b>N38</b>		
1.6	1,6	75	BGU; BSE <MW6>; BSF <MW6>; CCSA <MW6>	01.04-11.08		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
				11.07-11.08		<b>N04</b>		<b>510</b>
2.0 FSI	2,0	85	BHY	03.06-11.08		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
		110	BLY; BVZ	05.04-11.08			<b>N12<sup>1</sup></b>	
2.5	2,5	125	CBTA; CBUA	05.07-11.08		<b>N38</b>		
<b>Golf VI</b> 1.4	1,4	59	BUD <D4W>; CGGA <D4W>	10.08→		<b>N38</b>		
1.6	1,6	75	BSE <MW6>; BSF <MW6>; CCSA <MW6>	10.08-11.12		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
1.6 BiFuel	1,6	72-75	CHGA <DF2>	11.08-11.12		<b>N04</b>	<b>N12<sup>1</sup></b>	<b>510</b>
2.5	2,5	112-125	CBTA; CBUA	06.09→		<b>N38</b>		

1) ELG, W15



VW




VW (Fortsetzung)							
<b>Golf Plus 1.4</b>	1,4	55	BCA <MN7>	01.05-05.06	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		59	BUD <D4W>; CGGA <D4W>	05.06→	<b>N38</b>		
1.6, BiFuel	1,6	72-75	BSE <MW6>; BSF <MW6>; CCSA <MW6>; CHGA <DF2>	05.05→	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0 FSI	2,0	110	BLY; BVZ	05.05-06.08		<b>N12</b> <sup>1</sup>	
<b>Jetta 1.3</b>	1,3	40	NZ; 2G	02.87-07.92	<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
1.6	1,6	51	PN	10.86-07.92	<b>N14</b>	<b>N02</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		55	ABN	08.91-07.92	<b>N11</b>		<b>504</b>
		75	BSE <MW6>; BSF <MW6>	10.05-10.10	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			CCSA <MW6>	01.08-10.10	<b>N04</b>		<b>510</b>
		77	CFNA <D3H>; CLRA <D3H>	12.11→	<b>N38</b>		
1.8	1,8	77	RV	08.87-09.92	<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
1.8 syncro	1,8	72	1P	08.88-07.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
2.0 FSI	2,0	110	BLY; BVZ	10.05-06.08		<b>N12</b> <sup>1</sup>	
2.5	2,5	110-112/ 125	BGP; BGQ; BTK; CBTA; CBUA; CCCA	01.05→	<b>N38</b>		
<b>Käfer 1600 i</b>	1,6	34	ACD	10.92-08.04	<b>N21</b>	<b>N07</b> <sup>1</sup>	<b>518</b>
<b>LT 28/31/35 2.3</b>	2,3	105	AGL	05.96-11.01	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
28/31/35 2.4	2,4	66	DL	12.82-07.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
		70	1E	01.91-04.96		<b>N02</b> <sup>1</sup>	
				10.88-04.96			<b>503</b>
45 2.4, 2.4 4x4	2,4	66	DL	12.82-07.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
46 2.3	2,3	105	AGL	05.96-11.01	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>509</b>
55 2.4	2,4	66	DL	08.85-07.92	<b>N02</b>		<b>503</b>
<b>Lupo 1.0</b>	1,0	37	AER; ALL	10.98-05.00	<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
			AHT	10.98-05.00	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			ALD; AUC	10.98-07.05	<b>N38</b>		
1.4	1,4	44	AUD	09.00-07.05	<b>N38</b>		
		55	BBY	11.01-07.05	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		55/74	AFK; AHW; AKQ; APE; AQQ	10.98-05.04	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			AUA; AUB	05.00-07.05	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.6 GTI	1,6	92	AVY	05.00-07.05	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
<b>New Beetle 1.6</b>	1,6	74	AWH	10.99-10.00	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		75	AYD	06.00-06.05	<b>N04</b>		<b>510</b>
			BFS <MW6>	06.02-12.10	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8 T	1,8	110/132	AGU; APH; AVC; AWP; AWU <MG8>	01.98-12.10			<b>509</b>
			AWV; BKF; BNU	06.00-06.06			<b>509</b>
2.0	2,0	85	AEG	01.98-10.01	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			AQY	11.98-06.05	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			BER	01.03-06.07	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			CBPA <ML5>	07.07-09.10	<b>N04</b>		<b>510</b>
2.5	2,5	110	BPR <D4F>; BPS <D4F>	07.05-09.10	<b>N38</b>		
<b>Passat 1.6</b>	1,6	55	ABN	09.91-07.92	<b>N11</b>		<b>504</b>
		74/75	ANA; ARM	01.99-11.00	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			ADP; AEK; AFT; AHL; ALZ	10.94-05.05	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			BSE <MW6>; BSF <MW6>	03.05-11.10	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8	1,8	55	AAM	08.90-03.97	<b>N14</b>	<b>N02</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		66	ABS	08.91-09.94	<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
			ADZ	10.94-03.97	<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		85	AFY	01.97-11.00	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		100	KR	04.88-07.92	<b>N12</b>		<b>512</b>
		110/125	AWM; AWT	10.00-05.05			<b>509</b>
1.8, syncro	1,8	92	ADR	12.96-01.99	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			APT	01.99-11.00	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			ARG	02.99-11.00	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.8 Turbo	1,8	110	AEB	10.96-11.00	<b>N04</b>		<b>509</b>
			ANB; APU	08.98-11.00			<b>509</b>
2.0	2,0	96	ALT	11.01-05.05	<b>N03</b>	<b>N01</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		110	ABF	01.94-03.97	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0, syncro	2,0	79/85	ADY; AEP; AGG	10.94-03.97	<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		85	2E	03.90-09.94	<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
2.0, 4Motion	2,0	85	AZM	10.00-05.05	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.0 FSI, FSI 4Motion	2,0	110	BLY; BVZ <D2Z>	03.05-11.10		<b>N12</b> <sup>1</sup>	
2.3, syncro	2,3	110	AGZ	10.96-11.00		<b>N01</b> <sup>1</sup>	
2.8	2,8	132	AGE	01.97-11.00	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
2.8, syncro, 4Motion	2,8	140/142	ACK	01.97-11.00	<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
			AHA	10.94-12.95	<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
			ALG; AMX; APR; AQD; ATQ	06.97-05.05	<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
			ATX; BBG	10.99-05.05	<b>N20</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	
2.9 syncro	2,9	135	ABV	01.94-03.97		<b>N01</b> <sup>1</sup>	
<b>Phaeton 4.2 4Motion</b>	4,2	246	BGH <DOG>; BGJ	05.03→		<b>N12</b> <sup>1</sup>	
<b>Polo 1.0</b>	1,0	33	AAU	10.90-09.94	<b>N07</b>		<b>503</b>
			ACM	02.92-12.92	<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
			HZ	08.85-01.92	<b>N02</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>503</b>
		33/37	AER; AEV; ALL	10.94-12.99	<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
1.2	1,2	40/44/47	AWY; AZQ; BBM; BMD <MM2>; BME <MA5>	11.01-12.09	<b>N38</b>		
		44/51	BZG; CGPA <D21>; CGPB <DG3>; CHFA <MM4>	05.07→	<b>N38</b>		
1.3	1,3	40	AAV	01.91-09.94	<b>N07</b>		<b>503</b>
			ADX	10.94-12.99	<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
			NZ; 2G	10.90-09.94	<b>N02</b>		<b>503</b>
		56-59	3F	10.90-09.94	<b>N15</b>		<b>507</b>
1.4	1,4	40-44	AEX	07.95-12.99	<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		44	AKV; ANX	05.97-12.99	<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
			APQ	11.97-12.99	<b>N05</b>	<b>N15</b> <sup>1</sup>	<b>504</b>
		55	BBY	09.01-05.04	<b>N04</b>		<b>510</b>
		63	BLM	12.03-05.05	<b>N04</b>		
		74	BBZ	09.01-05.07	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.4, BiFuel	1,4	59/60/63	BUD <D4W>; CDDA; CGGB <D22>; CLPA <D22>; CMAA <DF8>	05.06→	<b>N38</b>		
1.4, i	1,4	55	BKY	05.04-04.10	<b>N38</b>		
1.4, 16V	1,4	55	APE	10.99-12.00	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		55/74	AFH; AFK; AHW	04.96-09.01	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
			AQQ; AUA; AUB	07.99-04.02	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
1.4i	1,4	55	BBY	10.03-05.05	<b>N04</b>	<b>N12</b> <sup>1</sup>	<b>510</b>
		62	BLM	06.06-04.10	<b>N04</b>		




Model	Displacement (l)	Power (kW)	Typ	Year Range	Category	Category	Category			
Polo 1.6	1,6	55	AEA; AEE	10.94-12.99	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
			AHS	03.96-12.99	N14	N02 <sup>1</sup>	504			
			ALM	07.98-09.01	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
			1F	11.95-09.97	N14	N02 <sup>1</sup>	504			
			74	10.99-09.01	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
			AFT	12.95-08.99	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
1.6, i	1,6	74	BAH	07.03→	N04					
			BTS; CLSA <D3H>	05.06→	N38					
1.6, 16V	1,6	74/92	APF; ARC; AUR; AVY	11.99-09.01	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
1.8	1,8	66	ADD	03.98-09.01	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
1.8 GTI	1,8	110	BJX	09.05-11.09			509			
		132	BBU	07.06-11.09			509			
1.8 i	1,8	110	BJX	09.05→			509			
2.0	2,0	85	BBX	07.03→	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
Scirocco 1.6	1,6	55	EW	01.83-07.92	N11		504			
			EX	09.84-07.92	N02	N15 <sup>1</sup>	503			
			68-70	JH	05.83-07.92	N05		504		
			82	DX	08.82-07.92	N02	N15 <sup>1</sup>	503		
1.8 16V	1,8	95	PL	02.86-07.92	N12		512			
Sharan 1.8 T	1,8	110	AJH	11.97-02.00			509			
			AWC	05.00-03.10			509			
			ADY	09.95-02.00	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
			ATM	05.00-03.10	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
2.8, syncro	2,8	128	AAA; AMY	09.95-02.00		N01 <sup>1</sup>				
Taro 2.4 4x4	2,4	84,4	22R	06.89-03.97	N07		503			
Touareg 4.2	4,2	228	AXQ; BHX	12.02-11.06		N12 <sup>1</sup>				
Touran 1.6	1,6	75	BGU; BSE <MW6>; BSF <MW6>	07.03-05.10	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
			2.0 FSI	2,0	110	BLY; BVZ	05.04-01.07		N12 <sup>1</sup>	
T3 (Bus, Transporter) 1.9, Syncro	1,9	44/57	DF; DG	08.82-07.92	N02	N15 <sup>1</sup>	503			
2.1, Syncro	2,1	82	DJ	07.85-07.92	N02	N15 <sup>1</sup>	503			
T4 (Bus, Transporter) 1.8	1,8	49	PD	12.90-07.92	N02	N15 <sup>1</sup>	503			
			2.0	62	AAC	09.90-06.03	N14		504	
			2.5, Syncro	2,5	81	AAF	11.90-08.94	N14		503
					81/85	ACU; AEN; AET; AEU	01.94-06.03	N14	N02 <sup>1</sup>	504
85	APL; AVT	05.99-06.03	N04	N12 <sup>1</sup>	510					
2.8	2,8	103	AES	01.96-05.00		N01 <sup>1</sup>				
T5 (Bus, Transporter) 2.0	2,0	85	AXA <MOR>	06.03→	N04	N12 <sup>1</sup>	510			
Vento 1.4	1,4	44	ABD	11.91-07.95	N07		503			
			ABE	07.95-12.97	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
			1.6	1,6	55	ABU	09.92-09.94	N07	N02 <sup>1</sup>	503
					AEA; AEE	10.94-12.97	N05	N15 <sup>1</sup>	504	
74	AEK; AFT; AKS	10.94-12.97	N04	N12 <sup>1</sup>	510					
1.8	1,8	55	AAM	11.91-12.97	N14	N02 <sup>1</sup>	504			
		66	ABS; ADZ	11.91-12.97	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
2.0	2,0	79/85	ADY; AEP; AGG; AKR; 2E	11.91-12.97	N05	N15 <sup>1</sup>	504			
2.8	2,8	120/128	AAA	01.92-12.97		N01 <sup>1</sup>				

1) ELG, W15





	de	fr	it	cs
<b>AGF</b>	Für Fahrzeuge mit Abgasentgiftung	Pour véhicules av. dépollution de l'échap.	Per veicoli con depurazione dei gas di scarico	Pro vozidla s detoxikací spalin
<b>AGN</b>	Aufkleber auf Zündspule grün	Autocollant vert sur bobine d'allumage	Bobina di accensione con adesivo verde	Nálepka na zapalovací cívce zelená
<b>AGU</b>	Aufkleber auf Zündspule grau	Autocollant gris sur bobine d'allumage	Bobina di accensione con adesivo grigio	Nálepka na zapalovací cívce šedá
<b>BFK</b>	Für bleifreien Kraftstoff	Pour carburant sans plomb	Per carburante senza piombo	Pro bezolovnaté palivo
<b>BHK</b>	Für bleihaltigen Kraftstoff	Pour carburant au plomb	Per carburante con piombo	Pro palivo s obsahem olova
<b>DOV</b>	Doppelzündung, pro Zylinder werden zwei unterschiedliche Zündkerzen verwendet	Allumage double, 2 bougies différentes nécessaires par cylindre	Accensione doppia, per ciascun cilindro sono necessarie 2 candele di accensione diverse	Dvojitě zapalování, na válec jsou třeba 2 různé zapalovací svíčky
<b>DOZ</b>	Doppelzündung, pro Zylinder werden 2 gleiche Zündkerzen benötigt	Allumage double, 2 bougies identiques nécessaires par cylindre	Accensione doppia, per ciascun cilindro sono necessarie 2 candele di accensione identiche	Dvojitě zapalování, na jeden válec jsou potřebné 2 stejné zapalovací svíčky
<b>ELK</b>	Elektrodenabstand einstellen	Régler l'écartement des électrodes	Regolaz. distanza elettrodi	Nastavení vzdálenosti elektrod
<b>EU5</b>	Nicht für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 5	Pas pour les véhicules selon la norme antipollution Euro 5	Non per veicoli con norma gas di scarico Euro 5	Ne pro vozidla s emisní normou Euro 5
<b>FGB</b>	Für Länder mit Geschwindigkeitsbeschränkung 130 km/h	Pour pays à vitesse limitée à 130 km/h	Per paesi con limite di velocità a 130 km/h	Pro země s omezením rychlosti do 130 km/h
<b>GS</b>	Für Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe	Pour véhicules avec boîte manuelle	Per veicoli con cambio meccanico	Pro vozidla s manuální převodovkou
<b>KAT</b>	Für Fahrzeuge mit Katalysator	Pour véhicules avec catalyseur	Per veicoli con catalizzatore	Pro vozidla s katalyzátorem
<b>KAT</b>	Für Fahrzeuge ohne Katalysator	Pour véhicules sans catalyseur	Per veicoli senza catalizzatore	Pro vozidla bez katalyzátoru
<b>S16</b>	Schlüsselweite 16 mm	Ouverture 16 mm	Apertura chiavi 16 mm	Otvor klíče 16 mm
<b>S21</b>	Schlüsselweite 21 mm	Ouverture 21 mm	Apertura chiavi 21 mm	Otvor klíče 21 mm
<b>SW</b>	Für sportliche Fahrweise	Pour conduite sportive	Per stile di guida sportivo	Pro sport. styl jízdy
<b>TSZ</b>	Für Transistor-Zündanlage	Pour système d'allumage transistorisé	Accensione con transistor	Pro tranzistorové zapalování
<b>W11</b>	Wechselintervall 100.000 km	Fréquence de remplacement 100000 km	Intervallo di sostituzione 100.000 km	Interval výměny 100 000 km
<b>W14</b>	Wechselintervall 40.000 km	Fréquence de remplacement 40000 km	Intervallo di sostituzione 40.000 km	Interval výměny 40 000 km
<b>XXX</b>	Lieferung nur solange Vorrat	Dans la limite des stocks disponibles	Consegna solo fino ad esaurimento scorte	Dodávky jen v rámci zásob
	PKW / Kleintransporter	Voiture particulière / Véhicule utilitaire léger	Autovettura / Furgone	Osobní vozidlo/malá dodávka
	Hubraum in l/ccm	Cylindrée en l/cm <sup>3</sup>	Cilindrata in l/ccm	Zdvih. objem v l/ccm
	Motorleistung in kW	Puissance du moteur en kW	Potenza motore in kW	Výkon motoru v kW
	Motortyp	Type de moteur	Tipo motore	Typ motoru
	Datum / Einbauezeitraum	Date / Période de montage	Data / Periodo di montaggio	Datum /období montáže
	Sonderfall	Cas spécial	Caso specifico	Zvláštní případ
	Zündkerze Super	Bougie d'allumage Super	Candela d'accensione Super	Zapalovací svíčka, Super
	Zündkerze für Gasbetrieb	Bougie d'allumage pour fonctionnement au gaz	Candela di accensione per funzionamento a gas	Zapalovací svíčka pro plynový pohon
	Zündkerze Super 4	Bougie d'allumage Super 4	Candela d'accensione Super 4	Zapalovací svíčka, Super 4



de

#### Zündkerzen von Bosch

- ▶ Sicherer Kaltstart
- ▶ Bessere Beschleunigung
- ▶ Zuverlässiger Katalysatorschutz
- ▶ Reduzierte Emissionen
- ▶ Geringerer Kraftstoffverbrauch

fr

#### Bougies d'allumage de Bosch

- ▶ Démarrage à froid fiable
- ▶ Meilleure accélération
- ▶ Protection fiable du catalyseur
- ▶ Emissions réduites
- ▶ Moindre consommation d'essence

it

#### Candele d'accensione Bosch

- ▶ Avviamento a freddo più sicuro
- ▶ Migliore accelerazione
- ▶ Maggiore protezione del catalizzatore
- ▶ Emissioni ridotte
- ▶ Minore consumo di benzina

cs

#### Zapalovací svíčky Bosch

- ▶ Bezpečnější studený start
- ▶ Lepší zrychlení
- ▶ Spolehlivá ochrana katalyzátoru
- ▶ Redukované škodlivé emise
- ▶ Nižší spotřeba benzínu



**Folgende Klapplisten sind verfügbar:**

Batterien	1 987 720 671
Filter	1 987 720 307
Glühlampen	1 987 720 211
Wischer	1 987 720 304
Wischer Single	1 987 720 039

1 987 720 302/201312 – AA/MK12 – 12.2013

**Bosch parts fast and easy on:**  
[www.bosch-automotive-catalog.com](http://www.bosch-automotive-catalog.com)

